CBC 17FN 1108.14 621.941 2270 349 tp.

TORNEIRO MECANICO

CIUO: 8-33:20

COLEÇÕES BÁSICAS CINTERFOR - CBC


INTRODUÇÃO

A presente Coleção Básica Cinterfor - CBC - de Torneiro Mecânico, forma parte de um conjunto de CBC denominado Mecânica Geral.

Este grupo tradicional 'Mecânica Geral' integra as CBC correspondentes às ocupações relativas a trabalhos em metais, sub-grupo 8-3 da Classificação Internacional Uniforme de Ocupações da OIT (CIUO) e algumas ocupações do sub-grupo 8-4 do CIUO.

Estas coleções se destinam a preparação de material de instrução de práticas de oficinas para formação profissional e técnica.

Têm, além disso, validade regional por serem coordenadas pelo Cinterfor e produzidas por grupos multinacionais de especialistas dos países latino-americanos.



Classificação de ASSUNTOS TECNOLÓGICOS para MECÂNICA GERAL (Códigos)

1 - Materiais usados em mecânica

- 1-1. Classificação dos materiais. Generalidades.
- 1-2. Metais ferrosos. Principais ligas.
 - 1-2.1 O alto forno. As fundições.
 - 1-2.2 Obtenção dos aços.
 - 1-2.3 Classificação dos aços.
 - 1-2.4 Formas comerciais.
 - 1-2.5 Propriedades dos aços.
 - 1-2.6 Aços 1iga.
- 1-3. Metais não ferrosos.
 - 1-3.1 Elementos.
 - 1-3.2 Ligas.
- 1-4. Tratamentos termicos dos aços.
 - 1-4.1 Com modificações físicas.
 - 1-4.11 Temperado.
 - 1-4.12 Revenido.
 - 1-4.13 Recozido.
 - 1-4.2 Com modificações químicas.

2 - Metrologia

- 2-1. Conceitos de: Medida. Unidade. Sistemas de unidades utilizados em mecânica.
- 2-2. Instrumentos de medida.
 - 2-2.1 Réguas e fitas graduadas.
 - 2-2.2 Paquimetro com nônio.
 - 2-2.21 O nônio. Principios e apreciação.
 - 2-2.22 Paquimetro com nônio. Nomenclatura, tipos e emprego.
 - 2-2.3 Micrometros.
 - 2-2.31 O micrômetro. Princípios e apreciação.
 - 2-2.32 Nomenclatura, tipos e usos.
 - 2-2.4 Goniômetros.
- 2-3. Instrumentos de verificação.
 - 2-3.1 Réguas e mesas de traçagem.
 - 2-3.2 Esquadros, gabaritos.
 - 2-3.3 Compassos.
 - 2-3.4 Padrões.
 - 2-3.41 Jogos de blocos-padrão dimensionais.
 - 2-3.42 Padrões angulares.
 - 2-3.43 Padrões para tolerâncias.
 - 2-3.44 Verificadores de profundidade e de folgas.
 - 2-3.5 Ampliadores.
 - 2-3.51 Relogio comparador por meio de engrenagens.
 - 2-3.52 Relogio comparador por meio de alavanca.
 - 2-3.53 Pneumaticos.
 - 2-3.54 Oticos.
 - 2-3.6 Niveis.
 - 2-3.7 De estado de superfície.

- 2-4. Causas de erros nas medidas.
- 2-5. Medições indiretas.
 - 2-5.1 De ângulos por trigonometria.
 - 2-5.2 De comprimentos por trigonometria.
- 2-6. Ajuste de peças. Definições.
 - 2-6.1 Tolerâncias. Intercambialidade. Emparelhamento.
 - 2-6.2 Tolerâncias normalizadas. Tabelas.
 - 2-6.3 Ajustes normalizados.
 - 2-6.4 Controle de tolerâncias e ajustes.
- 2-7. Medidas e verificações especiais.
 - 2-7.1 Medidas e verificações nas roscas.
 - 2-7.2 Medidas e verificações nas engrenagens.
 - 2-7.3 Verificações de instrumentos.
 - 2-7.4 Deslocamentos nas maquinas-ferramentas.
- 2-8. Traçados.

- 3 Processos de fabricação de peças metálicas.
 - 3-1. Por fusão.
 - 3-1.1 Moldado em terra.
 - 3-1.2 Em moldes metálicos.
 - 3-2. Por deformação plástica.
 - 3-2.1 Laminado.
 - 3-2.2 Estirado.
 - 3-2.3 Trefilado.
 - 3-2.4 Forjado.
 - 3-2.5 Extrusão.
 - 3-2.6 Curvado e dobrado.
 - 3-3. Por união.
 - 3-3.1 Com solda.
 - 3-3.2 Com rebites.
 - 3-3.3 Com parafusos.
 - 3-3.31 Formas distintas de unir com parafusos.
 - 3-3.32 Parafusos e arruelas normalizados.
 - 3-3.4 Por ajustes.
 - 3-3.41 Com cunhas e chavetas.
 - 3-3.42 Ajustes com aperto.
 - 3-3.5 Por grafagem.
 - 3-4. Por retirada de cavacos de material.
 - 3-4.1 Por corte mecânico. Teoria do corte. Maquinas-ferramentas. Velocidade de corte. Avanços.
 - 3-4.11 Ferramentas.
 - 3-4.12 Furadeira.

- 3-4.13 Torno.
- 3-4.14 Plaina.
- 3-4.15 Fresadora.
- 3-4.16 Serras mecânicas.
- 3-4.2 Por abrasão. Abrasivos. Rebolos.
 - 3-4.21 Amoladoras.
 - 3-4.22 Afiadoras.
 - 3-4.23 Retificadoras.
 - 3-4.24 Lapidadoras.
- 3-4.3 Com ferramentas manuais.
 - 3-4.31 Limas.
 - 3-4.32 Raspadores.
 - 3-4.33 Alargadores.
 - 3-4.34 Talhadeiras.
 - 3-4.35 Machos de roscar.
 - 3-4.36 Cossinetes.
 - 3-4.37 Serras.
- 3-4.4 Por desintegração.
- 3-5. Metalurgia de pos.
 - 3-5.1 Sinterizados.

- Órgãos, partes e acessórios das máquinas.
 - 4-1. Estruturas.
 - 4-1.1 Bases e armações.
 - 4-1.2 Barramentos.
 - 4-1.3 Carros e suportes.
 - 4-1.4 Cabecotes.
 - 4-2. Partes moveis.
 - 4-2.1 Guias para translações.
 - 4-2.11 Generalidades. Classificações.
 - 4-2.12 Disposições de ajuste e fixação.
 - 4-2.13 Dispositivo de compensação de desgaste.
 - 4-2.2 Arvores, eixos e seus suportes.
 - 4-2.21 Arvores de transmissão e seus acoplamentos.

 Generalidades.
 - 4-2.22 Calculos.
 - 4-2.23 Normalizações.
 - 4-2.24 Os suportes. Generalidades. Classificações.
 - 4-2.25 Suportes com buchas de fricção.
 - 4-2.26 Suportes com buchas de esfera e roletes.
 - 4-2.27 Suportes com buchas hidraulicas.
 - 4-3. Orgãos transmissores (Cadeias cinemáticas)
 - 4-3.1 Polias, correias e cabos.
 - 4-3.11 Correias lisas e suas polias (Tipos e calculos).
 - 4-3.12 Polias escalonadas. Calculos.
 - 4-3.13 Correias em "v" e suas polias. Calculos e normalizações.
 - 4-3.14 Cabos e suas rodas (Tipos e calculos).
 - 4-3.2 Correntes e suas rodas.
 - 4-3.21 Correntes de roletes.


- 4-3.22 Correntes com perfil de dentes.
- 4-3.23 Correntes de elos comuns (de aparelhos).
- 4-3.3 Rodas de fricção.
- 4-3.4 Rodas dentadas.
 - 4-3.41 Generalidades. Definições. Normalização. Classificação.
 - 4-3.42 Trens de engrenagens.
 - 4-3.43 Engrenagens cilindricas de dentes retos.
 - 4-3.44 Engrenagens cilindricas de dentes helicoidais.
 - 4-3.45 Engrenagens cônicas de dentes retos.
 - 4-3.46 Engrenagens cônicas de dentes curvos.
 - 4-3.47 O sistema parafuso semfim-coroa.
 - 4-3.48 Caixa de engrenagens.
- 4-3.5 O sistema parafuso-porca.
 - 4-3.51 As roscas. Suas partes. Sua forma de trabalhar. Usos.
 - 4-3.52 Aplicação para obter deslocamentos. Parafusos e porcas.
 - 4-3.53 Controle dos deslocamentos. Os aneis graduados.
 - 4-3.54 Roscas normalizadas. Tabelas.
- 4-3.6 O sistema biela-manivela.
- 4-3.7 Sistemas com camos e excentricos.
- 4-3.8 Sistemas hidraulicos.
- 4-3.9 Molas.
- 4-4. As maquinas-ferramentas (Generalidades)
 - 4-4.1 Definição. Características gerais.
 - 4-4.2 Suportes das ferramentas e porta-ferramentas com deslocamento reto.
 - 4-4.21 Castelos (Tipos, características e usos).
 - 4-4.3 Suportes de ferramentas e porta-ferramentas que giram.
 - 4-4.31 Extremos cônicos dos eixos e os sistemas de fixação de ferramentas. Cones normalizados.
 - 4-4.32 Sistemas de placas roscadas.

- 4-4.33 Mandris porta-brocas.
- 4-4.34 Casquilhos e cones de redução.
- 4-4.4 Suportes e peças que giram.
 - 4-4.41 Montagens entrepontas.
 - 4-4.42 Placas universais.
 - 4-4.43 Placas de castanhas independentes.
 - 4-4.44 Placas lisas. As placas e alguns elementos auxiliares.

 (Macacos, Blocos Prismáticos, Cantoneiras).
 - 4-4.45 Pinça.
 - 4-4.46 Mandris fixos e os expansíveis.
 - 4-4.47 Lunetas.
- 4-4.5 Fixação de peças sobre mesas de maquinas.
 - 4-4.51 Morsas das maquinas.
 - 4-4.52 Chapas de fixação. Calços. Macacos.
 - 4-4.53 Placas magnéticas.
- 4-5. Sistemas de lubrificação e refrigeração.
 - 4-5.1 Rasgos e canais de distribuição nos orgãos das máquinas.

5 - Diversos.

- 5-1. Utensílios, acessórios e substâncias.
 - 5-1.01 Tesouras de mão e de bancada.
 - 5-1.02 Martelos e macetes.
 - 5-1.03 Punção de bico.
 - 5-1.04 Instrumentos básicos de traçar (Régua, esquadro e riscador).
 - 5-1.05 Compassos de pontas e de centrar.
 - 5-1.06 Graminho.
 - 5-1.07 Prismas, paralelos, calços.
 - 5-1.08 Chaves de aperto.
 - 5-1.09 Chaves de fenda.
- 5-2. Acessorios para fixar peças e ferramentas.
 - 5-2.1 Morsas e grampos.
 - 5-2.11 Morsas de bancada de ajustagem.
 - 5-2.12 Morsas de ferreiro.
 - 5-2.13 Morsas de mão.
 - 5-2.14 Alicates.
 - .5-2.2 Elementos para montagem e ajustagem.
 - 5-2.21 Cantoneiras e blocos prismáticos.
 - 5-2.23 Prensas (Acionamento manual).
 - 5-2.24 Macacos.
- 5-3. Substâncias diversas, lubrificantes e refrigerantes.
 - 5-3.1 Substâncias para recobrirem superfícies a traçar.
 - 5-3.2 Fluídos de corte.



I - OPERAÇÕES ordenadas por número de REFERÊNCIA. Ocupação: TORNEIRO MECÂNICO

REFE - RÊNCIA	NOME DA OPERAÇÃO
01/T	Tornear superfície cilíndrica externa na placa universal
02/T	Facear
03/T	Fazer furo de centro
04/T	Tornear superfície cilíndrica na placa e ponta
05/T	Afiar ferramenta de desbastar
06/T	Tornear superficie conica externa, usando o carro superior
07/T	Furar, usando o cabeçote móvel
08/T	Sangrar e cortar no torno
09/T	Roscar com macho no torno
10/T	Tornear superfície cilíndrica interna (passante)
11/T	Roscar com tarraxa no torno
12/T	Tornear superficie cilindrica entrepontas
13/T	Recartilhar no torno
14/T	Centrar na placa de quatro castanhas independentes
15/T	Tornear rebaixo interno (faceado interno)
16/T	Perfilar com ferramenta de forma
17/T	Calibrar furo com alargador no torno
18/T	Tornear superficies concavas ou convexas (movimento bimanual)
19/T	Abrir rosca triangular externa, por penetração perpendicular
20/T	Tornear superfície cônica desalinhando a contraponta
21/T	Abrir rosca triangular externa, por penetração oblíqua
22/T	Abrir rosca quadrada externa
23/T	Tornear peças em mandril
24/T	Enrolar mola helicoidal no torno
25/T	Tornear excêntrico
26/T	Tornear com luneta movel
27/T	Furar com broca presa no eixo principal
28/T	Abrir rosca triangular direita interna
29/T	Retificar superfícies cônicas e cilíndricas externas

I - OPERAÇÕES ordenadas por número de REFERÊNCIA. Ocupação: TORNEIRO MECÂNICO (cont.)

REFE - RÊNCIA	NOME DA OPERAÇÃO
30/T	Tornear cônico com aparelho conificador
31/T	Abrir rosca quadrada interna
32/T	Abrir rosca trapezoidal (externa e interna)
33/T	Abrir rosca multipla (externa e interna)
34/T	Mandrilar no torno
35/T	Afiar ferramenta de carboneto
36/T	Tornear em placa lisa
37/T	Tornear superficie esférica
38/T	Tornear com luneta fixa
39/T	Tornear com centros postiços
40/T	Tornear peças presas em cantoneira
41/T	Fresar rasgo no torno

II - OPERAÇÕES por ordem ALFABÉTICA. Ocupação: TORNEIRO MECÂNICO

NOME DA OPERAÇÃO	REFE - RÊNCIA
Abrir rosca multipla (externa e interna)	33/T
Abrir rosca quadrada (externa)	22/T
Abrir rosca quadrada (interna)	31/T
Abrir rosca trapezoidal (externa e interna)	32/T
Abrir rosca triangular direita interna	28/T
Abrir rosca triangular externa por penetração oblíqua	21/T
Abrir rosca triangular externa por penetração perpendicular	19/T
Afiar ferramenta de carboneto	35/T
Afiar ferramenta de desbastar	05/T
Calibrar furo com alargador no torno	17/T
Centrar na placa de quatro castanhas independentes	14/T
Enrolar mola helicoidal no torno	24/T
Facear	02/T
Fazer furo de centro	03/T
Fresar rasgo no torno	41/T
Furar com broca presa no eixo principal	27/T
Furar, usando o cabeçote movel	07/T
Mandrilar no torno	34/T
Perfilar com ferramenta de forma	16/T
Recartilhar no torno	13/T
Retificar superfícies cônicas e cilíndricas externas	29/T
Roscar com macho no torno	09/T
Roscar com tarraxa no torno	11/T
Sangrar e cortar no torno	08/T
Tornear com centros postiços	39/T
Tornear conico com aparelho conificador	30/T
Tornear com lumeta fixa	38/T
Tornear com luneta movel	26/T
Tornear em placa lisa	36/T
Tornear excêntrico	25/T

II - OPERAÇÕES por ordem ALFABÉTICA. Ocupação: TORNEIRO MECÂNICO (cont.)

NOME DA OPERAÇÃO	refe - rência
Tornear excêntrico em mandril	23/Т
Tornear peças presas em cantoneiras	40/T
Tornear interno (faceado interno)	15/T
Tornear superfície cilíndrica na placa e ponta	04/T
Tornear superfície cilíndrica entrepontas	12/T
Tornear superfície cilíndrica externa na placa universal	01/T
Tornear superfície cilíndrica interna (passante)	10/T
Tornear superfícies côncavas ou convexas (movimento bimanual)	18/T
Tornear superfície cônica desalinhando a contraponta	20 / T
Tornear superfície cônica externa, usando o carro superior	06/T
Tornear superfície esférica	37/T

III - ASSUNTOS TECNOLÓGICOS por número de REFERÊNCIA, para TORNEIRO MECÂNICO. (Inclui código de assuntos) (cont.)


018 Brocas (Nomenclatura, características e tipos) 3-4.12 019 Paquímetro (Nomenclatura, leitura em 0,1mm) 2-2.22 020 Velocidade de corte na furadeira 3-4.12 021 Fluídos de corte 5-3.2 023 Inst. de traçar (Graminho,blocos prism., macacos, cant.) 5-2.21(24) 025 Micrómetro (Nomenclatura, tipos e aplicações) 2-2.32 027 Goniômetro 2-2.4 030 Eamerilhadoras 3-4.21 031 Verificadores de ângulos 2-3.2 032 Machos de roscar 3-4.35 033 Roscas (Noções, tipos, nomenclatura) 4-3.51 034 Desandadores 3-4.35(36) 035 Brocas para machos (Tabelas) 3-4.35 036 Roscas triangulares (Características e tabelas) 4-3.54 037 Paquímetro (Leitura em frações de polegada) 2-2.21 038 Gabaritos 2-3.2 039 Instrumentos de controle (Calibradores e verificadores) 2-3.4 040 Ferramentas de corte (Tipos, noções de corte e cumha) 3-	refe- rência	Título do assunto tecnológico	Codigo de assuntos
1-2.1 Aço ao carbono (Classificações) 1-2.3 1-	002	Aço ao carbono (Noções preliminares)	1-2.2
Mandris e buchas cônicas 4-4.33(34)	007	Régua graduada	2-2.1
018 Brocas (Nomenclatura, características e tipos) 3-4.12	011	Aço ao carbono (Classificações)	1-2.3
019 Paquímetro (Nomenclatura, leitura em 0,1mm) 2-2.22 020 Velocidade de corte na furadeira 3-4.12 021 Fluídos de corte 5-3.2 023 Inst. de traçar (Graminho,blocos prism., macacos, camt.) 5-1.06(07) 025 Micrometro (Nomenclatura, tipos e aplicações) 2-2.12(24) 027 Goniômetro 2-2.4 030 Esmerilhadoras 3-4.21 031 Verificadores de ângulos 2-3.2 032 Machos de roscar 3-4.35 033 Roscas (Noções, tipos, nomenclatura) 4-3.51 034 Desandadores 3-4.35 035 Brocas para machos (Tabelas) 3-4.35 036 Roscas triangulares (Características e tabelas) 4-3.54 037 Paquímetro (Leitura em frações de polegada) 2-2.21 038 Gabaritos 2-3.2 039 Instrumentos de controle (Calibradores e verificadores) 2-3.4 040 Ferro fundido (Tipos, usos e características) 1-2.1 042 Perramentas de corte (Tipos, noções de corte e cunha) 3-4.	017	Mandris e buchas cônicas	4-4.33(34)
020 Velocidade de corte na furadeira 3-4.12 021 Fluídos de corte 5-3.2 023 Inst. de traçar (Graminho, blocos prism., macacos, camt.) 5-1.06(07) 025 Micrômetro (Nomenclatura, típos e aplicações) 2-2.1(24) 027 Goniômetro 2-2.4 030 Esmeri lhadoras 3-4.21 031 Verificadores de ângulos 2-3.2 032 Machos de roscar 3-4.35 033 Roscas (Noções, tipos, nomenclatura) 4-3.51 034 Desandadores 3-4.35(36) 035 Brocas para machos (Tabelas) 3-4.35 036 Roscas triangulares (Características e tabelas) 4-3.54 037 Paquímetro (Leitura em frações de polegada) 2-2.21 038 Gabaritos 2-3.2 039 Instrumentos de controle (Calibradores e verificadores) 2-3.4 040 Ferro fundido (Tipos, usos e características) 1-2.1 042 Ferramentas de corte (Tipos, noções de corte e cumha) 3-4.11 043 Relógio comparador 2-3.51	018	Brocas (Nomenclatura, características e tipos)	3-4.12
021 Fluídos de corte 5-3.2 023 Inst. de traçar (Graminho, blocos prism., macacos, camt.) 5-1.06 (07) 025 Micrômetro (Nomenclatura, tipos e aplicações) 2-2.32 027 Goniômetro 2-2.4 030 Esmerilhadoras 3-4.21 031 Verificadores de ângulos 2-3.2 032 Machos de roscar 3-4.35 033 Roscas (Noções, tipos, nomenclatura) 4-3.51 034 Desandadores 3-4.35(36) 035 Brocas para machos (Tabelas) 3-4.35 036 Roscas triangulares (Características e tabelas) 4-3.54 037 Paquímetro (Leitura em frações de polegada) 2-2.21 038 Gabaritos 2-3.2 039 Instrumentos de controle (Calibradores e verificadores) 2-3.4 040 Ferro fundido (Tipos, usos e características) 1-2.1 042 Ferramentas de corte (Tipos, noções de corte e cumha) 3-4.11 043 Relõgio comparador 2-3.51 044 Micrômetro (Funcionamento e leitura) 2-2.31	019	Paquimetro (Nomenclatura, leitura em 0,1mm)	2-2.22
023 Inst. de traçar (Graminho, blocos prism., macacos, camt.) 5-1.06(07) 025 Micrômetro (Nomenclatura, tipos e aplicações) 2-2.32 027 Goniômetro 2-2.4 030 Esmerilhadoras 3-4.21 031 Verificadores de ângulos 2-3.2 032 Machos de roscar 3-4.35 033 Roscas (Noções, tipos, nomenclatura) 4-3.51 034 Desandadores 3-4.35 (36) 035 Brocas para machos (Tabelas) 3-4.35 (36) 036 Roscas triangulares (Características e tabelas) 4-3.54 037 Paquímetro (Leitura em frações de polegada) 2-2.21 038 Gabaritos 2-3.2 039 Instrumentos de controle (Calibradores e verificadores) 2-3.4 040 Ferro fundido (Tipos, usos e características) 1-2.1 042 Ferramentas de corte (Tipos, noções de corte e cunha) 3-4.11 043 Relőgio comparador 2-3.51 044 Micrômetro (Funcionamento e leitura) 2-2.31 045 Aços - liga 1-2.6	020	Velocidade de corte na furadeira	3-4.12
025 Micrômetro (Nomenclatura, tipos e aplicações) 5-2.21(24) 027 Goniômetro 2-2.4 030 Esmerilhadoras 3-4.21 031 Verificadores de ângulos 2-3.2 032 Machos de roscar 3-4.35 033 Roscas (Noções, tipos, nomenclatura) 4-3.51 034 Desandadores 3-4.35(36) 035 Brocas para machos (Tabelas) 3-4.35 036 Roscas triangulares (Características e tabelas) 4-3.54 037 Paquímetro (Leitura em frações de polegada) 2-2.21 038 Gabaritos 2-3.2 039 Instrumentos de controle (Calibradores e verificadores) 2-3.4 040 Ferro fundido (Tipos, usos e características) 1-2.1 042 Ferramentas de corte (Tipos, noções de corte e cumha) 3-4.11 043 Relógio comparador 2-3.51 044 Micrômetro (Funcionamento e leitura) 2-2.31 045 Aços - liga 1-2.6 046 Avanço nas máquinas-ferramentas (Torno, plaina, furadeira) 3-4.1 <tr< td=""><td>021</td><td>Fluidos de corte</td><td>5-3.2</td></tr<>	021	Fluidos de corte	5-3.2
027 Goniômetro 2-2.4 030 Esmerilhadoras 3-4.21 031 Verificadores de ângulos 2-3.2 032 Machos de roscar 3-4.35 033 Roscas (Noções, tipos, nomenclatura) 4-3.51 034 Desandadores 3-4.35(36) 035 Brocas para machos (Tabelas) 3-4.35 036 Roscas triangulares (Características e tabelas) 4-3.54 037 Paquímetro (Leitura em frações de polegada) 2-2.21 038 Gabaritos 2-3.2 039 Instrumentos de controle (Calibradores e verificadores) 2-3.4 040 Ferro fundido (Tipos, usos e características) 1-2.1 042 Ferramentas de corte (Tipos, noções de corte e cumha) 3-4.11 043 Relõgio comparador 2-3.51 044 Micrômetro (Funcionamento e leitura) 2-2.31 045 Aços - liga 1-2.6 046 Avanço nas máquinas-ferramentas (Torno, plaina, furadeira) 3-4.1 047 Velocidade de corte (Conceitos, unidades, aplicações) 3-4.1	023	Inst. de traçar (Graminho, blocos prism., macacos, cant.)	5-1.06(07)
030 Esmerilhadoras 3-4.21 031 Verificadores de ângulos 2-3.2 032 Machos de roscar 3-4.35 033 Roscas (Noções, tipos, nomenclatura) 4-3.51 034 Desandadores 3-4.35(36) 035 Brocas para machos (Tabelas) 3-4.35 036 Roscas triangulares (Características e tabelas) 4-3.54 037 Paquímetro (Leitura em frações de polegada) 2-2.21 038 Gabaritos 2-3.2 039 Instrumentos de controle (Calibradores e verificadores) 2-3.4 040 Ferro fundido (Tipos, usos e características) 1-2.1 042 Ferramentas de corte (Tipos, noções de corte e cumha) 3-4.11 043 Relógio comparador 2-3.51 044 Micrômetro (Funcionamento e leitura) 2-2.31 045 Aços - liga 1-2.6 046 Avanço nas máquinas-ferramentas (Torno, plaina, furadeira) 3-4.1 047 Velocidade de corte (Conceitos, unidades, aplicações) 3-4.1 048 Ferramentas de corte (Ângulos e tabelas) 3-4.11	025	Micrômetro (Nomenclatura, tipos e aplicações)	2-2.32
031 Verificadores de ângulos 2-3.2 032 Machos de roscar 3-4.35 033 Roscas (Noções, tipos, nomenclatura) 4-3.51 034 Desandadores 3-4.35(36) 035 Brocas para machos (Tabelas) 3-4.35 036 Roscas triangulares (Características e tabelas) 4-3.54 037 Paquímetro (Leitura em frações de polegada) 2-2.21 038 Gabaritos 2-3.2 039 Instrumentos de controle (Calibradores e verificadores) 2-3.4 040 Ferro fundido (Tipos, usos e características) 1-2.1 042 Ferramentas de corte (Tipos, noções de corte e cumba) 3-4.11 043 Relõgio comparador 2-3.51 044 Micrômetro (Funcionamento e leitura) 2-2.31 045 Aços - liga 1-2.6 046 Avanço nas máquinas-ferramentas (Torno, plaina, furadeira) 3-4.1 047 Velocidade de corte (Conceitos, unidades, aplicações) 3-4.1 048 Ferramentas de corte (Ângulos e tabelas) 3-4.11 <td>027</td> <td>Goniômetro</td> <td>2-2.4</td>	027	Goniômetro	2-2.4
Machos de roscar O32 Machos de roscar O33 Roscas (Noções, tipos, nomenclatura) O34 Desandadores O35 Brocas para machos (Tabelas) O36 Roscas triangulares (Características e tabelas) O37 Paquímetro (Leitura em frações de polegada) O39 Gabaritos O39 Instrumentos de controle (Calibradores e verificadores) O40 Ferro fundido (Tipos, usos e características) O41 Ferramentas de corte (Tipos, noções de corte e cumha) O42 Relõgio comparador O44 Micrômetro (Funcionamento e leitura) O45 Aços - liga O46 Avanço nas máquinas-ferramentas (Torno, plaina, furadeira) O47 Velocidade de corte (Conceitos, unidades, aplicações) O48 Ferramentas de corte (Ângulos e tabelas) O49 Paquímetro (Littura Características) O3-4.11 O49 Paquímetro (Littura Características) O40 Paquímetro (Littura Características) O41 Velocidade de corte (Angulos e tabelas) O42 Paquímetro (Littura Características) O43 A-11	030	Esmerilhadoras	3-4.21
Roscas (Noções, tipos, nomenclatura) Desandadores 3-4.35(36) Brocas para machos (Tabelas) Roscas triangulares (Características e tabelas) Paquímetro (Leitura em frações de polegada) Cabaritos Cabaritos Cabaritos Características Características Cabaritos Características Cabaritos Características C	031	Verificadores de ângulos	2-3.2
Desandadores 3-4.35(36) 035 Brocas para machos (Tabelas) 3-4.35 036 Roscas triangulares (Características e tabelas) 4-3.54 037 Paquímetro (Leitura em frações de polegada) 2-2.21 038 Gabaritos 2-3.2 039 Instrumentos de controle (Calibradores e verificadores) 2-3.4 040 Ferro fundido (Tipos, usos e características) 1-2.1 042 Ferramentas de corte (Tipos, noções de corte e cumha) 3-4.11 043 Relógio comparador 2-3.51 044 Micrômetro (Funcionamento e leitura) 2-2.31 045 Aços - liga 1-2.6 046 Avanço nas máquinas-ferramentas (Torno, plaina, furadeira) 3-4.1 047 Velocidade de corte (Conceitos, unidades, aplicações) 3-4.1 048 Ferramentas de corte (Ângulos e tabelas) 3-4.11	032	Machos de roscar	3-4.35
Brocas para machos (Tabelas) 3-4.35 3-4.35 036 Roscas triangulares (Características e tabelas) 4-3.54 037 Paquímetro (Leitura em frações de polegada) 2-2.21 038 Gabaritos 2-3.2 039 Instrumentos de controle (Calibradores e verificadores) 2-3.4 040 Ferro fundido (Tipos, usos e características) 1-2.1 042 Ferramentas de corte (Tipos, noções de corte e cumha) 3-4.11 043 Relógio comparador 2-3.51 044 Micrômetro (Funcionamento e leitura) 045 Aços - liga 1-2.6 046 Avanço nas máquinas-ferramentas (Torno, plaina, furadeira) 047 Velocidade de corte (Conceitos, unidades, aplicações) 048 Ferramentas de corte (Ângulos e tabelas) 049 Paquímetro (Veice de Corte (Ângulos e tabelas) 049	033	Roscas (Noções, tipos, nomenclatura)	4-3.51
Brocas para machos (Tabelas) O36 Roscas triangulares (Características e tabelas) Paquímetro (Leitura em frações de polegada) O37 Paquímetro (Leitura em frações de polegada) Cabaritos Cabaritos Calibradores e verificadores) Calibradores e verificadores) Calibradores e verificadores) Calibradores e verificadores) Calibradores e verificadores Calibradores Cal	034	Desandadores	3-4.35(36)
Paquímetro (Leitura em frações de polegada) Gabaritos Instrumentos de controle (Calibradores e verificadores) Ferro fundido (Tipos, usos e características) Ferramentas de corte (Tipos, noções de corte e cumha) Relógio comparador Relógio comparador O44 Micrômetro (Funcionamento e leitura) O45 Aços - liga O46 Avanço nas máquinas-ferramentas (Torno, plaina, furadeira) O47 Velocidade de corte (Conceitos, unidades, aplicações) O48 Ferramentas de corte (Ângulos e tabelas) O49 Paquímetro (Leitura em frações de tabelas) 2-2.21 2-3.2 1-2.1 1-2.1 1-2.1 1-2.1 1-2.5 1-2.6 1-2.1 1-2.6 1-2.1 1-2.6 1-2.1 1-2.6 1-2.1 1-	035	Brocas para machos (Tabelas)	<u> </u>
Gabaritos 2-3.2 Instrumentos de controle (Calibradores e verificadores) 2-3.4 O40 Ferro fundido (Tipos, usos e características) 1-2.1 O42 Ferramentas de corte (Tipos, noções de corte e cumha) 3-4.11 O43 Relógio comparador 2-3.51 O44 Micrômetro (Funcionamento e leitura) 2-2.31 O45 Aços - liga 1-2.6 O46 Avanço nas máquinas-ferramentas (Torno, plaina, furadeira) 3-4.1 O47 Velocidade de corte (Conceitos, unidades, aplicações) 3-4.1 O48 Ferramentas de corte (Ângulos e tabelas) 3-4.11	036	Roscas triangulares (Características e tabelas)	4-3.54
Gabaritos 2-3.2 Instrumentos de controle (Calibradores e verificadores) 2-3.4 O40 Ferro fundido (Tipos, usos e características) 1-2.1 O42 Ferramentas de corte (Tipos, noções de corte e cumha) 3-4.11 O43 Relógio comparador 2-3.51 O44 Micrômetro (Funcionamento e leitura) 2-2.31 O45 Aços - liga 1-2.6 O46 Avanço nas máquinas-ferramentas (Torno, plaina, furadeira) 3-4.1 O47 Velocidade de corte (Conceitos, unidades, aplicações) 3-4.1 O48 Ferramentas de corte (Ângulos e tabelas) 3-4.11	037	Paquimetro (Leitura em frações de polegada)	2-2.21
O40 Ferro fundido (Tipos, usos e características) O42 Ferramentas de corte (Tipos, noções de corte e cumha) O43 Relógio comparador O44 Micrômetro (Funcionamento e leitura) O45 Aços - liga O46 Avanço nas máquinas-ferramentas (Torno, plaina, furadeira) O47 Velocidade de corte (Conceitos, umidades, aplicações) O48 Ferramentas de corte (Ângulos e tabelas) O49 Paguiratro (Leiture O 05	038	Gabaritos	2-3.2
Ferro fundido (Tipos, usos e características) Ferramentas de corte (Tipos, noções de corte e cunha) Relógio comparador Micrômetro (Funcionamento e leitura) Aços - liga Avanço nas máquinas-ferramentas (Torno, plaina, furadeira) Velocidade de corte (Conceitos, unidades, aplicações) Ferramentas de corte (Ângulos e tabelas) Paguimetro (Liitage de Conceitos) Paguimetro (Liitage de Conceitos) 1-2.1 1-2.5 1-2.3 1-2.6 1	039	Instrumentos de controle (Calibradores e verificadores)	2-3.4
Ferramentas de corte (Tipos, noções de corte e cumha) Relógio comparador O44 Micrômetro (Funcionamento e leitura) O45 Aços - liga O46 Avanço nas máquinas-ferramentas (Torno, plaina, furadeira) O47 Velocidade de corte (Conceitos, unidades, aplicações) O48 Ferramentas de corte (Ângulos e tabelas) O49 Paguirotro (Leiter Conceitos) O40 Paguirotro (Leiter Conceitos) O41	040		
Relogio comparador O44 Micrometro (Funcionamento e leitura) O45 Aços - liga O46 Avanço nas maquinas-ferramentas (Torno, plaina, furadeira) O47 Velocidade de corte (Conceitos, unidades, aplicações) O48 Ferramentas de corte (Ângulos e tabelas) O49 Paguirotro (Leitera Corte (Angulos e tabelas) O49 Paguirotro (Leitera Corte (Angulos e tabelas) O49 Paguirotro (Leitera Corte (Angulos e tabelas)	042		
044Micrômetro (Funcionamento e leitura)2-2.31045Aços - liga1-2.6046Avanço nas máquinas-ferramentas (Torno, plaina, furadeira)3-4.1047Velocidade de corte (Conceitos, unidades, aplicações)3-4.1048Ferramentas de corte (Ângulos e tabelas)3-4.11	043	Relogio comparador	·
O45 Aços - liga 1-2.6 O46 Avanço nas maquinas-ferramentas (Torno, plaina, furadeira) 3-4.1 O47 Velocidade de corte (Conceitos, unidades, aplicações) 3-4.1 O48 Ferramentas de corte (Ângulos e tabelas) 3-4.11	044	Micrometro (Funcionamento e leitura)	
046Avanço nas maquinas-ferramentas (Torno, plaina, furadeira)3-4.1047Velocidade de corte (Conceitos, unidades, aplicações)3-4.1048Ferramentas de corte (Ângulos e tabelas)3-4.11	045		
047 Velocidade de corte (Conceitos, unidades, aplicações) 3-4.1 048 Ferramentas de corte (Ângulos e tabelas) 3-4.11	046	Avanço nas maquinas-ferramentas (Torno, plaina, furadeira)	t
048 Ferramentas de corte (Ângulos e tabelas) 3-4.11	047	**************************************	
049 Paguimetra (Vainanti Olor	048		
	049	Paquimetro (Leitura em 0,05mm e 0,02mm)	2-2.21

III - ASSUNTOS TECNOLÓGICOS por número de REFERÊNCIA, para TORNEIRO MECÂNICO. (Inclui código de assuntos) (cont.)

refe- rência	Título do assunto tecnológico	Código de assuntos
050	Paquimetro (Apreciação)	2-2.21
051	Micrômetro (Graduação em mm com nônio)	2-2.31
052	Molas helicoidais	4-3.9
054	Broca helicoidal (Ângulos)	3-4.12
059	Parafusos, porcas e arruelas	3-3.32
060	Chave de fenda	5-1.09
061	Cossinetes	3-4.36
065	Alargadores (Tipos e usos)	3-4.33
066	Metais não ferrosos (Ligas)	1-3.2
067	Micrômetro (Graduação em polegadas)	2-2.31
069	Anéis graduados nas máquinas-ferramentas (Cálculos)	4-3.53
071	Micrômetro (Graduação em polegadas com nômio)	2-2.31
072	Inst. de controle (Calibrador "passa não passa")	?-3.43
073	Micrômetro (Para medições internas)	2-2.32
074	Tolerancias (Sistema ISO)	2-6.2
079	Polias e correias	4-3.11(13)
080	Lubrificação (Sistemas e canais)	4-5.1
081	Torno mecânico horizontal (Nomenclatura, caract. e acessórios)	3-4.13
082	Placa universal de tres castanhas	4-4.42
083	Ferramentas de corte (Noções gerais de fixação no torno)	3-4.13 4-4.2
084	Ferramentas de corte para o torno (Perfis e aplicações) -	3-4.13
085	Velocidade de corte no torno (Tabelas)	3-4.13
086	Broca de centrar	3-4.12
087	Torno mecânico (Cabeçote movel)	3-4.13
083	Torno mecânico horiz. (Funcionamento, materiais, cond. de uso)	3-4.13
089	Torno mecânico horizontal (Carro principal)	3-4.13
090	Torno mecânico horizontal (Cabeçote fixo)	3-4.13
091	Placa arrastadora e arrastador	4-4.41
092	Torno mecânico horizontal (Ponta e contraponta)	3-4.13
093	Recartilha	3-4.13
094	Placa de castanhas independentes	4-4.43
095	Engrenagem de grade para roscar no torno (Calculo)	3-4.13 4-3.42
096	Torno mecânico horiz. (Mecanismo de inver. do fuso e da grade)	
097	Torno mecânico horizontal (Caixa de avanços)	3-4.13

III - ASSUNTOS TECNOLÓGICOS por número de REFERÊNCIA, para TORNEIRO MECÂNICO. (Inclui código de temas)

REFE- RÊNCIA	Título do assunto tecnológico	Codigo de assuntos
098	Desalinhamento da contraponta para tornear superfície cônica (Cálculo)	3-4.13
099	Roscas de tubos, quadrada e redonda	4-3.54
100	Torno mecânico horizontal (Mecanismo de redução do ei xo principal)	3-4.13
101	Lunetas	4-4.47
102	Retificadora portátil	3-4.23
103	Inclinação do carro superior para tornear cónico (Cál culo)	3-4.13
104	Inclinação da régua-guia do aparelho conificador (Cã <u>l</u> culo)	3-4.13
105	Cones normalizados, Morse e Americano (Tabelas)	4-4.31
106	Roscas trapezoidais normalizadas (Métrica, Acme, Den- te de Serra)	4-3.54
107	Roscas multiplas	4-3.51
108	Rosca sem-fim (Sistema módulo)	4-3.47
109	Pastilhas de carboneto metálico	3-5.1
110	Placa lisa e acessórios	4-4.44



IV - Îndice alfabetico de ASSUNTOS TECNOLÓGICOS para TORNEIRO MECÂNICO (Inclui referência e código)

TÍTULO DO ASSUNTO TECNOLÓGICO	Refe- rência	Código de assuntos
Aço ao carbono (Classificações)	011	1-2.3
Aço ac carbono (Noções preliminares)	002	1-2.2
Aços-liga	045	1-2.6
Alargadores (Tipos e usos)	065	3-4.33
Aneis graduados nas maquinas-ferramentas (Calculos)	069	4-3.53
Avanço de corte nas maquinas-ferramentas	046	3-4.1
Broca de centrar	086	3-4.12
Broca helicoidal (Ângulos)	054	3-4.12
Brocas (Nomenclatura, características e tipos)	018	3-4.12
Brocas para machos (Tabelas)	035	3-4.35
Chave de fenda	060	5-1.09
Cones normalizados, morse e americano (Tabelas)	105	4-4.31
Cossinetes	061	3-4.36
Desalinhamento da contra-ponta p/tornear sup. con. (Calc.)	098	3-4.13
Desandadores	034	3-4.35(36)
Desvio da regua-guia do aparelho conificador (Calculo)	104	3-4.13
Engrenagens da grade para roscar no torno (Calculo)	095	3-4.13
Esmerilhadoras ·	030	4-3.42 3-4.21
Ferramentas de corte (Ângulos e tabelas)	048	3-4.11
Ferramentas de corte (Noções gerais de fixação no torno)	083	3-4.13 4-4.2
Ferramentas de corte para o torno (Perfis e aplicações)	084	3-4.13
Ferramentas de corte (Tipos, noções de corte e cunha)	042	3-4.11
Ferro fundido (Tipos, usos e características)	040	1-2.1
Fluidos de corte	021	5-3.2
Gabaritos	038	2-3.2
Goniômetro	027	2-2.4
Inclinação do carro superior p/tornear conico (Calculo)	103	3-4.13
Instrumentos de controle (Calibradores e verificadores)	039	2-3.4
Instrumentos de controle (Calibrador "passa-não-passa")	072	2-3.43
Instrumentos de traçar(Graminho, blocos prism., macac.,cant.)	023	5-1.06(07) 5-2.21(24)

IV - Îndice alfabético de ASSUNTOS TECNOLÓGICOS para TORNEIRO MECÂNICO (Inclui referência e código) (cont.)

TÍTULO DO ASSUNTO TECNOLÓGICO	Refe- rência	Codigo de assuntos
Lubrificação (Sistemas e canais)	080	4-5.1
Lunetas	101	4-4.47
Machos de roscar	032	3-4.35
Mandris e buchas conicas	017	4-4.33(34)
Metais não ferrosos (Ligas)	066	1-3.2
Micrômetro (Funcionamento e leitura)	044	2-2.31
Micrômetro (Graduação em mm com nônio)	051	2-2.31
Micromatro (Graduação em polegadas)	067	2-2.31
Micrômetro (Graduação em polegadas com nônio)	071	2-2.31
Micrômetro (Nomenclatura, tipos e aplicações)	025	2-2.32
Micrômetro (Para medição interna)	073	2-2.32
Molas helicoidais	052	4-3.9
Paquimetro (Apreciação)	050	2-2.21
Paquimetro (Leitura em 0,05 e 0,02mm)	049	2-2.21
Paquimetro (Leitura em frações de polegada)	037	2-2.21
Paquimetro (Nomenclatura, leitura em 0,1mm)	019	2-2.22
Parafusos, porcas e arruelas	- 059	3-3.32
Pastilhas de carboneto metálico	109	3-5.1
Placa arrastadora e arrastador	091	4-4.41
Placa de castanhas independentes	094	4-4.43
Placa lisa e acessórios	110	4-4.44
Placa universal de três castanhas	082	4-4.42
Polias e correias	079	4-3.11(13
Recartilha	093	3-4.13
Régua graduada	007	2-2.1
Relégio comparador	043	2-3.51
Retificadora portátil	102	3-4.23
Rosca sem-fim (Sistema modulo)	108	4-3.47
Roscas (Noções, tipos e nomenclatura)	033	4-3.51
Roscas de tubos, quadrada e redonda	099	4-3.54
Roscas multiplas	107	4-3.51
Roscas trapezoidais normalizadas (Metr.Acme,Dente ser.)	106	4-3.54

IV - Îndice alfabetico de ASSUNTOS TECNOLÓGICOS para TORNEIRO MECÂNICO (Inclui referência e código) (cont.)

TÍTULO DO ASSUNTO TECNOLÓGICO	Refe- rência	Código de assuntos
Roscas triangulares (Características e tabelas)	036	4-3.54
Tolerancias (Sistema ISO)	074	2-6.2
Tórno mecânico horizontal (Cabeçote fixo)	090	3-4.13
Torno mecânico horizontal (Cabeçote movel)	087	3-4.13
Torno mecânico horizontal (Caixa de avanços)	097	3-4.13
Torno mecânico horizontal (Carro principal)	089	3-4.13
Torno mecânico horizontal (Funcion., materiais e con.uso)	088	3-4.13
Torno mecânico horizontal (Mecanismo invers.fuso e da grade)	096	3-4.13
Torno mecânico horizontal (Mec. de redução do eixo princip.)	100	3-4.13
Torno mecânico horizontal (Nomencl., caract. e acessorios)	081	3-4.13
Torno mecânico horizontal (Ponta e contraponta)	092	3-4.13
Velocidade de corte (Conceito, unidades e aplicações)	047	3-4.1
Velocidade de corte na furadeira (Tabela)	020	3-4.12
Velocidade de corte no torno (Tabelas)	085	3-4.13
Verificadores de angulos	031	2-3.2

 V - Îndice geral de ASSUNTOS TECNOLÓGICOS para "MECÂNICA GERAL" por CÓDIGO (inclui-se a referência).
 Coleções consideradas: MECÂNICO AJUSTADOR E TORNEIRO (FIT.001 a 110)

CÓDIGO DE ASSUNTOS	Título do assunto tecnológico	Refe- rência
1-2.1	Ferro fundido (Tipos, usos e características)	040
1-2.2	Aço ao carbono (Noções preliminares)	002
1-2.3	Aço ao carbono (Classificações)	011
1-2.6	Aços - liga	045
1-3.1	Metais não ferrosos (Metais puros)	012
1-3.2	Metais não [errosos (Ligas)	066
2-2.1	Régua graduada	007
2-2.21	Paquimetro com nônio (Leitura em frações de polegada)	037
2-2.21	Paquímetro com nônio (Leitura em 0,05mm e 0,02mm)	049
2-2.21	Paquimetro (Apreciação)	050
2-222	Paquimetro (Nomenclatura e leitura em 0,1mm)	019
2-2.22	Paquimetro (Tipos, características e usos)	024
2-2.31	Micrômetro (Funcionamento e leitura)	044
2-2.31	Micrômetro (Graduação em mm, com nônio)	051
2-2.31	Micrômetro (Graduação em polegadas)	067
2-2.31	Micrômetro (Graduação em polegadas com nônio)	071
2-2.32	Micrômetro (Nomenclatura, tipos e aplicações)	025
2-2.32	Micrômetro (Para medições internas)	073
2-2.4	Goniômetro	027
2-3.1	Regua de controle	00/
2-3.1	Mesa de traçar e controle	004
2-3.2	Esquadro de precisão	005
2-3.2	Verificadores de ângulos	026
2-3.2	Gabaritos	031
2-3.4	Instrumentos de controle (Calibradores e Verificadores)	038 039

V - Indice geral de ASSUNTOS TECNOLÓGICOS para "MECÂNICA GERAL" por (cont.) CÓDIGO (inclui-se a referência) Coleções consideradas: MECÂNICO AJUSTADOR e TORNEIRO (FIT 001 a 110)

CÓDIGO DE ASSUNTOS	Título do assunto tecnológico	REFE - RÊNCIA
2-3.43	Instrumentos de controle (Calibrador "passa-não-passa")	072
2-3.51	Relógio comparador	043
2-6.2	Tolerância (Sistema ISO)	074
3-3.32	Parafusos, porcas e arruelas	059
3-4.1	Avanço de corte nas máquinas-ferramentas	046
3-4.1	Velocidade de corte (Conceito, unidades, aplicações)	047
3-4.11	Ferramentas de corte (Tipos, Noções de corte e cunha)	042
3-4.11	Ferramentas de corte (ângulos e tabelas)	048
3-4.12	Furadeira (Tipos, características e acessórios)	016
3-4.12	Brocas (Nomenclatura, características e tipos)	018
3-4.12	Velocidade de corte na furadeira (Tabela)	020
3-4.12	Broca helicoidal (Ângulos)	054
3-4.12	Furadeiras(Portátil e de coluna)	062
3-4.12	Broca de centrar	086
3-4.13	Torno mecânico horizontal (Nomenclatura, carac. e aces.)	081
3-4.13	Ferramentas de corte (Noções gerais de fixação no torno)	083
3-4.13	Ferramentas de corte para o torno (Perfis e aplicações)	084
3-4.13	Velocidade de corte no torno (Tabelas)	085
3-4.13	Torno mecânico horizontal (Cabeçote movel)	087
3-4.13	Torno mecânico horizontal (Funcionam. materiais cond. uso)	088
3-4.13	Torno mecânico horizontal (Carro principal)	089
3-4.13	Torno mecânico horizontal (Cabeçote fixo)	090
3-4.13	Torno mecânico horizontal (Ponta e contraponta)	092
3-4.13	Recartilha	093
3-4.13	Engrenagens de grade para roscar no torno (Cálculos)	095
3-4.13	Torno mecânico horizontal (Mecanismos de inversão do fuso e da grade)	096
3-4.13	Torno mecânico horizontal (Caixa de avanços)	09
3-4.13	Desalinhamento da contraponta para tornear superfície cônica (Cálculos)	098

V - Índice geral de ASSUNTOS TECNOLÓGICOS para "MECÂNICA GERAL" por CÓDIGO (inclui-se a referência) (cont.) Coleções consideradas: MECÂNICO AJUSTADOR e TORNEIRO (FIT 001 a 110)

		•
CÜDIGO DE ASSUNTOS	Título do assunto tecnológico	REFE - RÊNCIA
3-4.13	Torno mecânico horizontal (Mecanismo de red.do eixo princ.)	100
3-4.13	Inclinação do carro superior para tornear cônico (Cálculo)	103
3-4.13	Desvio da Regua-guia do aparelho conificador (Calculo)	104
3-4.14	Plaina limadora (Nomenclatura e características)	041
3-4.14	Velocidade de corte na plaina limadora (Tabelas)	068
3-4.14	Plaina limadora (Cabeçote e avanços automáticos)	070
3-4.15	Fresas de escarear e rebaixar	022
3-4.16	Serra de fita para metais	055
3-4.16	Serra alternativa	056
3-4.16	Lâminas de serras para maquinas	057
3.4.21	Esmerilhadoras	030
3-4.23	Retificadora portatil	102
3-4.31	Limas	001
3-4.32	Raspadores (Tipos e características)	075
3-4.32	Alargadores (Tipos e usos)	065
3-4.34	Talhadeira e bedame	029
3-4.35	Machos de roscar	032
3-4.35	Brocas para machos (Tabelas)	035
3-4.35	Desandadores	034
3-4.36	Desandadores	034
3-4.36	Cossinetes	061
3-4.37	Serra manual	028
3-5 1	Pastilhas de camba Caración	

3-5.1	Pastilhas de	carbonêto	metálico		109
				·	100

4-2.25	Buchas de fricção e mancais	078
4-2.26	Rolamentos	077

4-3.11	Polias e correias	079
4-3.13	Polias e correias	079
4-3.42	Engrenagens da grade para roscar no torno (Calculo)	095

V - Îndice geral de ASSUNTOS TECNOLÓGICOS para "MECÂNICA GERAL" por CÓDIGO (inclui-se a referência). (cont.) Coleções consideradas: MECÂNICO AJUSTADOR E TORNEIRO (FIT. 001 a 110)

CÓDIGO DE ASSUNTOS	Título do assunto tecnológico	
4-3.47	Rosca sem-fim(Sistema modulo)	108
4-3.51	Roscas (Noções, tipos, nomenclatura)	033
4-3.51	Roscas multiplas	107
4-3.53	Anéis graduados das máquinas-ferramentas (Cálculos)	069
4-3.54	Roscas triangulares (Características e tabelas)	036
4-3.54	Roscas de tubos, quadrada e redonda	099
4-3.54	Roscas trapezoidais normalizadas (Métrica, Acme, Den- te de serra)	106
4-3.9	Molas helicoidais	052

		•
4-4.2	Ferramentas de corte (Noções gerais de fixação no tor no	083
4-4.31	Cones normalizados, Morse e Americano (Tabelas)	105
4-4.33	Mandris e buchas cônicas	017
4-4.34	Mandris e buchas cônicas	017
4-4.41	Placa arrastadora e arrastador	091
4-4.42	Placa universal de tres castanhas	.082
4-4.43	Placa de castanhas independentes	094
4-4.44	Placa lisa e acessórios	110
4-4.47	Lunetas	101
4-4.51	Elementos de fixação (Morsas de maquinas)	064

4-5.1	Lubrificação (Sistemas e canais)	080

5-1.01	Tesoura de mão e de bancada	014
5-1.02	Martelo e macete	013
5-1.03	Punção de bico	009
5-1.04	Instrumentos de traçar (Régua, Riscador e Esquadro)	008
5-1.05	Compassos de ponta e de centrar	010
5-1.06	Instrumentos de traçar (Graminhos, Blocos prismã- ticos, Macacos e cantoneiras)	023
5-1.07	Instrumentos de traçar (Graminhos, Blocos prisma - ticos, Macacos e cantoneiras)	023
5-1.08	Chaves de aperto	058


V - Îndice geral de ASSUNTOS TECNOLÓGICOS para "MECÂNICA GERAL" por CÓDIGO (inclui-se a referência) (cont.)Coleções consideradas: MECÂNICO AJUSTADOR e TORNEIRO (FIT 001 a 110)

REFE -

CODIGO DE


ASSUNTOS	Título do assunto tecnológicos	
5-1.09	Chave de fenda	060
5-2.11	Morsa de bancada	003
5-2.13	Acessórios para fixar peças (Chapas e Grampos em C)	015
5-2.13	Elementos de fixação (Morsa de mão e Alicate de pressão)	063
5-2.14	Alicates	053
5-2.14	Elementos de fixação (Morsa de mão e Alicate de pressão)	063
5-2.21	Instrumentos de traçar (Graminhos, Blocos Prismáticos, Macacos e Cantoneiras)	023
5-2.23	Prensas manuais (De coluna)	076
5-2.24	Instrumentos de traçar(Graminho, Blocos Prismáticos, Macacos e Cantoneiras)	023

5-3	.1	Substâncias para	recobrirem superfícies a traçar	006	i
5-3	.2	Fluídos de corte		021	



ADVERTÊNCIAS

- As folhas incluidas a seguir servirão de padrão para imprimir matrizes ou stenceis para máquinas offset de oficina, mimeografos ou outros tipos de duplicadores.
 Devem ser tratadas com cuidado a fim de não danificar o papel, nem manchar sua superfície.
- 2) É conveniente que as folhas sejam verificadas antes de realizar a impressão das matrizes, podendo retocar-se com lápis comum ou tintas de desenho os traços demasiadamente fra cos, assim como cobrir as manchas e imperfeições com "guache" (branco).
- 3) Os anexos que devam fazer-se nas folhas, por exemplo código local, podem escrever-se em papel branco e colar-se no lugar correspondente. O mesmo vale para corrigir erros e outras falhas.



OPERAÇÃO:

TORNEAR SUPERFICIE CILINDRICA EXTERNA NA PLACA UNIVERSAL


REFER.: F 0.01/T 1/3

COD. LOCAL:

E uma operação que consiste em dar forma cilindrica a um material em rotação, submetido a ação de uma ferra-

menta de corte (fig. 1).

E uma das operações mais executadas no tôrno com o fim de obter formas cilíndricas definitivas (eixos e bu chas) ou também preparar o material para outras operações.




PROCESSO DE EXECUÇÃO

19 Passo Prenda o material.

OBSERVAÇÕES

l Deixe para fora das castanhas um comprimento maior que a parte a ser cilindrada (fig. 2) que não supere em tres vezes o diâmetro .

2 U material deve estar centra do; caso contrario mude a posição, girando-o um pouco sobre si mesmo até conseguir melhor centra gem.



PRECAUÇÃO CERTIFIQUE-SE DE QUE O MATERIAL ESTEJA
BEM PRESO NAS CASTANHAS.

20 Passo Monte a ferramenta.

<u>a</u> Deixe a ponta da ferramenta para fora o suficiente para que o porta-ferramentas não encoste na castanha (fig. 3).



Fig. 3

b Fixe o porta-ferramentas de modo que êle tenha o māxi mo de apoio possīvel sobre o carro (fig. 4).




Fig. 4

COD. LOCAL:

OBSERVAÇÃO

A ponta da ferramenta deverá estar na altura do eixo do torno. Para isso, usa-se a contraponta do cabecote movel como referência (fig. 5).



Fig. 5

30 Passo Regule o torno na rotação nele indicada.

40 Passo Marque o comprimento a tornear sobre o malerial.

> Desloque a ferramenta até o comprimento desejado, medindo com regua graduada (fig. 6) ou paquimetro (fig. 7).






Fig. 6




Ligue o tôrno e faça um risco de referência (fig. 8).


59 Passo Determine a profundidade do corte.

> Ligue o torno e aproxime a ferramen ta até colocá-la em contato com o material (fig. 9).





- Desloque a ferramenta para a direita para que ela fique fora do material.
- Acerte o ponto <u>O</u> do anel graduado pela linha de referência (fig. 10) e penetre a ferramenta de uma determinada profundida de (fig. 11).



TORNEAR SUPERFICIE CILINDRICA EXTERNA NA PLACA UNIVERSAL

REFER.:F0 .01/T 3/3


COD. LOCAL:

69 Passo Torneie no diametro.


- a Com avanço manual, faça um rebaixo de aproximadamente 3 mm (fig. 12).
- _b Recue a ferramenta.
- <u>c</u> Desligue a maquina.

PRECAUÇÃO

DEIXE O TÔRNO PARAR POR SI MESMO



- <u>d</u> Verifique com o paquímetro o diâmetro obtido no rebaixo (fig. 13).
- <u>e</u> Torneie, completando o pas se até a marca que determina o comprimento.




OBSERVAÇÃO Usar fluido de corte, se necessário

<u>f</u> Repita a indicação (e), tantas vêzes quantas forem necessãrias para atingir o diâmetro desejado.

VOCABULÁRIO TECNICO

REGUA GRADUADA escala




FACEAR

Facear e fazer no material uma superficie plana perpendicular ao eixo do tôrno, mediante a ação de uma ferramenta de corte que se desloca por meio

do carro transversal (fig. 1).

Esta operação e realizada na maioria das peças que se executam no torno tais como: eixos, parafusos, porcas e buchas.

O faceamento serve para obter uma fa ce de referência (fig. 2) ou, ainda, como passo previo à furação.




PROCESSO DE EXECUÇÃO

10 Passo Prenda o material na placa universal.

OBSERVAÇÕES

- 1 Deve-se deixar para fora da placa um comprimento \underline{L} , menor ou igual a três vêzes o diâmetro do material .
- 2 U materia: deverá estar centrado; caso contrário, mude sua posição, fazendo-o girar um pouco sobre si mesmo.



<u>a</u> Coloque a ferramenta no suporte.

OBSERVAÇÃO

A distância \underline{A} da ferramenta devera ser a menor possivel (fig. 4).

<u>b</u> Prenda o suporte de modo que êle tenha o máximo de apoio sobre o carro (fig. 5).

OBSERVAÇÕES

- 1 A ponta da ferramenta deve situar-se na altura do centro do tôr no. Para isso, usa-se a contrapon ta como referência.
- 2 A aresta de corte da ferramenta deve ficar em angulo com a face do material (fig. 6)







Fig. 2







2/2

COD. LOCAL:


30 Passo Aproxime a ferramenta da peça, deslocando o carro principal e $f_{\underline{i}}$ xe-o.

40 Passo Ligue o tôrmo.

OBSERVAÇÃO

Consultar tabela de rotações.

50 Passo Faceie.






Fig. 7

- b Avance a ferramenta até o centro do material.
- <u>c</u> Faça penetrar a ferramenta de aproximadamente o,2mm.
- __d Desloque lentamente a ferramenta ate a periferia (fig. 1).

OBSERVAÇÃO

No caso de ser necessario retirar muito material na face, o faceamento se realiza da periferia para o centro da peça, com a ferramenta indicada na figura 8.




Fig. 8


<u>e</u> Repita as indicações <u>b</u>, <u>c</u> e <u>d</u> até completar o faceamento.

FAZER FURO DE CENTRO


REFER.:FO .03/T 1/2


COD. LOCAL:

Fazer furo de centro e abrir um orificio de forma e dimensão determinadas, com uma ferramenta denominada broca de centrar (fig. 1).



Esta operação \tilde{e} feita geralmente em materiais que necessitam ser trabalha dos entrepontas (fig. 2) ou na placa e ponta (fig. 3). As vezes, faz-se fu ro de centro como passo previo para furar com broca comum.





PROCESSO DE EXECUÇÃO

10 Passo Centre e prenda o material.

20 Passo Faceie

39 Passo Monte a broca.

<u>a</u> Coloque o mandril porta-brocas no mangote (fig. 4).

OBSERVAÇÃO

Os cones devem estar limpos.


<u>b</u> Prenda a broca no mandril.


OBSERVAÇÃO

A broca é selecionada em tabelas, de acôrdo com o diâmetro do material.

<u>c</u> Aproxime a broca do material deslocando o cabeçote (fig. 5).

<u>d</u> Fixe o cabeçote.





CBC

49 Passo Ligue o tôrno.

OBSERVAÇÃO

A velocidade de corte é selecionada em tabelas.

FAZER FURO DE CENTRO

50 Passo Faça o furo de centro.

_a Acione, com movimento lento e uniforme, o volante do cabeçote. fazendo penetrar parte da broca. OBSERVAÇÕES

1 A broca deve estar alinhada com o eixo do material. Caso con trario, corrija o alinhamento por meio dos parafusos de regulagem do cabeçote (fig. 6).

2 Usar fluido de corte conforme a tabela.

<u>b</u> Afaste a broca para permitir a saída dos cavacos e para limpā-la.

OBSERVAÇÃO

A limpeza da broca se faz com pincel.

<u>c</u> Repita as indicações <u>a</u> e <u>b</u> até obter a medida D (fig. 7).




Fig. 6




Fig. 7

TORNEAR SUPERFÍCIE CILÍNDRICA
NA PLACA E PONTA

REFER.:FO .04/T 1/3

COD. LOCAL:

É uma operação que consiste em tornear o material estando um dos seus extremos preso na placa universal e o outro apoiado na contraponta (fig. 1).



Fig. 1

Aplica-se quando o material a tornear e longo, pois este, somente preso na placa universal, flexionaria sob a ação da ferramenta (fig. 2).




Fig. 2

PROCESSO DE EXECUÇÃO

19 Passo Faça furo de centro numa extremidade do material.

29 Passo Coloque a contraponta no mangote.

OBSERVAÇÃO


Os cones devem estar limpos.

30 Passo Monte o material.

- <u>a</u> Aperte suavemente o material na placa unive<u>r</u> sal.
- <u>b</u> Aproxime a contrapon ta deslocando o cabeçote movel e fixe-o

OBSERVAÇÕES

l Verificar o alinhamento da contraponta pe la referência A (fig.3) e corrigir, se necessário.




TORNEAR SUPERFICIE CILINDRICA . NA PLACA E PONTA

REFER.: F 0.04/T

2/3

COD. LOCAL:

2 O mangote deve ficar fora do cabeçote 2 vêzes o seu diâmetro, no máximo (fig. 4).



<u>c</u> Introduza a contraponta no furo do centro, girando o volante do cabeçote movel.

Fig. 4

OBSERVAÇÃO

Lubrificar o furo de centro.

- <u>d</u> Verifique a centricidade do material e fixe definitivamente na placa universal.
- e Ajuste a contraponta e fixe o mangote através do manipulo.

40 Passo Prenda a ferramenta.

59 Passo Verifique o paralelismo.

<u>a</u> Ligue o tôrno.

OBSERVAÇÃO

Determinar a rotação em tabela.

<u>b</u> Faça um rebaixo no extremo do material (fig. 5) e tome referência da profundidade do corte no anel graduado.




Fig. 5

- <u>c</u> Retire a ferramenta e desloque-a para realizar o outro reba<u>i</u> xo com a mesma profundidade de corte anterior.
- <u>d</u> Recue a ferramenta e meça os diâmetros dos rebaixos, com paquímetro.



TORNEAR SUPERFICIE CILINDRICA
NA PLACA E PONTA

REFER.: F0 .04/T 3/3


COD. LOCAL:

OBSERVAÇÃO


Se o diâmetro do rebaixo proximo à contrapon ta for maior, desloca-se o cabeçote movel no sentido \underline{X} (fig. 6); se for menor, no sentido \underline{Y} .

60 Passo Torneic na medida.

OBSERVAÇÕES



- 1 A peça somente deve ser retirada da placa depois de terminada, para evitar nova centragem.
- 2 Verificar frequentemente o ajuste da contraponta e a lubrif \underline{i} cação.




AFIAR FERRAMENTA DE DESBASTAR

REFER.:FO .05/T 1/4

COD. LOCAL:

Afiar e esmerilhar as superficies em ângulo da parte cortante de uma ferramenta, para fazer ou refazer a aresta de corte (fig. 1).

Esta operação e feita para que a ferramenta de desbastar possua as condições ideais de desbaste, de modo a facilitar o corte, evitando consequentemen te maior aquecimento do material e maior consumo de energia.



O PROCESSO DE EXECUÇÃO DESTA OPERAÇÃO É BÁSICO, POIS ÊLE DEVERÁ SER SEGUIDO PARA A AFIAÇÃO DAS DEMAIS FERRAMENTAS DE AÇO RÁPIDO.

Na indústria, quando hã secção especializada, a afiação faz-se <u>ge</u>ralmente em esmerilhadoras apropriadas ou em afiadoras.

PROCESSO DE EXECUÇÃO

19 Passo Esmerilhe a superficie lateral A (fig. 2), para obter o ângulo de rendimento (fig. 3) e, também, o ângulo de incidência lateral (fig. 4).




Fig. 4




Fig. 2






Fig. 3


	ODDR 4 G T O	REFER.:F0.05/T	2/4
CBC	OPERAÇÃO: AFIAR FERRAMENTA DE DESBASTAR	COD. LOCAL:	
	OBSERVAÇÃO Consultar a tabela de ângulos de ferramentas. PRECAUÇÃO Use óculos ou máscaras de proteção para os olho)
	a Segure o bite conforme fig. 5 e esmerilhe conforme fig. 6, inclinan do-o ligeiramente, a fim de obter, ao mesmo tempo, o ângulo de incidên cia lateral.	5	/
	PRECAUÇÃO Segure o bite com firmeza e observe que a espera esteja próxima do rebôlo. OBSERVAÇÃO O bite deve ser constantemente esfria do em água.		1
	b Verifique o angulo com transferi- dor (fig. 7) ou com verificador fixo (fig. 8), olhando contra a luz.	Fig. 6	7
	c Verifique o ângulo de incidência com verificador fixo, estando o bite preso no suporte e sobre o desem peno (fig. 9).		
	Fig. 7		




29 Passo Esmerilhe a superficie frontal B conforme indicado na fig. 10 e

verifique o ângulo de ponta (fig. 11). Verifique também o ângulo de incidência frontal <u>f</u> (fig. 12).









39 Passo Esmerilhe a superficie superior C e verifique o ângulo de cu nha (fig. 13).

OBSERVAÇÕES

l A aresta de corte deve ficar em posição horizontal (fig. 14) e paralela ã periferia do rebolo (fig. 15).

2 Costuma-se também utilizar o rebolo tipo "copo" para que as faces esmerilhadas fiquem planas.












Fig. 15

40 Passo Termine o gume com pedra manual de afiar.

a Esmerilhe a face de incidên cia lateral (figura 16).

<u>b</u> Esmerilhe a face de ataque(fig. 17).





VOCABULÁRIO TECNICO

SUPORTE - porta-ferramentas, porta-bites. ĀNGULO DE INCIDÊNCIA - ângulo de folga.

TORNEAR SUPERFICIE CÔNICA EXTERNA USANDO O CARRO SUPERIOR

E dar forma cônica no material em rotação, fazendo deslocar a ferramenta obliquamente ao eixo do tôrno, conforme a inclinação dada ao carro superior (fig. 1).

Suas principais aplicações são na construção de pontas de tornos, buchas de redução, sedes de valvulas e pinos cônicos.




Fig. 1

PROCESSO DE EXECUÇÃO


19 Passo Torneie cilindricamente o material, deixando-o no diâmetro maior do cone.

OBSERVAÇÃO

Usar fluido de corte.

29 Passo Incline o carro superior.

- <u>a</u> Solte os paratusos da base
- <u>b</u> Gire o carro no ângulo desejado, observando a graduação angular (figs. 2 e 3).
- <u>c</u> Aperte os parafusos da base.



39 Passo Corrija a posição da ferramenta.

OBSERVAÇÃO

A ferramenta tem que estar rigorosamente na altura do centro e perpendicular à geratriz do cone (fig. 4).


49 Passo

Coloque o carro principal em posição de tornear o cone.

a Gire a manivela do carro superior deslocando-a totalmente para frente.

<u>b</u> Desloque o carro principal para a Fig. 4 esquerda até que a ponta da ferramenta ultrapasse de 5mm, aproximadamente, o comprimento do cone (fig. 4).

<u>c</u> Fixe o carro principal apertando o parafuso \underline{A} (fig. 2).



69 Passo

Inicie o torneamento pelo extremo B do material (fig. 5), com passes finos, girando a manivela do carro, lentamente.

OBSERVAÇÃO

l Trocar de mão, na manivela, de modo que não se interrompa o corte.

2 Usar fluido de corte.




Fig. 5

70 Passo Verifique o ângulo do cone, quando êle estiver mais ou menos na metade do torneado (figs. 6 e 7) e corrija, se necessário.




Fig. 6 Verificação com goniômetro (Cone pouco preciso)




Fig. 7 Verificação com ca librador (Cone de precisão)



TORNEAR SUPERFÍCIE CÔNICA EXTERNA
USANDO O CARRO SUPERIOR

REFER.:F0 .06/T 3/3

COD. LOCAL:



OBSERVAÇÃO

Quando a verificação se faz com calibrador, deve-se afastar a ferramenta, transversalmente, limpar o material e o calibrador.

PRECAUÇÃO

PARA EVITAR FERIR-SE, AFASTE A FERRAMENTA E CUBRA SUA PONTA COM PROTETOR DE CHUMBO OU COURO OU MADEIRA.

80 Passo Repita as indicações do 60 e 70 passos, até terminar a operação.

VOCABULÁRIO TECNICO

CARRO SUPERIOR espera, carro orientavel

GONIÔMETRO transferidor

35.

1/3

COD. LOCAL:

Esta operação consiste em fazer um furo cilindrico por deslocamento de uma broca montada no cabeçote movel com o material em rotação (fig. 1).




Fig. 1


Serve, em geral, de preparação do material para operações posteriores de torneado, roscado interno e calibragem com alargador.

PROCESSO DE EXECUÇÃO

19 Passo Faceie.


29 Passo Faça um furo de centro.

3º Passo Verifique o diâmetro da broca, com o paquimetro, medindo sobre as guias, sem gira-la (fig. 2).



OBSERVAÇÃO

No caso de broca de mais de 12 mm, as vêzes, e necessario fazer um furo inicial de diâmetro um pouco maior que o da alma da broca (figs. 3 e 4).






Fig. 4

REFER.: F 0.07/T


2/3

COD. LOCAL:

40 Passo Monte a broca helicoidal.

OBSERVAÇÕES

l a broca de haste cilíndrica é fixada no mandril;







Fig. 6

2 a broca de haste cônica (fig. 5) é fixada diretamente no cone do mangote ou com auxílio de bucha de redução (fig. 6).

50 Passo Prepare o tôrno.

- a determine a rotação da broca consultando tabela;
- <u>b</u> aproxime o cabeçote movel de modo que a ponta da broca fique a mais ou menos 10 mm do material (fig. 7) e fixe-o.



OBSERVAÇÃO

O mangote deve ficar o mais dentro possível de seu alojamento.

60 Passo Inicie o furo fazendo avançar a broca com giro do volante do cabeçote movel até que comece a cortar.

OBSERVAÇÃO

Caso a broca oscile, deve-se prender um material macio no porta-ferramenta, fazendo-o avançar até forçar suavemente a broca, a medida que a sua ponta penetra na perca (fig. 8).





Fig. 8



Neste caso, os gumes da broca devem estar em posição vertical (fig. 9). Apos a ponta da broca penetrar, retire o material utilizado como apoio.


70 Passo Continue a furar, fazendo penetrar a broca.

OBSERVAÇÕES

- l retirar frequentemente a broca da peça para limpā-la com um pincel;
- 2 refrigerar adequadamente.
- 89 Passo Termine o furo na profundidade desejada.

OBSERVAÇÃO

A profundidade do furo pode ser controlada pela escala existente no mangote (fig. 10), ou com uma referência sobre a broca



90 Passo Verifique a profundidade.

- <u>a</u> Afaste o cabeçote mõvel;
- <u>b</u> Limpe o furo;
- ___c Verifique a profundidade do furo com a ajuda de um calibre de profundidade (fig. 12).





Fig. 12

OBSERVAÇÃO

Leve em conta a parte cônica da ponta da broca.



SANGRAR E CORTAR NO TORNO


REFER.: F 0.08/T

1/2

COD. LOCAL:

E uma operação que consiste em abrir canais através da ação de uma ferramen ta especial que penetra no material, perpendicularmente ao eixo do torno, po dendo chegar a separar o material, em cujo caso se obtem o corte (fig. 1).

E aplicado na construção de arruelas, polias e eixos roscados, principalmente.



PROCESSO DE EXECUÇÃO

19 Passo Prenda o material.

OBSERVAÇÃO

Fixe o material de modo que o canal a ser feito fique o mais pro ximo possível da placa (fig. 1), para evitar flexão da peça.

20 Passo Prenda a ferramenta.

OBSERVAÇÕES

- 1 0 balanço B deve ser o menor possível (fig. 2).
- 2 0 corte da ferramenta deve estar na altura do eixo do tôrno.
- 3 O eixo da ferramenta deve ficar perpendicularmente ao eixo do tôrno.




Fig. 2




Fig. 3


30 Passo Marque a largura do canal (fig. 4).

OBSERVAÇÃO

A marcação pode também ser feita diretamente com a ferramenta.

40 Passo Prepare o tôrno.


- <u>a</u> Localize a ferramenta entre as marcas do canal e fixe o ca<u>r</u> ro longitudinal.
- <u>b</u> Determine a rotação adequada.
- 59 Passo Faça o canal.
 - <u>a</u> avance a ferramenta até t<u>o</u> car de leve no material (fig.5)




2/2


e tome referencia no anel graduado do carro transversal (fig. 6), para controlar a profundidade.

- <u>b</u> Avance a ferramenta cuidadosa mente próximo a marca limite (fi gura 7), deixando material para o acabamento.
- <u>c</u> Afaste a ferramenta e desl<u>o</u> que-a para o outro lado do canal e repita a indicação anterior





d Termine o canal, faceando os flancos primeiramente (fig. 9) e depois o fundo (fig. 10).






Fig. 9




Fig. 10


OBSERVAÇÃO

Verifique o corte da ferramenta e afie se necessario, antes de terminar.

6º Passo *Corte* (se a operação é cortar).

OBSERVAÇÃO

Para cortar repita <u>a</u> e <u>b</u> do 50 passo, até que a peça se despre<u>n</u> da do material (fig. 11).








ROSCAR COM MACHO NO TÔRNO

REFER.:FO .09/T 1/3


COD. LOCAL:

Roscar com macho no torno é fazer roscas internas, com uma ferramenta chama da macho (fig. 1), em uma peça que préviamente foi furada adecuadamente.

Aplica-se esporadicamente, aproveitando a montagem no torno, e que necessita furos roscados de pequenos diametros.



PROCESSO DE EXECUÇÃO



10 Passo Fure na medida.

OBSERVAÇÃO

Consulte a tabela de brocas para machos.

20 Passo Prepare o torno.

- _a Monte o mandril no mangote.
- <u>b</u> Prenda o macho nº 1 (desbastador) no mandril.
- <u>c</u> Aproxime o cabeçote movel até que a parte conica do macho pene tre no furo (fig. 1).

30 Passo Inicie a rôsca.

- a Lubrifique o macho com fluido de corte adequado.
- b Gire a placa com a mão e, simultaneamente, pressione o macho através do cabeçote movel, até que penetre uns 4 filêtes.

49 Passo Termine de passar o macho no 1 (desbastador).

- _a Solte o macho do mandril e afaste o cabeçote móvel deixando o macho na peça.
- _b Coloque o desandador no macho e trave a arvore do torno (figura 3).

OBSERVAÇÃO

Use desandador adequado ao tamanho do macho.

<u>c</u> Faca a penetração do macho girando o desandador; por cada volta de penetração , gire meia volta em sentido contrario, a fim de quebrar o cavaco, lubrificando constantemente (fig. 4).




Fig. 4

OBSERVAÇÃO


Tratando-se de furo não passante, marque no macho o comprimento roscar e tome cuidado ao se aproxi mar do final.

50 Passo Termine a rôsca.

Passe os machos nº 2 (intermediário) e nº 3 (acabador), repetin do os passos anteriores.

OBSERVAÇÃO

Introduza os machos fazendo-os coincidir com os filetes abertos anteriormente.



CBC

ROSCAR COM MACHO NO TÖRNO

COD. LOCAL:

ABRIR RÔSCA COM MACHOS, COM FUROS DE CENTRO (Fig. 5).

19 Passo Prepare o tômo.

a Prenda o macho nº 1 (desbastador) no desandador.

OBSERVAÇÃO

Use desandador adequado.




Fig. 5

- <u>b</u> Coloque o macho no furo da peça, encoste-o na contraponta fixe o cabeçote movel (fig. 5).
- _c Apoie um braço do desandador a uma parte fixa e plana do carro superior, conforme figura 5.
- <u>d</u> Lubrifique o macho com fluido de corte adequado.

20 Passo Inicie a rôsca.

- <u>a</u> Gire a placa com a mão e acompanhe a penetração do macho girando o volante do cabeçote movel.
- <u>b</u> Faça penetrar o macho, repetindo a indicação a, até terminar de passar o macho nº 1 (desbastador);por cada volta de penetração gire o desandador meia volta ao contrário, a fim de quebrar o ca vaco.

OBSERVAÇÃO

Limpe e lubrifique frequentemente o macho,


30 Passo Termine a rôsca.

Passe os machos nº 2 (intermediario) e o nº 3 (acabador), repetin do os passos anteriores.

OBSERVAÇÃO

Introduza os machos coincidindo com os filetes abertos anteriormente.

3/3



TORNEAR SUPERFICIE CILINDRICA INTERNA (PASSANTE)

REFER.: F 0. 10/T

1/2

COD. LOCAL:


Consiste em fazer uma superfície cilíndrica interna, pela ação da ferramen ta deslocando paralelamente ao eixo do torno. Conhece-se, também com o no me de broquear.

Realiza-se para obter furos cilíndricos precisos em buchas, polías e engre nagens, principalmente.

PROCESSO DE EXECUÇÃO

19 Passo Prenda a peça.

- a Deixe a face da peça afastada da placa, o necessário para saída da ponta da ferramenta e dos cavacos (fig. 1).
- b Centre a peça.



num diametro aproximadamente 2mm menor que o diametro nominal.



39 Passo Monte a ferramenta.

<u>a</u> Deixe para fora do porta-ferramentas um comprimento suficien te para broquear (fig. 2).

OBSERVAÇÃO

A ferramenta deve ser a mais grossa possível.





Fig. 2

OBSERVAÇÃO

A ponta da ferramenta deve estar na altura do centro e o corpo paralelo ao eixo do torno (figs. 3 e 4).



TORNEAR SUPERFICIE CILINDRICA INTERNA (PASSANTE)

REFER.: FO. 10/T 2/2

COD. LOCAL:

49 Passo Prepare e ligue o torno. OBSERVAÇÃO

Consulte a tabela para determinar a rotação e o AVANÇO.


50 Passo Inicie o torneamento.

> a Faça a ferramenta penetrar furo e desloque-a transversalmente, até que a ponta toque na peça (fig. 5).

b Faça um rebaixo na bôca do furo, para servir de base para medi ção (fig. 6).

c Pare o tôrno, afaste a ferramenta no sentido longitudinal tome a medida com paquimetro (figura 7).

d Calcule quanto deve tornear e de os passos necessários, até obter um diâmetro 0,2mm menor que o final, para acabamento.



a Reafie a ferramenta, se necessārio.

b Consulte a tabela e determine o avanço para dar o acabamento.

c Faça um rebaixo com a profundidade final e verifique a medida.

d Termine o passe.




Fig. 5





Fig. 6



70 Passo Verifique.


OBSERVAÇÃO

Os furos, conforme sua precisão, podem ser verificados com paqui metro, imicro, calibrador tampão ou com a peça que entrará no $f\underline{u}$ ro.


ROSCAR COM TARRAXA NO TÔRNO

Roscar com tarraxa no tôrno é uma operação que consiste em fazer rôsca, no máximo até 12mm de diâmetro, sôbre um material cilindrico, mediante uma tarraxa apoiada na contraponta (fig. 1).

Realiza-se quando a rôsca é de pouca precisão ou para terminar rôscas prèviamente desbastadas no tôrno com ferramenta.



PROCESSO DE EXECUÇÃO




10 Passo Prepare o material a ser roscado.


- ___a Faça o chanfro (fig. 2).
- b Verifique se o diâmetro está de acôrdo com a tarraxa a ser usada.

20 Passo Prepare a tarraxa.

- ___a Coloque o cossinete no desa<u>n</u> dador.
- <u>b</u> Regule o cossinete com aux<u>i</u>
 lio dos parafusos do desandador,
 verificando com um parafuso c<u>a</u>
 librador (fig. 3).



39 Passo Aproxime o cabeçote movel do material e apoie a tarraxa como in dica a fig. 4, e fixe-o.



OBSERVAÇÃO

O cone de entrada da tarraxa de ve ficar para o lado do mate - rial.

Fig. 4

40 Passo Inicie a rôsca.

- <u>a</u> Aproxime a tarraxa avançando o mangote até que a entrada e<u>n</u> coste no chanfro.
- <u>b</u> Gire a placa do tôrno à mão e o volante do cabeçote móvel, s<u>i</u> multâneamente, para acompanhar o avanço da tarraxa.

OBSERVAÇÃO

Use lubrificante adequado.

<u>c</u> Afaste o mangote girando a placa no sentido contrário e <u>reti</u> re a tarraxa.

50 Passo Termine a rôsca

- a Regule o cossinete com os parafusos do desandador verificando com o parafuso calibrador.
 - b Repita o 40 passo.

. * > c · <

c Verifique a rôsca com uma porca calibrada.


OBSERVAÇÕES

- l Em caso de rôsca de passo fino, pode-se executar com uma só passada.
- 2 Pode-se também fazer roscas com o diâmetro acima de 12mm. Para isso, $\bar{\rm e}$ necessário desbastar previamente com a ferramenta.

1/2

É uma operação que se realiza em materiais montados entre as duas pontas do tôrno e que giram arrastadas por um arrastador.

Executa-se em peças que devem conservar os centros para facil centragem posterior (fig. 1).



PROCESSO DE EXECUÇÃO

19 Passo Faça furos de centro nos extremos.

Fig. 1

20 Passo Prepare o tôrno.

<u>a</u> Monte a placa de a<u>r</u> raste.

OBSERVAÇÃO

Limpar as roscas e os cones.

b Monte as pontas.




Fig. 2

OBSERVAÇÃO

Verifique a centragem e o alinhamento das pontas; corrija, se necessário (fig. 2).

39 Passo Monte o material e o arrastador.

<u>a</u> Afaste e fixe o cabeçote mõvel na posição adequada (fig. 3).




Fig. 3



TORNEAR SUPERFICIE CILINDRICA ENTREPONTAS

REFER.: F 0.12/T

2/2

COD. LOCAL:

- b Coloque o arrastador sem fixá-lo.
- ___c Ajuste o material entre as pontas e fixe o mangote.

OBSERVAÇÕES

- 1 Lubrificar os centros.
- 2 A peça deve girar livremente sem folga entre as pontas.
- d Posicione e fixe o arrastador (fig. 4).

OBSERVAÇÃO

Em caso de superfícies ja usinadas, usar proteção.



PRECAUÇÃO

Fig. 4

Verificar se a placa e o arrastador estão bem presos e se não batem no carro superior.

49 Passo

Monte a ferramenta e cilindre.

OBSERVAÇÃO

Verificar o paralelismo com o paquimetro ou com micrometro e corrija se necessario.

PRECAUÇÃO

Verificar constantemente o ajuste das pontas e lubrifica-los, pois, durante o torneamento, a peça se aquece e se dilata, razão pela qual as pontas devem ser reajustadas.



RECARTILHAR NO TÔRNO


REFER.: F 0.13/T

1/3

COD. LOCAL:

Recartilhar no tôrno e produzir sulcos paralelos ou cruzados, com uma ferramenta chamada Recartilha, sôbre um material em movimento, comprimido pelos rolêtes (fig. 1).

Executa-se o recartilhado para evitar que a mão deslize quando se manipula uma peça e, em certos casos, para melhorar seu aspecto. As figuras 2 e 3 mostram exemplos de peças recartilhadas.









PROCESSO DE EXECUÇÃO


1º Passo Torneie a parte a ser recartilhada, deixando-a lisa, limpa e com um diâmetro ligeiramente menor da medida final, dependendo: do ma terial da peça, do passo e do ângulo das estrias dos rolêtes.

OBSERVAÇÃO

Consultar a tabela de recartilhados.

20 Passo Monte a recartilha, verificando:

- a) a altura (a recartilha deverá ficar na altura do eixo da peça - fig. 4);
- b) o alinhamento (a recartilha, deverá ficar perpendicular à superfície a ser recartilhada fig. 5).






Fig. 5

2/3

COD. LOCAL:

30	Passo	Recartilhe.
JT	rassu	necurverie.

- __a Desloque a recartilha até próximo ao extremo da parte a ser recartilhada.
 - b Ligue o tôrno.

OBSERVAÇÃO

Consultar a tabela e determinar o AVANÇO e a ROTAÇÃO.

- c Avance a recartilha transversalmente até marcar o material e desloque-a, um pouco, no sentido longitudinal.
 - d Desligue o tôrno e examine a zona recartilhada.

OBSERVAÇÃO

Caso o recartilhado fique irregular (fig. 6), corrija-o, repetindo os itens \underline{a} , \underline{b} , \underline{c} e \underline{d} desta fase, até êle ficar uniforme (fig. 7).

- <u>e</u> Ligue o tôrno e engate o carro longitudinal.
- <u>f</u> Recartilhe toda a superf<u>í</u> cie desejada.



Fig. 6



Fig. 7

OBSERVAÇÃO

Usar querozene para remover tôdas as partículas de material.

g Faça avançar o carro em sentido contrário e repasse a recartilha.

PRECAUÇÃO

A peça deve ficar bem fixada, a fim de evitar o perigo dela escapar-se, danificando a máquina e ferindo o operador.

OBSERVAÇÃO

Os recartilhados cruzados devem formar piramides pontiagudas (fig. 8).




Fig. 8



RECARTILHAR NO TÔRNO

REFER.: F 0.13/T 3/3

COD. LOCAL:

Os recartilhados paralelos formam estrias perfeitas (fig.9). Os recartilhados cruzados podem ter diferentes ângulos, conforme sua finalidade. Os paralelos, em alguns casos, podem ser inclinados.





Fig. 9

4º Passo Afaste a recartilha e limpe com uma escôva de aço, movimentando-a no sentido das estrias (fig. 10).

59 Passo Charfre os cantos, a fim de eliminar as rebarbas (fig. 11).





1/2

COD. LOCAL:

A placa de castanhas independentes permite a centragem de materiais ou peças, por meio do deslocamento independente de cada castanha.

Utiliza-se para torneamento excentrico, peças fundidas, forjadas, torneamen tos preliminares e centragem de maior precisão, permitindo fixar material ou peças irregulares com maior firmeza (figs. 1 e 2).





PROCESSO DE EXECUÇÃO

Prenda o material na placa. 19 Passo

- Abra as castanhas, tomando como referência as circunferências concentricas, que são geralmente marcadas na face da placa (fig. 3).
- Introduza o material na placa e aperte ligeiramente as castanhas.

20 Passo Centre o material.

Verifique a centragem com graminho (fig. 4).





Fig. 3







CENTRAR NA PLACA DE QUATRO CASTANHAS INDEPENDENTES

REFER.: F0.14/T | 2/2

COD. LOCAL:

<u>b</u> Gire com a mão e observe o espaço entre o material e a agulha do graminho.

<u>c</u> Solte ligeiramente a castanha do lado em que o material mais se afaste da agulha e aperte a castanha oposta.


PRE CAUÇÃO

Nunca deixe mais de uma castanha desapertada.

<u>d</u> Repita êstes dois últimos îtens, até que o material fique centrado e aperte firme as castanhas.

OBSERVAÇÕES


- 1 No caso de peças usinadas, cuja centragem deve ser rigorosa, deve-se usar um comparador (fig. 5), depois da centragem com graminho.
- 2 No caso de materiais ou <u>pe</u> ças brutas, pode-se fazer a



Fig; 5

centragem usando giz. Para isto, prende-se o material, liga-se o torno a baixa rotação e aproxima-se o giz, para marcar a região da peça que fica mais afastada do centro (fig. 6); daí por diante, procede-se como foi explicado na centragem com o graminho.

Quando o material \tilde{e} muito comprido, faz-se a centragem pr $\tilde{o}x\underline{i}$ mo \tilde{a} placa, por um dos processos j \tilde{a} indicados, \tilde{e} , depois, centrase a extremidade, batendo com martelo de pl \tilde{a} stico (fig. 7) antes do aperto final.






Fig. 6



TORNEAR REBAIXO INTERNO (FACEADO INTERNO) **REFER.:** F 0. 15/T


1/2

COD. LOCAL:

E muito semelhante \bar{a} operação de tornear superfície cilíndrica interna, d \underline{i}

ferenciando desta por terminar em uma face plana interna. A ferramenta atua em duas $d\underline{i}$ reções conforme fig. 1, para determinar um ângulo reto.

Esta operação se realiza para construir, por exemplo, alojamentos de rolamentos e bu chas.




PROCESSO DE EXECUÇÃO

- 10 Passo Prenda o material.
- 29 Passo Faceie o material.
- 3º Passo *Prenda a ferramenta* de facear i<u>n</u> terno (fig. 2).

OBSERVAÇÕES


- 1 0 gume da ferramenta devera $f\underline{i}$ car exatamente na altura do eixo do tôrno.
- 2 Deixar para fora dos calços s \overline{o} mente o necessario.



- 49 Passo Aproxime a ferramenta do material e fixe o carro principal.
- 50 Passo Prepare e ligue o tôrno.

OBSERVAÇÃO

Ao consultar a tabela de rotações, considerar o maior diâmetro , do rebaixo.



69 Passo Desloque a ferramenta até que sua ponta coincida com o centro do material (fig. 3).


Fig. 3

79 Passo Desbaste o rebaixo.

a Encoste a ferramenta na face do material, tome referência no anel graduado e avance aproximadamente

0.5mm.

- <u>b</u> Desloque a ferramenta até que se aproxime da medida do diâme tro (fig. 4).
- <u>c</u> Deixe de 0,5mm a 1mm de sobre metal para acabamento.



80 Passo Termine o rebaixo.

OBSERVAÇÃO

Tornear primeiro o diâmetro e em seguida facear na profundidade requerida.




Fig. 5 Medição da profundidade.





Fig. 6 Medição do diâmetro.

OBSERVAÇÕES

- 1 Retirar as rebarbas antes de medir.
- 2 O paquimetro não deve tocar nos cantos da peça.

OBSERVAÇÃO


Sempre que possivel, fazer um fu ro antes de iniciar o torneamen-Fig. 7 to do rebaixo (fig. 7).




COD. LOCAL:

Consiste em obter sobre o material uma superfície com o perfil da ferramenta.

Realiza-se frequentemente para arredondar arestas e facilitar a construção de peças com perfis especiais (figs. 1, 2 e 3).








Fig. 1 - Cantos redondos.

Fig. 2 - Canais con cavos.

Fig. 3 - Canais para saida de ferramentas de roscar.

PROCESSO DE EXECUÇÃO

19 Passo Prepare o material.

OBSERVAÇÃO

Em caso de perfis grandes, é conveniente realizar um desbaste de aproximação do perfil.

29 Passo Monte a ferramenta de forma.

<u>a</u> Coloque a aresta cortante da ferramenta na altura do centro do material (fig. 4).

<u>b</u> Posicione a ferramenta com a ajuda de um gabarito (I - fig.5) e fixe-a.

<u>c</u> Fixe o carro.




Fig. 4




Fig. 5

COD. LOCAL:

30 Passo Perfile.

<u>a</u> Inicie o perfilado fazendo a penetração da ferramenta lentame<u>n</u> te.

OBSERVAÇÕES

- l Em casos de superfície de corte muito grande, movimente lateralmente a ferramenta ao mesmo tempo que avança.
- 2 Controle a execução com um gabarito de forma desejada.
- <u>b</u> Termine o perfilado continuando lentamente a penetração.

OESERVAÇÃO

Preste atenção à concordância das curvas quando se aproxime à forma desejada (ponto A, fig. 5).

49 Passo Verifique a forma final com o gabarito.

REFER.: F 0, 17/T


1/2

COD. LOCAL:

E dar acabamento preciso em furos redondos com uma ferramenta de corte denominada alargador.

Quando o material gira, o alargador penetra no furo previamente broqueado, deslocado pelo cabeçote movel ou mandril (fig. 1).

Emprega-se para fazer mais rapida e econômica a construção de furos normalizados em buchas, polias, aneis e engrenagens.



PROCESSO DE EXECUÇÃO

19 Passo Desbaste o furo.

- <u>a</u> Fure.
- <u>b</u> Broqueie com ferramenta.

OBSERVAÇÃO

Consulte tabela de diâmetro para passar alargador.

29 Passo Monte e posicione o alargador.

<u>a</u> Coloque o porta-alargador flutuante no cabeçote movel.

OBSERVAÇÃO

Se não dispuzer de porta-alargador flutuante, utilize o mandril porta-broca ou diretamente no mangote do cabeçote movel (figuras 2 e 3).





Fig. 2

COD. LOCAL:



- <u>b</u> Fixe o alargador.
- <u>c</u> Aproxime o cabeçote movel do material e fixe-o.

OBSERVAÇÃO

O mangote deve estar o máximo para dentro.

39 Passo Ligue o torno.

OBSERVAÇÃO

Utilizar a rotação indicada na tabela.

49 Passo Passe o alargador.

<u>a</u> Introduza o alargador girando o volante do cabeçote movel lenta e regularmente.

OBSERVAÇÃO

Utilizar lubrificante adequado.

Fig. 4

Fig. 5

<u>b</u> Continue até completar a passagem do alargador.

59 Passo Retire o alargador, com o material girando no mesmo sentido do que quando penetrou.

OBSERVAÇÃO

Limpe o alargador com um pincel.

69 Passo Verifique.

<u>a</u> Afrouxe e retire o cabeçote movel.

<u>b</u> Limpe o furo.




Utilize uma escôva cilíndrica (fig. 4) e um pedaço de pano.

OBSERVAÇÃO

Se a peça estiver quente, esfriar antes de verificar.

c Verifique com um calibrador tampão (fig. 5) ou imicro (fig.6).







TORNEAR SUPERFICIES CÔNCAVAS OU CONVEXAS (MOVIMENTO BIMANUAL) **REFER.: F 0. 18/T** 1/3

COD. LOCAL:


É obter superfícies côncavas e convexas sôbre o material através de uma ferramenta que se desloca simultâneamente com movimentos de avanço e penetração. Realiza-se para se obter a forma definitiva de peças sem muita precisão, como manípulos e volantes ou como passo previo para perfilar com ferramenta de forma.

PROCESSO DE EXECUÇÃO

19 Passo Denbante e aline a poça.

20 Passo Marque, com riscos de ferramenta, os limites da superfície deseja da (fig. 1).

39 Passo Monte a ferramenta para o torneado da superficie concava ou conve xa, conforme o caso (figs. 2 e 3).



Boleado com uma referência.

Boleado com duas referências.




Fig. 3 - Convexo




Fig. 2 - Concavo com face limite.

TORNEAR SUPERFICIES CONCAVAS
OU CONVEXAS (MOVIMENTO BIMANUAL)

REFER.: F 0. 18/T

2/3

COD. LOCAL:

OBSERVAÇÃO


A ponta da ferramenta deve ser arredondada, pois as agudas dificultam obter bom acabamento.

49 Passo

Torneie a superficie.

I - SUPERFÍCIES CÔNCAVAS

__a Penetre com a ferramenta na parte mais profunda da superficie (fig. 4).



- <u>b</u> Desloque a espera até \underline{A} com os movimentos simultâneos do deslocamento (al) e profundidade (pl) e realize o passe(l) (fig. 5).
- <u>c</u> Desloque a espera até <u>B</u> (fig. 6) e, com os movimentos (a2) e (p2) simultaneamente, realize o passe (2).
- d Controle com o gabarito.
- e Realize tantos passes quantos forem necessários, com os mesmos procedimentos (1) e (2), até chegar ao perfil desejado (fig.7).
 - f Verifique com o gabarito (fig. 7).

3/3

COD. LOCAL:

II - SUPERFÍCIES CONVEXAS

- a Coloque a ferramenta frente à parte mais saliente da superfície A (fig. 8).
- <u>b</u> Com o movimento do avanço (a) e profundidade (pl) simul<u>tã</u> neos, realize o passe (l).
- <u>c</u> Voltar ao ponto <u>A</u> e, com o avanço (a2) e a profundidade (p2) simultaneos, realize o passe (2) (fig. 8).
- __d Controle com gabarito.





Fig. 9



- <u>e</u> Realize tantos passes quantos forem necessários com o mesmo procedimento, até chegar ao perfil desejado.
- <u>f</u> Verifique com o gabarito (fig. 9).



ABRIR RŌSCA TRIANGULAR EXTERNA, POR PENETRAÇÃO PERPENDICULAR REFER.: FQ. 19/T 1/4

COD. LOCAL:

É dar forma triangular ao filete da rosca, com uma ferramenta de perfil ade quado, conduzida pelo carro, com penetração perpendicular a peça.

O avanço deve ser igual ao passo da rosca por volta completa do material.

A relação entre os movimentos da ferramenta e o material se obtêm com um j $\frac{1}{2}$ go de engrenagens fixo na grade.

E uma operação necessária para construir as roscas de peças e parafusos de precisão. E recomendada para roscas de passo menor que 3mm.

PROCESSO DE EXECUÇÃO

19 Passo Torneie no diametro.

29 Passo Posicione a ferramenta.

- <u>a</u> Coloque-a na altura de centro (fig. 1).
- <u>b</u> Coloque-a com a bissetriz do ângulo do perfil perpendicular ao material.




Fig. 1

OBSERVAÇÃO

Verifique com o escantilhão (fig. 2).

<u>c</u> Fixe a ferramenta.

39 Passo Prepare o tôrno.

<u>a</u> Disponha no avanço necessário.




Fig. 2

OBSERVAÇÃO

Utilize a caixa de avanço e se o torno não o tiver, monte o jogo de engrenagens calculado.



OPERÁCÃO:

ABRIR RŌSCA TRIANGULAR EXTERNA. POR PENETRAÇÃO PERPENDICULAR

REFER.: FO. 19/T | 2/4

COD. LOCAL:

PRECAUÇÃO

Desligue a chave geral do torno durante a troca das engrenagens.

b Determine a rotação para roscar, consultando tabela.

c Verifique se a espera esta em posição paralela ao ei xo da peça (fig. 3).




Fig. 3


49 Passo Verisique a preparação.


a Ligue o tôrno.

PRECAUÇÃO

Assegure-se de que a proteção das engrenagens está colocada.

- <u>b</u> Encoste a ferramenta na peça.
- <u>c</u> Desloque a ferramenta fora do material e tome referência zero no anel graduado (fig. 3).
- d Avance a ferramenta dando uma profundidade de corte de 0,3mm.
- e Engate o carro principal e deixe a ferramenta deslocar-se um comprimento de, aproximadamente, 10 filêtes.
- f Afaste a ferramenta e desligue o torno.
- g Verifique o passo com ajuda do verificador de rôscas (fig. 4) ou uma escala (fig. 5).





ABRIR RÔSCA TRIANGULAR EXTERNA, POR PENETRAÇÃO PERPENDICULAR REFER.: FO. 19/T

3/4

COD. LOCAL:

50 Passo Desbaste a rôsca.

<u>a</u> Retorne a ferramenta ao ponto inicial de corte.

OBSERVAÇÃO

Quando o passo da rôsca que se constrói é submultiplo do passo do fuso, pode-se desengatar o carro e deslocá-lo manualmente. Caso contrário, para voltar ao ponto inicial de corte, o retôrno se faz invertendo o sentido de rotação do motor e com o carro engatado.

<u>b</u> De a profundidade de corte recomendada (fig. 6).

OBSERVAÇÃO


Controle sobre o anel graduado a profundidade dos sucessi vos passes, para saber quando se chega a altura do filête.

<u>c</u> Ligue o tôrno e dê um passe, interrompendo quando chegar ao comprimento previsto da rôsca (fig. 7).



Durante todo o roscado, use fluido de corte conforme tabela.

- <u>d</u> Retorne ao ponto inicial, repetindo a indicação <u>a</u>.
- <u>e</u> De outro passe, com uma nova profundidade de corte, deslocando longitudinalmente a ferramenta (fig.8).



'Fig. 7 - Canal de saída.

f Repita as indicações <u>d</u> e <u>e</u>, porem deslocando a ferramenta longitudinalmente em sentido contrário a indicação anterior <u>e</u> (fig.9).




Fig. 9
29 passe.




Fig. 8 -



ABRIR RŌSCA TRIANGULAR EXTERNA, POR PENETRAÇÃO PERPENDICULAR

REFER.: F 0, 19/T

4/4


COD. LOCAL:

OBSERVAÇÃO

Continue dando passes com o mesmo procedimento até que faitem alguns décimos de milimetro para a altura do filête.

69 Passo Termine a rôsca.

- <u>a</u> Coloque a ferramenta no centro do vão da rôsca, com o carro em movimento.
- <u>b</u> De a profundidade de corte o menor possível, até que a ferramenta encoste nos flancos do filête, a fim de reproduzir exatamente a sua forma, e tome a referencia no anel graduado.
- <u>c</u> Repasse toda a rosca com a mesma profundidade de corte de acor do com a indicação <u>b</u>.
- 79 Passo Verifique a rôsea com uma porca-calibre (fig. 10) ou com calibrador tipo passa não passa (fig. 11).



OBSERVAÇÕES


- 1 Os calibradores devem entrar justos, porem não forçados.
- 2 Se necessário, repasse a rosca dando o minimo possível de profundidade de corte até conseguir o ajuste.

REFER.: F 0.20/T

1/2

COD. LOCAL:

Esta operação permite obter superfícies cônicas, com a peça prêsa entrepontas, através do deslocamento da ferramenta paralelo ao eixo do tôrno, após haver desalinhado a contraponta em uma dimensão a calculada (fig. 1). Este processo é empregado para cones de pouca precisão, pouca inclinação e de comprimento maior que o deslocamento do carro superior.




PROCESSO DE EXECUÇÃO

19 Passo Desalinhe a contraponta.

<u>a</u> Determine a dimensão em que deve ser desalinhada a contraponta.

<u>b</u> Gire o parafuso <u>C</u> (fig. 2) e faça o deslocamento da contraponta controlando-o como in dicam as figuras 3 e 4.






Fig. 3




Fig. 4



TORNEAR SUPERFÍCIE CÔNICA DESALINHANDO A CONTRAPONTA


REFER.: F 0. 20/T | 2/2

COD. LOCAL:

20 Passo Prenda o material entrepontas.

OBSERVAÇÃO

O desalinhamento da contraponta provoca, nos furos de centro peça, certa deformação, quando se usam pontas cônicas. Recomenda-se, por isso, usar pontas esféricas (fig. 5).



39 Passo Prenda a ferramenta.

49 Passo Inicie o torneamento do cone.

Fig. 5

PRECAUÇÃO

As pontas esféricas são mais fracas que as cônicas. Evite, portanto, esforços muito grandes, a fim de não quebrá-las.

- 59 Passo Verifique a conicidade, medindo os diâmetros e o comprimento do cone ou, então, usando calibrador.
- 69 Passo Corrija, se necessario, e termine o cone.

OPERAÇÃO: ABRIR RÖSCA TRIANGULAR EXTERNA,
POR PENETRAÇÃO OBLÍQUA

REFER.: FQ 21/T

1/2

COD. LOCAL:

Com este procedimento se constroem as roscas de perfil triangular obtendo o flanco \underline{a} por reprodução do perfil da ferramenta'e o outro, \underline{b} , por \underline{gera} ção com um movimento de penetração (fig.1).

Utiliza-se para construir roscas de passos grandes em uma forma mais rapida, pois a ferramenta corta somente com uma aresta, não necessitando de maiores precauções.




Fig. 1

PROCESSO DE EXECUÇÃO

- 1º Passo Torneie no diâmetro da rôsca.
- 20 Passo Prepare o tôrno.
 - <u>a</u> Gire o carro superior no âng<u>u</u> lo desejado (fig. 2).
 - <u>b</u> Elimine as folgas, ajustando as réguas da espera e do carro transversal.
 - <u>c</u> Monte a ferramenta observando a altura (fig. 3) e o alinhamen to (fig. 4).

OBSERVAÇÃO:

A ferramenta deve ter uns 5° me nos que o perfil da rôsca.


<u>d</u> Disponha o avanço necessário.


OBSERVAÇÃO

Se o torno não possuir caixa "Norton", monte as engrenagens, calculadas.

30 Passo Dê um passe, para ensaio.

<u>a</u> Ligue o tôrno e aproxime a ferramenta até tomar contato com o material.





COD. LOCAL:

<u>b</u> Posicione em $\underline{0}$ os anéis graduados \underline{A} e \underline{B} (fig. 5) e marque $\underline{a}\underline{1}$ guns filêtes.


Fig. 5

<u>c</u> Verifique o passo obtido (fig. 6).



OBSERVAÇÕES


- l A penetração sucessiva de passes se faz com a manivela \underline{B} do carro superior.
- 2 0 recuo da ferramenta se faz com a manivela <u>A</u> do carro transversal.
- 3 A manivela A do carro trans versal deve voltar ao O, através do anel graduado, antes do novo passe.
- 4 Quando o passo da rôsca que se constrõi é submultiplo do passo do fuso, pode-se desenga tar o carro e deslocá-lo manual mente. Caso contrário, para voltar ao ponto inicial de corte, o retôrno se faz invertendo o sentido de rotação do motor e com o carro engatado.



5 A profundidade de corte so \tilde{e} dada através da alavanca \underline{B} , sendo o recuo feito com a manivela A.

50 Passo Termine a rôsca.

- a Controle o ajuste da rôsca com o calibrador.
- <u>b</u> Sendo necessário, repita tantas vezes os passes com o mínimo de avanço na manivela <u>B</u> até obter o ajuste da rôsca, verificando com o calibrador (fig. 7).



ABRIR RÕSCA QUADRADA EXTERNA

REFER.: F 0. 22/T


1/2


COD. LOCAL:

Consiste em construir um filête com perfil quadrado, com procedimento simi lar ao da rôsca triangular.

A diferença esta na profundidade de corte, que deve ser perpendicular ao eixo do torno, sem folga e na aresta cortante da ferramenta (fig. 1).

Embora ainda se empregue na construção de porcas e parafusos, seu uso está reduzido, sendo substituída pelas roscas trapezoidal e dente de serra. Porem, utiliza-se antes de abrir canais para a execução de roscas trapezoidal e dente de serra (fig. 2).






PROCESSO DE EXECUÇÃO

19 Passo *Torneie no diâmetro* e faça o canal de saida (fig. 3).

OBSERVAÇÃO

A largura do canal deve ser maior que a metade do passo da rosca.



l Usar ferramenta com angulo de inclinação conveniente, para ha ver folga ou incidência lateral entre ela e os flancos dos filêtes da rosca a ser executada (figs. 4 e 5).

2 Usar de preferência suporte flexivel (fig. 6).






Fig. 4 Para rosca direita.



Fig. 5 Para rôsca esquerda.





OPERACÃO.

ABRIR RÕSCA QUADRADA EXTERNA

COD. LOCAL:

3 Verificar se o comprimento da parte afiada da ferramenta é su ficiente para atingir a profundidade do filête da rôsca a executada, sem ser exageradamente grande, o que enfraquece

muito.

30 Passo Prenda a ferramenta, observando alinhaa altura (fig. 7) e o mento.

OBSERVAÇÃO

Verificar se a aresta cortante esta paralela à peça (fig. 8).

40 Passo Prepare o torno para roscar.

a Monte as engrenagens roscar.ou disponha as alavancas na posição, no caso de tornos com caixa de mudanças.



Caso seja tôrno de mudança de engrenagens, desligue a chave geral, antes de troca-las.




Fig. 7





Fig. 8




a Avance a ferramenta transver salmente (fig. 9).

OBSERVAÇÃO

A profundidade de corte varia de 0,05 a 0,1mm.


- <u>b</u> Engate o carro e ligue o t<u>or</u> no para dar o primeiro passe.
- c Desligue o tôrno quando esti ver no canal de saída (fig. 10) ou fora da peça (fig. 11).



70 Passo Verifique o ajuste da rôsca com calibrador ou com a peça fêmea. **OBSERVAÇÃO**

Não forçar o calibrador.

Repasse, se necessário, até conseguir o ajuste. 89 Passo






Fig. 10 Rôsca direita.




Fig. 11 querda.



TORNEAR PEÇAS EM MANDRIL

REFER.: F0.23/T 1/3

COD. LOCAL:

O emprego do mandril no torno tem por finalidade obter, no torneamento externo ou interno, peças concentricas, como polias, engrenagens, buchas e peças de fabricação em serie.

PROCESSO DE EXECUÇÃO

19 Passo Escolha o mandril apropriado:

- a) para trabalhos externos em uma peça por vez (figs. 1 e 2);
- b) para trabalhos internos (fig. 3);
- c) em trabalhos externos para uma ou varias peças por vez (fig.4).




Fig. 1 - Mandril paralelo fixo.




Fig. 2 - Mandril expansivel ou regulavel.





Fig. 3 - Mandril expans vel para trabalhos internos (pinça).



OBSERVAÇÕES

- 1 As peças devem estar faceadas em esquadro com
- o furo para não forçar o mandril.
- 2 A rôsca da porca não deve ser justa.

29 Passo Monte as peças no mandril.

I - NO MANDRIL PARALELO

- <u>a</u> Limpe e lubrifique a peça e o mandril.
- b Monte a peça no mandril, a pressão, usando uma prensa (fig. 5).




Fig. 5

CBC

TORNEAR PEÇAS EM MANDRIL


REFER.: F 0.23/1

2/3

COD. LOCAL:

OBSERVAÇÕES


- Verifique o lado de entrada do mandril.
- 2 Fazer a penetração do mandril observando o esquadro.



d Aperte a porca de encôsto.

Fig. 6

III - NO MANDRIL DE APÊRTO COM PORCA (fig. 7).



OBSERVAÇÃO

Verificar o paralelismo na montagem das peças.

30 Passo Monte o mandril no tôrno.

d Aperte a porca.

- I PARA TRABALHOS EXTERNOS
- a Prenda o arrastador no mandril.
- b Coloque o mandril entrepontas (fig. 8).




Fig. 8

TORNEAR PEÇAS EM MANDRIL

OBSERVAÇÕES

- l Usar ponta giratoria.
- 2 Verificar o alinhamento das pontas.
- c Ajuste as pontas, dando apêrto suave.
- d Fixe o mangote.

II - PARA TRABALHOS INTERNOS (fig. 9).

- a Limpe a rôsca e monte a placa cônica no eixo principal do tôrno.
- b Limpe e monte o mandril no torno roscando-o a vara de tração.
- c Limpe a peça e a introduza no mandril.
- d Aperte-a, acionando alavanca que puxa a vara de fixação.




Fig. 9


40 Passo Torneie a peça.

OBSERVAÇÕES

- 1 E aconselhavel dar passes leves para evitar desajustes da peça no mandril.
- 2 Determinar a rotação e o avanço, em tabela.

PRECAUÇÃO

Verifique se a peça está bem prêsa.



39 Passo

OPERAÇÃO:

ENROLAR MOLA HELICOIDAL NO TÔRNO

REFER.:F0.24/T | 1/2

COD. LOCAL:

Consiste em enrolar um arame sobre um mandril, conduzido por uma guia fixada no carro superior do torno, a qual se desloca longitudinalmente com um avanço adequado.

Aplica-se na execução de molas de tração e compressão.

PROCESSO DE EXECUÇÃO

19 Passo Prepare o tôrno.


- <u>a</u> Monte o mandril.
- <u>b</u> Ajuste o passo.

OBSERVAÇÃO

No caso de mola de tração em que as espiras estão encostadas umas as outras, o passo é o proprio diâmetro do arame.

Arame Calços de madeira Fig. 1

Passe o arame entre calços de madeira (fig. 1) ou pelo suporte 29 Passo tensor (fig. 2) e aperte ligeiramente.



49 Passo Aproxime o carro transversal de modo que obtenha uma distancia D de 10 a 30 mm entre os calços e o mandril (fig. 3) ou en-

tre o tensor e o mandril.

OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÃO

Lubrifique o arame.




Fig. 3

ENROLAR MOLA HELICOIDAL NO TORNO


REFER.: F 0.24/T

COD. LOCAL:

2/2

50 Passo

Engate o redutor e gire o tôrno, dando uma volta completa (figura 4).




OBSERVAÇÕES

- l Regular o aperto sobre o arame a fim de obter a tensão desej<u>a</u> da.
- 2 Para mola \bar{a} direita, iniciado pelo extremo do mandril,o arame segue por baixo e o torno gira no sentido de \underline{A} ; para mola \bar{a} esquerda, o arame segue por cima e o sentido \bar{e} de \underline{B} (fig. 3).
- 60 Passo Engate o carro e corrija, se necessário, a posição do arame junto a la espira, com auxílio do carro superior.
- 79 Passo $Ligue \ o \ t \ o mo$ e so desligue quando faltar uma volta para completar a mola.

PRECAUÇÃO

Use proteção para os olhos, mantenha-se fora da direção do arame e deixe-o livre no chão ou na bobina.

80 Passo Verifique o comprimento da mola, corrija, se necessario, desenga te o carro e faça a última volta (fig. 5).



90 Passo

Desengate o redutor e, se necessário, auxilie a eliminar a tensão da mola, girando o torno com a mão no sentido inverso.

100 Passo

Solte o mandril, lentamente, abrindo um pouco as castanhas ou desatarraxando o arrastador.

PRECAUÇÃO

Deixe o mandril girar lentamente, conservando-o ligeiramente prê

110 Passo Corte as pontas com um alicate e esmerilhe os topos para dar esquadro a mola.

OBSERVACIÓN

No caso de molas de tração, deve-se fazer os olhais com alicate.

TORNEAR EXCENTRICO

REFER.: F 0. 25/T 1/4

COD. LOCAL:

Consiste em tornear parte de uma peça com um material, cujo eixo de sime tria se encontra deslocado em relação ao eixo do tôrno.

Realiza-se para tornear eixo de manivelas, eixo principal de prensas, e tem larga aplicação na construção de máquinas operatrizes automáticas.

PROCESSO DE EXECUÇÃO

10 Passo Marque o excentrico.

- <u>a</u> Pinte a face a ser traçada.
- <u>b</u> Trace (figs. 1, 2, 3 e 4).




Fig. 1 Traçagem do eixo principal com base no centro da peça.




Fig. 2 Colocação do eixo principal na perpendicular.




Fig 3 Traçagem do centro do excêntrico.




Fig. 4 Traçagem da circunferên cia do excêntrico com compasso.


COD. LOCAL:

<u>c</u> Marque com punção de bico (fig. 5)

0


OBSERVAÇÃO

Determine o centro.




29 Passo Prenda a peça na placa.

- <u>a</u> Abra as castanhas de modo a permitir que a peça se aloje fã cilmente.
- <u>b</u> Coloque a peça e auxilie a centragem, encostando a contrapon ta (fig. 6) ou o esquadro (fig. 7).








30 Passo Complete a centragem.

<u>a</u> Faça com que a árvore do tôrno gire livremente.



3/4

TORNEAR EXCENTRICO

COD. LOCAL:

PRECAUÇÃO

Nunca deixe mais de uma castanha desapertada ao mesmo tempo.

49 Passo Faça o balanceamento com pesos (fig. 9).

<u>a</u> Gire a placa com a mão e ma<u>r</u> que a posição de parada.

OBSERVAÇÃO

O eixo principal devera estar li vre.

<u>b</u> Coloque os pesos na parte que ficou para cima.




Fig. 9

PRECAUÇÃO

Não deixe os pesos para fora da periferia da placa ou parafusos longos demais.

<u>c</u> Gire novamente a placa e verifique se deve por ou tirar <u>pe</u> sos para obter o equilibrio.

OBSERVAÇÃO

A equilibragem ou o balanceamento esta correto, quando, girandose a placa várias vêzes, observa-se que ela pára, pelo menos, em três posições diferentes.

59 Passo Ligue o torno.

OBSERVAÇÕES

- a Consulte a tabela e determine a rotação.
- <u>b</u> Se o torno oscilar, verifique novamente o balanceamento da placa.

PRECAUÇÃO

Não ultrapasse o limite de rotação indicado para a placa.

TORNEAR EXCENTRICO

REFER.: F 0, 25/T

474

COD. LOCAL:

69 Passo Inicie o torneamento, dando passes finos.

OBSERVAÇÃO

Apos certo número de passes, é conveniente verificar o balancea mento e corrigir, quando necessário.

70 Passo Verifique novamente a centragem do traçado.

OBSERVAÇÃO

Se necessário, faça nova centragem.

80 Passo Dê os passes finais, terminando o excêntrico.

TORNEAR COM LUNETA MOVEL

REFER.: F 0. 26/T

1/2

COD. LOCAL:

E apoiar um material em rotação, a fim de evitar vibrações ou flexões quando a ferramenta atua, obtendo-se, assim, medidas precisas na construção de eixos, fusos de máquinas operatrizes em geral.

PROCESSO DE EXECUÇÃO

19 Passo Prenda o material no tôrno.

OBSERVAÇÃO

O torneamento com a luneta movel se faz sempre em peças prêsas en trepontas ou na placa e ponta.

- 29 Passo Torneie uma extensão maior que a largura do contato da luneta.
- 39 Passo Monte a luneta no tôrno (fig. 1).
 - <u>a</u> Lubrifique a parte torneada.
 - $\underline{-b}$ Verifique o ajuste da contraponta.
 - <u>-c</u> Ajuste os contatos da luneta na peça:

OBSERVAÇÃO

Rêgulê ô apêrto de modo que a pêça gire livre; porem sem folga.




Fig. 1 Luneta acompanhadora a três contatos.



TORNEAR COM LUNETA MOVEL


REFER:F0.26/T

2/2

COD. LOCAL:

49 Passo Aproxime a ferramenta e tome contato na parte ja torneada (fig.2).

59 Passo *Ligue o tôrno*, engate o carro e torneie uma extensão de 5mm aproximadamente.



OBSERVAÇÃO

Parar o torneamento antes que os contatos da luneta atinjam essa parte.

69 Passo Tome a medida do diâmetro, comparando-a com a medida do diâmetro anterior.

OBSERVAÇÃO

Os dois diâmetros devem ser iguais para evitar os defeitos de o<u>n</u> dulações. Se necessário, corrija.


79 Passo Reinicie o torneamento e faça-o em tôda a extensão.

OBSERVAÇÕES

- 1 Usar fluido de corte, consultando tabela.
- 2 Lubrificar os contatos da luneta.
- 3 Manter lubrificada a contraponta, observando frequentemente o ajuste.
- 89 Passo Mude a posição da ferramenta, des locando-a para trãs da luneta (figura 3).
- 90 Passo Torneie no diâmetro.

OBSERVAÇÃO

Reajuste os contatos da luneta.





FURAR COM BROCA PRESA NO EIXO PRINCIPAL

REFER.: F0.27/T | 1/5

COD. LOCAL:

Consiste em fazer furos com a broca presa ao eixo principal do torno, giran do sempre na mesma posição. O material é preso sobre o carro que se desloca em sentido longitudinal.

Geralmente essa operação é executada em peça de grande volume ou de formas irregulares. Também se aplica em peças cilíndricas que devem ser furadas transversalmente, tais como eixos, buchas, tubos e outros.

PROCESSO DE EXECUÇÃO

I FURAR PEÇA PRISMÂTICA

19 Passo Localize a peça sobre o carro transversal.

29 Passo Alinhe os centros com graminho em ambos os lados, na altura exata

das pontas do tôrno, e fixe com parafusos, chapas (figura l), no seu sentido longitudinal.

OBSERVAÇÃO

Verifique se a peça se mantém na altura, após o apêrto das porcas.




Fig. 1

39 Passo *Prenda a broca* na placa, ou no mandril ou diretamente no cone do eixo principal, conforme o caso.

COD. LOCAL:


49 Passo Aproxime a peça da ponta da broca (fig. 2), deslocando o principal, e ligue o tôrno.

OBSERVAÇÕES

1 Fazer a centragem transversal do furo, deslocando o carro.

2 Consultar a tabela e determinar a rotação.

50 Passo Fure, deslocando o carro com avanço manual lento.



OBSERVAÇÕES


1 Para evitar que a broca se des vie de sua trajetória normal, po Fig. 2 de-se iniciar o furo com broca de centrar ou com uma broca curta.

2 Antes que toda a ponta da broca penetre na peça, verificar a centragem e, se necessário, corrigir.

II - FURAR PEÇA CILÎNDRICA


19 CASO

19 Passo Trace a posição do furo no eixo (fig. 3) e marque com punção.



39 Passo Coloque a peça entrepontas. **OBSERVAÇÃO**

Verificar o alinhamento das pontas.






FURAR COM BROCA PRÊSA NO EIXO PRINCIPAL

REFER.: F 0. 27/T 3/5

COD. LOCAL:

49 Passo Localize o bloco prismático e a espera em posição (fig 4), observando que a distância D não seja muito grande.



50 Passo Tome a medida da folga F.

OBSERVAÇÃO

Para tomar esta medida, encoste o bloco prismático à peça.

69 Passo Coloque calços na folga F e aperte a peça com firmeza.

OBSERVAÇÃO

Usar, de preferência, calço regulavel, sempre que possível, o que facilita o trabalho.

79 Passo Afrouxe as pontas, gire o carro superior e fixe-o na posição des<u>e</u> jada, para a furação da peça.


OBSERVAÇÃO

Verificar se a peça se mantem na altura exata, após o aperto da porca da espera e, se necessário, corrigir.

89 Passo Prenda a broca na placa, ou no mandril, ou diretamente no cone do eixo principal conforme o caso.

OBSERVAÇÕES

- 1 Se necessário, para maior precisão da centragem do furo, in<u>i</u> ciar o mesmo com uma broca de centrar ou com uma broca curta.
- 2 Limpar bem os cones, no caso de empregar broca prêsa diretame<u>n</u> te ao eixo principal.
- 99 Passo Aproxime a peça da ponta da broca, localize o centro do furo (fi)gura 5) e ligue o tôrno.




109 Passo Fure a peça.

OBSERVAÇÃO

Consulte a tabela e determine a rotação.

29 CASO

- 10 Passo Introdusa no mangote do cabeçote movel um mandril apropriado com rasgo em <u>V</u> (fig. 6).
- 29 Passo *Prenda a broca* na placa, ou no mandril, ou diretamente no cone do eixo principal, conforme o caso.




5/5

COD. LOCAL:

39 Passo *Apóie a peça* jã marcada, na ranhura, aproxime o cabeçote móvel (fig. 7) e ligue o tôrno.

OBSERVAÇÃO

Consulte a tabela e determine a rotação.



49 Passo Fure, girando lentamente o volante do cabeçote movel.


OBSERVAÇÃO

Este processo para furar peças cilíndricas, sem furos de centro , pode, também, ser executado em peças cilíndricas com furos de centro.

PRECAUÇÕES

1 No caso de peças furadas, como buchas, anéis e tubos, as mesmas poderão mover-se quando a ponta da broca atravessar a primeira parede ou atingir a segunda; neste momento, diminua o avanço e segure a peça com firmeza.

2 Ao terminar o furo, desligue o tôrno, pois a peça poderá girar com a broca e causar acidentes.





OPERAÇÃO:

ABRIR ROSCA TRIANGULAR DIREITA INTERNA

REFER.: F0.28/T 1/2

COD. LOCAL:

E dar forma triangular ao filête com uma ferramenta interna de perfil adequa do, conduzida pelo carro. A relação entre os movimentos da ferramenta e do material se obtem com as engrenagens da grade.

O avanço deve ser igual ao passo da rôsca por volta completa do material; o avanço de profundidade de corte da ferramenta é inverso ao da rôsca externa.

PROCESSO DE EXECUÇÃO

19 Passo Fure e torneie na medida.

OBSERVAÇÕES

- l Quando a rôsca fôr sem saída, deve-se fazer o canal com ferramenta de sangrar interno (fig.1).
- 2 Tomar referência e controlar a profundidade do canal, com auxílio do anel graduado do carro transversal.






Fig. 1

29 Passo Posicione a ferramenta.

a Coloque na altura de centro e verifique o alinhamento (figs. 2 e 3).





OBSERVAÇÃO

Verificar se o corpo da ferramenta passa com folga no furo, até o canal de salda.

39 Passo Prepare o tôrno.

- a Utilize o jogo de engrenagens da grade ou determine o posicionamento da caixa "Norton" para se obter o avanço necessário.
- <u>b</u> Determine a rotação para roscar.

40 Passo Ligue o tôrno

a Tome a referencia inicial com anel graduado do carro transver sal (fig. 4).






Fig. 4



<u>b</u> Avance transversalmente a ferramenta 0,3 mm (fig. 5).



- ___c Limite o comprimento da ferramenta de acordo com o comprimento da rosca (fig. 6).
- <u>d</u> Engate o carro principal.
- e Ao chegar ao comprimento da rôsca, recue a ferramenta e inverta o sentido de rotação do tôrno.
- f Continue dando diversos pas ses até obter a altura do filête.




Fig. 6

OBSERVAÇÕES

- l Controlar a altura do filête com o anel graduado do carro transversal.
- 2 Usar fluido de corte adequado.

59 Passo *Termine a rôsca*, repassando-a com a mesma profundidade, se necessario.

OBSERVAÇÃO

Verifique a rôsca com parafuso padrão ou calibrador passa não passa sa.



OPERACÃO.

RETIFICAR SUPERFICIES CÔNICAS E CILÍNDRICAS EXTERNAS

REFER.: F 0.29/T

1/5


COD. LOCAL:

É utilizar uma retificadora portatil presa no carro superior do tôrno, cujo rebolo, em rotação, age como ferramenta, a fim de se obter acabamento em determinadas peças, através do movimento de rotação do eixo principal e avanço dos carros.

Serve para retificação de peças temperadas como sejam pontas de tôrno, va zadores, punção de matrizes e peças de precisão em geral.

PROCESSO DE EXECUÇÃO

I RETIFICAR SUPERFÍCIE CÔNICA



PRECAUÇÃO

Verificar se a retificadora e o torno estão desligados.

- <u>a</u> Observe a perfeita coincidência da referência base do carro superior com a gradua cão angular (0°), de modo que o eixo da retificadora portátil fique paralelo ao eixo principal do tôrno.
- <u>b</u> Verifique se o centro do eixo da retifi cadora está na altura do centro da <u>peça</u> (fig. 2) e, se necessário, corrija com cal ços.




Fig. 2

OD	
CB	

OPERAÇÃO:

RETIFICAR SUPERFICIES CÔNICAS E CILÍNDRICAS EXTERNAS

REFER.:F0.29/T

2/5

COD. LOCAL:

29 Passo Fixe a proteção do rebolo e o rebolo.

- a Verifique a rotação indicada no rebolo.
- b Aperte a porca observando o ajuste e esquadro do furo do rebō Cabeçate mável


lo no eixo e seu bom estado.

c Verifique o balanceamento do rebolo.

30 Passo Retifique o rebôlo.

PRECAUÇÕES

- 1 Verificar se a proteção da correia está no lugar e cubra os mancais e corrediças do torno com panos, plásticos e papelão.
- 2 Limpar e deixar o rebolo girar durante 1 minuto, aproximadamente, mantendo-se fora do raio de ação do mesmo.



40 Passo Prenda o diamante e repasse ou retifique o rebolo (fig. 3).

PRECAUÇÃO

Usar óculos ou máscara de proteção.

50 Passo Gire e fixe o carro superior no angulo desejado.

69 Passo Fixe a peça no torno.


a Tratando-se da retificação das pontas do torno, limpe os cones e encaixe as mesmas na arvore.

OBSERVAÇÃO

Ao encaixar as pontas no cone da arvore, verificar a referência de posição (fig. 4). Sempre que tornear entrepontas, ao montar

as mesmas, observar se esse traço de referência ficou na posição em que foram retificadas, a fim de não prejudicar a centragem.

b No caso de peças,estas po dem estar presas na placa (fig. 5), na placa e ponta ou entrepontas (fig. 6).






Fig. 5




Fig. 6

OBSERVAÇÃO

Limpe a oxidação e a gordura da peça, se houver. Verifique se a peça está trincada.

79 Passo Ligue o tôrno e a retificadora.

OBSERVAÇÃO

Na retificação externa, a peça e o rebolo devem girar no mesmo sentido (fig. 7).





Fig. 7

89 Passo Aproxime o rebôlo à peça até que êle toque na mesma e tome referencia no anel graduado do carro transversal (fig. 8).

99 Passo Retifique a peça, dando passes co mo para tornear cônico usando car ro superior.

OBSERVAÇÃO

De passes finos, de aproximadamen te 0,02 mm, e evite que a peça se aqueça, para não prejudicar as me didas e o seu tratamento térmico.




II RETIFICAR SUPERFÍCIE CILÍNDRICA

19 Passo Repita os mesmos movimentos indicados do 19 ao 49 Passo da primeira parte.

20 Passo Prenda a peça.

OBSERVAÇÕES

.1 As pontas devem estar bem alinhadas.



2 Normalmente, o eixo do rebolo deve estar bem paralelo a peça (fig. 9). Entretanto, no caso de rebolos de muita espessura, em que o esforço passe a ser exa gerado, pode-se incliná-lo ligei ramente, formando o ângulo.

3 A peça deve girar livremente, mas sem folga.

RETIFICAR SUPERFICIES CÔNICAS E CILINDRICAS EXTERNAS

30 Passo Ligue o tôrno e o rebôlo.

OBSERVAÇÃO


Determine a rotação e o avanço.

- 49 Passo Aproxime o rebôlo com cuidado, até ocorrer o primeiro contacto.
- 59 Passo De os passes necessários, com o carro longitudinal em funcionamento automático, movimentando-o nos dois sentidos.

OBSERVAÇÃO

Use fluido refrigerante com abundância.

60 Passo *Verifique a medida* com microme tro e corrija, se necessario.




OBSERVAÇÃO

Quando se tratar de peças que possam ser presas na placa (figura 10), a retificação se faz seguindo-se as mesmas instruções.

. .

E o processo de se obter peças conicas externas e internas com precisão. O deslocamento da ferramenta e feito automáticamente pela conicidade dada na inclinação da regua guia do aparelho conificador (fig. 1).

Utiliza-se em peças de fabricação em serie, mandris de maquinas operatrizes, brocas e alargadores.




19 Passo Torneie no diametro maior do co Carro transversal ne e no comprimento.

20 Passo Fixe o aparelho conificador no barramento.

a Gire o carro superior na posição perpendicular ao eixo da peça e prenda-a (fig. 2).

<u>b</u> Posicione a ferramenta na parte limitada do cone a ser usinado.



OBSERVAÇÃO

A ponta da ferramenta deve estar rigorosamente na altura de centro.

<u>c</u> Incline a regua de acordo com a conicidade da peça (fig. 1) para cones externos ou, inversamente, para obter cones internos.

OPERAÇÃO:

TORNEAR CÔNICO COM APARELHO CONIFICADOR

REFER.: F 0.30/T

2/2

COD. LOCAL:


- d Solte a porca do parafuso de comando do carro transversal.
- <u>e</u> Fixe a porca da corrediça.

OBSERVAÇÃO

Lubrifique as guias da regua do conificador.

39 Passo Inicie o torneamento.

a Tome a referência no extremo da peça (figs. 3 e 4).



<u>b</u> Avance a ferramenta através do carro superior.

OBSERVAÇÃO

Determinar a rotação e o avanço, com auxilio da tabela.

- <u>c</u> Engate o carro e realize a primeira passada.
- d Desengate o carro quando a ferramenta ja não tocar a peça.
- e Verifique a conicidade com o comparador.

OBSERVAÇÃO

Fazer correções necessárias na regua guia do conificador.

<u>f</u> Repita os passes até aproximar da medida.

49 Passo Termine o cone.

- <u>a</u> Troque a ferramenta e de acabamento.
- <u>b</u> De um passo bem fino.
- c Verifique com o comparador até obter a medida.

1/2

Consiste em dar forma quadrada ao filête com uma ferramenta de perfil, con duzida automaticamente pelo carro. O avanço deve ser igual ao passo da ros ca por volta completa do material; o avanço de profundidade de corte da ferramenta atua no sentido do centro do material para a sua periferia. Utiliza-se preliminarmente na abertura de vãos, na construção de roscas trapezoidal e dente de serra. Embora esteja em desuso, ainda aplica-se em


PROCESSO DE EXECUÇÃO

19 Passo Prepare o material.

- <u>a</u> Fure (fig. 1).
- <u>b</u> Broqueie (fig. 2).

peças sujeitas a pancadas e grandes esforços.

<u>c</u> Faça o canal de saída e o rebaixo de referência (fig. 3).



20 Passo Prenda a ferramenta de roscar interno (figs. 4 e 5).

OBSERVAÇÃO:

Pode-se trabalhar com a ferramenta em posição normal, em cujo caso a profundidade se dã avançando-a em direção ao operador .




Fig. 4

Fig. 5

REFER.:F0.31/T | 2/2

COD. LOCAL:

OBSERVAÇÃO

Marque na ferramenta uma referência para indicar a profundidade que ela deve atingir (fig. 6).




Fig. 6

- 30 Passo Prepare o tôrno.
 - a Disponha as alavancas para o avanço ou monte as engrenagens.
 - <u>b</u> Determine a rotação.
- 49 Passo $Ligue\ o\ torno$, aproxime a ferramenta até que a mesma toque no material e tome referência no anel graduado.
- 59 Passo Inicie a rôsca.
 - <u>a</u> Desengate o carro ou desligue o torno quando a ferramenta che gar ao canal.
 - <u>b</u> Volte à posição inicial de corte e de novo passe.
 - <u>c</u> Repita os itens <u>a</u> e <u>b</u> até chegar ao final da rôsca.

OBSERVAÇÃO

Usar fluido de corte.

69 Passo Faça a verificação com calibrador ou com a peça-macho.



OPERAÇÃO: ABRIR RŌSCA TRAPEZOIDAL

(EXTERNA E INTERNA)

REFER: F 0, 32/T

1/3

COD. LOCAL:

E produzir uma rôsca sobre a superfície cilíndrica externa ou interna de um material através da ação de ferramentas que dão forma trapezoidal ao perfil do filête.

Aplica-se na construção de parafusos e porcas que resistem a grandes esforços e nos que transmitem movimentos, quais sejam os de tornos, fresadoras e plainas limadoras.

PROCESSO DE EXECUÇÃO

19 Passo Monte e prepare o material.

29 Passo Prepare o tôrmo para roscar.

39 Passo Monte a ferramenta e abra um sulco retangular (figs. 1 e 2).




Fig. 1




Fig. 2

- a Tome referência no anel graduado do carro transversal.
- b Inicie o corte como para rôsca quadrada externa.
- <u>c</u> Dê os passes necessários até completar a rôsca.

OBSERVAÇÕES

- l Para as roscas externas e recomendavel usar suporte flexivel, a fim de evitar trepidações no material.
- 2 Usar fluido de corte adequado.
- 3 A largura do bedame deve ser ligeiramente menor do que a da fe \underline{r} ramenta de perfil trapezoidal.



OPERAÇÃO: ABRIR ROSCA TRAPEZOIDAL

(EXTERNA E INTERNA)

REFER.: F 0. 32/T 2/3

COD. LOCAL:

49 Passo Monte a ferramenta e torneie os flancos da rosca.

a Posicione e fixe a ferramenta com o auxilio de um verificador de angulos (figs. 3 e 4).




Fig. 3




Fig. 4

<u>b</u> Engate o carro e posicione a ferramenta no centro do canal (fi)guras 5 e 6).





Fig. 5




- c Tome referência no anel graduado.
- d De os passes necessários até completar a rôsca.

REFER.:F0 .32/T 3/3

COD. LOCAL:

OBSERVAÇÕES

1 Em roscas de passos maiores, e preferível o uso de duas ferramentas, para perfilar os flancos da rosca, um de cada vez (figuras 7 e 8).








Fig. 8

- 2 Para abertura da rosca \bar{a} direita, deve-se utilizar primeiro a ferramenta \underline{B} (figs. 7 e 8).
- 59 Passo *Verifique a rôsca* com um calibrador ou com a contra-peça.
- 69 Passo Termine, fazendo chanfro (figs. 9 e 10) eliminando as rebarbas.




Fig. 9





Fig. 10





OPERAÇÃO:

- ABRIR RÔSCA MÜLTIPLA (EXTERNA E INTERNA)

REFER.:F 0.33/T

174

COD. LOCAL:

E abrir rôsca na superfície externa ou interna do material, através de um sistema de divisões no avanço da ferramenta, que permite fazer dois ou mais filêtes.

São usadas, geralmente, em parafusos e porcas de comando de movimentos ou de peças que exigem um fechamento rápido. Exemplos: fusos para prensas, valvulas hidraulicas, buchas roscadas e outros.

PROCESSO DE EXECUÇÃO

I RÕSCA MÜLTIPLA EXTERNA

19 Passo Prepare o torno para roscar.

- <u>a</u> Disponha as alavancas para o avanço desejado ou calcule e mo<u>n</u> te as engrenagens para roscar.
- <u>b</u> Determine a rotação.


OBSERVAÇÃO


No caso de torno de mudança de engrenagens e para divisão na grade, uma das engrenagens motoras deve ser divisível pelo número de entradas.


29 Passo Prepare e prenda a ferramenta.

OBSERVAÇÃO

Para rôscas com ângulo da hélice H (fig. 1) inferior a 12°, a aresta de corte deve ser horizontal (fig. 2); para ângulos maiores, o gume deve ser perpendicular ao flanco do filête (fig. 3).







3º Passo Inicie a primeira entrada, com diversos passes, até próximo das medidas finais (fig. 4).



2/4

COD. LOCAL:

40 Passo Faça as divisões na engrenagem e abra as 2ª e 3ª entradas e assim sucessivamente até próximo da medida final.

PRECAUÇÃO

Antes de mexer nas engrenagens, desligue o torno.

10 PROCESSO DE DIVISÃO NA GRADE

Alguns tornos (em geral os de caixa Norton) possuem na grade um dispositivo como o ilus trado na fig. 6, que permite fazer as $2^{\frac{a}{2}}$, $3^{\frac{a}{2}}$, $4^{\frac{a}{2}}$ e demais entradas da forma seguinte:

<u>a</u> Afaste o anel dentado na direção de A (fig. 6).

b Gire a roda motora até que a referência do anel coincida com o número desejado.

OBSERVAÇÃO

Giro da roda motora =

NO de dentes internos

NO de entradas da rosca




Fig. 6

Exemplo: 3 entradas

Anel dentado interno = 60

Giro da roda motora = $\frac{60}{3}$ = 20 dentes

Portanto, para 3 entradas, gire a roda motora de vinte em vinte dentes para cada entrada.


<u>c</u> Encaixe o anel dentado movendo-o para B (fig. 6), faça a outra entrada e, assim, sucessivamente.


29 PROCESSO DE DIVISÃO NA GRADE

Em tornos de mudança de engrenagem, para executar as $2^{\underline{a}}$, $3^{\underline{a}}$, $4^{\underline{a}}$ e demais entradas, monta-se no eixo principal do torno uma roda dentada motora que seja divisível pelo número de entradas da rosca.

- <u>a</u> Divida a roda motora pelo número de entradas e marque os pontos (fig. 7).
- <u>b</u> Marque referências nas duas outras rodas (intermed<u>i</u> ária e conduzida, fig. 7).
- <u>c</u> Retire ou afaste a intermediária (fig. 7).









As divisões, para roscas multiplas, podem também ser feitas através do carro superior: para cada nova entrada, avance a ferramenta de um valor igual ao passo.

59 Passo Substitua a ferramenta desbastadora pela de acabamento.

69 Passo Acerte a ferramenta centrando-a em relação ao vão do filête.

79 Passo Repasse todas as entradas até a medida final, seguindo os mesmos passos indicados para o desbaste.

OBSERVAÇÃO


Quando se trabalha em tornos onde a mudança de entrada é mais difícil e demorada que a substituição da ferramenta de desbaste peta de acabamento, é preferível terminar completamente uma entrada para, depois, passar à execução da outra.

II RÔSCA MÛLTIPLA INTERNA

10 Passo Prepare o tôrno para roscar.

OBSERVAÇÕES

1 Em caso de rosca não passante, faça o canal de saída da ferramenta.



2 A inclinação da ponta da ferramenta deve ser igual \tilde{a} inclinação da helice da rosca, conservadas as respectivas folgas laterais (fig. 8). Convem o uso de duas ferramentas: uma para desbaste, mais estreita, com o gume perpendicular ao flanco do filête (fig. 9); outra para acabamento com medidas exatas e o gume horizontal (fig. 10).




Fig. 8




Fig. 9

Fig. 10

3 A face de corte da ferramenta, no caso de rosca trapezoidal ou quadrada, deve ficar paralela à parede do furo (fig. 11). No caso de rosca triangular, ela é acertada conforme indicado na figura 12.




Fig. 11





Fig. 12

29 Passo Marque a referência de profundidade na ferramenta (fig. 13) e inicie o corte de uma entrada, deixando 0,1mm de sobremetal.

39 Passo Faça a divisão, abra a 2ª entrada e assim sucessivamente. Fig. 13



5º Passo *Verifique* a rosca com a peça-macho ou com um calibrador "tampão filetado" e corrija, se necessário.

1/2

COD. LOCAL:

E executar operações de tornear montando a ferramenta no eixo principal e fixando o material no carro principal, da forma similar a uma mandriladora (fig. 1).




Fig. 1

Procede-se desta maneira quando não se dispõe de uma mandriladora e as peças a executar são de forma irregular, não permitindo a montagem nas placas. Com este sistema pode-se furar, tornear interno, facear e fresar, en tre outras operações.


PROCESSO DE EXECUÇÃO

10 Passo Desmonte o carro transversal.

OBSERVAÇÃO

De acordo com a operação e o tamanho do material, desmonte somente o carro superior, para aproveitar o deslocamento do carro transversal.

20 Passo Monte a peça.



- 1 Chapas de fixação
- 2 Calços escalonados
- 3 Calços reguláveis
- 4 Parafusos de fixação
- 5 Calços fixo
- 6 Carro do tôrno

MANDRILAR NO TORNO

COD. LOCAL:

OBSERVAÇÃO

Coloque as chapas e os calços de modo que não produzam deformação na peça.


- <u>b</u> Centre a peça usando um arame montado em um mandril (fig. 3)
 ou um relogio comparador.

 Riscodor
- <u>c</u> Aperte os elementos de fixação corrigindo a centragem.







a ferramenta montada em um mandril entrepontas (fig. 1);
b ferramenta montada no eixo principal (fig. 4);



c ferramenta montada na placa (fig. 5);



<u>d</u> utilizando um porta-ferramenta universal (fig. 6).





OPERAÇÃO:

AFIAR FERRAMENTA DE CARBONETO

REFER.: F 0. 35/T | 1/3

COD. LOCAL:

E dar a forma de uma ferramenta, através do esmerilhamento, a uma pastilha de carbonéto soldada em uma barra de aço préviamente preparada, com os $\widehat{a}_{\underline{n}}$ los desejados.

Aplica-se na preparação de ferramentas usadas em quase tôdas as máquinas ferramentas, na usinagem de materiais, com alta velocidade de corte.

PROCESSO DE EXECUÇÃO

I AFIAÇÃO DE DESBASTE

19 Passo Limpe a ferramenta.

- <u>- a</u> Limpe as superfícies a esmilhar, com água quente e escôva de aco.

<u>b</u> Verifique e limpe as superfícies de apoio da ferramenta.

29 Passo Esmerilhe a superficie superior A (ângulo de saida fig. 1).

PRECAUÇÃO

Use proteção para os olhos.

OBSERVAÇÃO


Consultar a tabela de ângulos para ferramentas de carbonêto.

<u>a</u> Incline a mesa, dando os <u>angu</u> los de saída e aumente tres graus (fig. 1).


OBSERVAÇÃO

Verifique se o gume do corte es tã na posição horizontal.

<u>b</u> Ligue a esmerilhadora.



<u>d</u> Esmerilhe a superficie, pressionando levemente a ferramenta s $\underline{\hat{o}}$ bre o rebolo.



OBSERVAÇÃO

O esmerilhamento di desbaste \tilde{e} feito at \tilde{e} aproximadamente lmm an tes de atingir os gumes (fig. 2).




Fig. 2




Fig. 3

- 39 Passo Esmerilhe a superficie frontal \underline{B} (fig. 3).
 - <u>a</u> Incline a mesa no ângulo de incidência frontal e aumente três graus.
 - <u>b</u> Repita as indicações <u>a</u>, <u>c</u> e <u>d</u> do 29 passo, dando à ferramenta um movimento de vaivém.
- 49 Passo Esmerilhe a superficie lateral \underline{C} (fig. 4).
 - <u>a</u> Incline a mesa dando o ângulo deincidência lateral e aumente três graus.
 - <u>b</u> Repita as indicações <u>b</u>, <u>c</u> e <u>d</u> do 29 passo, dando a ferramenta um movimento de vaivem.


II - AFIAÇÃO DE ACABAMENTO.

OBSERVAÇÃO

Essa afiação se faz seguindo as mesmas instruções da afiação de desbaste; deve-se empregar um rebolo de copo, bem retificado, e trabalhar na face do mesmo (figura 5).



Fig. 4





OPERAÇÃO:

AFIAR FERRAMENTA DE CARBONÊTO

REFER.: F0.35/T | 3/3

COD. LOCAL:

59 Passo Termine a afiação das superfícies.

Incline a mesa dando os ângulos corretos a cada superfície.

OBSERVAÇÃG

Use um transferidor de ângulos ou suporte graduado para localizar com exatidão a ferramenta (fig. 6).




Fig. 6





Fig. 7

- <u>b</u> Esmerilhe até que as superfícies fiquem completamente lisas e o gume bem aquçado.
- c Arredonde a ponta dando um movimento uniforme à ferramenta con forme figura 7.
- <u>d</u> Acente o gume com pedra de afiar. OBSERVAÇÕES:
 - 1 Para reafiar essas ferramentas, esmerilhe somente as cies de incidência frontal e lateral.
 - 2 Quando se faz necessário retirar muito material, desbaste meiro o corpo da ferramenta em rebôlo comum, depois faça a afia ção do carbonêto (fig. 8).
 - 3 Resfrie frequentemente a ferramenta a fim de não provocar ra chaduras na pastilha.
 - 4 E muito comum nessas ferramentas fazer-se "quebra-cavaco"na su perficie de saida (fig. 9); para essa operação, é necessário uti lizar um rebolo especial (rebolo diamantado - fig. 10)








Fig. 9





E fazer a montagem de peças de formatos irregulares, que devem ser tornea das com faces paralelas ou com furos em esquadro, tomando referência a base. Com auxílio de cantoneiras e dispositivos apropriados, pode-se tornear pe ças em série, eliminando a centragem individual e facilitando a produtivida de nas maquinas em cadeia de grande número de peças, como suportes de man cais, orgãos de maquinas, carcaça de bombas hidraulicas e outras.


PROCESSO DE EXECUÇÃO

10 Passo Fixe a peca:

- a) usando suporte e calço de fixação (fig. 1);
- A peça
- B suporte de fixação
- C placa lisa
- D calcos
- b) utilizando cantoneira (fig. 2).

OBSERVAÇÕES

- I Fixe com apêrto suficiente os suportes e os calços, evitando de formações na peça.
- Quando a peça não ficar uniformemente distribuida, deve-se usar um contrapêso para equilibrar o conjunto (fig. 3).









Fig. 3

20 Passo Centre a peça:

a) usando o graminho (fig. 4);

TORNEAR EM PLACA LISA

b) usando relogio comparador, quando a peça tiver partes ja usinadas e de precisão (fig. 5).






Fig. 5

UBSERVAÇÕES

- 1 Desligue o pino de redução e gire a placa com a mão durante a centragem.
- 2 Para centragem, de pancadas leves com martelo de cobre, chumbo ou plastico.
- 3º Passo Ajuste os parafusos de fixação, verifique a centragem e corrija, se necessário.

PRECAUÇÕES

- 1 Não ligue o tôrno sem ter certeza de que a pe ça está bem prêsa. O apêrto final tem que garan tir a firmeza da peça, porém sem risco de defor mação.
- 2 Verifique a equilibragem do conjunto e, se ne cessário, coloque contrapêso.

40 Passo Torneie a peça.

- a Determine a rotação e o AVANÇO.
- b Ligue o torno e torneie a peça (fig. 6) verificando as medidas.




Fig. 6

1/2

COD. LOCAL:

É dar forma de esfera em um material em movimento, pela ação da ferramenta, que se desloca descrevendo um arco de circunferência.

É muito empregado na construção de manípulos, alavancas e peças ornamentais de máquinas em geral.

PROCESSO DE EXECUÇÃO

19 Passo Torneie no diâmetro e no comprimento.


29 Passo Chanfre us cantos a 45 (fig. 1).


39 Passo Faça novos chanfros quebrando os cantos deixados na fase anterior.

49 Passo Instale a aparelho de tornear esférico (fig. 2).

OBSERVAÇÃO

O centro do aparelho deve ficar rigorosamente \bar{a} altura do centro da peça e perpendicular ao eixo do t \bar{o} rno.





REFER.: FQ 37/T

2/2

COD. LOCAL:

50 Passo Torneie o esférico.

a Gire a alavanca de comando para ambos os lados, a fim de localizar os extremos do percurso (fig. 3).

OBSERVAÇÃO

Afastar a ferramenta da peça (fig. 4).

- <u>b</u> Ligue o tôrno.
- c Avance a ferramenta e de pas ses finos, acionando manualmente a alavanca de comando.
- 69 Passo *Verifique a medida* em vārias p<u>o</u> sições.
- 79 Passo Repasse ate atingir a medida $f_{\underline{i}}$ nal.





Fig. 3

Fig. 4

OBSERVAÇÃO

Na construção em série, quando a dimensão das guias e do parafuso do carro superior permite um grande deslocamento da mesma para

tras, pode-se transforma-la em um dispositivo de tornear esferico, liberando-o dos parafusos que a fixam lateralmente e deixando-a presa somente pelo parafuso central. Neste caso e absolutamente necessario que



o parafuso central, que se transforma no centro da rotação da esfera, coincida exatamente com o centro da esfera a ser executada (fig. 5). Os passes são dados girando a espera manualmente. Os avanços da ferramenta para os passes são dados normalmante pelo parafuso de comando do carro superior. É tornear um material com um extremo prêso na placa apoiado na luneta fixa no barramento do tôrno (fig. 1).

> Aplica-se no torneamento interno ou externo de peças compridas, su jeitas a flexões.



19 Passo Monte a luneta.

_a Fixe a luneta sobre o barramento.


OBSERVAÇÕES

1 Situe a luneta de modo que o material se apoie o mais proximo do extremo a tornear.

Fig. 1

2 Limpe a base da luneta e o barramento, a fim de obter um bom apoio e centragem.

29 Passo Monte o material (fig. 2).



<u>a</u> Apoie o material sobre as pontas da luneta e coloque o outro extremo na placa ajustando levemente as castanhas.

OBSERVAÇÃ(

Verifique que a superfície de apoio do material sobre a esteja bem cilindrica e lisa.


b Centre o material deslocando as pontas da luneta e verifique a centragem com um graminho ou relogio comparador.

2/2

COD. LOCAL:

OBSERVAÇÃO

Se a peça tem furo de centro utilize a contraponta para facililitar a centragem (fig. 3).



<u>c</u> Lubrifique a superfície do material em contato com as pontas da luneta (fig. 4).



- 1 Trabalhe com baixa velocidade de corte e mantenha os contatos bem lubrificados.
- 2 A luneta fixa pode também ser empregada como apoio intermedi $\tilde{\underline{a}}$ rio no caso de torneamento em peças muito longas (fig. 5).




Fig. 5

REFER.: F 0.39/T

1/3

COD. LOCAL:

É a operação que consiste em usinar peças desprovidas de centro utilizando dispositivo para fixação provisória nos furos precisos da peça, em dar apoio nas pontas do tôrno na usinagem concêntrica das partes externas ou obter alinhamento paralelo ao tornear peças excêntricas.

Exemplo

cilindros, tubos, eixos de manivelas e outros.

PROCESSO DE EXECUÇÃO


I TUBO

19 Passo Coloque o centro postiço (A) na peça.

OBSERVAÇÃO


Verifique o ajuste e o alinhamento na montagem do centro postiço.

29 Passo Prenda na placa e ponta (fig. 1) e torneie.



II CILINDRO

- 1º Passo Coloque os centros postiços (A e B) na peça, verificando o ajuste e alinhamento.
- 29 Passo Fixe o arrastador e prenda a peça entrepontas.
- 39 Passo Torneie.



III EIXO DE MANIVELAS

10 Passo Fixe os discos nos extremos da peça (fig. 3) e alinhe os furos de centro com os munhoes.




Fig. 3

OBSERVAÇÕES

- l Faça o disco (centro postiço) de modo que o número de centros e suas posições correspondam exatamente aos dos munhões.
- 2 Caso as extremidades do eixo da manivela não se adaptem bem ao furo do disco, coloque-o entrepontas e torneie ajustando-o com os respectivos furos.
- 3 No caso de eixos de manivelas de 4 munhões excêntricos, como o indicado na figura 3, o calço central "A" deve ter a altura determinada em função de altura dos centros dos extremos, considerados os diâmetros dos mesmos; os $\underline{\mathbf{fu}}$ ros de centros devem ficar situados dois na horizontal e dois na vertical.
- 4 Nos casos de produção ou reparação em serie, e interessante dispor ja de centros postiços preparados.

TORNEAR COM CENTROS POSTIÇOS


REFER.: F 0. 39/T

3/3

COD. LOCAL:

29 Passo Ajuste entrepontas o eixo de manivelas.

- <u>a</u> Verifique a centragem.
- <u>b</u> Coloque calço de madeira nos espaços vazios do eixo que passa pelas pontas (fig. 4).



OBSERVAÇÃO

Faça o balanceamento da peça.


30 Passo Torneie os munhões.

<u>a</u> Ligue o torno com baixa rotação e aumente-a gradativamente até atingir a recomendada, ficando atento para que o torno não vibre.

OBSERVAÇÃO

A rotação da peça, nesta operação, não é encontrada em tabela;ela é quase sempre, determinada pela experiência adquirida em trabalhos anteriores.

- <u>b</u> Mude a posição da peça, torneie os munhões, seguindo as indica ções anteriores.
- <u>c</u> Desmonte a peça e, se necessário, repasse os munhões dos extr<u>e</u> mos.



REFER.:F 0,40/T

1/2

COD. LOCAL:

E permitir o torneamento de peças de formatos irregulares, empregando-se um acessório prêso na placa lisa para sua usinagem.

Uma vez determinada a posição conveniente, facilita a fixação sucessiva de peças, possibilitando a execução de várias operações impossíveis de serem feitas em outras placas.

Exemplos: Furos paralelos em um corpo de bomba hidraulica de engrenagens, mancais e corpos de motores em geral.

PROCESSO DE EXECUÇÃO

19 Passo Prenda a cantoneira na placa.

OBSERVAÇÕES

- 1 Usando parafusos de fixação, de aperto suave que permita a centragem (fig. 1).
- 2 Retire o pino de redução.
- 29 Passo Fixe a peça na cantoneira, observando a centragem e usando graminho (fig. 2).





Fig. 1



OBSERVAÇÕES

- 1 Dê pancadas suaves com macête na cantoneira, para evitar deformações.
- 2 Para que a centragem fique contrabalanceada, use contrapeso.



OPERAÇÃO:

TORNEAR PEÇAS PRÊSAS EM CANTONEIRA

REFER.:F0.40/T | 2/2

COD. LOCAL:

3 Tratando-se de peças de precisão e com uma parte ja usinada, centre usando relogio comparador (fig. 3).




Fig. 3

30 Passo Dê o apêrto final.

- <u>a</u> Verifique a centragem e corrija, se necessário.
- <u>b</u> Ligue o pino de redução.

49 Passo Torneie.

OBSERVAÇÕES

- 1 Consulte tabela e determine a rotação e o avanço
- 2 Em casos especiais, usa-se um dispositivo com inclinação igual \tilde{a} da peça (fig. 4).




Fig. 4

OPERAÇÃO:

FRESAR RASGO NO TŌRNO

REFER: F 0.41/T 1/2

COD. LOCAL:

E abrir rasgo em uma peça prêsa no carro superior ou no carro transversal com uma fresa adaptada à árvore do tôrno. O avanço do material e dado nos sentidos de deslocamento do carro onde está montado (fig. 1).

Aplica-se na construção de rasgos de chaveta, rebaixos, canais e outros.

PROCESSO DE EXECUÇÃO

19 Passo Prenda a peça no carro superior (fig. 1), ou no carro transversal, ou com accessórios especiais (fig. 2), que permitem movimento em sentido vertical.

Fig. 1 - Para fresa presa no cone do eixo principal.



1 Verificar com graminho se a peça se mantém alinhada.

2 Use bloco em "V" para apoio da peça.

20 Passo Monte a fresa.

30 Passo Prepare e lique o tor no.

OBSERVAÇÕES

l Consulte a tabela e determine a rpm .





CODIGO DE ASSUNTOS

OPERAÇÃO:

FRESAR RASGO NO TORNO

REFER.: F0.41/T | 2/2:

COD. LOCAL:

A fresa deve girar no sentido da flecha (fig. 3) e o esfôrço de corte deve favorecer o apêrto de fixação da mesma, se não houver chavêtas que impeçam que ela se solte.

Aproxime a peça da fresa até que ela toque o 40 Passo material e tome a referência no anel graduado.



Inicie o corte, dando passes finos (figs. 4 e 5). 59 Passo




Fig. 4



Os passes são finos quando a profundidade P é pequena e o avanço por rotação é lento.




Fig. 5

- Use fluido de corte.
- Repita a fase anterior, até atingir a medida. 69 Passo
- Desligue o tôrno, afaste a peça da fresa e elimine as rebarbas. 79 Passo

OBSERVAÇÃO

Verificar todas as medidas antes de retirar a peça do torno e, se necessário, faça as correções.

CBC

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: ACO AO CARBONO

(NOÇÕES PRELIMINARES)


REFER.:FIT .002

1/2

COD. LOCAL:

Aco e um material

É tudo que se emprega na construção de objetos; os materiais clas Material sificam-se de acordo com o quadro abaixo.



São materiais dotados de brilho, em geral bons condutores de Metais e de eletricidade.

> Os metais podem ser ferrosos e não ferrosos. Chamam-se metais ferrosos os que contêm ferro. Dentro dêste grupo, temos o Aço que um metal composto de ferro e carbono.

Ferro E um metal encontrado na natureza em forma de minério.

É um elemento que também se encontra na natureza em grandes quanti Carbono dades.

A combinação de ferro e carbono dã origem ao Aço ao Carbono, onde a porcenta gem deste ultimo pode variar de 0,05% a 1,5%. Esta combinação se obtem derretendo o minério de ferro juntamente com um fundente (pedras calcareas) em fornos apropriados, usando-se o coque como combustível.

Desta primeira fusão, obtem-se a gusa, que e levada a outros tipos de fornos para ser transformado em aço ao carbono, de cor acinzentada.

Os aços que têm mais de 0,45% de carbono podem ser endurecidos por um proces so de aquecimento e resfriamento rapido chamado têmpera.


Os aços que têm menos de 0,45% de carbono não adquirem têmpera; porém, podem ser endurecidos superficialmente por meio de um tratamento chamado cementacão.

(NOCUES PRELIMINARES)

REFER. F I T .002 2/2

COD. LOCAL:


O aço ao carbono \tilde{e} um dos mais importantes materiais metálicos usados na industria. A maior parte dos \tilde{o} rgãos de maquinas fabricam-se com o aço ao carbono, por ter este material propriedades mecânicas convenientes. As mais $i\underline{m}$ portantes estão ilustradas abaixo.



Pode ser soldado.




Pode ser curvado.




Pode ser forjado.




Pode ser dobrado.



Pode ser trabalhado por ferramentas de corte.



Pode ser estirados em fios (Trefilado).



Pode ser laminado.

CBC

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: REGUA GRADUADA

REFER.: F I T. 007

1/2

COD. LOCAL:

Fig. 1

E uma lâmina de aço, geralmente inoxidavel, usada para medir comprimentos (fig. 1). E graduada em unidades do sistema métrico e/ou do sistema in-

glês. Utiliza-se em medições que admitem erros superiores à menor graduação da régua (figs. 2 e 3).




Fig. 2 medição de comprimento com face de referência.




Fig. 3 medição de comprimento sem encosto de referência.

De tamanho variavel, as reguas graduadas mais comuns são as de 150mm (aproximadamente 6")e 305 mm (aproximadamente 12").

TIPOS

Alem do tipo apresentado na figura 1, existem outros, como mostram as figuras 4, 5 e 6.



Fig. 4 regua de encôsto interno.



Fig. 5 regua de profundidade.

encôsto externo (graduação na face aposta)



incôsto interno — Fig. 6 régua de dois encostos (usada p<u>e</u> lo ferreiro). 36 mm 137 mm 137

-|+

REGUA GRADUADA

REFER.:F I T. 007

2/2

COD. LOCAL:

CONDIÇÕES DE USO

Para a boa medição, o encôsto da escala deve estar perfeitamente plano e perpendicular à borda.




Fig. 7 medição de comprimento com face interna de referência.




Fig. 8 medição de profundidade de rasgo.




Fig. 9 medição a partir da face externa do encôsto.

CONSERVAÇÃO

Para a boa conservação da regua, deve-se:

- l evitar que ela caia;
- 2 evitar flexiona-la ou torce-la para que não se empene ou quebre;
- 3 limpa-la com estopa apos o uso e protegê-la contra oxidação, usando oleo quando for o caso.

VOCABULĀRIO TĒCNICO

REGUA GRADUADA escala



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: AÇO AO CARBONO

(CLASSIFICAÇÕES)

REFER.:FIT.011

1/3


COD. LOCAL:

O elemento que faz os aços mais duros, uns que outros, e o carbono. Por esta razão, os aços se classificam segundo o teor de carbono que contêm.

TEOR DE CARBONO (%)	TIPO QUANTO À TÉMPERA DUREZA		USOS		
0,05 a 0,15	Extra-macio	Não adquire têmpera	Chapas - Fios Parafusos - Tubos estirados - Produ tos de caldeiraria		
0,15 a 0,30	Macio	Não adquire tēmpera	Barras laminadas e perfiladas - Peças comuns de mecânica		
0,30 a 0,40	Meio-macio	Apresenta inicio de têmpera	Peças especiais de maquinas e motores Ferramentas para a agricultura		
0,40 a 0,60	Meio-duro	Adquire boa têmpera	Peças de grande d <u>u</u> reza - Ferramentas de corte - Molas - Trilhos		
0,60 a 1,50	Duro a Extra-Duro	Adquire têmpera fãcil	Peças de grande d <u>u</u> reza e resistência Molas - Cabos - C <u>u</u> telaria.		

COD. LOCAL:

Nos aços ao carbono, não só a qualidade está normalizada, mas também os diversos perfis ou formas. Estes perfis podem ser: barras, perfilados, chapas, tubos e arames. A tabela abaixo indica as formas mais comuns de aço ao carbono.





As barras, em geral, tem 6 ou 12 metros de comprimento e podem ser:

quadradas retangulares redondas hexagonais

As chapas, geralmente, são fabricadas nos tamanhos de:

lm x 2m lm x 3m 0,60m x 1,20m

Segundo a espessura, são consideradas:

finas 0 a 3mm

medias , 3 a 5mm

grossas 5mm em diante



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: AÇO AO CARBONO

(CLASSIFICAÇÕES)


REFER .: FIT.011

3/3

COD. LOCAL:

As medidas das espessuras das chapas podem ser em milimetros, em polegadas ou por numeros padrões denominados "fieira". A tabela abaixo indica os numeros da "fieira" U.S.G. e suas equivalências.

Fieira	Espessura	aproximada	Fieira	Espessura aproximada		
U.S.G.	pol.	mm.	U.S.G.	pol.	mm.	
0000000	1/2	12,7	17	9/160	1,42	
000000	15/32	11,906	18	1/20	1,27	
00000	7/16	11,112	19	7/160	1,11	
0000	13/32	10,318	20	3/80	0,95	
000	3/8	9,525	21	11/320	0,87	
00	11/32	8,731	22	1/32	0,79	
0	5/16	7,937	23	9/320	0,71	
1	9/32	7,143	24	1/40	0,63	
2	17/64	6,746	25	7/320	0,55	
3	1/4	6,350	26	3/160	0,47	
4	15/64	5,953	27	11/640	0,43	
5	7/32	5,556	28	1/64	0,39	
6	13/64	5,159	29	9/640	0,35	
7	3/16	4,762	30	1/80	0,31	
8	11/64	4,365	31	7/640	0,27	
9	5/32	3,968	32	13/1280	0,27	
10	9/64	3,571	33	3/320	0,23	
11	1/8	3,175	34	11/1280	0,21	
12	7/64	2,778	35	5/640	0,19	
13	3/32	2,381	36	9/1280	0,17	
14	5/64	1,984	37	17/2560	0,16	
15	9/128	1,786	38	1/160	0,15	
16	1/16	1,587				



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: MARTELO E MACÊTE

REFER.: FIT 013

1/2

.....


COD. LOCAL:

O MARTELO e uma ferramenta de impacto, constituído de um bloco de aço ao carbono preso a um cabo de madeira. As partes com as quais se dão os golpes são temperadas. O martelo e utilizado na maioria das atividades industriais, tais como: mecânica em geral, construção civil e outras.

Os martelos se caracterizam pela sua forma e pêso.

Por sua forma martelo de bola (fig. 1) martelo de pena (figs. 2, 3 e 4).

Estes são os tipos mais usados na oficina mecânica.




COD. LOCAL:

O MACETE é uma ferramenta de impacto, constituído de uma cabeça de madeira, alumínio, plástico, cobre, chumbo ou couro e um cabo de madeira (figs. 5, 6 e 7).

E utilizado para bater em peças ou materiais cujas superfícies não podem sofrer deformações por efeito de pancadas. O encabeçado de plástico ou cobre pode ser substituido quando gasto (fig. 6).

Os macêtes se caracterizam pelo seu pêso e pelo material que constitui a cabeça.



Condições de uso

- a A cabeça do macête deve estar bem prêsa ao cabo e livre de rebarbas.
- b Devem ser utilizados unicamente em superfícies lisas.

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA:

MANDRIS E BUCHAS CÔNICAS

REFER.:FIT.017


1/2

COD. LOCAL:

O MANDRIL é um elemento de aço ao carbono utilizado para a fixação de brocas, alargadoras, fresas de escarear e machos. É formado por dois corpos que giram um sobre o outro.

Ao girar o corpo exterior, gira também o anel roscado que abre ou fecha as três pinças ou castanhas que prendem as ferramentas (figs. 1 e 2).

O movimento giratório do corpo principal é dado por meio de uma chave que acompanha o mandril (fig. 3).



AS BUCHAS CÔNICAS são elementos que servem para fixar o mandril ou a broca diretamente no eixo da máquina (fig. 4).

Suas dimensões estão normalizadas dentro dos distintos sistemas de medidas, tanto para os cones-macho como para os cones-fêmea.

Quando o cone-fêmea é maior que o conemacho, utilizam-se buchas cônicas de redução (figs. 4 y 5).

O tipo de cone Morse e um dos mais usados em maquinas-ferramentas e se encontra numeraco de O (zero) a 6 (seis).




Fig. 4

ao


As buchas de redução se identificam pela numeração que lhe corresponde

COD. LOCAL:

cone exterior (macho) e ao cone interior (femea), formando jogos de cones de redução cuja numeração completa e=2-1; 3-1; 3-2; 4-2; 4-3; 5-3; 5-4; 6-4; 6-5.

exemplo

1 0 cone de redução 4 - 3 significa que a parte exterior e um cone-macho Nº 4 e a interior e um cone- femea Nº 3 (fig. 5).



CONDIÇÕES DE USO

Os cones devem estar retificados e sem rebarbas para possibilitar um ajuste correto.



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: BROCAS (NOMENCLATURA, CARACTERÍSTICAS, TIPOS)

REFER.: FIT.018

1/3

COD. LOCAL:

São ferramentas de corte, de forma cilindrica, com canais retos ou helicoidais, temperadas, terminam em ponta cônica e são afiadas com um ângulo determinado. São utilizadas para fazer furos cilindricos nos diversos materiais.

Os tipos mais usados são as brocas helicoidais (figs. 1 e 2).




Fig. 1 Broca helicoidal de haste cilindrica.




Fig. 2 Broca helicoidal de haste cônica.

CARACTERÍSTICAS - as brocas se caracterizam pela medida do diâmetro, forma da haste e material de fabricação.

MATERIAL DA BROCA - e fabricada, em geral, de aço ao carbono. As brocas de aço rapido são utilizadas para trabalhos que exigem altas velocidades de corte. Estas brocas oferecem maior resistência ao desgaste e ao calor, sendo, portanto, mais econômicas que as de aço ao carbono, cujo emprego tende a diminuir na indústria.

TIPOS E NOMENCLATURA - as figuras 1 e 2 apresentam dois tipos dos mais usados que somente se diferenciam na construção da haste.

As brocas de haste cilindrica se utilizam presas em um mandril e se fabricam geralmente com diâmetro máximo, na haste, até 1/2".


As brocas de diâmetros maiores que 1/2" utilizam haste conica para serem montadas diretamente no eixo das maquinas; isto permite prender, com maior firmeza, estas brocas que devem suportar grandes esforços no corte.

O ângulo da ponta da broca varia de acordo com o material a furar.

COD. LOCAL:


A tabela seguinte indica os ângulos recomendaveis para os materiais mais co muns.


ANGULO	MATERIAL
1180	Aço Macio (Fig. 3)
1500	Aço Duro
1250	Aço Forjado
1000	Cobre e Aluminio
900	Ferro fundido e ligas leves
600	Plasticos, Fibras e Madeiras



As arestas de corte devem ter o mesmo comprimento (fig. 4). O ângulo de folga ou incidência deve ter de 90 a 150 (fig. 5).

> Nestas condições, dã-se melhor penetração da broca no material.





OUTROS TIPOS DE BROCAS

Broca de centrar - esta broca permite fazer os furos nas peças que vão ser torneadas, fresadas ou retificadas entrepontas (figs. 6 e 7).




Fig. 6




Fig. 7

CBC


INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: BROCAS (NOMENCLATURA, CARACTERÍSTICAS, TIPOS)

REFER.: FIT. 018

3/3


COD. LOCAL:

BROCAS COM ORIFÍCIOS PARA FLUIDO DE CORTE - são usadas para produção contínua e em alta velocidade, que exige abundante lubrificação, principalmente em furos profundos (figs. 8 e 9).




O fluido de corte e injetado sob alta pressão. No caso do ferro fundido e dos metais não ferrosos, aproveitam-se os canais para injetar ar comprimido, que expele os cavacos e a sujeira.

BROCAS DE CANAIS RETOS E BROCAS "CANHÃO" - a broca da fig. 10 apresenta dois canais retilineos e e usada especialmente para furar bronze e latão.



A da fig. 11, broca "canhão", tem um corpo semi-cilindrico com uma so aresta de corte. E própria para furos profundos e de pequenos diâmetros, pois, além de serem mais robustas do que as brocas helicoidais, utilizam o proprio furo como guia.

BROCAS MŪLTIPLAS OU ESCALONADAS - são empregadas em trabalhos de grande produção industrial seriada (figs. 12 e 13).



Servem para executar, numa mesma operação, os furos e os rebaixos respectivos.

condições de uso - as brocas, para serem utilizadas com rendimento, devem estar bem afiadas, a haste em boas condições e bem fixadas.

conservação - é necessário evitar quedas, choques, limpá-las após o seu uso e guarda-las em lugar apropriado, para proteger seus gumes.

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: PAQUIMETRO (NOMENCLATURA, LEITURA EM DECIMOS DE MILIMETROS)


REFER.:F I T. 019


1/4

COD. LOCAL:

E um instrumento para medir comprimentos (fig. 1) que permite leituras de fração de milimetros e de polegada, através de uma escala chamada Vernier ou Nônio (fig. 2).


Utiliza-se para fazer medição, com rapidez, em peças cujo grau de precisão é aproximado até 0,02 milímetros, 1/128" ou 0,001".





O paquimetro com Vernier e composto de duas partes principais: corpo fixo e corpo movel (cursor). Estas partes são constituidas por:

CORPO FIXO (fig. 3).



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: PAQUÍMETRO

(NOMENCLATURA, LEITURA EM DECIMOS DE MILÍMETROS)

COD. LOCAL:

REFER.: F 1 T. 019


2/4

Régua graduada nos sistemas métrico e inglês.

Bico fixo com encosto de contato com a peça, para medir externamente.

Orelha fixa parte fixa de contato com a peça para medir interno.

CORPO MÓVEL (cursor) fig. 4.



Vernier escala métrica de 9 milímetros de comprimento (aprox. 0,1mm) e escala em polegada com 8 divisões (aprox. 1").

Bico movel com encosto de contato com a peça, para medir externamente.

Orelha movel parte movel de contato com a peça a medir internamente.

Haste de profundidade está unida ao cursor e serve para tomar medidas de profundidade.

Parafuso fixador tem a finalidade de fixar o cursor e atua sobre uma mola.

Mola pequena lâmina que atua eliminando as folgas do cursor.

Impulsor serve de apoio para o dedo polegar para movimentar o cursor.

LEITURA EM DÉCIMOS DE MILÍMETRO

O VERNIER de 0,1mm tem um comprimento total de 9 mil \bar{i} metros e esta dividido em 10 partes iguais (fig. 5). Ent \bar{a} o, cada divis \bar{a} o do vernier vale: 9mm \div 10 = 0,9mm. Portanto, cada divis \bar{a} o do vernier \bar{e} 0,1 menor do que cada divis \bar{a} o da escala.

CBC

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: PAOUIMETRO (NOMENCLATURA, LEITURA EM DECIMOS DE MILIMETROS)

REFER.: FIT.019

3/4

COD. LOCAL:

Resulta que, a partir de traços em coincidência (como mostra a fig. 5), os primeiros traços do vernier e da escala distanciam de 0.1mm; os segundos traços distanciam de 0,2mm; os terceiros traços se distanciam de 0,3mm; e assim por diante.





Fig. 5 Vernier de 0,1mm (Graduações ampliadas).

A partir DA COINCIDÊNCIA DE TRAÇOS do vernier e da escala, uma divisão vernier da 0,1mm de aproximação, duas divisões dão 0,2mm de aproximação, três divisões dão 0,3mm de aproximação, e assim por diante.

PARA EFETUAR A LEITURA leem-se, NA ESCALA, os milimetros inteiros ATE AN-TES DO "ZERO" DO VERNIER (na fig. 6 : 19 mm). Depois, contam-se os traços do VERNIER ATÉ O QUE COINCIDE COM UM TRAÇO DA ESCALA (na fig. 6 : 69 traço), para obter os décimos de milimetros. Exemplo da leitura na fig. 2 : 19,6 mm.



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: PAQUÍMETRO

(NOMENCLATURA, LEITURA EM DECIMOS DE MILIMETROS)


REFER.: F I T. 019


COD. LOCAL:

Na figura 8, a leitura é 1,3mm, porque o l (milimetro) da escala esta antes do "zero" do vernier e a coincidência se da no 3º traço do mesmo.

L i,3mm Fig. 8

Outros exemplos: (figs. 9, 10 e 11).





VOCABULARIO TECNICO

BICOS garras externas, encosto externo, faces, pernas, haste.

ORELHA garras internas, encosto interno, haste.

.

4/4

į

1

_

1



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: VELOCIDADE DE CORTE NA FURADEIRA (TABELA)

REFER.: F I T. 020 | 1/2

COD. LOCAL:

Velocidade de corte (Ve), na furadeira, é a velocidade que terá um ponto na periferia da broca, ao girar, durante o corte. Expressa-se em metros por minuto e os diferentes vâlores se obtêm variando o número de rotações por minuto da árvore da furadeira.

No caso das brocas, a velocidade de corte depende:

do material a furar; do material da broca; do diametro da broca.

Avanço de corte da broca é a penetração, em cada volta, que esta realiza no material. Expressa-se comumente em milímetros por volta (mm/v). Na tabela seguinte, indicam-se os valores medios de velocidade e avanço de corte das brocas de distintos diâmetros, para os materiais usuais.

Esta tabela apresenta valores para serem utilizados somente quando se usam brocas de aço rápido. Usando brocas de aço ao carbono, os valores devem ser reduzidos a metade.

OBSERVAÇÃO

As velocidades de corte e avanço foram extraídas dos livros "Man \underline{u} al del Taller Mecanico" de Colvin-Stanley Ed. Labor. e Alrededor de Las Maquinas-Herramientas de Gerling Ed. Reverte S/A.



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA VELUCIDADE DE CORTE NA FURADEIRA (TABELA)

REFER.: F I T. 020

2/2

COD. LOCAL:

VELOCIDADE	Ε	AVANÇO	PARA	BROCAS	DE	AÇ0	RĀPIDO
------------	---	--------	------	--------	----	-----	--------

	VELOCIDADE E MANIGO PANA BROCAS DE AGO TAN ESO									
	Ma	terial	Αςο 0,20 a 0,30%C (macio)e Bronze	Aço 0,30 a 0,40%C (meio macio)	Aço 0,40 a 0,50%C (meio duro) Ferro Fundido	Ferro fundido (duro)	Ferro Fundido (macio)	Cobre	Latão	Alumínio
-	¥eloc. (m/n		35	25	22	18	32	50	65	100
-	Ø da broca (mm)	Avanço (mm/V)			Rotações	por minu	ıto (rpm	1)		
	J	0,06	11140	7950	7003	5730	10186	15900	20670	31800
	2	0,08	5570	3975	3502	2865	5093	7950	10335	15900
	3	0,10	3713	2650	2334	1910	3396	5300	6890	10600
	4	0,11	2785	1988	1751	.1433	2547	3975	5167	7950
	5	0,,13	2228	1590	1401 -	1146	2037	3180	4134	6360
	6	0,14	1857	1325	1167	955	1698	2650	3445	5300
	7	0,16	1591	1136	1000	819	1455	2271	2953	4542
	8	0,18	1392	994	875	716	1273	1987	2583	3975
	. 9	0,19	1238	883	778	637	1132	1767	2298	3534
	10	0,20	1114	795	700	573	1019	1590	2067	3180
	12	0,24	928	663	584	478	849	1325	1723	2650
	14	0,26	796	568	500	409	728	1136	1476	2272
	16	0,28	696	497	438	358	637	994	1292	1988
	18	0,29	619	442	389	318	566	883	1148	1766
	20	0,30	557	398	350	287	509	795	1034	1590
	22	0,33	506	361	318	260	463	723 ·	940	1446
	24	0,34	464	331	292	239	424	663	861	1326
	26	0,36	428	306	269	220	392	612	795	1224
	28	0,38	398	284	250	205	364	568	738	1136
	30	0,38	371	265	233	191	340	530	689	1060
	35	0,38	318	227	200	164	291	454	591	908
	40	0,38	279	199	175	143	255	398	517	796
	45	0,38	248	177	156	127	226	353	459	706
	50	0,38	223	159	140	115	204	318	413	636
•		<u> </u>								

COD. LOCAL:

Os fluidos de corte usam-se para atuar como refrigerante da ferramenta e da peça (fig. 1), como lubrificante da ferramenta para obter-se maior durabilidade do gume e para conseguir melhor acabamento de superficie nos trabalhos a serem executados. Geralmente, empregam-se os seguintes

Oleos de corte - são oleos minerais aos quais se adicionam compostos químicos. São usados como se apresentam comercialmente.

líquidos como fluidos de corte:



Fig. 1

Soluções de corte - são misturas de água e outros elementos com oleo soluvel. enxôfre, borax etc. Geralmente, devem ser preparados.

O fluido de corte mais utilizado é uma mistura, de aspecto leitoso, contendo AGUA (como refrigerante) e 5 a 10% de OLEO SOLOVEL (como lubrificante).

A seguir, figura uma tabela, que contem os fluidos de corte recomendados de acôrdo com o trabalho a ser executado.

MATERIAL	TIPO DE TRABALHO							
Α						ROSCAR		
TRABALHAR	Tornear	Furar	Fresar	Aplai- nar	Reti- ficar		c/machos ou tarr.	
Aço ao carbono 0,18 a 0,30%C	1 2	2	2	2	10	2 8	8	
Aço ao carbono 0,30 a 0,60%C	3	3	3	3	10	3 9	8	
Aço ao carbono acima de 0,60%C-Aço-liga	3	3	3	3	10	3 4	8	
Aços inoxidāveis	3	3 13	3	3	12	6	7	
Ferro fundido	1	1	1	1	10	9	8	
Alumínio e suas li- gas	5 7	7	7	7	11	7	7	
Bronze e latão	1 2	2	2	ı	11	1 8	8	
Cobre	1	7	2	2	11	4	7	

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA:

FLUIDOS DE CORTE

REFER.: FIT .021 2/2

COD. LOCAL:

1	A sêco	8	ปีleo mineral com 1% de enxô- fre em pō		
2	Agua com 5% de óleo solúvel	9	Öleo mineral com 5% de enxô- fre em po		
3	Agua com 8% de óleo solúvel	10	Agua c/l% de carbonato de so dio, l% de borax e 0,5% de oleo mineral		
4	Oleo mineral com 12% de gord <u>u</u> ra animal	11	Agua com 1% de carbonato de sodio e 1% de borax		
5	Querosene	12	Agua com 1% de carbonato de sodio e 0,5% de oleo mineral		
6	Gordura animal com 30% de al- vaiade		Aguarraz, 40% - Enxôfre		
7	Querosene com 30% de óleo mi- neral	13	30% - Alvaiade 30%		

PRECAUÇÃO

PARA EVITAR INFECÇÕES DE PELE O OPERADOR DEVE APÓS O TRABALHO LA-VAR COM ÂGUA E SABÃO AS PARTES DO CORPO ATINGIDOS PELO FLUIDO CORTE. ALGUNS FLUIDOS DE CORTE CONTÊM SUBSTÂNCIAS QUE FAZEM MAL À PELE.

RESUMO

FLUIDOS DE CORTE

Servem para:

refrigerar a peça e a ferramenta lubrificar o corte melhorar a qualidade da superfície dos trabalhos

Tipos mais usados

óleos de corte: são encontrados prontos.

soluções: a serem preparadas. A mais usada ē o ōleo solūvel.

PRECAUÇÃO

AS PARTES DO CORPO ATINGIDOS PELO FLUIDO DE CORTE DEVEM SER LAVA-DAS COM ÂGUA E SABÃO, PARA EVITAR INFECÇÕES DA PELE.

CODIGO DE ASSUNTOS

REFER.:FIT.023 1/4

COD. LOCAL:

É um instrumento formado por uma base geralmente de ferro fundido ou aço ao carbono e uma haste cilindrica ou retangular, sobre a qual desliza um supor te-corrediça com um riscador.

A haste e o suporte-corrediça são de aço ao carbono.

Existem graminhos de precisão que possuem escala graduada e nônio.

O graminho serve para traçar e controlar peças, assim como para centragem de peças nas maquinas-ferramentas (figs. 1, 2, 3 e 4).

TIPOS

Graminho simples (fig. 1).

Sua base é construída em ferro fundido, rebaixada na face de contato, para diminuir o atrito sobre a mesa de traçagem, mesa de maquinas ou me sa de controle. Possui uma haste cilíndrica de aço ao carbono, um cur sor com parafuso de fixação e uma agulha de aço temperado.





Fig. 1

Graminho com articulação (fig. 2). Sua base pode ser de aço ao carbono ou ferro fundido, possuindo uma ranhura em \underline{V} na face de contato para melhor adaptação sôbre barramentos de tornos e para reduzir o atrito sôbre a mesa de traçagem.

Possui também um cursor e uma haste cilindrica sustentada por um parafuso de fixação, alojado em uma peça que pode move-se em redor de um eixo, quando acionada pelo parafuso de regulagem. Esse movimento permite variar de forma precisa a ponta da agulha.




INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: INSTRUMENTOS DE TRAÇAR (GRAMINHO, BLOCO PRISMÁTICO, MACACOS, CAN TONEIRAS)

COD. LOCAL:

Graminho com escala e nônio (fig. 3).

E constituído de uma base de ferro fundido, uma haste cilíndrica

de aço ao carbono e uma regua graduada em milimetros. Esta regua move-se para cima e para baixo e também gira em tôrno da coluna. Possui, além disso, um cursor movido por um pinhão e cremalheira, um cursor com nônio com aproximação de 0,1 milimetro e um riscador de 8 milimetros de diâmetro, de aço, com sua ponta temperada.



escala

Graminho traçador vertical (fig. 4).

Sua base, de aço ao carbono, e

temperada, retificada, de precisão e fino acabamento. Possui, também, uma escala em milímetros, uma haste retangular, com perpendicularidade de
precisão, um cursor com aproxi
mação de 0,02mm, um mecanismo
de ajuste mecânico e um riscador com ponta de metal duro.

CONDIÇÕES DE USO

mecanismo de ajuste mecânico cursor parafuso de fixação base

As pontas devem ser bem afiladas e protegidas com rôlha.

CONSERVAÇÃO

Apos o uso, deve-se limpar o graminho e unta-lo com uma leve cama da de vaselina ou oleo.


REFER.: F I T. 023

3/4

COD. LOCAL:

BLOCO PRISMATICO

E um utensilio fabricado comumente de aço ou ferro fundido, usina do em forma de prisma, com rasgos paralelos e em V, donde se originou seu nome. O bloco prismático, devido aos seus rasgos em forma de V, também é chamado bloco paralelo em V (figs. 5, 6, 7 e 8).






Fig. 7





Fig. 8






Fig. 9

REFER.: FIT. 023

4/4

COD. LOCAL:

Os blocos prismáticos são utilizados para darem um apoio estável as peças, geralmente cilindricas, facilitando assim a execução de várias operações, principalmente a de traçados de peças (figs. 10, 11 e 12).




Fig. 10





Fig. 11



Os de aço são temperados e retificados, enquanto os de ferro fundido são apenas retificados. Seus tamanhos são variáveis; porém, os mais comuns têm 2"(50,8mm) e 1 1" (38mm).



Os blocos para serem usados devem ter suas faces completamente planas e paralelas e devem ser mantidas em lugares livres de choques e de contactos com outras ferramentas que possam causar deformações.



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: MICROMETRO

(NOMENCLATURA - TIPOS - APLICAÇÕES)


REFER: FIT.025

1/4

COD. LOCAL:

É um instrumento de alta precisão que permite medir espessuras com aproxima ção até 0,001mm e 0,0001" (fig. 1).

NOMENCLATURA



NOMENCLATURA

1	Arco			13	Porca	de	regulaces
2	Blacusts	4.	F				. 030 . 030

Plaqueta de isolamento Tambor de medição

3 Pino de fecho 15 Parafuso de fixação e regulagem Ponta fixa (bigorna) 16 Tampa

Placa de metal duro 17

Capa da fricção Ponta movel 18 Parafuso da fricção

Alavanca da trava 19 Anel elästico 8 Parafuso da trava 20 Mola da fricção

Mola de lâmina 21 Escala em mm 10 Bucha da trava 22 Escala 0.5 mm Parafuso micrometrico 23 Escala 0,01 mm

12 Cilindro com escala

CONSTRUÇÃO

Requerem maior atenção, na construção do micrômetro, o arco, o pa rafuso micrométrico e as pontas de medição.

O Aroo e construïdo de aço especial, tratado termicamente, a fim de climinar as tensões; é munido de placas isolantes para evitar a dilatação pelo calor das mãos.

O Parafueo micrométrico garante_a precisão do micrometro. Por isso, e usinado com alta precisão em material apropriado, aço-liga e aço inoxidavel, temperado, para atingir uma dureza capaz de evitar, em grande parte, o desgaste durante o uso.

A Ponta fixa e construida também de aço-liga ou aço inoxidavel e presa diretamente no arco. A Ponta movel e o prolongamento do pa rafuso micrometrico. As faces de contacto são endurecidas



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: MICROMETRO

(NOMENCLATURA - TIPOS - APLICAÇÕES)

REFER.: FIT.025

COD. LOCAL:

processos diversos para evitar o desgaste rapido das mesmas.

Nos micrometros modernos (fig. 1), os extremos dessas pontas são calçados com placas de metal duro, garantindo, assim, por mais tempo, a precisão do micrometro.

CARACTERÍSTICAS

Os micrômetros se caracterizam:

l pela capacidade - variam de 0 a 1.500mm, geralmente, sendo que os modelos menores, de 0 a 300mm, são escalonados em 25mm (ou equivalente em polegadas, de 1 em 1", até 12"). Estes possuem arco inteiriço, enquanto que micrômetros maiores possuem arco perfurado ou, então, constituído de tubos soldados, conseguindo, assim, um mínimo de peso sem afetar a rigidez;

2 pela~aproximação~de~leitura - podem ser de 0,01mm e 0,001mm ou 0,001" e 0,0001".

CONDIÇÕES DE USO

Para ser usado, é necessário que o micrômetro esteja perfeitamente ajustado e aferido com um padrão.

O micrômetro deve ser manejado com todo o cuidado, evitando-se quedas, choques e arranhaduras. Logo apos o uso, deve ser limpo, lubrificado com vaselina e guardado em estôjo, em lugar próprio.

2/4



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: MICROMETRO

(NOMENCLATURA - TIPOS - APLICAÇÕES)

REFER.: FIT.025 3/4

COD. LOCAL:

TIPOS

As figuras 2 a 7 mostram os principais tipos de micrômetro.




Fig. 2 Micrômetro para rôscas. As pontas da has te e do encôsto são substituíveis, conforme o tipo da rôsca.




Fig. 3 Micrometro de profundidade. Conforme a profundidade a medir, fazem-se os acrescimos necessarios na haste por meio de outras varetas de comprimento calibrados, fornecidas com o micrometro (hastes de extensão).



Fig. 4 Micrômetro de medidas internas, tubulares, de dois contatos. E fornecido com hastes, para aumento da capacidade de medição.




Fig. 5 Micrometro de medidas internas de três contatos. E conhecido pela denomina ção de "Imicro". Facilita a colocação e-xata no centro e no alinhamento do furo. Possibilita a medição do diâmetro de furos em diversas profundidades. E de gran de precisão.





Fig. 6 Micrometro de arco profundo. Serve para medições de espessura de bordas ou partes salientes das pecas.



Este micrometro e usado para medições em trabalhos de usinagem pesada, para medição de peças de grandes diâmetros. As pontas da haste e do encôsto podem ser mudadas, para dar as medidas proximas dos diâmetros a verificar.

Fig. 7 Micrômetro para grandes medições.

CODICO DE ASSUNTOS

(NOMENCLATURA - TIPOS - APLICAÇÕES)

REFER : FIT.025

4/4

COD. LOCAL:

APLICAÇÕES

As figuras 8 a 14 mostram as principais aplicações do micrômetro.




Fig. 8 Medição da espessura de um bloco.




Fig. 9

Medição do diâmetro de uma rôsca.




Fig. 12

Uso do "Imicro"(três contatos) na me dição de um diâmetro interno.




Fig. 11 Medição de um diametro com o micrômetro tubular.

Fig. 13 Uso do micrômetro de grande capacidade para medir os diâmetros de uma peça montada num tôrno.



Atualmente existe micrometro in terno (imicro) especial com a cabeça intercambiavel, que pode ser adaptado para medir furos passantes, furos cegos, furos com ranhuras e pistas para rolamentos.

CBC


INFORMAÇÃO TECNOLOGICA:

GONIOMETRO

REFER.: FIT.027 | 1/4

COD. LOCAL:

O goniometro e um instrumento que mede ou verifica os ângulos mediante um eixo graduado em graus; compõe-se de uma regua movel, que determina a posição com o traço de referência da base do corpo, e um fixador para fixação da regua no ângulo desejado (fig. 1).



UNIDADE DE MEDIDA DO GONIÔMETRO


O disco graduado do goniômetro pode apresentar uma circunferência graduada com 360°, ou uma semi-circunferência graduada com 180° ou ainda um quadrante graduado com 90°.

A unidade pratica do angulo é o GRAU. O grau se divide em 60 minutos de angulo e o minuto se divide em 60 segundos de angulo. Os símbolos usados são: grau (°), minuto (') e segundo ("). Assim 54°31'12" se lê: 54 graus, 31 minutos e 12 segundos.

Na figura 1 temos representado o goni \hat{o} metro, que indica um \hat{a} ngulo de 500 \hat{o} u o suplemento 1300.

GONIÔMETROS USUAIS

a) Para usos comuns, em casos de medidas angulares que não exijam extremo rigor, o instrumento indicado é o GONIÔMETRO SIMPLES (figuras 2.3 e 4).



GONIOMETRO

REFER.: FIT.027


2/4

COD. LOCAL:


No goniômetro indicado na fig. 4, a régua, alem de girar na articulação, pode deslizar através da ranhura.

EXEMPLOS DE USOS DE GONIÔMETRO

As figs. 5 a 7 apresentam alguns casos.



b) Na figura 8 temos representado *um esquadro conjugado completo*, que possui um goniômetro e mais duas peças a serem usadas na re-gua:



o esquadro serve para esquadrejar partes externas e internas das peças;

- o esquadro de centrar, para traçar linhas de centro em eixo;
- o goniômetro, para medir ou verificar ângulos.
- c) Na figura 9, temos um goniômetro de precisão.

O disco graduado e o esquadro formam uma só peça. O disco graduado apresenta quatro graduações de 00 a 900. O articulador gira com o disco do Vernier e, em sua extremidade, há um ressalto adaptável a ranhura da régua. Estando fixado o articulador na ré-

GONIÔMETRO

COD. LOCAL:

gua, pode-se gira-la de modo a adapta-la, com uma das bordas do esquadro, aos lados ou as faces do angulo que se quer medir. A po sição variável da regua em torno do disco graduado permite, pois, a medição de qualquer angulo e o vernier nos da a aproximação até 5 minutos de angulo.




Fig. 10

A regua pequena da figura 10 e colocada em lugar da regua grande, em casos especiais de medições de ângulos.


CARACTERÍSTICAS DO BOM GONIÔMETRO

- 1 Ser de aço inoxidavel.
- 2 Apresentar graduação uniforme, com traços bem finos e profundos.
- 3 Ter as peças componentes bem ajustadas.
- 4 O parafuso de articulação deve dar bom apêrto e boa firmeza.

USOS DO GONIÔMETRO

As figs. 11 a 15 dão exemplos de diferentes medições de <u>ângulos</u> de peças ou ferramentas, mostrando variadas posições da lâmina e do esquadro.

A fig. 15 apresenta um goniômetro montado sobre un suporte, que fa cilita a medição de ângulos, pois sua base se apoia sobre uma superfície de referência (mesa de traçagem, por exemplo).




GONIOMETRO

REFER.: FIT .027 4/4

COD. LOCAL:

EXPLICAÇÃO DO VERNIER DE 5 MINUTOS

A medida total do vernier (fig. 16), de cada lado do "zero", ē igual à medida total de 23 graus do disco graduado.



O vernier apresenta 12 divisões iguais: 5,10, 15, 20, 25,30, 40, 45, 50, 55 e 60. Então, cada divisão do vernier vale 115 minutos porque


 23° : 12 = $(23 \times 60)^{\circ}$: 12 = 1380 $^{\circ}$: 12 = 115 $^{\circ}$

Ora, 2 graus correspondem, em minutos, a 2º x 60' = 120' Resulta que cada divisão do vernier tem menos 5 minutos do que duas divisões do disco graduado. A partir, portanto, de em coincidência, a lª divisão do vernier dá a diferença de 5 min<u>u</u> tos, a 2ª divisão dá 10 minutos, a 3ª dá 15 minutos e, assim, sucessivamente.

LEITURA DO GONIÔMETRO COM VERNIER DE 5 MINUTOS (fig. 17).

O "zero do vernier estã entre o "24" e o "25" do disco graduado $(24^{\circ}).$

0 29 traço do vermier $(2 \times 5' = 10')$ coincide com um traço do disco graduado. Resulta a leitura completa: 24010'. Outros exem plos de leituras estão nas figuras 18, 19 e 20.








Fig. 20 (30° 5')

.1/4

COD. LOCAL:

São maquinas em que o operador esmerilha materiais, principalmente na afiacão de ferramentas.

CONSTITUIÇÃO

E constituída geralmente de um motor elétrico, em cujo eixo se fixam, em seus extremos, dois rebolos: um, constituído de grãos médios, serve desbastar os materiais e o outro, de grãos finos, para acabamento dos gumes das ferramentas.

TIPOS USUAIS

Esmerilhadora de pedestal (fig. 1).

E utilizada em desbastes comuns preparo dos **qumes** das ferramentas manuais e das maquinas operatrizes em geral. A potência do motor elétrico mais usual e a de 1 c v., girando com 1450 ou 1750 rpm.

OBSERVAÇÃO

Existem esmerilhado ras de pedestal com potência do motor até 4 c v. São uti lizadas, principalmente, para desbastes grosseiros e re barbar peças de fer ro fundido.




Fig. 1 Esmerilhadora de pedestal.

REFER.: FIT.030 2/4

COD. LOCAL:

ESMERILHADORAS

Partes da esmerilhadora de pedestal

- a) Pedestal estrutura de ferro fundido cinzento, que serve de apoio e de posição adequada do motor elétrico.
- b) Motor elétrico que faz girar os rebolos
- c) Protetor do rebolo recolhe as fagulhas ou, na quebra do rebolo, evita que os pedaços causem acidentes.
- d) Apoio do material pode ser fixado em um ângulo apropriado; o importante é manter, à medida que o diâmetro do rebôlo diminui, uma folga de la 2mm para evitar a introdução de peças pequenas entre o rebôlo e o apoio.
- e) Protetor visual o indicado na fig. l e o mais pratico para trabalhos gerais.
- f) Recipiente de esfriamento para esfriar as ferramentas de aço temperado, evitando que o calor causado pelo atrito da ferramenta no rebolo diminua a resistência do gume.

Esmerilhadora de bancada (fig.2).

E fixada na bancada e seu motor elétrico tem a potência de 1/4 até 1/2c v com 1450 a 2800 rpm. E utilizado para dar acabamento e reafiar os gumes das ferramentas.

Na fig. 3 temos uma esmerilhadora de bancada para afiar o gume das ferramentas de carbonetos.





Fig. 2

Fig. 3



CONDIÇÕES DE USO

As esmerilhadoras e demais maquinas que operam com rebolos são as que causam o maior indice de acidentes.

ESMERILHADORAS

REFER.: FIT.030

3/4

COD. LOCAL:

Para evitá-los é recomendavel observar que:

a - ao montar o rebolo no eixo do motor, as rotações indicadas no rebolo devem coincidir com aproximação um pouco maior do que as do motor;


b - ao fixar o rebolo, o furo deve ser justo e no esquadro com a face:

c - o diâmetro externo do rebolo deve ficar concentricamente ao eixo do motor; caso contrario, ao ligar o motor, produzira vibrações e ondulações no material.

RETIFICAÇÃO DOS REBOLOS

Para retificar os rebolos, utilizam-se retificadores especiais de varios tipos:


a - retificadores com cortadores de aço temperado, em forma de discos ou de caneluras angulares (estrelados, fig. 4, ou ondulados, fig. 5); a fig. 6 mostra a posição correta do retificador para uniformizar a superfície do rebolo;



COD. LOCAL:

ESMERILHADORAS

b - retificador de bastão abrasivo (fig. 7);



c - retificador de rebolos com ponta de diamante (fig. 8). E muito utilizado na retificação de rebolos das retificadoras. Também se utiliza em rebolos de grãos finos das esmerilhadoras de bancada. As figs. 9 e 10 indicam a posição correta para retificar o diâmetro do rebolo. As passadas devem ser bem finas e o tamanho do diamante deve ser sempre major que o grão do abrasivo do rebôlo, para evitar que seja arrancado do suporte.





Fig. 8






Fig. 10

VERIFICADORES DE ANGULOS

REFER.:FIT .031 1/3

COD. LOCAL:

São lâminas de aço temperado com ranhuras ou recortes em ângulo rigorosame $\underline{\mathbf{n}}$ te talhados nas bordas. São utilizados na verificação de ângulos,colocando-

os em contato com a ferramenta, a qual se queira dar o angulo desejado. A verificação deve ser feita com rigor. A figura l mostra a verificação do angulo de uma talhadeira. Se a talhadeira se destinasse ao corte de metal diferente, a verificação do angulo se farã,




Fig. l Verificador de ângulo de talhadeiras e bedames.

em cada caso, na abertura do verificador, correspondente ao ângulo dado pe la tabela .

VERIFICADORES DE ÂNGULOS, DE LÂMINAS ARTICULADAS - na figura 2, vemos um veri

ficador com dois jogos de laminas: as da direita para angulos de 20 - 40 - 60 - 80 - 120 - 200 - 300 - 450; as da esquerda verificam angulos de 10 - 30 - 50 - 100 - 140 - 150 - 250 - 350.




Fig. 2 Verificadores de ângulos.

A figura 3 mostra o uso de uma das lâminas para verificar o ângulo chamado ÂNGULO DE FOLGA ou de INCIDÊNCIA, nas ferramentas de corte de torno e plaina.

Se hã contato exato entre o fio da lâmina e o




Fig. 3 Verificação do ângulo de uma ferramenta de plaina ou torno.

topo da ferramenta, o ângulo que se verifica esta correto. A base da ferramenta e a aresta da lâmina devem ficar bem assentadas sobre um plano.

VERIFICADORES DE ÂNGULOS

REFER.:FIT.031 2/3

COD. LOCAL:

TIPOS DIVERSOS DE VERIFICADORES DE ÂNGULOS - as figuras abaixo apresentam al guns, para diferentes usos.





Fig. 4 Verificador de ângulos universal para ferramentas de tôrno, brocas, porcas sextavadas.


Fig. 5 Verificador de ângulos de fe<u>r</u> ramentas para roscar.



Ferramenta para abrir rõsca triangular

de 60°

Fig. 6 Verificador de ângulo de broca.



24 fice /1"

Literary and the fig. 8

Fig. 7
Verificador de ângulos de ferramentas de torno para roscas trianquiares:

Fig. 7 - Vista da face anterior.

Fig. 8 - Vista da face posterior.


(As escalas medem os números de fios por polegada da rosca).



VERIFICADORES DE ANGULOS

REFER.: FIT .031 3/3

COD. LOCAL:







Fig. 10

Verificador de ângulos

de 1200 ou verificador

de perfil sextavado.

Os verificadores de 120º e de 135º se usam, em geral, para ângulos de peças. É errado chamá-los de "esquadro de 120º" e "esquadro de 135º".



MACHOS DE ROSCAR

REFER.: FIT.032

1/2

COD. LOCAL:

São ferramentas de corte construídas de aço especial, com rôsca similar a um parafuso, com três ou quatro ranhuras longitudinais. Um dos seus extremos termina com uma espiga de forma quadrada. Estes machos geralmente se fabricam em jôgo de três: dois são com ponta cônica e um totalmente cilíndrico (fig. 1).


Os jogos de machos de rôscas para tubos geralmente são de dois machos para rôscas paralelas e de um macho para rôsca cônica.


A conicidade do macho número $\underline{1}$ \underline{e} mais acentuada que o número $\underline{2}$, a fim de \underline{fa} cilitar o início da rôsca e a introdução progressiva dos três machos. Os \underline{ma} chos são utilizados para abrir rôscas internas.

Caracteristicas

Os machos se caracterizam por:

- l sistema de rôsca;
- 2 Sua aplicação;
- 3 Passo ou número de flos por polegada;
- 4 Diâmetro externo;
- 5 diâmetro da espiga;
- 6 sentido da rôsca.





Sistema de rôsca Refere-se à origem do sistema; os mais empregados são: Mētrico, Whitworth e Americano (USS).

Aplicação Refere-se se é para roscados, para porcas ou tubos.

Passo ou número de fios por polegada Esta característica indica se a rôsca e normal ou fina.

Diâmetro externo Também chamado diâmetro nominal, refere-se ao diâmetro externo da parte roscada.

-4.35

Machos

REFER: FIT.032

2/2

COD. LOCAL:

Normal Métricos

Witworth

Para parafusos

MACHOS DE ROSCAR

Normal

Para tubos

Americano (USS)

Normal "NC"

Fina "NF"

Diâmetro da espiga Esta característica indica se o macho serve ou não para roscar furos mais compridos que sua parte roscada, pois existem machos que têm o diâmetro da espiga igual ou maior que o diâmetro da parte roscada e ma chos com a espiga de diametro menor que a parte roscada (fig. 2).

Sentido da rôsca Refere-se ao sentido da rôsca: se e direita ou esquerda.

Seleção dos machos, brocas e lubrificantes ou refrigerantes Para roscar com machos, é muito importante saber selecionar os machos e a broca com a qual se deve fazer a furação para roscar, assim como o tipo de lubrificante ou re frigerante que se usara durante o roscado.

Os machos geralmente se escolhem de acôrdo com as especificações do desenho da peça que se está construindo ou de acôrdo com as instruções recebidas.

Pode-se, também, tomar como referência o parafuso que se vai utilizar.

Na Fôlha de Informação Tecnológica Ref. FIT 030/A se podem ver os diâmetros nominais dos machos mais usados, assim como os diâmetros das brocas que devem ser usadas na furação.

Os machos para serem usados devem estar bem afiados e com Condições de uso os filetes em bom estado.

Para conservar os machos em bom estado, deve-se limpã-los apos o uso, evitar quedas ou choques e guardã-los separados em seu estôjo.

CBC


INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: RÔSCAS

(NOÇUES - TIPOS - NOMENCLATURA)

REFER.:FIT .033 1/2

COD. LOCAL:

E uma saliência, em forma helicoidal, que se desenvolve, externa ou internamente, ao redor de uma superfície cilíndrica ou cônica. Essas saliências são denominadas filêtes (fig. 1).



PERFIL

O perfil indica a forma da secção do filete da rôsca em um plano que contem o eixo do parafuso.

- a <u>triangular</u> parafusos e porcas de fixação, uniões em tubos;
- b <u>vrapezoidal</u> orgãos de comando das máquinas operatrizes (para transmissão de movimento suave e uniforme), fusos, prensas de estampar;
- c <u>quadrado</u> em desuso, mas ainda aplicado em parafusos de peças sujeitas a choques e grandes esforços (morsas);
- d <u>dente de serra</u> quando o parafuso exerce grande esforço num so sentido como em morsas e macacos;
- e <u>redondo</u> parafusos de grandes diâmetros e que devem suportar grandes esforços.

SENTIDO DE DIREÇÃO DO FILÊTE

O filête pode ter dois sentidos de direção: ā direita ou ā esquerda.




Fig. 2 Rôsca direita

(Olhando de frente, o filête e ascendente da direita para a esquerda).




Fig. 3 Rôsca esquerda

(O filête é ascendente da esquerda para a direita).



RÕSCAS

(NOÇÕES - TIPOS - NOMENCLATURA)

REFER.: FIT.033 2/2

COD. LOCAL:

NOMENCLATURA DA ROSCA

Independente de seu uso, as roscas têm os mesmos elementos (fig.4), variando apenas os formatos e dimensões.




Fig. 4

P = passo

d = diâmetro externo

d₁ = diâmetro interno (núcleo)

d₂ = diâmetro do flanco

≮ = ângulo do filête

f = fundo do filête

i = angulo da helice

c = crista

D = diâmetro do fundo da porca

D₁ = diâmetro do furo da porca

H₁ = altura do filête da porca

PASSO DA RÓSCA

Passo (P) é a distância entre dois filêtes medida paralelamente ao eixo (fig. 5).

Sistemas para determinar o passo.

a - Com verificadores de rôsca (fig. 6) em mm e em fios /1" (fig. 7).

b - Com escalas e calibres (figs. 8 e 9). 1'' = 25.4 mm, o passo em mm da fig. 10 serã: P = 1''/4 fios ou

$$P = \frac{25,4}{4} = 6,35 \text{ mm}$$

Em polegada: P = 1"/8 fios ou 1/8".







Fig. 10







em polegodos Fig. 9


DESANDADORES

REFER.: FIT. 034 1/2

COD. LOCAL:

São utensilios manuais, geralmente de aço ao carbono, formados por um corpo central, com um alojamento de forma quadrada ou circular, onde são fixados machos, alargadores e cossinetes.

O desandador funciona como uma alavanca, que possibilita imprimir o movime \underline{n} to de rotação necessário à ação da ferramenta.




TIPOS

Desandador fixo em T.

Possui um corpo comprido, que serve como prolongador para passar machos ou alargadores, em lugares profundos e de dificil acesso para desandadores comuns (fig. 1).

Desandador em T, com castanhas reguláveis. Possui um corpo recartilhado, castanhas temperadas, reguláveis, para machos até 3/16" (fig. 2).



Desandador para machos e alargadores.

Possui um braço fixo, com ponta recartilhada, castanhas temperadas, uma delas regulável por meio do parafuso existente no braço (fig. 3). Os comprimentos variam de acôrdo com os diâmetros dos macho




Fig. 3 Desandador regulável para machos e alargadores.

DESANDADORES

COD. LOCAL:

Desandador para cossinetes.

Possui cabos com ponta recartilhada, caixa para alojamento do cos sinete e parafusos de fixação (fig. 4). Os comprimentos variam de acordo com os diâmetros dos cossinetes.



Fig. 4

Classificação.

Os tamanhos dos desandadores para machos ou alargadores são classificados por número:

nQ 1 = 215 mm

n9 2 = 285 mm

n93 = 400 mm

O tamanho dos desandadores para cossinetes e encontrado por número ou pelo diâmetro do cossinete.

Número do desandador	Diametro do cossinete (mm)	Tamanho (mm)
NO 1	20	195
NO 2	25	235
NO 3	38	330

TABELAS DE BROCAS PARA MACHOS

REFER.: FIT .035 1/3

COD. LOCAL:

Sistema Americano

Diâmetro	Número	de fios	Broo		Diâmetro	Número	de fios	Broo	as
Nominal em Poleg	NC	NF	Poleg.		Nominal em Poleg.	NC	NF	Poleg.	mm
1/16 3/32	64 48	-	3/64 5/64	1,2 1,85	5/8	11	- 18	17/32 37/6 4	13,9 14,9
1/8 5/32	40 32		3/32 1/8	2,6 3,2	11/16	11	- 16	19/32 5/8	15 16
	<u>-</u> 24	36	1/8	3,25 3,75	3/4	10	_	21/32	16.5
3/16		32	5/32	4	7/8	9	16 -	11/64 49/64	17. 19,
7/32	24	32	11/64 3/16	4,5 4.8	1	- 8	<u> 14</u>	13/16 7/8	20,
1/4	20 -	- 24	13/64 13/64	5,1 5,3	1 1/8	7	14	15/16 1 3/64	23,5 25
5/16	18 -	24	1/4 17/64	6,5 6,9		- 7	12	1 3/64	26,9 28
3/8	16	24	5/16	7,9	1 1/4		12	1 7/64 1 11/64	29,5
7/16	14	_	21/64 3/8	8,5 9,3	1 3/8	6 -	- 12	1 13/64 1 19/64	31 33
1/2	12	20	25/64 27/64	10 10,5	1 1/2	6 -	- 12	1 11/32 1 27/64	34 36
9/16	12	13	27/64 31/64	10,5 12					
	-	18	33/64	13		ļ			

Rôsca Americana para tubos

N.P.T. - cônica N.P.S. - paralela

Diâmetro Nominal em Poleg	Numero de fios	N.P.T. Poleg.	Broca mm	N.P.S. Poleg.	Broca mm
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2	27 18 18 14 14 11 1/2 11 1/2 11 1/2 11 1/2	7/16 9/16 45/64 29/32 11 9/64 1 31/64 1 47/64 2 13/64	8,5 11 14,5 18 23 29 38 44 56	11/32 7/16 37/64 23/32 59/64 1 5/32 1 1/2 1 3/4 2 7/32	8,75 11,5 15 18,5 23,5 29,5 38,5 44,5 57



TABELAS DE BROCAS PARA MACHOS

REFER.: FIT. 035 2/3

COD. LOCAL:

Whit. Grossa - BSW Sistema Inglês Whit. Fina - BSF

)iâmetro	Número	de fios	Broca	as	Diâmetro	Número			<u> </u>
Nominal	BSW	BSF	Poleg.	mm	Nominal	BSW	BSF	Poleg.	• 111111
1/16	60	_	3/64	1,2	5 (0	11	_	17/32	13,
3/32	48	_	5/64	1,9	5/8	_	14	9/16	14
1/8	40	_	3/32	2,6	11/26	11	-	19/32	15
5/32	32	_	1/8	3,2	11/16	-	14	5/8	15,
3/16	24	_	9/64	3,75	214	10	-	21/32	16
7/32	24	i -	11/64	4,5	3/4	-	12	43/64	17
	20	_	13/64	5,1	7.0	9	-	49/64	19
1/4	_	26	7/32	5,4	7/8	_	11	25/32	20
9/32	26	_	1/4	6,2	,	8	-	7/8	22
-	18	_	17/64	6,6	1	-	10	29/32	23
5/16	-	22	17/64	6,8	1 1/0	7	-	63/64	25
	16		5/16	8	1 1/8	-	9	1 1/64	26
3/8	-	20	21/64	8,3	1 2/4	7	-	1 7/64	28
	14		3/8	9,4	1 1/4	-	9	1 9/64	29
7/16	1	18	25/64	9,75	3 2/0	6	-	1 7/32	31
	12	1 -	27/64	10,5	1 3/8	 -	8	1 1/4	32
1/2	'-	16	7/16	111	1/2	6	_	1 11/32	34
	12	-	31/64	12,5	1 1/2	-	8	1 3/8	35
9/16	'-	16	1/2	13				i i	1

Rôsca Inglêsa para tubos BSPT - cônica BSP - paralela

Diametro Nominal	Número de fios	B.S.P.T. Poleg.	Broca mm	B.S.P. Poleg.	Broca mm
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 1 3/4 2	28 19 19 14 14 11 11 11	21/64 7/16 37/64 23/32 59/64 1 11/64 1 1/2 1 47/64 1 31/32 2 7/32	8,3 11 14,5 18 23,5 29,5 38 44 50	29/64 37/64 47/64 15/16 1 3/16 1 17/32 1 49/64 2 2 1/4	8,5 11,5 15,18,5 24,30,5 39,45 50,0




TABELAS DE BROCAS PARA MACHOS

REFER.: FIT.035 3/3

COD. LOCAL:

Rosca métrica e diâmetros especiais

Diametro	Passo	Broca	Diâmetro	Passo	Broca
Nominal	mm.	mm	Nominal	mm	mm
1,5	0,35	1,1	12	1,25	11
2	0,40	1,6	12	1,50	10,5
2	0,45	1,5	12	1,75	10,5
2	0,50	1,5	13	1,50	11,5
2,3	0,40	1,9	13	1,75	11,5
2,5	0,45	2	13	2	11
2,6	0,45	2,1	14	1,25	13
3	0,50	2,5	14	1,75	12,5
3	0,60	2,4	14	2	12
3	0,75	2,25	15	1,75	13,5
3,5	0,60	2,9	15	2	13
4	0,70	3,3	16	2	14
4	0,75	3,25	17	2	15
4,5	0,75	3,75	18	1,50	16,5
5	0,75	4,25	18	2	16
5	0,80	4,2	18	2,5	15,5
5	0,90	4,1	19	2,5	16,5
5	1	4	20	2	18
5,5	0,75	4,75	20	2,5	17,5
5,5	0,90	4,6	22	2,5	19,5
6	1	5	24	3	21
6	1,25	4,8	26	3	23
7	1	6	27	3	24
7	1,25	5,8	28	3	25
8	1	7	30	3,5	26,5
8	1,25	6,8	32	3,5	28,5
9	1	8	33	3,5	29,5
9	1,25	7,8	34	3,5	30,5
10	1,25	8,8	36	4	32
10	1,50	8,6	38	4	34
	1,50	9,6			



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: RŪSCAS TRIANGULARES

(CARACTERISTICAS E TABELAS)

REFER.: FIT. 036 1/7

COD. LOCAL:


As roscas triangulares sao classificadas segundo o seu perfil em três tipos, que são os mais empregados na indústria (figs. 1, 2 e 3).

Rôsca Métrica (fig. 1).

O ângulo do perfil do filête é de 60°. O passo é dado em milimetros. Perfil: triângulo equil<u>á</u> tero com vértice achatado e arredondamento no fundo da rôsca. Suas dimensões devem ser verificadas nas tabelas: Rôsca Métrica Normal e Rôsca Métrica Fina, que é o sistema Internacional. A Rôsca Métrica Fina, em um determinado comprimento, possui maior número de filêtes do que a rôsca Normal, possibilitando, assim melhor fixação.

Rôsca Whitworth (fig. 2).

Angulo do perfil do filête: 55°. Passo: 1 pole gada dividida pelo número de fios (por 1"). Per fil: triângulo isosceles, com o vertice e o fun do do vão do filête arredondados. Suas dimensões são escolhidas nas duas tabelas de Rôsca Whitworth Normal e Rôsca Whitworth Fina para abertura de rôsca com machos e cossinetes.







Fig. 3

Rôsca Whitworth com folga nos vértices (fig. 3).

Para abrir rosca Whitworth no torno mecanico, devemos utilizar a tabela de Rosca Whitworth com folga nos vertices, porque e impossível fazer simultaneamente o arredondamento no vertice e no fundo do filete com ferramenta comum.



Rôsca Americana (fig. 4).

Fig. 4

O ângulo de perfil: 60°. Passo: l polegada dividida pelo número de fios (por l"). O perfil é um triângulo equilâtero, com vértice achatado e fundo da rôsca também achatado. É muito utilizada em veículos automóveis. Estes sistemas de rôscas estão indicados nas tabelas seguintes, onde se en contram as formulas e dimensões jã calculadas.

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: RŌSCAS TRIANGULARES (CARACTERÍSTICAS E TABELA)

REFER.: FIT.036 2/7

COD. LOCAL:

FÓRMULAS

₹ = 60°

P = Passo em mm

h = 0,6945 P

 $d_1 = d - 2h$


r = 0,0633 P

a = 0,045 P

D=d+2a

D: 0-2h

 $d_{\ell} = d_{\ell} + h + \alpha$ $i = tgoc = \frac{P}{\Pi d_{\ell}}$



Pa	rafuso	Po	rca		Par	afuso e	Porca	
d	d٦	D	DI	Р	h	r	a	d2
1	0,652	1,022	0,676	0,25	0,174	0,015	0,011	0,038
1,2	0,852	1,222	0,876	0,25	0,174	0,015	0,011	1,038
1,4	0,984	1,426	1,010	0,30	0,208	0,019	0,013	1,205
1,7	1,214	1,732	1,240	0,35	0,243	0,022	0,016	1,473
2	1,444	2,036	1,480	0,40	0,278	0,025	0,018	1,740
2,3	1,744	2,336	1,780	0,40	0,278	0,025	0,018	2,040
2,6	1,974	2,642	2,016	0,45	0,313	0,028	0,020	2,308
3	2,306	3,044	2,350	0,50	0,347	0,031	0,022	2,675
3,5	2,666	3,554	2,720	0,60	0,417	0,038	0,027	3,110
4	3,028	4,062	3,090	0,70	0,486	0,044	0,031	3,545
4,5	3,458	4,568	3,526	0,75	0,521	0,047	0,034	4,013
5	3,888	5,072	3,960	0,80	0,556	0,051	0,036	4,480
5,5	4,250	5,580	4,330	0,90	0,625	0,057	0,040	4,915
6	4,610	6,090	4,700	1,00	0,695	0,060	0,045	5,350
7.	5,610	7,090	5,700	1,00	0,695	0,060	0,045	6,350
8 . ,	6,264	8,112	6,376	1,25	0,868	0,080	0,056	7,188
	7,264	9,112	7,376	1,25	0,868	0,080	0,056	8,188
10	7,916	10,136	8,052	1,50	1,042	0,090	0,067	9,026
13 62	8,916	11,136	9,052	1,50	1,042	0,090	0,067	10,026
12: \$		12,156	9,726	1,75	1,215	0,110	0,079	10,863
	9,570 11,222	14,180	11,402	2,00	1,389	0,130	0,090	12,701
16.	13,222	16,180	13,402	2,00	1,389	0,130	0,090	14,701
18	14,528	18,224	14,752	2,50	1,736	0,160	0,112	16,386
20	16,528	20,224	16,752	2,50	1,736	0,160	0,112	18,376
2 <i>0</i> 22	18,528	22,224	18,752	2,50	1,736	0,160	0,112	20,376
24	19,832	24,270	20,102	3,00	2,084	0,190	0,135	22,051
27	22,832	27,270	23,102	3,00	2,084	0,190	0,135	25,051
30	25,138	30,316	25,454	3,50	2,431	0,220	0,157	27,727
33	28,138	33,316	28,454	3,50	2,431	0,240	0,157	30,727
36	30,444	36,360	30,804	4,00	2,778	0,250	0,180	33.402
39	_	39,360	33,804	4,00	2,778	0,250	0,180	36,402
39 42	33,444 35,750	42,404	36,154	4,50	3,125	0,280	0,202	39,077
92 45		45.404	39,154	4,50	3,125	0,280	0,202	42,077
	38,750	48,450	41,504	5,00	3,473	0,320	0,225	44,752
48 52	41,054	52,450	45,504	5,00	3,473	0,320	0,225	48,752
5 <i>6</i> .	45,054 48,360	56,496	48,856	5,50	3,820	0,350	0,247	52,428



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: RŪSCAS TRIANGULARES (CARACTERÍSTICAS E TABELAS)

REFER.: FIT.036 3/7

COD. LOCAL:

D - diámetro externo da porca D_{i-}diâmetro interno du porco


P-passo em mm

di-diâmetro interno " "

dz-diâmetro dos flancos

h-altura do filète h_i -altura útil do filête ı -ınclinação da helice d -diâmetro externo do paratuso a -folga dos vértices r ~arredondamento

60°



<u>d</u>	1 a 2	2,3	1a2,6	3 a 4	4,505	, 5	6 a	8	9	o 11	12	o 52	53 c	100	Ex	: M6 × 0.75
Р	0,20		,25	0,55	0,5		0,7	25		1	I,	5	Z		đ.	= 6
h	0,1389	0,1	1736	0,2430	0,347	2	0,52	208	0,	6945	1,0	417	1,3	890	dı	= 4,958
hı	0,1299	0,1	1623	0,2273	0,324	7	0,48	371	0,	6495	0,9	742	1,2	990	d2	= 5,513
a	0,0090			0,0157			0,0	337	0,	0450	0,0	670	0,0	900		= 0,5208
r	0,0126	0,0	7158	0,0221	0,031	6	0,04	174	0,	0633	0,0	949	0,1	266		= 0,4871
														1	a	= 0,0337
															_r	= 0,0474
Pa	arafuso		d2		Porc	a		F	ar	afusc	,	d ₂	,		Po	rca
<u>d</u>	dj				D	D.]	_ 0	1	ďη		42	•	D		וְם
1	0,7	22	0,87	70 1,	018	0,1	740	27	7	24,91	6	26.0	26	27.1	36	25.052


Par	afuso	d ₂	Po	rca	Pa	rafuso	d ₂	Po	orca
<u>d</u>	dη		D	Dη	d	dη		D	Dj
1	0,722	0,870	1,018	0,740	27	24,916	26,026	27,136	25,052
1,2	0,922	1,070	1,218	0,940	28	25,916	27,026	28,136	26,052
1,4	1,122	1,270	1,418	1,140	29	26,916	28,026	29,136	27,052
1,7	1,422	1,570	1,718	1,440	30	27,916	29,026	30,136	28,052
2	1,722	1,870	2,018	1,740	31	28,916	30,026	31,136	29,052
2,3	1,952	2,138	2,324	1,976	32	29,916	31,026	32,136	30,052
2,6	2,252	2,438	2,624	2,276	33	30,916	32,026	33,136	31,052
3	2,514	2,773	3,032	2,546	34	31,916	33,026	34,136	32,052
3,5	3,014	3,273	·3,532	3,046	35	32,916	34,026	35,136	33,052
4	3,514	3,773	4,032	3,546	36	33,916	35,026	36,136	34,052
4,5	3,806	4,175	4,544	3,850	37	34,916	36,026	37,136	35,052
5	4,306	4,675	5,044	4,350	38	35,916	37,026	38,136	36,052
5,5	4,806	5,175	5,544	4,850	39	36,916	38,026	39,136	37,052
6	4,958	5,513	6,068	5,026	40	37,916	39,026	40,136	38,052
7	5,958	6,513	7,068	6,026	41	38,916	40,026	41,136	39,052
8	6,958	7,513	8,068	7,026	42	39,916	41,026	42,136	40,052
9	7,610	8,350	9,090	7,700	43	916,	42,026	43,136	41,052
10	8,610	9,350	10,090	8,700	44	41,916	43,026	44,136	42,052
11	9,610	10,350	11,090	9,700	45	42,916	44,026	45,136	43,052
12	9,916	11,026	12,136	10,052	46	43,916	45,026	46,136	44,052
13	10,916	12,026	13,136	11,052	47	44,916	46,026	47,136	45,052
14	11,916	13,026	14,136	12,052	48	45,916	47,026	48,136	46,052
15	12,916	14,026	15,136	13,052	49	46,916	48,026	49,136	47,052
16	13,916	15,026	16,136	14,052	50	47,916	49,026	50,136	48,052
17	14,916	16,026	17,136	15,052	51	48,916	50,026	51,136	49,052
18	15,916	17,026	18,136	16,052	52	49,916	51,026	52,136	50,052
19	16,916	18,026	19,136	17,052	53	50,916	52,026	53,136	51,052
20	17,916	19,026	20,136	18,052	54	51,916	53,026	54,136	52,052
21	18,916	20,026	21,136	19,052	55	52,916	54,026	55,136	53,052
22	19,916	21,026	22,136	20,052	56	53,916	55,026	56,136	54,052
23	20,916	22,026	23,136	21,052	57	54,916	56,026	57,136	55,052
24	21,916	23,026	23,136	22,052	58	55,916	57,026	58,136	56,052
25 26	22,916	24,026	25,136	23,052	59	56,916	58,026	59,136	57,052
20	23,916	25,026	26,136	24,052	60	57,916	59,026	60,136	58,052


INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: RÔSCAS TRIANGULARES (CARACTERÍSTICAS E TABELAS)

REFER.:FIT.036 4/7

COD. LOCAL:

RÔSCA WHITWORTH NORMAL






d	đ	n9 de	P	h	d_{I}	r	d_2
Poleg.	mm	fios	mm	mm	mm	mm	mm
1/16	1,588	60	0,423	0,271	1,045	0,058	1,316
3/32	2,381	48	0,529	0,339	1,704	0,073	2,043
1/8	3,175	40	0,635	0,407	2,362	0,087	2,769
5/32	3,969	32	0,794	0,508	2,952	0,109	3,460
3/16	4,763	24	1,058	0,678	3,407	0,145	4,085
7/32	5,556	24	1,058	0,678	4,201	0,145	4,879
1/4	6,350	20	1,270	0,813	4,724	0,174	5,537
5/16	7,938	18	1,411	0,914	6,131	0,194	7,034
3/8	9,525	16	1,588	1,017	7,492	0,218	8,509
7/16	11,113	14	1,814	1,162	8,789	0,249	9,951
1/2	12,700	12	2,117	1,355	9,990	0,291	11,345
9/16	14,288	12	2,117	1,355	11,577	0,291	12,932
5/8	15,876	11	2,309	1,479	12,918	0,317	14,397
11/16	17,463	11	2,309	1,479	14,506	0,317	15,985
3/4	19,051	10	2,540	1,627	16,798	0,349	17,424
13/16	20,638	10	2,540	1,627	17,385	0,349	19,012
7/8	22,226	9	2,822	1,807	18,611	0,388	20,419
15/16	23,813	9	2,822	1,807	20,199	0,388	22,006
1	25,401	8	3,175	2,033	21,335	0,436	23,369
11/8	28,576	7	3,629	2,324	23,929	0,498	26,253
11/4	31,751	7	3,629	2,324	27,104	0,498	29,428
13/8	34,926	6	4,233	2,711	29,505	0,581	32,215
11/2	38,101	6	4,233	2,711	32,680	0,581	35,391
15/8	41,277	5	5,080	3,253	34,771	0,698	38,024
13/4	44,452	5	5,080	3,253	37,946	0,698	41,199
17/8	47,627	4,5	5,645	3,614	40,398	0,775	44,012
2	50,802	5 ر4	5,645	3,614	43,573	0,775	47,187
21/8	53,977	4,5	5,645	3,614	46,748	0,775	50,362
21/4	57,152	4	6,350	4,066	49,020	0,872	53,080
23/8	60,327	4	6,350	4,066	52,195	0,872	56,261
21/2	63,502	4	6,350	4,066	55,370	0,872	59,436
25/8	66,677	4	6,350	4,066	58,545	0,872	62,611
23/4	69,853	3,5	7,257	4,647	60,558	0,997	25,205
27/8	73,028	3,5	7,257	4,647	63,734	0,997	28,381
-3	76,203	3,5	7,257	4,647	66,909	0,997	71,566


CBC

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: RÔSCAS TRIANGULARES (CARACTERÍSTICAS E TABELAS)

REFER.: FIT.036 5/7

COD. LOCAL:





d	d	n9 de	P	d_2	d ₁
Poleg.	mm	fios	mm	men	nen
7/32"	5,55	28	0,9067	4,97	4,39
1/4"	6,35	26	0,9779	5,72	5,08
9/32"	7,14	26	0,9779	6,51	5,89
5/16"	7,93	22	1,1545	7,18	6,45
3/8"	9,52	20	1,270	8,71	7,89
7/16"	11,11	18	1,411	10,21	9,29
1/2"	12,7	16	1,588	11,68	10,66
9/16"	14,28	16	1,588	13,26	12,24
5/8"	15,87	14	1,814	14,70	13,53
11/16"	17,46	14	1,814	16,29	15,13
3/4"	19,05	12	2,117	17,67	16,33
13/16"	20,63	12	2,117	19,27	17,91
7/8"	22,22	11	2,309	20,73	19,26
1"	25,40	10	2,54	32,77	22,13
1 1/8"	28,57	9	2,822	26,76	24,95
1 1/4"	31,75	9	2,822	29,93	28,13
1 3/8"	34,92	8	3,175	32,89	30,85
1 1/2"	38,1	8	3,175	36,06	34,03
1 5/8"	41,27	8	3,175	39,24	37,21
1 3/4"	44,45	7	3,629	42,12	39,80
2"	50,80	7	3,629	48,47	46,15
2 1/4"	57,15	6	4,234	54,43	51,73
2 1/2"	63,50	6	4,234	60,78	58,07
2 3/4"	69,85	6	4,234	67,13	64,42
3"	76,20	5	5,080	72,94	69,69

CODIGO DE ASSUNTOS


INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: RÖSCAS TRIANGULARES (CARACTERÍSTICAS E TABELAS)

REFER.: FIT.036

6/7

COD. LOCAL:

RÔSCA WHITWORTH (Com folga no vértice)



D	đ	no de	P	h=h ₁	d_1	r	а	d_2	$D_{\mathcal{I}}$
Poleg.	mm	fios	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1/16	1,528	60	0,423	0,239	1,110	0,058	0,031	1,318	1,172
3/32	2,303	48	0,592	0,300	1,781	0,073	0,039	2,041	1,87
1/8	3,081	40	0,635	0,360	2,455	0,087	0,047	2,768	2,545
5/32	3,851	32	0,794	0,450	3,069	0,109	0,059	3,460	3,18
3/16	4,607	24	1,058	0,599	3,565	0,145	0,078	4,086	3,72
7/32	5,400	24	1,058	0,599	4,359	0,145	0,078	4,879	4,51
1/4	6,162	20	1,270	0,719	4,912	0,174	0,094	5,537	5,100
5/16	7,730	18	1,411	0,799	6,340	0,194	0,104	7,035	6,54
3/8	9,291	16	1,588	0,899	7,727	0,218	0,117	8,509	7,96
7/16	10,855	14	1,814	1,027	9,059	0,249	0,134	9,952	9,32
1/2	12,386	12	2,117	1,199	10,302	0,291	0,157	11,344	10,610
9/16	13,974	12	2,117	1,199	11,890	0,291	0,157	12,932	12,20
5/8	15,534	11	2,309	1,308	13,259	0,317	0,171	14,396	13,60
11/16	17,121	11	2,309	1,308	14,847	0,317	0,171	15,984	15,188
3/4	18,675	10	2,540	1,438	16,174	0,349	0,188	17,424	16,550
13/16	20,262	10	2,540	1,438	17,762	0,349	0,188	19,012	18,138
7/8	21,807	9	2,822	1,598	19,029	0,387	0,209	20,418	19,447
15/16	23,595	9	2,822	1,598	20,617	0,387	0,209	22,006	21,03
1	24,931	8	3,175	1,798	21,804	0,436	0,235	23,367	22,27
11/8	28,037	7	3,629	2,055	24,465	0,498	0,269	26,252	25,00
11/4	31,212	7	3,629	2,055	27,640	0,498	0,269	29,427	28,178
13/8	34,299	6	4,233	2,397	30,131	0,581	0,313	32,215	30,74
11/2	37,474	6	4,233	2,397	33,306	0,581	0,313	35,390	33,92
15/8	40,523	5	5,080	2,877	35,521	0,697	0,376	38,022	36,27
13/4	43,698	5	5,080	2,877	38,696	0,697	0,376	41,197	39,448
17/8	46,789	4,5	5,645	3,196	41,233	0,775	0,418	44,012	42,069
2	49,966	4,5	5,645	3,196	44,408	0,775	0,418	47,187	45,24
21/8	53,139	4,5	5,645	3,196	47,583	0,775	0,418	50,362	48,419
21/4	56,210	4	6,350	3,596	49,958	0,872	0,470	53,084	50,899
23/8	59,385	4	6,350	3,596	53,133	0,872	0,470	56,259	54,07
21/2	62,560	4	6,350	3,596	56,308	0,872	0,470	59,434	57,248
25/8	65,735	4	6,350	3,596	59,483	0,872	0,470	62,609	60,42
23/4	68,776	3,5	7,257	4,110	61,630	0,996	0,537	65,203	62,70
27/8	71,951	3,5	7,257	4,110	64,805	0,996	0,537	68,378	65,679
3	75,186	3,5	7,257	4,110	67,980	0,996	0,537	71,553	69,054

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: RÔSCAS TRIANGULARES (CARACTERÍSTICAS E TABELAS)

REFER.: FIT. 036 7/7

COD. LOCAL:

FÓRMULAS


$$P = \frac{1}{n^2 \text{ de fios}} D_1 = d-1,7647h_1$$

h = 0,5495 P a =
$$\frac{P}{8}$$

h_i = 0,6134 P a_i = $\frac{P}{24}$

$$d_1 = d - 2h$$
 $i = Tg = \frac{P}{\prod d_2}$

$$d = d - h$$



Pol.	d	d ₁	nQ de fios	Р	h	h ₁	a	a ₁	d_2	D	D ₁
NP O	1,524	1,112	80	0,317	0,206	0,194	0,039	0,013	1,318	1,569	1,180
NO 1	1,854	1,396	72	0,352	0,229	0,216	0,044	0,015	1,625	1,904	1,472
NP 2	2,184	1,669	64	0,396	0,257	0,243	0,049	0,017		2,241	1,754
NO 3	2,515	1,925	56	0,453	0,294	0,278	0,057	0,019	2,220	2,580	2,024
NÝ 4	2,845	2,157	48	0,529	0,343	0,324	0,066	0,022	2,501	2,921	2,272
NO 5	3,175	2,424	44	0,577	0,375	0,354	0,072	0,024	2,799	3,258	2,549
N9 6	3,505	2,680	40	0,635	0,412			0,026	3,093	3,596	2,817
N9 8	4,166	3,249	36				0,088		3,707	4,267	3,402
N910	4,826	3,795	32	0,793	0,515	0,486	0,099	0,033	4,310	4,940	3,966
N912	5,486	4,308	28	0,907	0,589	0,556	0,113	0,038		5,616	4,504
1/4	6,350	5,274	28	0,907	0,589		0,113	0,038	5,863	6,580	5,468
5/16	7,938	6,562	24	1,058			0,132	0,044	7,250	8,090	6,792
3/8	9,525	8,150	24		0,687		0,132	0,044	8,837	9,677	8,379
7/16	11,113	9,463	20	1,270	0,824	0,779	0,159	0,053	10,288	11,296	9,738
1/2	12,700	11,050	20	1,270	0,824	0,779	0,159	0,053	11,875	12,883	11,325
		12,454	18	1,411	0,916	0,865	0,176	0,059	13,371	14,491	12,760
5/8	15,875	14,042	18	1,411	0,916	0,865	0,176	0,059	14,959	16,078	14,347
3/4	19,050	16,988	16	1,587	1,031	0,973		0,066	18,019	19,279	17,331
7/8		19,868	14	1,814	1,178		0,227		21,047	22,486	20,261
1	25,400	23,043	14	1,814	1,178	1,113	0,227	0,075	24,222	25,661	23,436
11/8	28,575	25,826	12	2,116	1,374	1,298		0,088	27,200	28,880	26,283
11/4		29,001	12	2,116				0,088	30,375	32,054	29,458
13/8	34,925	32,176	12	2,116				0,088	33,550	35,230	32,633
		35,351	12	2,116	1,374	1,298	0,265	0,088	36,725	38,405	35,808
	44,450	41,701	12		1,374		0,265	0,088	43,075	44,755	42,158
	50,800	48,051	12	2,116	1,374	1,298	0,265	0,088	49,425	51,105	48,508
	57,150	54,401	12	2,116	1,374	298	0,265	0,088	55,775	57,455	5 4,858
21/2	63,500	60,751	12	2,116	1,374	1,298	0,265	0,088	62,125	63,895	61,208
		67,101	12		1,374			0,088	68,475	70,155	67,558
3	76,200	72,672	10	2,540	1,764	1,558	0,317	0,106		76,591	
							-		<u>-</u>		



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: PAQUÍMETRO (LEITURA EM FRAÇÕES DA POLEGADA)

REFER.: FIT.037

1/3

COD. LOCAL:

Paquimetro com vernier de 1/128 da polegada

0 vernier que aproxima até 1/128 da polegada tem o comprimento to tal de 7/16 da polegada e é dividido em 8 partes iguais (fig. 1). Cada parte mede, portanto, $\frac{7}{16}$: $8 = \frac{7}{16} \times \frac{1}{8} = \frac{7}{128}$




Fig. 1 Vernier de 1/128" (desenho ampliado)


Ora, cada divisão da escala mede $\frac{1"}{16} = \frac{8"}{128}$. Resulta que cada divisão do vernier é 1/128" menor do que cada divisão da escala. A partir, pois, de traços em coincidência (de "0" para "8") os 19s traços de vernier e da escala se distanciam de 1/128"; os 29s traços de 2/128" (ou 1/64"); os 39s traços de 3/128"; os 49s traços de 4/128" (ou 1/32"); os 59s traços de 5/128"; os 69s traços de 6/128" (ou 3/64"); os 79s traços de 7/128".

Leitura da medida com o vernier

Leem-se, na escala, até antes do zero do vermier, as polegadas e frações (as frações poderão ser: meia polegada ou quartos, oitavos ou desesseis avos). Na fig. 2, por exemplo, tem-se: 3/4".

Em seguida, contam-se os traços do vernier, até o que coincide com um traço da escala. Na fig. 2, por exemplo: três traços, ou seja, 3/128".

Por fim, soma-se: 3/4" + 3/128" = 96/128" + 3/128" = 99/128"





INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: PAQUÍMETRO (LEITURA EM FRAÇÕES DA POLEGADA)

REFER.: FIT.037

2/3

COD. LOCAL:

Na fig. 3, a leitura \tilde{e} 1 $\frac{29"}{128}$, porque o zero do vernier está en-

tre 1
$$\frac{3"}{16}$$
 e 1 $\frac{4"}{16}$ e a coincidência se dã no 50 traço.

Então:
$$1 \frac{3''}{16} + \frac{5''}{128} = 1 \frac{24''}{128} + \frac{5''}{128} - 1 \frac{29''}{128}$$




Fig. 3 Leitura $1 \frac{29}{128}$ (desenho ampliado)

Por vezes, aparecem simplificações na leitura, surgindo resultados com aproximações em 64 ou em 32 avos.

19 exemplo - Escala:
$$1 \frac{1"}{16}$$
 - Vernier: 69 traço, ou $\frac{6"}{128}$.

Ora,
$$\frac{6}{128} = \frac{3''}{64}$$

Soma:
$$1 - \frac{1}{16} + \frac{3}{64} = 1 - \frac{4}{64} + \frac{3}{64} = 1 - \frac{7}{64}$$

29 exemplo - Escala: 2
$$\frac{3"}{4}$$
 - Vernier: 40 traço, ou $\frac{4"}{128}$.


Ora,
$$\frac{4"}{128} = \frac{1"}{32}$$


Soma:
$$2 \frac{3''}{4} + \frac{1''}{32} = 2 \frac{24''}{32} + \frac{1''}{32} = 2 \frac{25''}{32}$$


30 exemplo - Escala:
$$2 \cdot \frac{7"}{8}$$
 - Vernier: 20 traço, ou $\frac{2"}{128}$.


Ora,
$$\frac{2}{128} = \frac{1}{64}$$

Soma:
$$2 \frac{7"}{8} + \frac{1"}{64} = 2 \frac{56"}{64} + \frac{1"}{64} = 2 \frac{57"}{64}$$









INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: PAQUÍMETRO (LEITURA EM FRAÇÕES DA POLEGADA)

REFER.: FIT.037

3/3


COD. LOCAL:

Paquimetro com vernier de 0,001"

Na escala fixa, uma polegada está dividida em 40 partes iguais, de modo que cada parte mede 1/40" ou 0,025".

O vernier com 0,001" tem um comprimento de 0,600" e é dividido em 25 partes iguais (fig. 8), valendo cada divisão do vernier

0,600" ÷ 25 = 0,024".



Portanto, cada divisão do vernier é 0,001" menor do que cada divisão da escala.

A partir, pois, de traços em coincidência, (de $\underline{0}$ para 25), os 19s traços do vernier e da escala se distanciam de 0,001", os 29s traços de 0,002", os 39s traços de 0,003" e assim por diante.

A leitura se faz como nos paquimetros com vernier em milimetros e polegadas fracionárias, contando à esquerda do <u>0</u> do vernier as un<u>i</u> dades de 0,025" cada e somando com os milésimos de polegada indicados pela coincidência de um dos traços do vernier com o da escala.

Exemplos de leitura:

Nas figuras 9, 10 e 11 lêem-se 0,064, 0,471 e 1,721 respectivamente .



Fig. 9

0 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4

Fig. 10

0,450"+ 0,021" = 0,471"





Fig. 11





GABARITOS

COD. LOCAL:


São utensilios ou instrumentos auxiliares, fabricados geralmente em aço ao


Na maioria dos casos, são executados pelo proprio mecânico, e servem verificar, controlar ou facilitar certas operações de perfis complicados, furações, suportes e montagens para determinados trabalhos em série. Suas formas, tipos e tamanhos variam de acordo com o trabalho a realizar.

A figura 1, por exemplo, mostra gabaritos para contorno.


A figura 2 apresenta gabaritos para furação e, a figura 3, gabaritos suporte.

As partes de contacto são quase sempre temperadas.







Condições de uso As faces de contacto deverão estar sempre perfeitas.



Conservação

Os gabaritos devem estar sempre limpos guardados apos o uso, para evitar golpes con tra os mesmos.







INFORMAÇÃO TECNOLOGICA:

INSTRUMENTOS DE CONTRÔLE (CALIBRADORES E VERIFICADORES) REFER.: FIT.039

1/2

COD. LOCAL:

São instrumentos geralmente fabricados de aço temperado ou não. Utilizam-se para verificar e controlar raios, ângulos, folgas, rôscas, diâme tros e espessuras.

Caracterizam-se pelas suas variadas formas e perfis.

Os calibradores classificam-se em varios tipos conforme figs. 1 a 7.




Fig. 1 Calibrador de raio.




Fig. 2 Calibrador de angulos.




Fig. 3 Calibre de folga 0,015 a 0,200 ou 0,04 a 5,00 mm.




Fig. 4 Calibre pente de rôsca.




Fig. 5 Calibrador passa não passa para eixos ou calibrador boca.





Fig. 6 Calibrador tampão.



Calibrador para chapas e arames.

CBC

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA:

INSTRUMENTOS DE CONTRÔLE (CALIBRADORES E VERIFICADORES)

REFER.: FIT.039 2/2

COD. LOCAL:

Calibrador de raios

Serve para verificar determinadas medidas internas e externas. Em cada lâmina é estampada a medida do raio.

Suas dimensões variam, geralmente, de 1 a 15mm ou de 1/32" a 1/2" (fig. 1).

Calibrador de ângulos

Usa-se na verificação de ângulos.

Em cada lâmina vem gravado o ângulo, que varia de 1 a 45º (fig.2).

Calibrador de folgan

Usa-se na verificação de folgas e é fabricado em vários tipos. Em cada lâmina vem gravada sua medida, que varia de 0,04 a 5mm ou 0.0015" a 0,2000" (fig. 3).

Calibrador de rôsca

Usa-se para comprovar roscas em todos os sistemas. Em suas lâmi nas tem gravado o nº de fios por polegada ou o passo da rosca (fig. 4).

Calibrador "passa não passa" para eixos

É fabricado com bocas fixas e moveis. O diâmetro do eixo estará bom quando passar pela parte maior e não passar na parte menor (fig. 5).

Calibrador tampão "passa não passa"

Suas extremidades são cilindricas. O furo da peça a ser verificado estara bom quando passar pela parte menor e não passar pela maior (fig. 6).

Calibrador de chapas e arames

É fabricado em diversos tipos e padrões. Sua face é numerada, po dendo variar o 0 (zero) a 36, que representa o nº de espessura das chapas e arames (fig. 7).

Condições gerais de uso

Suas faces de contato devem estar perfeitas.

Conservação

Evitar quedas e choques.

Limpar e lubrificar apos o uso.

Guarda-lo em estojo ou local apropriado.



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: FERRO FUNDIDO (TIPOS, USOS, CARACTERÍSTICAS)

REFER.: FIT.040 | 1/2

COD. LOCAL:

O ferro fundido é um material metálico refinado em fornos próprios, chamados fornos cubilo. Compõe-se, na sua maior parte, de FERRO, pequena quantidade de CARBONO e quantidades também pequenas de MANGANES, SILÍCIO, ENXÔFRE e FÓSFORO. Define-se o ferro fundido como uma LIGA FERRO-CARBONO que contém de 2,5% a 5% de carbono.

O ferro fundido e obtido na fusão da gusa; e, portanto, um ferro de segunda fusão.

As impurezas do minerio de ferro e do carvão deixam, no ferro fundido pequenas porcentagens de SILÍCIO, MANGANES, ENXÔFRE e FÖSFORO.

- O SILÍCIO FAVORECE A FORMAÇÃO DE FERRO FUNDIDO CINZENTO.
- O MANGANES FAVORECE A FORMAÇÃO DE FERRO FUNDIDO BRANCO.

Tanto o silício como o manganês melhoram as qualidades do ferro fundido. O mesmo não acontece com o ENXÕFRE e o FÕSFORO, cujas porcentagens devem ser as menores possíveis para não prejudicarem as qualidades da fundição.

CARACTERISTICAS

Ferro fundido cinzento

- 1 O carbono, neste tipo, se apresenta quase todo em estado livre, sob a forma de palhetas pretas de GRAFITA.
- 2 Quando quebrado, a parte fraturada $\tilde{\mathbf{e}}$ escura, devido $\tilde{\mathbf{a}}$ grafita.
- 3 Apresenta elevadas porcentagens de carbono (3,5% a 5%) e de silício (2,5%).
- 4 Muito resistente à compressão. Não resiste bem à tração.
- 5 Facil de ser trabalhado pelas ferramentas manuais e mecânicas.
- 6 Presta-se as mais variadas construções de peças de maquinas, constituindo um dos mais importantes, do ponto de vista da fabricação mecânica.

Ferro fundido branco

1 0 carbono, neste tipo, \tilde{e} inteiramente combina do com o ferro, constituindo um carboneto de ferro (CEMENTITE).



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: FERRO FUNDIDO (TIPOS, USOS, CARACTERÍSTICAS)

REFER.: FIT.040 2/2

COD. LOCAL:

2 Quando quebrado, a parte fraturada é brilhante e quase branca.

- 3 Tem baixo teor de carbono (2,5% a 3%) e de silício (menos de 1%).
- 4 E muito duro, quebradiço e dificil de ser usinado.

CONCLUSÃO

mais empregado.

O ferro fundido cinzento é menos duro e menos frágil do que o branco e pode ser trabalhado com ferramentas comuns, isto é, sofrer acabamento posterior, como aplainamento, torneamento, perfuração, roscamento e outros. O ferro fundido só pode ser trabalhado com ferramentas especiais, e, assim mesmo, com dificuldade, ou então com esmeril. O ferro fundido cinzento é resistente à corrosão e é mais resistente a vibrações do que o aço. O emprego do ferro fundido branco se limita aos casos em que se busca dureza e resistência ao desgaste muito altas, sem que a peça necessite ser ao mesmo tempo dúctil. Por isso, dos dois tipos de ferro fundido, o cinzento é o

O relogio comparador e um instrumento de precisão e de grande sensibilidade. E utilizado tanto na verificação de medidas, superfícies planas, concentri-

cidade e paralelismo, como para leituras diretas.

A sensibilidade da leitura pode ser de 0,01mm ou 0,001mm (fig. 1).




Fig. 1

Relogio comparador (aproximação de 0,01mm).

Funcionamento

O funcionamento do relogio comparador baseia-se no movimento do apalpador (ponta de contacto) o qual e ampliado 100 ou 1000 vezes atraves de engrenagens, localizadas no corpo do relogio (fig. 2).

A escala está montada em todo o perímetro do mostrador e é dividida em 100 ou 1000 partes iguais. Uma volta completa do ponteiro corresponde ao deslocamento de 1mm do apalpador (fig. 2). Assim, cada divisão da escala representa um centésimo ou um milésimo do milíme tro conforme o número de divisões da escala.



Fig. 2

O aro e giratório, para permitir sempre o ajuste do ponteiro com o zero da escala.

Os relogios comparadores são construídos com vários diâmetros de mostrador, segundo a capacidade de medição e a precisão da leitura exigida.

2/4

A tabela seguinte indica os principais diâmetros do mostrador.

Diametro do mostrador (mm)	Precisão da leitura (mm)	Capacidade medição (mm)
30	0,01	3,5
44	0,01	3,5
58	0,01	10
58 *	0,001	1

Os relógios comparadores, para serem usados, necessitam ser montados em suportes adequados, tais como: suporte universal, desempenos com coluna e ou tros para fins especiais.

Leitura

Depois de montado em um suporte, ajusta-se o extremo do *apalpador* sobre a superfície a ser verificada (fig. 3).

O apalpador, ao tomar contacto com a superfície, sofre um deslocamento o qual é registrado no mostrador, através do ponteiro.

Por intermédio do aro, faz-se coincidir o zero da escala com a posição do ponteiro.




Fig. 3

A verificação da superfície é obtida deslocando-se o suporte com o relogio, de maneira que o *apalpador* percorra os diversos pontos da superfície.

Durante este procedimento observam-se as variações da superfície através da variação do ponteiro. Estas variações podem ser para a direita do zero, indicando uma elevação, ou para a esquerda do zero, indicando uma depressão.

CBC


RELOGIO COMPARADOR

COD. LOCAL:

Aplicações

<u>na</u>) Verificação do paralelismo das faces planas. A peça e o suporte com o relogio comparador são apoiados sobre uma mesa de controle (desempeno de precisão) (fig. 3).


O contato do apalpador, em diferentes pontos da face superior da peça, faz com que o ponteiro se desloque dando valores das diferenças das alturas.



3a) Verificação da excentricidade de uma peça montada na placa do tôrno.

A figura 5 da um exemplo de verificação externa.

A figura 6 mostra um caso de verificação interna.







Fig. 5

Fig. 6

COD. LOCAL:



4ª) Verificação do alinhamento das pontas de um tôrno (fig. 7).

A peça colocada entrepontas é um eixo rigorosamente cilíndrico, com a superfície e os centros retificados. Os contatos do apalpador com este eixo, durante o movimento do carro, darão desvios do ponteiro, se as pontas não estiverem alinhadas.

CBC

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: MICRÔMETRO

(FUNCIONAMENTO E LEITURA)

REFER.: FIT.044 1/2

COD. LOCAL:

Funcionamento — Como mostra a figura 1, no prolongamento da ponta móvel hã um parafuso micrométrico prêso no tambor. Ele se moye através de uma porca ligada ao cilindro. Quando se gira o tambor, sua escala centesimal desloca se em torno do cilindro. Ao mesmo tempo, conforme o sentido do movimento, a face da ponta móvel se aproxima ou se afasta da face da ponta fixa.




Fig. 1

LEITURA

Micrômetro com aproximação de 0,01 mm - As rôscas do parafuso micrométrico e de sua porca são de grande precisão. No micrômetro de 0,01 de milimetro, seu passo é de 0,5 de milimetro. Na escala do cilindro, as divisões são de milimetros e meios milimetros. No tambor a escala centesimal tem 50 partes iguais.

Quando as faces das pontas estão juntas, a borda do tambor coincide com o traço "zero" da escala do cilindro. Ao mesmo tempo, a linha longitudinal gravada no cilindro (entre as escalas de milimetros e meios milimetros) coincide com o "zero" da escala centesimal do tambor. Como o passo do parafuso é de 0,5 mm, uma volta completa do tambor levará sua borda ao 19 traço de meios milimetros. Duas voltas, levarão a borda do tambor ao 19 traço de 1 milimetro.

EXEMPLOS DE LEITURA

Na fig. 2, temos: 9 traços na graduação da escala de 1 milimetro do cilindro (9mm); 1 traço além dos 9mm na graduação da escala de meios milimetros do cilindro (0,50mm); na escala centesimal do tambor, a coincidência com a linha longitudinal do cilindro se dã no traço 29 (0,29mm). Leitura completa:


9mm + 0,50mm + 0,29mm = 9,79mm.

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: MICRÔMETRO

(FUNCIONAMENTO E LEITURA)

REFER.: FIT.044 2/2

COD. LOCAL:



Na figura 3, temos 17,82 mm e nas figuras 4 e 5, temos 23,09 mm e




Fig. 3 - Leitura 17,82mm. Fig. 4 - Leitura 23,09mm. Fig. 5 - Leitura 6,62mm.

A aproximação da leitura de um micrômetro simples \tilde{e} calculada pela formula $\tilde{S} = \frac{\tilde{E}}{N.n}$

S = Aproximação da leitura dada pela menor divisão na escala centesimal (Tambor).

E = A menor unidade da escala em milimetro.

 $N = N\overline{u}$ mero de traços em que se divide a unidade de medidas (E).

n = Número de divisões da escala centesimal.

Exemplo:

Sendo E = 1mm, N = Duas divisões e n = 50 divisões:

$$S = \frac{E}{N \cdot n}$$

$$S = \frac{1}{2 \times 50}$$

$$S = \frac{1}{100}$$

$$S = 0.01 \text{mm}.$$

COD. LOCAL:

São materiais ferrosos formados pela fusão de aco com outros elementos, tais como:

> niquel (Ni) cromo.(Cr).... manganēs (Mn) tungstēnio (W) molibdenio (Mo) vanádio (Va) silício (Si) cobalto (Co) aluminio (Al)

As ligas de aco servem para fabricação de peças e ferramentas que, por sua aplicação, requerem a presença em sua composição de um ou vários elementos dos acima mencionados. A liga resultante recebe o nome do ou dos elementos, segundo seja um ou vários os seus componentes. Cada um dêstes elementos dã ao aco as propriedades seguintes:

NIQUEL (Ni)

Foi dos primeiros metais utilizados com exito para dar determina das qualidades ao aço. O niquel aumenta a resistência e a tenacidade do mesmo, eleva seu limite da elasticidade, da boa dutilidade e boa resistência à corrosão.

O aço-niquel contem de 2 a 5% de niquel e de 0,1 a 0,5% de carbono. Os teores de 12 a 21% de níquel e 0,1% de carbono produzem ACOS INOXIDAVEIS e apresentam grande dureza e alta resistência.

CROMO (Cr)

Da também ao aço alta resistência, dureza, elevado limite de elasticidade e boa resistência à corrosão

O aço-cromo contem de 0,5 a 2% de cromo e de 0,1 a 1,5% de carbona O aço-cromo especial, do tipo inoxidavel, contem de 11 a 17% de cromo.

MANGANÊS (Mn)

Os aços com 1,5 a 5% de manganês são frágeis. O manganês, entretanto, quando adicionado em quantidade conveniente, aumenta a re sistência do aço ao desgaste e aos choques, mantendo-o dútil. O aço-manganês contem usualmente de 11 a 14% de manganês e de 0,8 a 1,5% de carbono.

COD. LOCAL:

TUNGSTÊNIO (W)

E geralmente adicionado aos aços com outros elementos. O tungstênio aumenta a resistência ao calor, a dureza, a resistência à rup tura e o limite de elasticidade.

Os aços com 3 a 18% de tungstênio e 0,2 a 1,5% de carbono apresentam grande resistência.

MOLIBDÊNIO (Ma)

Sua ação nos aços é semelhante à do tungstênio. Emprega-se, em ge ral, adicionado com o cromo, produzindo os aços cromo-molibdênio, de grande resistência, principalmente a esforços repetidos.

VANÁDIO (Va)

Melhora, nos aços, a resistência à tração, sem perda de dutilidade. e eleva os limites de elasticidade e de fadiga.

Os aco-cromo-vanádio contêm, geralmente, de 0,5 a 1,5% de cromo, de 0,15 a 0,3% de vanadio e de 0,13 a 1,1% de carbono.

SILÍCIO (Si)

Aumenta a elasticidade e a resistência dos aços.

Os aços-silicio contêm de 1 a 2% de silicio e de 0,1 a 0,4% de car

O silicio tem o efeito de isolar ou suprimir o magnetismo.

COBALTO (Co)

Influi favoravelmente nas propriedades magnéticas dos aços. disso, o cobalto, em associação com o tungstênio, aumenta a resistência dos aços ao calor.

ALUMÍNIO (AL)

Desoxida o aço. No processo de tratamento termo-químico ch amado nitretação combina-se com o azôto, favorecendo a formação de uma camada superficial durissima.

CBC

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: AÇOS - LIGA

REFER.: FIT.045 3/4

COD. LOCAL:

TIPO DO AÇO-LIGA	PORCENTAGEM DA ADIÇÃO	CARACTERISTICAS DO AÇO	USOS INDUSTRIAIS	
	l a 10% de niquel (Ni)	Resistem bem a ruptura e ao choque, quando tem perados e revenidos	Peças de automóveis Peças de máquinas Ferramentas	
AÇOS-NÎQUEL	10 a 20% de niquel (Ni)	Resistem bem à tração. Muito duros - Temperã- veis em jato de ar	Blindagem de navios Eixos - Hastes de frei- os - Projetis	
- AÇC	20 a 50% de nīquel (Ni)	Inoxidāveis Resistentes aos choques Resistentes elētricos	Valvulas de motores ter- micos - Resistências elé tricas - Cutelaria Instrumentos de medida	
£	atē 6% de cromo (Cr)	Resistem bem a ruptura Duros Não resistem aos choques	Rolamentos - Ferramentas Projetis - Blindagens	
AÇOS-CROMO	11 a 17% de cromo (Cr)	Inoxidaveis	Aparelhos e instrumentos de medida - Cutelaria	
	20 a 30% de cromo (Cr)	Resistem à oxidação	Vālvulas de motores a ex plosão Fieiras - Matrizes	
O E NTQUEL	0,5 a 1,5% de cromo (Cr) 1,5 a 5% de niquel (Ni)	Grande resistência Grande dureza - Muita resistência aos choques, torção e flexão	Eixos de manivelas - En- grenagens - Eixos - pe- ças de motores de grande velocidade - Bielas	
AÇOS CROMO	8 a 25% de cromo (Cr) 18 a 25% de nīquel (Ni)	Inoxidaveis Resistentes à ação do calor Resistentes à corrosão de elementos quimicos	Portas de fornos - Retor tas Tubulações para água sa- lina é gás - Eixos de bombas - Válvulas - Tur- binas	
AÇOS manganēs	7 a 20% de manga- nês (Mn)	Extrema dureza Grande resistência aos choques e ao desgaste	Mandībulas de britadores Eixos de veīculos em ge- ral. Agulhas, cruzamen- tos e curvas de trilhos Peças de dragas	
AÇOS SILICIO	l a 3% de silí- cio (Si)	Resistência à ruptura Elevado limite de elas ticidade - Propriedade de anular o magnetismo	Molas - Chapas de induzi dos de maquinas elétri- cas Núcleos de bobinas elé- tricas	
ACOS SILÍCIO- MANGANES	1% silīcio (Si) 1% manga- nēs (Mn)	Grande resistência a ruptura - Elevado lim <u>i</u> te de elasticidade	Molas diversas Molas de automóveis e de carros e vagões	



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: AÇOS - LIGA

REFER.: FIT.045 4/4

COD. LOCAL:

TIPO DO AÇO-LIGA	PORCENTAGEM DA ADIÇÃO	CARACTERISTICAS DO AÇO	USOS INDUSTRIAIS
AÇOS TUNGSTÊNIO	l a 9% de tungstênio (W)	Dureza - Resistência à ruptura - Resistência ao calor da abrasão Propriedades magnéti-cas	Ferramentas de corte pa- ra altas velocidades Matrizes Fabricação de imãs
AÇOS-MO- LIBDENIO E AÇOS- VANÃDIO		Dureza - Resistência à ruptura - Resistência ao calor da abrasão	Não são comuns os aços- molibdênio e ao vanadio simples. Estes se asso- ciam a outros elementos.
AÇOS COBAL TO	(Co)	Propriedades magnéticas Dureza - Resistência à ruptura - Alta resistên cia à abrasão	Imãs permanentes Chapas de induzidos Não é usual o aço-cobal- to simples
AÇOS RĀPIDOS	8 a 20% de tungstênio (W) 1 a 5% de vanadio (Va) até 8% de molibdênio (Mo) 3 a 4% de cromo (cr)	Excepcional dureza Resistência ao corte, mesmo,com a ferramen- ta aquecida pela alta velocidade A ferramenta de aço ra pido que contem cobal- to consegue usinar até o aço-manganes, de grande dureza.	Ferramentas de corte, de todos os tipos, para a <u>l</u> tas velocidades Cilindros de laminadores Matrizes Fieiras Punções
AÇOS-CROMO ALUMÎNIO- CROMO	0,85 a 1,20% de alumínio (AI) 0,9 a 1,80% de cromo (Cr)	Possibilita grande du- reza superficial por tratamento de nitreta- ção (termo-químico)	Peças para motores a ex- plosão e de combustão in terna. Eixos de manivelas Eixos Calibres de medidas de dimensões fixas.

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: AVANÇO DE CORTE NAS MAQUINAS-FERRAMENTAS (TÔRNO-PLAINA-FURADEIRA)

REFER.: FIT.046

1/2


COD. LOCAL:


E a distância correspondente ao deslocamento que faz a ferramenta ou a peça em cada rotação (figs. 1 e 2) ou em cada golpe (fig. 3). O avanço e geralmente referido em milimetros por minuto (m/min.), milimetros por rotação

(m/rot.) ou milimetros por golpe (m/golpe) e apresentado em tabelas que acompanham as máquinas.

Com auxílio dessas tabelas pode-se, em cada máquina, selecionar o avanço conveniente para executar o trabalho.

A seleção do avanço depende, entre outros, dos seguintes elementos principais:








Fig. 3

- material da peça;
- material da ferramenta;
- operação a ser realizada;
- qualidade do acabamento.

Avanço de corte na operação de furar

Metais ferrosos

Material	Material	Diâmetro da broca em mm.								
a furar	da broca	1 0 2	2 0 5	5 a 7	7 a 9	9º12	12015	15 • 18	18º22	22026
Aço ao car	Aço carbono	0,03	0,04	0,06	0,08	0,1	0,13	0,15	0,18	0,2
bono macio	Aço rāpido	0,05	0,0501	0,12	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	0,33
Aço ao car	Aço carbono	0,03	0,04	0,06	0,08	0,1	0,13	0,15	0,18	0,2
bono meio	Aço rãpido	0,05	0,75	0,12	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	0,33
duro									_	
Aço ao car	Aço carbono	0,02	0,02	0,04	0,06	0,08	0,1	0,12	0,14	0,16
bono duro	Aço rãpido	0,03	0,05	0,09	0,12	0,15	0,18	0,2	0,25	0,3
Ferro fun-	Aço carbono	0,05	0,05	0,08	0,12	0,15	0,16	0,18	0,2	0,3
dido macio	Aço rãpido	0,07	0,09	0,15	0,2	0,25	0,25	0,5	0,6	0,7
Ferro fun-	Aço carbono	0,02	0,03	0,05	0,08	0,1	0,1	0,12	0,12	0,15
dido duro	Aço rãpido	0,05	0,07	0,1	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,3



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: AVANÇO DE CORTE NAS CBC MAQUINAS-FERRAMENTAS (TORNO-PLAINA-FURADEIRA)

REFER.: FIT.046 | 2/2

COD. LOCAL:

Metais não ferrosos

Material	Material	Diâmetro da broca em mm						
a furar	da broca	1 a 5	5 a 12	12 a 22	22 a 30	30 a 50		
Bronze e	Aço carbono	0,03	0,1	0,1	0,3	0,38		
Latão	Aço rāpido	0,8	0,14	0,25	0,28	0,45		
Bronze	Aço carbono	0,04	0,08	0,16	0,23	0,3		
fosforoso	Aço rápido	0,08	0,14	0,24	0,32	0,4		
10010101	Aço carbono	0,1	0,18	0,25	0,3	0,4		
Cobre	Aço rāpido	0,15	0,22	0,28	0,22	0,45		
Metais	Aço carbono	0,1	0,18	0,25	0,3	0,4		
leves	Aço rāpido	0,15	0,25	0,35	0,4	0,55		

Avanço na plaina limadora

O avanço na plaina limadora é determinado em função dos fatôres jã descritos anteriormente.

Em geral, para o desbaste, o avanço é de 1/15 a 1/20 da profundida de de corte. Para o acabamento, êste avanço deve ser reduzido de acôrdo com a qualidade de superfície.

Avanço no tôrmo mecânico

Os avanços, recomendados de acordo com o diametro da peça, estão apresentados na tabela abaixo.

Diâmetros em n	Avanços para des- baste em mm/volta	Avanços para àc <u>a</u> bamento em mm/volta	Avanços para san- grar e torneamento interno em mm/volta
10 a 25	0,1	0,05	0,05
26 a 50	0,2	0,1	0,1
51 a 75	0,25	0,15	0,1
76 a 100	0,3	0,2	0,1
101 a 150	0,4	0,3	0,2
151 a 300	0,5	0,3	0,2
301 a 500	0,6	0,4	0,3





INFORMAÇÃO TECNOLOGICA:

VELOCIDADE DE CORTE (CONCEITO-UNIDADES-APLICAÇÕES) REFER.: FIT. 047

1/4

COD. LOCAL:

Para efetuar-se o corte de um material por meio de uma ferramenta, é necessario que o material ou a ferramenta se movimente, um em relação ao (figs. 1 e 2), com certa rapidez. A medida usada para determinar ou comparar a rapidez de movimentos é a Velocidade (v) e a formula utilizada é $v = \frac{e}{t}$, sendo <u>e</u> o espaço percorrido pelo movel e <u>t</u> o tempo gasto para percorre-lo.

Analogamente, a medida usada para determinar a rapidez do movimento do mate rial ou da ferramenta no corte dos materiais é denominada Velocidade de Cor te, também representada pelo símbolo v.

Velocidade de corte é, pois, o espaço que a ferramenta percorre, em um tempo determinado, para cortar um certo material, ou seja, $\underline{v} = \frac{e}{+}$.




Fig. 1




Fig. 2

Unidades

Para uso nas maquinas-ferramentas, a velocidade de corte e geralmente indicada dos seguintes modos:

l referindo o número de metros na unidade de tempo (minuto OU segundo).

Exemplos

25 m/min (vinte e cinco metros por minuto) 30 m/seg (trinta metros por segundo)

2 referindo o número de rotações, na unidade de tempo (minuto), com que deve girar o material ou a ferramenta.

VELOCIDADE DE CORTE (CONCEITO-UNIDADES-APLICAÇÕES) REFER.: FIT. 047 2/4

COD. LOCAL:

Exemplo

300 rpm (trezentas rotações por minuto)

Aplicações da velocidade de corte em m/min

Nas maquinas-ferramentas em que o material e submetido a um movimento circular, como e o caso do torno, a velocidade de corte e representada pela circunferencia do material a ser cortado (d) multiplicada pelo número de rotações (n) por minuto, com que o material está girando, isto porque:

$$v = \frac{e}{t}$$
 ... em uma rotação, $v = \frac{d}{t}$ (fig. 3);

em n rotações:
$$v = \frac{\pi d n}{t}$$
 (fig. 4).

Como o número de rotações é referido em 1 minuto, resulta: $v = \frac{\pi \ d \ n}{1 \ min}$ ou seja $v = \pi \ dn$.

Ocorre que, em geral, o diâmetro do material é dado em milímetros. Então, para obter-se a velocidade em metros por minuto, teremos que converter o diâmetro em metros, resultan






Fig. 3


verter o diametro em metros, resultar.
do a formula
$$v = \frac{\pi \times d \times n}{1000}$$
 ou $v = \frac{\pi d n}{1000}$ m/min.



O mesmo raciocínio é aplicavel as maquinasferramentas em que a ferramenta gira, tais como: a fresadora, a furadeira, a retificadora (figs. 5, 6 e 7) e outras. No caso, o diâmetro (d) a ser considerado, obviamente, o da ferramenta.

Fig. 5





3/4

COD. LOCAL:

Nas maquinas-ferramentas em que o material, ou a ferramenta, esta submetido a um movimento retilineo-alternativo, a velocidade de corte é representada

pelo dobro do curso (c) que faz o material ou a ferramenta (fig. 8), multiplicado pelo número de golpes (n) efetuados durante um minuto, ou seja:

$$v = \frac{S}{t}$$
 ... em 1 golpe, $v = \frac{2c}{t}$; em
1 golpe p/min $v = \frac{2c}{1 \text{ min}}$; em n golpes (
p/min, $v = \frac{2cn}{1 \text{ min}}$... $v = \frac{2cn}{1 \text{ min}}$




Fig. 8

O comprimento do curso e, geralmente, apresentado em milimetros. Por isso, para obter-se a velocidade em metros por minuto, deve-se converter o curso em metros, resultando a formula:

$$v = \frac{2 \times C \times n}{1000}$$
 ... $v = \frac{2 c n}{1000}$ m/min.

Exemplos de calculo da velocidade de corte

19) Qual e a velocidade de corte em m/min utilizada, quando torneia um material de 60 cm de diâmetro, girando com 300 rpm ?

Calculo

$$v = \frac{e}{t}$$
 $v = \frac{q \cdot d \cdot n}{1000}$...

$$v = \frac{3,14 \times 60 \times 300}{1000}$$
 ... $v = 56,52$ m/min.

29) Quando se aplaina com 20 golpes / minuto e um curso de 300mm. qual é a velocidade de corte em m/min utilizada ?

$$v = \frac{e}{t}$$
 ... $v = \frac{2 c n}{1000}$... $v = \frac{2 \times 300 \times 20}{1000}$...

v = 12 m/min.



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA:

VELOCIDADE DE CORTE (CONCEITO-UNIDADES-APLICAÇÕES)

REFER.: FIT.047

COD. LOCAL:

O corte dos materiais deve ser feito observando-se velocidades de corte préestabelecidas de acórdo com várias experiências, visando a oferecer uma referência para condições ideais de trabalho. Desse modo, a partir, dessas velocidades, deve o operador calcular as rotações ou golpes por minuto para que se efetue dentro das velocidades recomendadas.

Exemplos

19) Quantas rotações por minuto (rpm) devemos empregar para desbastar aço de 0,45%C de 50 mm de diâmetro com ferramenta de aço rápido. A velocidade de corte indicada em tabela é de 15 m/min.

Cálculo

$$v = \frac{\pi d n}{1000}$$
 . 1000 x $V = \pi dn$. $n = \frac{1000 \times v}{\pi d}$

$$n = \frac{1000 \times 15}{3,14 \times 50}$$
 . $n = 95,5$ ou seja 96 rpm

29) Calcular o número de rotações por minuto para desbastar, com ferramenta de aço rapido, ferro fundido duro de 200 mm de diametro. A velocidade de corte indicada em tabela e de 10 m/min.

Cálculo

$$v = \frac{\pi d n}{1000}$$
 ... $n = \frac{1000 \times v}{\pi \times d}$... $n = \frac{1000 \times 10}{3,14 \times 200}$

n = 15,92 ou seja 16 rpm.



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: FERRAMENTAS DE CORTE


(ÂNGULOS E TABELAS)

REFER.:FIT .048 1/4

COD. LOCAL:

Os angulos das ferramentas de tôrno estão determinados pelas superfícies es merilhadas. Estas formam um perfil de acôrdo com a operação a executar e uma cunha , adequada ao material a trabalhar (fig. 1)


Os ângulos adequados e a posição correta da ferramenta permitem à cunha desprender o material com menor esforço e menor vibração da maquina. Um plano perpendicular à aresta de corte determina o perfil da cunha (fig. 2).





2 - Superficie frontal

3 - Superficie de ataque



a = Angulo de incidência lateral

b = Angulo de cunha


c = Angulo de ataque


Ângulo de incidência lateral (a)

E formado pela superfície lateral e o plano vertical que passa pela aresta de corte. Este angulo facilita a penetração lateral da ferramenta no material (fig. 3).

Angulo de cunha (b)

O angulo de cunha e formado pelas superfícies de saída e de incidência (lateral ou frontal) cuja intersecção constitui o gume da ferramenta. (fig. 4).





COD. LOCAL:

Angulo de ataque (c,

O ângulo de ataque é formado pela superficie de ataque e o plano . horizontal. Influi no esfôrço de retirar o material e no desloca-

mento do cavaco. Quanto maior for êste ângulo, tanto menor será o esforço empregado no desprendimen to do cavaco (fig. 5).






Fig. 5

Angulo de incidência frontal (a') E formado pela superficie frontal e um plano vertical que passa pela aresta de corte. Este ângulo facilita a penetração radial ferramenta no material (fig. 6).



Angulo de direção (r)

É formado pela aresta de corte e pelo eixo do corpo da ferramenta. Quanto maior for esse angulo maior sera o aproveitamento da aresta, sendo mantidos a profundidade e o avanço de corte e, também, a posição da ferramenta com respeito a superfície a tornear (fig. 7).



ALTURA DAS FERRAMENTAS

A altura da aresta de corte das ferramentas está rela cionada com o eixo geométrico do tôrno e depende da operação a executar e da dureza do material. Para tor near materiais macios e semi-duros, a aresta de corte deve estar horizontal e na altura do eixo da peça (fig. 8).




Fig. 8

	₽.
	ι.
$\mathcal{L}_{\mathbf{p}}$	\geq

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA:

FERRAMENTAS DE CORTE (ANGULOS E TABELAS)

REFER.FIT .048 3/4

Fig. 9

COD. LOCAL:

Para desbastar materiais duros, a aresta de corte deve formar um pequeno angulo com um plano horizontal (fig. 9) e a ponta da ferramenta deve estar uma altura h sõbre o eixo da peça.

> Praticamente, cada milimetro da altura h equivale a 22 milimetros do diâmetro da peça. Esta altura. é determinada pela fórmula:





Exemplo: Para tornear uma peça com 154 mm de diâmetro. A altura h serã:

$$h = \frac{D}{22}$$

$$h = \frac{154}{22}$$

 $h = \frac{154}{22}$ h = 7 mm. Logo, a ponta da ferra

menta deve estar 7mm sõbre o eixo da peça, formando um ângulo 50, conforme mostra a figura 9.

ANGULOS DAS FERRAMENTAS DE CORTE (fig. 10).

_					.		
	Ferramenta de Aço rāpido		deMaterial		Ferramenta de Carbonêto Metálico		
a	Ь	С		a	Ь	С	
60	840	00	Fundição dura, latões du ros, brozes quebradiços e duros	5	80	5	
80	740	80	Aço e aço fundido com mais de 70 kg/mm² de resistên- cia, fundição cinza dura, bronze comum e latão.	5	77	8	
80	680	140	Aço e aço fundido com re- sistência entre 50 e 70 kg/mm², fundição cinza e latão macio.	5	75	10	
80	620	200	Aço e aço fundido com re- sistência entre 34 e 50 kg/mm ²	5	67	18	
80	550	270	Bronzes tenazes e macios e aços muito macios.	5	65	20	
100	400	400	Cobre, alumínio e metal anti-fricção.	9	50	31	

OBSERVAÇÃO

Tabela baseada na do libro "Alrededor de las Maquinas Herramientas" de Gerling. Editôra Reverté.

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA:FERRAMENTAS DE CORTE (ÂNGULOS E TABELAS)

REFER.: FIT. 048

4/4

COD. LOCAL:

VOCABULÁRIO TÉCNICO

Angulo de incidência - ângulo de folga

Angulo de cunha - ângulo de gume

Angulo de ataque - ângulo de saída

Angulo de rendimento - ângulo de posição da aresta de corte

RESUMO

ANGULOS DAS FERRAMENTAS DE CORTE:

são determinados pelas superfícies esmerilhadas, segundo o plano de de fixação da ferramenta (horizontal ou inclinado).

caracterizam uma cunha conforme o material a ser cortado e a natureza do material da ferramenta.

denominam-se:

ângulo de incidência (lateral ou frontal)

ângulo de cunha

ângulo de ataque

ângulo de rendimento

são obtidos em tabelas

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: PAQUÍMETRO (APRECIAÇÃO EM 0,05mm E 0,02mm)

REFER.: FIT. 049 1/1

COD. LOCAL:

APROXIMAÇÃO 0,05mm (nônio com 20 divisões)

Para obter leituras com apro ximação de 0,05mm, se utiliza um vernier de 19mm, de comprimento dividido em 20 partes iguais (fig. 1), de mo do que cada parte mede 19 = 0,95mm; logo a dife-




Fig. 1

rença do comprimento entre as divisões de ambas escalas é: 1 - 0,95 = 0,05mm.

A figura 2 mostra uma leitura de 3,65mm, porque o 3 da escala está antes do zero do Vernier e a coincidência se da no 139 traço do nômio $13 \times 0.05 = 0.65 \text{mm}$.




Fig. 2

APROXIMAÇÃO DE 0,02mm (nonio com 50 divisões)

Para obter leituras com uma aproximação de 0,02mm, se uti liza um Vernier de 49mm. comprimento dividido em partes iguais, de modo que



cada parte mede $\frac{49}{50}$ = 0,98mm; logo.a diferença de comprimento entre as divisões de ambas as escalas é: 1 - 0,98mm = 0,02mm.

A figura 3 mostra uma leitura de 17,56mm.

Alguns paquimetros com Vernier de 50 divisões são providos de um dispositivo que permite um deslocamento mecanico do cursor (fig. 4).




Fig. 4

1/2

(APRECIAÇÃO)

A apreciação dos paquimetros é obtida pela leitura da menor fração da unidade de medida, que se consegue com a aproximação do vernier.

A maxima aproximação da leitura se obtem através de uma divisão feita entre a medida da menor divisão da escala principal e o nº de divisões da escala auxiliar ou nônio.

A apreciação se obtem, pois, com a formula:

$$a = \frac{e}{n}$$

a = apreciação

e = menor divisão da escala principal

n = número de divisões do nônio (vernier)

Exemplos (paquimetro no sistema métrico)

10) e = 1 milimetro da escala principal

n = 10 divisões no vernier.

$$a = \frac{e}{n}$$

$$a = \frac{1}{10}$$

a = 0.1 mm (fig. 1)

20) e = 1 mm da escala principal n = 20 divisões no vernier.

$$a = \frac{e}{n}$$

$$a = \frac{1}{20}$$

a = 0.05 mm (fig. 2)

39) e = 1 milímetro da escala principal n = 50 divisões no yernier.





Fig. 1

Cada divisão do vernier permite uma leitura aproximada até 0,1 mm.




Cada divisão do vernier permite uma leitura aproximada até 0,05 mm.

Fig. 3 Cada divisão do vernier permite uma le<u>i</u> tura aproximada até 0.02 mm.







COD. LOCAL:

Exemplos (paquimetro no sistema inglês)

19)
$$e = \frac{1"}{16}$$

n = 8 divisões no vernier

$$a = \frac{e}{n}$$

$$a = \frac{\frac{1}{16}}{8}$$

$$a = \frac{1}{16} \times \frac{1}{8}$$

$$a = \frac{1"}{128}$$
 (fig. 4)





Fig. 4

Cada divisão do vernier permite uma leitura aproximada até $\frac{1"}{128}$



n = 25 divisões no vernier

$$a = \frac{e}{n}$$

$$a = \frac{0.025}{25}$$

$$a = 0,001$$
" (fig. 5)




Fig. 5

Cada divisão do vernier permite uma leitura aproximada até 0,001"

VOCABULÁRIO TÉCNICO

aproximação - sensibilidade Apreciação vernier Nônio

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: MICRÔMETRO

(GRADUAÇÃO EM mm, COM VERNIER)

REFER.: FIT. 051

1/2

COD. LOCAL:

O micrometro com Vernier permite leitura de medidas com a aproximação rigorosa do que o micrometro normal.

escala do vernier Micrômetro com a aproximação de 0,001 mm O micrometro com aproximação de leitura escala milimétrica de 0,001 mm, possui um Vernier com divisões gravadas no cilindro, cujo com primento corresponde a 9 divisões da es cala centesimal gravada no tambor. tão, cada divisão do Vernier é 0,1 menor do que cada divisão da escala cente 279 divisão simal. A primeira divisão do Vernier, a partir de traços em coincidência, equi vale a 0,001 mm, a segunda a 0,002 mm, 27 mm a terceira a 0,003 mm, e assim por di-

Fig. 1

LEITURA

ante.


Na figura 1, le-se na escala em milimetros 6,50mm, na escala centesimal, 0,27mm e na escala do Vernier 0.005nm.

A leitura é:

6,50 mm + 0,27 mm + 0,005 mm = 6,775 mm.

COD. LOCAL:

Outros exemplos (figs. 2, 3 e 4).



No micrometro com Vernier, a aproximação da leitura de medida se calcula usando a formula: $a = \frac{e}{N.nl.n2}$

- a = Aproximação da leitura dada pela menor divisão contida na escala do Vernier.
- e = A menor unidade da escala milimétrica.
 - N = Número de traços com que se divide a unidade de medida (e).
- nl = Número de divisões da escala centesimal.
- n2 = Número de divisões da escala do Vernier.

Exemplo:

$$e = 1 mm$$

$$a = \frac{1}{2 \times 50 \times 10}$$

$$a = 0.001 \text{ mm}.$$

A aproximação de leitura é de 0,001 mm.

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA:

MOLAS HELICOIDAIS

REFER.: FIT.052

1/2

COD. LOCAL:

A mola e um dispositivo de ligação elástica de certas peças de máquinas, aparelhos, veículos etc. Não importando o tipo empregado, as molas podem exercer as seguintes funções:

1 Amortecimento de choque.

EXEMPLOS

Molas das suspensoes do veículo; molas do pinhão do motor de partida.

2 Retenção de esforços de compressão ou de tração.

EXEMPLOS

Molas de *garras* ou unhas de retenção; molas de catracas; molas de mecanismo basculante e outros.

3 Regulagem de esforços de tração ou de compressão.

EXEMPLOS

Molas de valvulas de ar comprimido, de gases, de líquidos.

4 Armazenagem de energia.

EXEMPLOS

Molas do mecanismo do movimento de relógios.

CONSTRUÇÃO DE MOLAS HELICOIDAIS

MOLAS HELICOIDAIS

São peças metálicas quase sempre de aço, construídas pelo enrolamento, em forma de hélice, de um arame fino ou grosso (figs. 1 e 2).

Os arames finos se empregam para molas pequenas. Os arames grossos são utilizados para molas grandes as quais estão sujeitas a esforços muito elevados.





Fig. 1 Fig. 2

1-3.9

COD. LOCAL:

MOLAS HELICOIDAIS

Em geral, os arames para molas são de seção circular. Entretanto, pode-se usar arame de seção retangular ou quadrada (fig. 3).



O arame, nas molas helicoidais, trabalha por torção. Os elementos principais de uma mola são: Espira - e uma volta completa da mola. Passo - e a distância entre os centros de duas espiras consecutivas (fig. 1).

As molas helicoidais são de duas especies: as de compressão (fig. 1) e as de tração (fig. 2).

Devemos considerar, ainda, para efeito de aplicação, os seguintes elementos: carga máxima admissível, diâmetro médio da mola e diâmetro do arame.

MATERIAL PARA MOLAS

As tabelas abaixo apresentam algumas liĝas utilizadas, com a indi cação de seus usos.

MATERIAL	USOS	MATERIAL	USOS
Arame para mola	Molas comuns	Arame de aço ino- xidavel de alta	Mola de boa re- sistēncia ā co <u>r</u>
Arame corda de piano	Molas peque- nas e delic <u>a</u> das.	resistência à co <u>r</u> rosão e temperat <u>u</u> ra.	rosão e às al- tas temperatu- ras.
Arame recozido	Molas de vá <u>l</u> vulas	Arame de metal "MONEL" e "INCO- NEL"	
Arame de manga- nês silicioso	Molas sujei- tas a cons- tante traba- lho	Arame de bronze fosforoso	Molas resisten- tes à corrosão.
Arame de cromo vanãdio	Molas de vā <u>l</u> vulas que trabalham sob elevadas temperaturas		

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: BROCA HELICOIDAL (ÂNGULOS)

REFER.: FIT.054 | 1/2

COD. LOCAL:

Devido à forma especial da broca helicoidal, \tilde{e} praticamente impossível medir, diretamente e com exatidão, os ângulos \underline{c} (ângulo cortanțe), \underline{f} (ângulo de fol

ga ou de incidência) e \underline{s} ($\underline{a}\underline{n}$ gulo de saída ou de ataque), que influem nas condições do corte com a broca helicoidal (fig. 1).

A pratica indica, entretanto, algumas regras para a afiação da broca que lhe dão as melhores condições de corte.





Fig. 1

CONDIÇÕES PARA QUE UMA BROCA FAÇA BOM CORTE

1 0 ângulo da ponta da broca deve ser de 118^{0} , para os trabalhos mais comuns (fig. 2).



Valores especiais que a prática já consagrou:

1500, para aços duros;

1250, para aços tratados ou forjados;

1000, para o cobre e o alumínio;


900, para o ferro fundido macio e ligas leves;

60°, para baquelite, fibra e madeira.

2 As arestas cortantes devem ter, rigorosamente, comprimentos iguais, isto \tilde{e} , A = A' (fig. 3).

COD. LOCAL:

3 0 ângulo de folga ou de incidência deve ter de 9^0 a 15^0 (fig.4). Nestas condições, dã-se melhor penetração da broca.



Estando a broca corretamente afiada, a aresta da ponta faz um angu lo de 130° com uma reta que passe pelo centro das guias (fig. 5). Quando isto acontece, o angulo de folga tem o valor mais adequado, entre 9° e 15° .

4 No caso de brocas de maiores diâmetros, a ARESTA DA PONTA, devido ao seu tamanho, dificulta a centragem da broca e também a sua penetração no metal. É necessário, então, reduzir sua largura. Desbastam-se, para isso, os canais da broca, nas proximidades da ponta (figs. 6 e 7). Este desbaste, feito na esmerilhadora, tem que ser muito cuidadoso, devendo-se retirar rigososamente a mesma espessura nos dois canais.

\mathbf{H} . If \mathbf{H}	
	-

PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS

REFER.: FIT.059 | 1/4

COD. LOCAL:

Fig. 2

São peças metálicas empregadas na união de outras peças. O parafuso (figura 1) é formado por um corpo cilíndrico roscado e uma cabeça em várias for-

mas; as porcas (fig. 2) são de forma prismatica ou cilindrica, com um furo roscado, por onde é atarraxada ao parafuso. A arruela é uma peça cilindrica, de pouca espessura, com um furo no centro por onde passa o corpo do parafuso (figs. 3, 4 e 5).






Fig. 1









Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Os parafusos servem para unir peças atarraxadas as porcas (fig. 6) ou unir peças atarraxadas a porca roscada (femea) (fig. 7).






Fig. 7

As porcas servem para dar apêrto nas uniões de peças; em alguns casos, servem para regulagem.

As arruelas servem para proteger a superfície das peças, evitar deformações nas superfícies de contacto e, também, de acôrdo com sua forma, evitar que a porca afrouxe.

<u>R</u>ásca

da.

2/4

COD. LOCAL:

TIPOS DE PARAFUSOS

As figuras 8 a 18 apresentam os principais tipos de parafusos. As figuras apresentam a forma e especificações proprias para cons trução de cada parafuso.




Fig. 16 Cabeça de lentilha.



PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS


REFER.: FIT.059

3/4

COD. LOCAL:

TIPOS DE PORCAS

As figuras 19 a 24 apresentam os principais tipos de porcas.












Fig. 19 sextavada




Fig. 20 quadrada




Fig. 21 com entalhes




Fig. 22 Porca "castelo".



Fig. 23 Porca

Fig. 24 cega.

TIPOS DE ARRUELAS

As arruelas são classificadas geralmente em lisas (figs. 25 e 26), de pressão (figs. 27 e 28) e estreladas (figs. 29 a 32).



Fig: 25



Fig. 26



Fig. 27



Fig. 28



Fig. 29



Fig. 30



Fig. 31



Fig. 32

A tabela seguinte apresenta as dimensões desses elementos de união de peças, nos seus valores mais comuns.

CBC

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA:


PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS


REFER.: FIT.059


4/4

COD. LOCAL:

DIMENSÕES DE PARAFUSOS E ARRUELAS (TABELA).







H = 1,5 d m = 0,8d n = 0,44 d C = E 1,6 S = 0,25 d

Whitworth (normal)								М	létri	ca (n	orma	1)	1		
Parafuso e porca					Arr	uela		Parafuso e porca					Arruela		
d (Øexterno)	Ε	e	a	ь	D	h	f	d(Øexterno)	E	e	a	b	D	h.	f
3/32"	5	5,8	2,2	2,5	6	0,3	2,5	2	4,5	5,2	1,5	2		0,3	3
1/8"	6	6,9	2,5	3	8	0,5	3,5	3	6	6,9	2,5	3	8	0,5	4
5/32"	8	9,2	2,8	3,2	10	0,5	4,5	4	8	9,2	3,5	4	10	0,5	5
3/16"	9	10,4	4	5	12	0,8	5	5	9	10,4	4	5	12	0,8	6
1/4"	11	12,7	5	6,5	14	1,5	7	6	11	12,7	5	6,5	14	1,5	7
5/16"	14	16,2	6	8	18	2	8,5	7	11	12,7	5	6,5	14	1,5	8
3/8"	17	19,6	7	10	22	2,5	10	8	14	16,2	6	8	18	2	9
7/16"	19	21,9	8	וו	24	3	11,5	9	17	19,6	6	8	18	2	10
1/2"	22	25,4	9	13	28	3	13	10	17	19,6	7	10	22	2,5	11
5/8"	27	31,2	12	16	34	3	17	11	19	21,9	7	10	24	2,5	12
3/4"	32	36,9	14	19	40	4	20	12	22	25,4	9	13	28	3	13
7 8"	36	41,6	16	23	45	4	23	14	22	25,4	10	13	28	3	15
יין ייין	41	47,1	18	26	52	5	26	16	27	31,2	12	16	34	3	17
11/8"	46	53,1	21	29	58	5	30	18	32	36,9	14	19	40	4	19
1 1/4"	50	57,7	23	32	62	5	33	20	32	36,9	14	19	40	4	21
1 3/8"	55	63,5	25	35	68	6	36	22	36	41,6	1	23	45	4	23
1 1/2"	60	69,3	27	38	75	6	40	24	36	41,6	J	23	45	4	25
1 5/8"	65	75	30	42	80	7	43	27	41	47,3	1	26	52	5	28
1 3/4"	70	80,8	32	45	85	7	46	30	46	53,1	21	29	58	5	31
1 7/8"	75	86,5	34	48	92	8	49	33	50	57,7		32	62	5	34
2"	80	92,4	36	50	98	8	52	36	55	63,5	i .	35	68	ŀ	37
2 1/4"	85	98	40	54	105	9	58	39	60	69,3		38	75	6	40
2 1/2"	95	110	45	60	120	10	65	42	65	75	30	42	80	7	43
2 3/4"	105	121	48	65	135	11	72	45	70	80,8	1	45	85	7	46
3"	110	127	50	68	145	12	78	48	75	86,5	34	48	92	8	49

Nota: As dimensões em milimetro são aproximadas.

CBC


INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: CHAVE DE FENDA

REFER.: FIT.060

1/2


COD. LOCAL:

A chave de fenda é uma ferramenta de apêrto construída de uma haste cilíndrica de aço ao carbono, com uma de suas extremidades forjadas em forma de cunha e a outra em forma de espiga prismatica ou cilindrica estriada, onde é acoplado um cabo de madeira ou plástico (figs. l e 2).



USO

Este tipo de chave de fenda é empregada para apertar e tar parafusos que nas suas cabeças tenham fendas ou ranhuras, que permitam a entrada da cunha, dando, através de giros, o apêrto ou desapêrto (figs. 3, 4 e 5).



Características

A chave de fenda deve ter sua cunha temperada e revenida. A extr<u>e</u> midade da cunha deve ter as faces em planos paralelos, para permi tir ajuste correto à fenda do parafuso.

COD. LOCAL:

O cabo deve ser ranhurado longitudinalmente para permitir maior firmeza no apêrto. O comprimento das chaves varia de 4" a 12".





Fig. 6

Fig. 7

A forma e as dimensões das cunhas são proporcionais ao diâmetro da haste da chave.

Para parafusos de fenda cruzada (fig. 6), usa-se uma chave com cunha em for ma de cruz, chamada chave "PHILIPS" (fig. 7).

Condições de uno

O cabo deve estar bem engatado na haste da chave para evitar que deslize. A cunha tem que ter as arestas paralelas para evitar sair da fenda do parafuso.


CONSERVAÇÃO

Guardar a chave de fenda em local apropriado.

1/1

COD. LOCAL:

São ferramentas de corte construídas de aço especial, com rôsca temperada e retificada; é similar a uma porca, com cortes radiais dispostos conveniente mente em tôrno do furo central. Os cossinetes possuem quatro ou mais furos, que formam as suas partes cortantes, que permitem a saída do cavaco. Geralmente possuem um corte no sentido da espessura que permite regular a profundidade do corte.






Fig. 2

O cossinete é utilizado para abrir roscas externas em peças cilíndricas de determinado diâmetro, tais como: parafusos e tubos.

Caracteristicas

Os cossinetes se caracterizam pelos seguintes elementos:

- l sistema da rôsca;
- 2 passo ou número de fios por polegada;
- 3 diametro nominal:
- 4 sentido da rôsca.

A escolha do cossinete e feita levando-se em conta esses elementos em relação à rôsca a abrir.

Outro tipo de cossinete

Cossinete bipartido, construído em aço especial acoplado em desan dador, também de formato especial, possibilitando através de uma regulagem, a obtenção de um bom acabamento da rôsca (figs. 3 e 4)




Fig. 4




Fig. 3

CBC

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA:

ALARGADORES

(TIPOS E USOS)

REFER.: FIT. 065

1/3

COD. LOCAL:

Geralmente, o furo executado pela broca não e perfeito, a ponto de permitir ajuste de precisão, pelas razões seguintes: 1)a superfície interior do furo e rugosa; 2)o furo não e perfeitamente cilindrico, devido ao jôgo da broca e também à sua flexão; 3)o diâmetro não e preciso, e quase sempre superior ao diâmetro da broca, devido à afiação imperfeita desta ou ao seu jôgo; 4)o eixo geométrico do furo sofre, às vêzes, uma ligeira inclinação.

Resulta que, quando são exigidos orifícios rigorosamente precisos, para per mitirem ajustes de eixos, pinos, etc., torna-se necessário calibrá-los. Nes ses casos usa-se uma ferramenta de precisão denominada alargador, capaz de dar ao furo: I) perfeito acabamento interno, produzindo uma superfície cilín drica rigorosa e lisa; 2) diâmetro preciso, com aproximação de até 0,02mm ou menos; a isto se chama calibrar o furo, ou seja, levá-lo à cota exata, ou aumentar ligeiramente o seu diâmetro, com precisão; 3) correção do furo li geiramente desviado. Os alargadores podem ser fixos e expansíveis.

ALARGADOR

E uma ferramenta de precisão, de aço ao carbono ou de aço rápido, tendo geralmente as formas indicadas nas figuras 1 a 4.




Fig. 1 Alargador cilíndrico, de navalhas retas, manual ou para maquina.



Fig. 2 Alargador cilíndrico, de navalhas helicoidais para maquina.




Fig. 3 Alargador conico, de navalhas helicoidais, manual ou $p_{\underline{a}}$ ra maguina.




INFORMAÇÃO TECNOLOGÍCA: ALARGADORES

(TIPOS E USOS)

REFER.: FIT.065

COD. LOCAL:





2/3


Fig. 4 Alargador cônico, de navalhas retas, para maquina.

Hã também alargadores com pastilhas de carbonêto soldadas às navalhas. A parte cortante dos alargadorese temperado e retificado. As ranhuras entre as navalhas servem para alojar e dar saída aos minúsculos cavacos resultantes, do corte feito pelo alargador. O diâmetro nominal do alargador cilíndrico é o diâmetro do extremo mais grosso da parte cortante.

MODO DE AÇÃO DO ALARGADOR

O alargador \tilde{e} uma ferramenta de acabamento com cortes multiplos . As navalhas ou arestas cortantes, endurecidas pela têmpera, traba

lham por pressão, durante o giro do alargador no interior do furo. Cortam minúsculos cavacos do material, fazendo como que uma raspagem da parede interna do furo (figura 5). Distinguem-se, na seção da navalha, dois ângulos apenas : o de folga, ou de incidência, ge



ralmente de 3º (f - 3º) e o ângulo de gume c. Não hã ângulo de saída, porque a face de ataque da navalha é sempre radial.

ALARGADORES DE EXPANSÃO

Estes alargadores permitem uma pequeníssima variação de diâmetro, cêrca de 1/100 do diâmetro nominal da ferramenta. Seu funcionamen to se baseia na elasticidade (flexibilidade) do aço.


3/3

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA:

ALARGADORES (TIPOS E USOS)


COD. LOCAL:

O corpo da ferramenta é oco e apresenta várias fendas longitudinais (fig. 6 e 7). Ao apertar-se, no extremo, um parafuso em ja haste hā uma peça cônica, esta faz dilatar ligeiramente as partes de aço contendo as navalhas.



O uso deste alargador exige muito cuidado. E geralmente fabricado em aco carbono, para uso manual e pode ter navalhas retas ou navalhas helicoidais

ALARGADORES DE GRANDE EXPANSIBILIDADE, DE LÂMINAS REMOVÍVEIS Aconselha-se, de preferência, o uso dêste alargador (figs.8 e 9). Pode ser rapidamente ajustado a uma medida exata, pois as lami nas das navalhas deslizam no fundo das canaletas, que são inclinadas todas segundo um angulo determinado.



Outra vantagem dêste tipo de alargador está no fato de serem as navalhas remomíveis, o que facilita sua afiação ou a substitui ção de qualquer lâmina quebrada ou desgastada.

A precisão dos alargadores de lâminas removíveis atinge a 0,01mm e a variação do seu diâmetro pode ser de alguns milimetros. Trata-se de uma ferramenta precisa, eficiente e durável, de frequen te emprego para calibrar furos de peças intercambiaveis, na produção em série.

,

ji nip

.

व्यव .

·

·

CODIGO DE ASSUNTOS



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: METAIS NÃO FERROSOS (LIGAS)

REFER .: FIT . 066

1/3

COD. LOCAL:

LATÃO - é uma liga de cobre e zinco na proporção minima de 50% do primeiro. Sua côr é amarelada e se aproxima à côr do cobre conforme aumenta a proporção deste.

Cor do latão de acordo com a percentagem de cobre

Percentagem de cobre (%)	60	60 a 63	67 a 72	80 a 85	90	mais de 90
Cor	Cor Amarelo		Amarelo	Verme1ho	Vermelho	côr de
501	осо	avermel hado	esverdeado	claro	ouro	cobre

Aplicações - dobradiças, material eletrico, radiadores, parafusos, buchas e outras.

Propriedades - o latão pode ser laminado e trefilado a frio e quente, transformando-se em chapas, fios, barras e perfilados. laminado e o trefilado a frio aumentam, de 1,8 vêzes, a resistência e a dureza; por isso, podem-se fabricar latões de diversas du rezas: macio, semi-duro e duro.

O latão é mais resistente que o cobre. O semi-duro tem uma resistência 1,2 vêzes maior que o latão macio e, o latão duro, 1,4 vêzes maior que o macio. O latão funde-se com facilidade; por isso, é utilizado na fabricação de varetas para soldadura.

> BRONZE- é uma liga de cobre, estanho e outros metais, tais como: chumbo, zinco e outros, donde a porcentagem minima de cobre é de 60%.

> Aplicações - valvulas de alta pressão, porcas dos fusos de maquinas, rodas dentadas, parafusos sem-fim, buchas e outras.

> Propriedades - em comparação com o cobre, os bronzes têm resistencia mais elevada e são mais fáceis de fundir. Têm, segundo liga, boas características de deslizamento e de condutibilidade elétrica. São resistentes à corrosão e ao desgaste.

Classificação- por sua composição, os bronzes classificam-se em:

bronze de estanho;

bronze de aluminio;

bronze de manganês;

bronze de chumbo;

bronze de zinco;

bronze fosforoso.



(LIGAS)

COD. LOCAL:

a) Bronze de estanho - é uma liga de cobre e estanho cuja proporção de estanho varia de 4 a 20%.

A cor varia do vermelho-ouro ao amarelo avermelhado.

Propriedades - é duro e resistente à corrosão.

Aplicações - devido à sua fácil fusão, à resistência ao desgaste e ao atrito, e utilizado para buchas de mancais de deslizamento peças de valvulas. É facilmente usinado. É empregado nas consã truções navais devido as suas propriedades anticorrosivas e sua resistência.

b) Bronze de aluminio - é uma liga com um conteúdo de 4 a 9% alumínio. Sua côr é parecida com o latão.

Propriedades - é muito resistente à corrosão e ao desgaste. fundição apresenta dificuldades; porem, trabalha-se bem, a frio e a quente. Pela laminação e trefilação pode-se obter chapas, lâmi nas, fios e tubos para industria quimica.

Aplicações - devido as suas boas qualidades relativas ao deslizamento e resistência ao desgaste, emprega-se na fabricação de buchas, parafusos sem-fim e rodas dentadas.

c) Bronze ao manganês - é uma liga de manganês na qual predomina o cobre. Sua cor varia do amarelo ao cinza. O manganês é um metal que não é utilizado puro, mas em ligas com outros metais.

Propriedades - possui boas condições de dureza e não se altera com a agua do mar, nem com os detergentes. Resiste bem ao calor.

Aplicações - é utilizado em eletrônica, como fios para resistências, vapor e agua do mar.

d) Bronze ao chumbo - é uma liga que contém 25% de chumbo. A cor dosse bronze aproxima-se à cor do cobre.

Propriedades - apresenta boas qualidades de deslizamento. A resis tência não é considerável e é auto-lubrificante.

Aplicações - devido à qualidade de ser auto-lubrificante, é usado na confecção de buchas em mancais de deslizamento.

e) Bronze vermelho (ao zinco) - e uma liga de cobre, estanho zinco, na qual predomina o cobre. Sua cor é amarelo-rosada. Propriedades - e resistente à corrosão e ao desgaste, funde-se bem e usina-se com facilidade.

REFER.: FIT.066

3/3

COD. LOCAL:

Aplicações - por resistir a altas pressões e ser anticorrosivo, em prega-se para valvulas, braçadeiras de tubos, buchas de deslizamento e em peças de maquinas onde se exijam as qualidades que pos suem esses bronzes.

f) Bronze fosforoso - e uma liga de cobre, estanho e uma quantida de de fosforo (material em forma de mineral do grupo de metaloides).

Propriedades - é resistente ao desgaste e é anticorrosivo.


Aplicações - emprega-se para fabricação de buchas para mancais de deslizamento, rodas dentadas helicoidais e para peças de construções navais.

METAL ANTI-FRICÇÃO

É uma liga de estanho, antimônio e cobre com as percentagens de 5% de cobre, 85% de estanho e 10% de antimônio.

Propriedades - é um material anti-frição e resistente ao desgaste.

Aplicações - casquilhas para biela de motores de automoveis e buchas para mancais de deslizamento.




1/2

COD. LOCAL: 11

Micrômetro com aproximação de 0,001"

O micrômetro de 0,001", conforme podemos verificar na figura 1, é semelhante ao do micrômetro de 0,01 mm.



A diferença dos dois tipos está apenas nos seguintes pontos:

- 1 O parafuso micrometrico do micrometro de 0,001" e de 40 fios por polegada. O do micrometro de 0,01 mm e de 0,5 mm de passo.
- 2 Na graduação do cilindro, o micrômetro de 0,001" apresenta ca da polegada dividida em 40 partes de 0,025" cada uma. O micrômetro de 0,01 mm apresenta divisões em milímetros e meios milímetros.
- 3 Na graduação do tambor, o micrômetro de 0,001" tem 25 divisões correspondente cada uma a 0,001". O micrômetro de 0,01 mm tem no tambor 50 divisões, correspondendo cada uma a 0,01 mm.




Fig. 2 Leitura: 0,736" 0,700 + 0,025 + 0,011 = 0.736"




Fig. 4 Leitura: 0,582" 0,500 + 0,075 + 0,007 = 0,582"




Fig. 3 Leitura: 0,138" 0,100 + 0,025 + 0,013 = 0,138"



Fig. 5 Leitura: 0,769" 0,700 + 0,050 + 0,019 = 0,769"



MICROMETRO

REFER.: FIT.067 2/2

(GRADUAÇÃO EM POLEGADAS)

COD. LOCAL:

A fórmula $S = \frac{E}{N. n}$ se aplica para o cálculo da aproximação de medida, tanto no micrometro simples em milimetros, como também no micrometro ples em polegadas.

Exemplo

O micrômetro simples de 0,001" indica para:

$$E = 1$$
"

Solução

$$S = \frac{E}{N_{*} n}$$

$$S = \frac{1}{40.25}$$

$$S = \frac{1}{1000}$$

A aproximação é portanto: 0,001".

CODIGO DE ASSUNTOS


INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: ANEIS GRADUADOS DAS MAQUINAS-FERRAMENTAS (CALCULOS)


REFER.: FIT. 069

1/6

COD. LOCAL:

Anéis graduados são elementos de forma circular, com divisões equidistantes, que as maquinas-ferramentas possuem. Estão alojados nos parafusos que coman dam o movimento dos carros (fig. 1), ou das mesas das maquinas (fig. 2), são construídos com graduações de acôrdo com os passos dêstes parafusos. Per mitem relacionar um determinado número de divisões do anel, com a penetração (Pn), requerida para efetuar o corte (figs. 3, 4 e 5) ou o deslocamento da peça em relação à ferramenta (fig. 6).









INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: ANEIS GRADUADOS DAS MAQUINAS-FERRAMENTAS (CALCULOS)

REFER.: FIT.069

2/6

COD, LOCAL:








Fig. 6

Para fazer penetrar a ferramenta ou deslocar a peça na medida requerida, o operador tem que calcular quantas divisões deve avançar no anel graduado.Pa ra isso, terã que conhecer:

Fig. 4

a penetração da ferramenta; o passo do parafuso de comando (em milimetro ou polegada); o número de divisões do anel graduado.

- I CÁLCULO DO NÚMERO DE DIVISÕES A AVANÇAR NO ANEL GRADUADO
- a) Determina-se, em primeiro lugar, a penetração (Pn) que a ferramenta deve fazer no material, como segue:

Penetração axial da ferramenta (figs. 3 c 4).

$$Pn = E - e$$

Penetração radial da ferramenta (fig. 5).

$$Pn = D - d$$

			_
	D		7
C	D	┖	ار
<u> </u>	_	_=	

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: ANEIS GRADUADOS DAS MAQUINAS-FERRAMENTAS

REFER.:FIT.069

3/6

COD. LOCAL:

(CALCULOS)

b) Determina-se, a seguir, o avanço por divisão do anel graduado, do seguinte modo:

Avanço por divisão do anel (A) =

Nº de divisões do anel (N)

c) Por último, determina-se o número de divisões a avançar (X) no anel graduado, como segue:

Nº de divisões a avançar (X) = Penetração (Pn)

Avanço por divisão (A)

OBSERVAÇÃO

Em todos os casos supõe-se que o parafuso de comando e o de uma só entrada .

Exemplos

1º Calcular o número de divisões a avançar num anel graduado de 200 divisões, para aplainar uma barra de 20mm para 14,5mm. O passo do parafuso de comando é de 4 milimetros.

Cálculo

Penetração (Pn) = E - e . . Pn = 20 - 14,5 . . Pn = 5,5 mm

Avanço por divisão do anel (A) =
$$\frac{\text{Passo do parafuso}}{\text{NQ de divisões do anel (N)}}$$

$$A = \frac{4 \text{ mm}}{200}$$
 . A = 0,02 mm.

No de divisões a avançar (X) = $\frac{\text{Penetração (Pn)}}{\text{Avanço por divisão (A)}}$

29 Calcular quantas divisões devem ser avançadas em um anel graduado de 250 divisões, para reduzir de 1/2" (0,500") para 7/16" (0,4375") a espessura de uma barra. O passo do parafuso de comando \tilde{e} de 1/8" (0,125").

Calculo

250

Penetração (Pn) = E - e .'. Pn = 0,500" - 0,4375" .'. Pn = 0,0625"

Avanço por divisão do anel (A) =
$$\frac{\text{Passo do parafuso}}{\text{No de divisões do anel (N)}}$$

$$A = \frac{0,125"}{\text{No de divisões do anel (N)}}$$



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: ANEIS GRADUADOS DAS MAQUINAS-FERRAMENTAS (CÁLCULOS)

REFER. FIT . 069 4/6

COD. LOCAL:

N9 de divisões a avançar (X) =
$$\frac{0,0625"}{0,0005"}$$
 ... X = 125 (ou seja 1/2 volta).

39 Calcular quantas divisões deve-se avançar em um anel graduado, de 100 divisões, para desbastar um material de 60mm de diâmetro para deixã-lo com 45mm. O passo do parafuso de comando e de 5 milímetros.

Cálculo

Penetração (Pn) =
$$\frac{D-d}{2}$$
 ... Pn = $\frac{60-45}{2}$... Pn = 7,5mm.

.'.
$$A = \frac{5}{100}$$
 .'. $A = 0.05mm$.

$$X = \frac{7,5mm}{0.05mm}$$
 ... $X = 150 (1 1/2 \text{ volta do anel})$

II CÁLCULO DA INCLINAÇÃO DO CARRO SUPERIOR DO TÔRNO, PARA QUE O AVANÇO DE UMA DIVISÃO DO ANEL GRADUADO CORRESPONDA A DETERMINADA PENETRAÇÃO.

Nos trabalhos de maior precisão a serem realizados no tôrno, necessita-se penetrar a ferramenta de modo que, por uma divisão do anel graduado, o diâ metro se reduza de alguns centésimos de milímetros. Pode ocorrer que o avan ço correspondente a uma divisão do anel graduado do carro transversal, para o caso, seja demasiado grande. Faz-se então penetrar a ferramenta, por meio do carro superior, colocado em um determinado ângulo, para que o avanço de uma divisão do anel corresponda a penetração desejada.



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: ANEIS GRADUADOS DAS MAQUINAS-FERRAMENTAS (CALCULOS)

REFER.: FIT.069

5/6

COD. LOCAL:

Exemplos

19 Determinar a inclinação do carro superior de um tôrno para que, ao avançar uma divisão no anel graduado, se retire 0,01mm no diâmetro do material a ser torneado.

O passo do parafuso de comando é de 4mm e o anel graduado tem 80 divisões.

Calculo

Penetração da ferramenta (Pn) =
$$\frac{D-d}{2}$$
 . . Pn = $\frac{0.01mm}{2}$


Pn = 0.005mm.

Avanço por divisão do amel (A) = Passo do parafuso (P)

Nº de divisões do anel (N)

$$A = \frac{4mm}{80}$$
 . A = 0,05mm.

A inclinação do carro superior (fig. 7) é determinada em função do seno do ângulo \sim de um triângulo (fig. 8), cuja hipotenusa é igual ao avanço por divisão do anel graduado (A) e o cateto menor é igual à penetração (Pn) da ferramenta, ou seja:






Fig. 8

Seno $=\frac{Pn}{A}$... Seno $=\frac{0,005}{0,05}$... Seno =0,1.

Procurando na tabela de senos o ângulo correspondente, encontrar-se-ã 50 45.

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: ANEIS GRADUADOS DAS MAQUINAS-FERRAMENTAS


REFER:FIT.069

6/6

(CALCULOS)

COD. LOCAL:

Assim, avançando-se uma divisão no anel graduado (0,05 mm), com o carro su perior na inclinação de 50 45', a ferramenta penetrarã 0,005 mm (fig. 9), re tirando, por conseguinte, 0,01 mm no diâmetro do material.



20 Determinar a inclinação do carro superior de um tôrno, para re duzir 0,001" no diâmetro do material a ser torneado, avançando-se uma divisão no anel.

O parafuso de comando tem 10 fios por polegada e o anel graduado, 100 divisões.

Cálculo

Penetração (Pn) =
$$\frac{D-d}{2}$$
 ... Pn = $\frac{0,001"}{2}$... Pn = 0,0005".

Passo do parafuso (P)

Avanço por divisão do anel (A) = Nº de divisões do anel (N)

$$A = \frac{10}{100} ... A = 0,001$$

Procurando na tabela de senos o ângulo correspondente ≪, encontrar-se-ã ∞ = 300, que \hat{e} o ângulo de inclinação a ser dado no carro superior do tôr no.

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: MICRÔMETRO

(GRADUAÇÃO EM POLEGADA, COM NONIO)


REFER.: FIT.071

1/2

COD. LOCAL:

MICRÔMETRO COM APROXIMAÇÃO DE 0,0001"

O nônio, gravado no cilindro, tem 10 divisões iguais. Cada divisão da escala do tambor corresponde a 0,001" e cada divisão do vernier corresponde a 0,0001".




LEITURA

Na fig. 2 estão, num so plano, as três graduações da fig. 1, na sua posição relativa, para tornar bem clara a leitura:

na	graduação do	cilindro (traço 5)	0,5"
na	graduação do	cilindro (+3x0,025")	0,075"
na	graduação do	tambor (entre traços 19 e 20)	0,019"
no	vernier (coi	ncidência no traço 5)	0,0005"

A leitura completa é portanto:

Exemplos da leitura de um micrômetro com a unidade (1") dividida em 40 partes iguais e a escala do tam bor em 25 partes iguais (figuras 3 e 4).



0,5945"

leitura

0,450+0,015+0,0007= = 0,4657" INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: MICRÔMETRO


REFER.: FIT.071

2/2

(GRADUAÇÃO EM POLEGADA, COM NŌNIO)

COD. LOCAL:

Exemplos da leitura de um micrômetro com a unidade (1")
dividida em 20 partes iguais
e a escala do tambor em 50
partes iguais (figs. 5 e 6).



Aplica-se, para o cálculo da aproximação de medida no micrômetro em polegada com vernier, a mesma formula do micrômetro em milímetro com vernier.

$$S = \frac{E}{N.n_1.n_2}$$

Por exemplo, para um micrometro 0,0001", com vernier, teremos:

$$E = 1^n$$

N = 40 traços

 $n_1 = 25 \text{ traços}$

 $n_2 = 10 \text{ traços}$

$$S = \frac{E}{N.n_1.n_2}$$

$$S = \frac{1}{40x25x10}$$

$$S = \frac{1}{10.000}$$

$$S = 0,0001"$$

A aproximação do micrômetro é de 0,0001".

INSTRUMENTOS DE CONTRÔLE (CALIBRADOR "PASSA NÃO PASSA) REFER.:FIT.072

1/2


COD. LOCAL:

São instrumentos geralmente fabricados de aço ao carbono e com as faces de contato temperadas e retificadas.


Utilizam-se para verificar e controlar roscas e diâmetros externos. São geralmente empregados nos trabalhos de produção em série nas peças intercambiáveis, isto \tilde{e} , peças que podem ser trocadas entre si, porque constituem conjuntos praticamente identicos.

Quando isso acontece, as peças estão dentro da tolerância, isto é, entre o limite máximo e o limite mínimo.


As figuras 1 a 6 mostram os tipos mais comuns de calibradores.



Calibradores de tolerância, chatos, para furos.
Passa Não posso



Calibradores de tolerância, chatos para eixos.



Os números e símbolos nas placas dos calibradores (por exemplo, 125 H7 ISO) correspondem a medidas e tolerâncias estandardizadas de um sistema internacional.

INSTRUMENTOS DE CONTRÔLE (CALIBRADOR "PASSA NÃO PASSA") REFER.:FIT.072 | 2/2


COD. LOCAL:

OBSERVAÇÃO
"ISO" significa
INTERNATIONAL SISTEM ORGANISATION

As figuras 7 e 8 mostram o calibrador tampão e o de bocas ajustáveis, respectivamente.



Fig. 7 Calibrador tampão de tolerância ("PASSA"-NÃO PASSA").



Os pinos citíndricos podem ser ajustados a certas toleráncias

Fig. 8 Calibrador de tolerância ajustavel.

No calibrador tampão (fig. 7), a extremidade cilindrica da esquerda (50 mm + 0,000 mm, ou seja, 50 mm) deve passar através de furo e o diâmetro da direita (50 mm + 0,030 mm ou 50,030 mm) não passa através de furo. O calibrador da fig. 8 tem a vantagem de ser regulavel; esta regulagem deve ser feita com blocos padrões precisos e rigorosamente exatos.

CONSERVAÇÃO

Evitar choques e quedas. Limpar e passar um pouco de oleo fino apos o uso. Guarda-lo em estojo, em local apropriado. INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: MICRÔMETRO

(PARA MEDIÇÕES INTERNAS)

REFER.: FIT.073

1/3

COD. LOCAL:

Para medição de partes internas, empregam-se dois tipos de micrômetro: Micrômetro interno de três contactos (imicro) e o Micrômetro interno tubular.

Imiero - E um micrômetro de alta precisão, destinado exclusivamente para leitura de medidas de superfícies internas (furos). Apresenta características especiais de grande robustez, sendo fabricado de aço inoxidável.

A figura 1 ilustra as partes principais de que se compõe o imicro.





Fig. 1

FUNCIONAMENTO

Com o auxilio das figuras l (aspecto externo de um "Imicro"), 2 (vista esquematica da adaptação no furo) e 3 (esquema simplificado do instrumento e sua adaptação no furo), o funcionamento é facilmente compreensível: baseia-se na rotação de um parafuso micrométrico de alta precisão ligado, num extremo, ao tambor graduado e, no outro, a um cone roscado. Encostado neste cone roscado - rigorosamente encaixados em guias protetoras e formando três angulos de 1200 - estão dispostos os três contatos ou apalpadores.



CODIGO DE ASSUNTOS

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: MICRŌMETRO (PARA MEDIÇÕES INTERNAS)

REFER.:FIT.073

2/3

COD. LOCAL:

O imicro se apresenta em jogos com capacidade de medição de 6 a 300 mm, com aproximação de medidas que varia de 0,001 mm, 0,005 mm e 0,01 mm, gravadas em seu corpo.

Tabela de Capacidade do Imicro

Capacidade (mm)	Leitura (mm)	Profundidade s/prolongador (mm)	Anéis de Referência (mm)	Comprimento de prolonga dor (mm)	Capacidade de cada Instrume <u>n</u> to (mm)
6 - 12	0,001	50	8 - 10	100	3
11 - 20	0,005	75	14 - 17	150	· 3
20 - 40	0,005	75	25 - 35	150	5
40 - 100	0,005	75	50-70-90	150	10
100 - 200	0,01	100	125 - 175	150	25
200 - 225	0,01	100	1	150	25
225 - 250	0,01	100	1	150	25
250 - 275	0,01	100	1	150	25
275 - 300	0,01	100	1	150	25

Para atender as gamas de capacidade da tabela acima, o imicro se apresenta em jogos de 2, 3, 4 e 6 instrumentos, sendo que a partir de 200 mm até 30 mm, linstrumento para cada gama indicada.

A fig. 4 refere-se a um estojo de "Imicro", cujos componentes atendem a uma gama de capacidade de 11 a 20 mm.




Fig. 4

Os aneis de referência são padrões utilizados para aferir a precisão dos instrumentos.

O prolongador $\tilde{\mathbf{e}}$ utilizado para aumentar o comprimento do corpo do instrumento, permitindo, assim, medir furos profundos.

CBC

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: MICRÔMETRO (PARA MEDIÇÕES INTERNAS)

REFER.:FIT.073

3/3

COD. LOCAL:

O imicro antes de ser usado deve ser aferido e, logo apos o uso, deve ser limpo com benzina, lubrificado com vaselina e guardado em estojo, em lugar proprio.

Leitura

Imicro com aproximação de 0,005 mm.

19 Exemplo

Imicro com capacidade de 20 a 25 mm (fig. 5).

Leitura inicial 20,000 mm

Escala em mm 3,000 mm

Escala de 0,5 mm 0,500 mm

Escala do tambor 0,000 mm

23,500 mm




Fig. 5

20 Exemplo

Imicro com capacidade de medida de 30 a 35 mm (fig. 6).

Leitura inicial 30,000 mm

Escala em mm 3,000 mm

Escala em 0,5 mm 0,500 mm

Escala do tambor 0,105 mm

33,605 mm




Fig. 6

MICRÔMETRO TUBULAR

Os micrometros tubulares são empregados para medir diâmetros internos acima de 30 mm. Devido ao uso em grande escala de micro, pela sua versatilidade, este tipo de micrometro tem sua aplicação limitada, atendendo, quase somente, a casos especiais. As figuras 7 e 8 mostram 2 tipos.




Fig. 8 Micrômetro tubular de arco, para atender a medidas acima de 300 mm.

CBC


INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: FOLERÂNCIA (SISTEMA ISO)

REFER.: FIT. 074 1/8

COD. LOCAL:

Tolerância e o valor da variação permitida na dimensão de uma peça. É prāti camente a diferença tolerada entre as dimensões limites, máxima e mínima, de uma dimensão nominal (figs. 1 e 2).

A tolerância e aplicada na usinagem de peças em serie e possibilita a intercambiabilidade das mesmas. A variação de medidas e determinada em função das medidas nominais de eixos e furos e o tipo de ajuste desejado. O ajuste e a






Fig. 1

Fig. 2

condição ideal para fixação ou funcionamento entre peças usinadas dentro de um limite.

A unidade de medida para a tolerância e o *micron* (µm = 0,001 mm).

O sistema mais adotado internacionalmente e o *"ISO"* (International Standards Organization) que consiste numa serie de principios, regras e tabelas que permitem a escolha racional de tolerâncias na produção de peças.

Campo de Tolerância

É o conjunto dos valores compreendidos entre os afastamentos superior e inferior. Corresponde, também, ao intervalo que vai da dimensão máxima à dimensão mínima.

O sistema de tolerância "ISO" prevê 21 campos, representados por letras do alfabeto latino, sendo as maiúsculas para furos e as minúsculas para eixos.

Furos

A B C D E F G H J K M N P R S T U V X Y Z

Eixos

ab c d e f g h j k m n p r s t u v x y z


Estas letras indicam as posições dos campos de tolerância em relação à "linha zero". Trocando-se as letras dos furos e dos eixos, ob tém-se os ajustes moveis ou forçados, como indicam alguns exem-plos da figura 3.

TOLERÂNCIA E SISTEMAS DE TOLERÂNCIA

REFER.: FIT.074 2/8

COD. LOCAL:

ultimas, os ajustes forçados sobre pressão (fig. 3).



Grupos de dimensões

O sistema de tolerância "ISO" foi criado para produção de peças in tercambiaveis com dimensões compreendidas entre l e 500 mm.

Para simplificar o sistema e facilitar sua utilização prática, esses valôres foram reunidos em 13 grupos de dimensões:

				Gr	upos e	e dime	nsões e	em mil i n	netros	-		
ī	3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400
a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400	500

Qualidade de trabalho

A qualidade de trabalho, isto \tilde{e} , o grau de tolerância e acabamento das peças, varia de acôrdo com a função que elas desempenham nos conjuntos ou máquinas e também o tipo de trabalho que a máquina re aliza. Por esta razão, o sistema "ISO" estabelece 16 qualidades de trabalho, capazes de serem adaptadas a quaisquer tipos de produção mecânica.

Essas qualidades são designadas por IT1 a IT16 (I de ISO e T de to1 lerância).



TOLERÂNCIA E SISTEMAS DE TOLERÂNCIA

REFER.: FIT.074

3/8

COD. LOCAL:

Aplicações das diversas qualidades

Qualidade Aplicações								
1 a 5	Mecânica extra-precisa. É reservada particularmente a calibradores.							
6 Mecânica muito precisa. É indicada para eixos de máquinas ferramentas como: fresadoras, retificadoras e outras.								
7 Mecânica de precisão. E particularmente prevista para fui que se ajustam com eixos de qualidade 6.								
8	Mecânica de média precisão. Indicada para eixos que se ajustam em qualidade 7.							
Mecânica comum. Indicada para construção de certos orgão de maquinas industriais que se podem montar com folgas cons deraveis.								
10 a 11	Mecânica ordinária. Construção de estruturas metálicas, britadores e outros.							
12 a 16	Mecânica grosseira. Construção de peças isoladas, fundição e forjamento.							

Como se pode ver na figura 3, o campo de tolerância nos furos vai tomando posições de acôrdo com a letra, desde (A) que permite o maior diâmetro, atê (Z) que permite o menor. Observa-se ainda que para a posição (H) o menor diâmetro possível coincide com a cota nominal.

Para os eixos, a variação se estabelece desde a posição (a) com o menor diâmetro possível, e a (z) com o maior diâmetro. Neles a posição (h) tem um diâmetro maior que coincide com a cota nominal.

Exemplos de cotas em peças

As figuras 4 a 7 mostram a maneira correta de se cotarem as peças de acordo com o tipo de ajuste desejado.




Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

COD. LOCAL:

De acôrdo com a tabela II, a dimensão da peça da figura 4 serã de

$$50 + \frac{25}{0}$$
 e para o eixo (fig. 5)

50 - 25 - 50. Isto resulta um ajuste rotativo (fig. 8).




Fig. 8

OBSERVAÇÃO

50 + 25 - 0 0 que significa que o diâmetro real deve estar entre 50,025mm e 50,000mm.

Para 50^{-25} pode estar entre 49,975mm e 49,950mm.

A dimensão da peça da figura 6 (fêmea será $60 + \frac{30}{0}$ e para a peça da fig. 7 (macho) será de $60 + \frac{32}{2}$ e resultará num ajuste forçado leve (fig. 9).




Fig. 9

Nos desenhos de conjuntos, onde as peças aparecem montadas, a indicação da tolerância poderã ser dada como mostram as figs. 10, 11 e 12.




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12



TOLERÂNCIA E SISTEMAS DE TOLERÂNCIA

REFER.: FIT.074


5/8

COD. LOCAL:

TOLERĀNCIAS "ISO" PARA FUROS

EIXO PADRÃO

TABELA I



<i>a</i>	_		Qua	lida	de (5	-	Qualidade 7								
øem m	П	G 6	Н 6	J 6	K 6	M 6	N 6	E 7	F 7	G 7	H 7	J 7	M 7	M 7	N 7	P 7_
		+ 3		- 4		- 7	-11	+ 14		+3	0	-6		-9	-13	-16
atē 3		+10	+7	+ 3		0	-4	+ 23	+16	+12	+9	+3		0	-4	-7
acima de	3	+ 4	0	- 4		- 9	-13	+ 20	+10	+4	0	-7		-12	-16	-20
atē	6	+12	+8	+ 4		- 1	- 5	+ 32	+22	+16	+12	+5		0	-4	-8 _
acima de	6	+ 5	0	- 4	-7	-12	-16	+ 25	+13	+5	0	-7	-10	-15	-19	-24
atē	10	+14	+9	+ 5	+2	- 3	-7	+ 40	+28	+20	+15	+8	+ 5	0	-4	-9
acima de	10	+ 6	0	- 5	-9	-15	-20	+ 32	+16	+6	0	-8	-12	-18	-23	-29
até	18	+17	+11	+ 6	+2	- 4	-9	+ 50	+34	+24	+18	+10	+ 6	0	-5	-11 _
acima de	18	+ 7	0	- 5	+11	-17	-24	+ 40	+20	+7	0	-9	-15	-21	-28	-35
atē	30	+20	+13	+ 8	+2	- 4	-11	+ 61	+41	+28	+21	+12	+ 6	0	-7	-14
acima de	30	+ 9	O	- 6	-13	-20	-28	+ 50	+25	+9	0	-11	-18	-25	-33	-42
atē	50	+25	+16	+10	+3	- 4	-12	+ 75	+50	+34	+25	+14	+ 7	0	-8	-17
acima de	50	+10	0	- 6	-15	-24	-33	+ 60	+30	+10	0	-12	-21	-30	-39	-51
até	80	+29	+19	+13	+4	- 5	-14	+ 90	+60	+40	+30	+18	+ 9	0	-9	-21
acima de	80	+12	0	- 6	-18	-28	-38	+ 72	+36	+12	0	-13	-25	-35	-45	-59
até	120	+34	+22	+16	+4	- 6	-16	+107	+71	+47	+35	+22	+10	0	-10	-24
acima de	120	+14	0	- 7	-21	-33	-45	+ 85	+43	+14	0	-14	-28	-40	-52	-68
até	180	+39	+25	+18	+4	- 8	-20	+125	+83	+54	+40	+26	+12	0	-12	-28



TOLERÂNCIA E SISTEMAS DE TOLERÂNCIA

*REFER.: FIT.074 6/8

COD. LOCAL:

∌em mm				Qua	lidad	e 8				Qu	alidad	e 9	
·		D 8	E 8	F 8	Н 8	J 8	K 8	M 8	N 8	D 9	E 9	Н9	J 9
		+ 20	+ 14	+7	0	-7			-15	+20	+14	0	-13
até 3		+ 34	+ 28	+21	+14	+7			-1	+45	+39	+25	+12
acima de	3	+ 30	+ 20	+10	0	-9			-20	+30	+20	0	-15
atē	6	+ 48	+ 38	+28	+18	+9			-2	+60	+50	+30	+15
acima de	6	+ 40	+ 25	+13	0	-10	-16	-21	-25	+40	+25	0	-18
atē	10	+ 62	+ 47	+35	+22	+12	+ 6	+ 1	-3	+76	+61	+36	+18_
acima de	10	+ 50	+ 32	+16	0	-12	-19	-25	-30	+50	+32	0	-22
atē	18	+ 77	+ 59	+43	+27	+15	+ 8	+ 2_	- 3	+93	+75	+43	+21
acima de	18	+ 65	+ 40	+20	0	-13	-23	-29	-36	+65	+40	0	-26
atē	30	+ 90	+ 73	+53	+33	+20	+10	+ 4	- 3	+117	+92	+52	+26
acima de	30	+ 80	+ 50	+25	0	-15	-27	-34	-42	+80	+50	0	-31
atē	50	+119	+ 89	+64	+39	+24	+12	+ 5	- 3	+142	+112	+62	+31
acima de	50	+100	+ 60	+30	0	-18	-32	-41	-50	+100	+60	0	-37
atē	80	+146	+106	+76	+46	+28	+14	+ 5	- 4	+174	+134	+74	+37
acima de	80	+120	+ 72	+36	0	-20	-38	-48	-58	+120	+72	0	-44
atē	120	+174	+126	+90	+54	+34	+16	+ 6	- 4	+207	+159	+87	+43
acima de	120	+145	+ 85	+43	0	-22	-43	-55	-67	+145	+85	0	-50
ate	180	+208	+148	+106	+63	+41	+20	+ 8	- 4	+245	+185	+100	+50

Ø em	mm		Ç	ualidad	le 10	Qua	lidade	11
			D 10	н 10	J 10	D 11	H 11	J 11
а	té 3		+ 20	0	-20	+20	0	-30
			+ 60	+40	+20	+80	+60	+30
acima	de	3	+ 30	0	-24	+30	0	-38
	até	61	+ 78	+48	+24	+105	+75	+37
acima	de	6		0	-29	+40	0	-45
	ate	10	+ 98	+58	+29	+130	+90	+45
acima	de	10	+ 50	0	-35	+50	0	-55
	até	18	+120	+70	+35	+160	+110	+55
acima	de	18	+ 65	0	-42	+65	0	-65
	até	30	+149	+84	+42	+195	+130	+65
acima	de	30	+ 80	0	-50	+80	0	-80
	até	50	+180	+100	+50	+240	+160	+80
acima	de	50	+100	0	-60	+100	0	-95
	atē	80	+220	+120	+60	+290	+190	+95
acima	de	80	+120	0	-70	+120	0	-110
	até	120	+260	+140	+70	+340	+220	+110
acima	de	120	+145	0	-80	+145	0	-125
	atē	180	+305	+160	+80	+395	+250	+125



TOLERÂNCIA E SISTEMAS DE TOLERÂNCIA

REFER.: FIT. 074


7/8

COD. LOCAL:

TOLERANCIAS "ISO" PARA EIXOS

FURO PADRÃO

TABELA II



0		Qualidade!	5	Qua	lidade 6
Ø em mm	g 5 h 5	j 5 k 5	m 5 n 5	g 6 h 6 j 6	
até 3	- 3 0	+ 4	+ 7 +11	- 3 0 + 6	+ 9 +13 +1
	- 8 - 5	'- 1	+ 2 + 6	-10 - 7 - 1	+ 2 + 6 +
acima de 3	- 4 0	+ 4	+ 9 +13	- 4 0 + 7	+12 +16 +2
ate 6	- 9 - 5		+ 4 + 8	-12 - 8 - 1	+ 4 + 8 +1
acima de 6	- 5 0	+ 4 + 7	+12 +16	- 5 0 + 7	
ate 10	-11 - 6	- 2 + 1	+ 6 +10	-14 - 9 - 2	
acima de 10	- 6 0	+ 5 + 9	+15 +20	- 6 0 + 8	
até 18	-14 - 8	- 3 + 1	+ 7 +12	-17 -11 - 3	
acima de 18	- 7 0	+ 5 +11	+17 +24	- 7 0 + 9	
até 30	-16 - 9	- 4 + 2	+ 8 +15	-20 -13 - 4	
acima de 30	- 9 0	+ 6 +13	+20 +28	- 9 0 +11	+18 +25 +33 +4
até 50	-20 -11	- 5 + 2	+ 9 +17	-25 -16 - 5	+ 2 +99 +17 +2
acima de 50	-10 0	+ 6 +15	+24 +33	-10 0 +12	+
atë 80	-23 -13	- 7 + 2	+11 +20	-29 -19 - 7	
acima de 80	-12 0	+ 6 +18	+28 +38	-12 0 +13	
até 120	-27 -15	- 9 + 3	+13 +23	-34 -22 - 9	
acima de 120	-14 0	+ 7 +21	+33 +45	-14 0 +14	+28 +40 +52 +66
até 180	-32 -18	-11 + 3	+15 +27	-39 -25 -11	+ 3 +15 +27 +43

CBC

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA:

TOLERÂNCIA E SISTEMAS DE TOLERÂNCIA

REFER.: FIT. 074 8/8

| "

COD, LOCAL:

Ø em m	n			Qual	idade	7				Qua	alidad	e 8		
- P Cin ini	"	e 7	f 7	h 7	j 7	k 7	m 7	n 7	d 8	e 8	f 8	h 8	j 8	k 8
até 3		- 14 - 23	- 7 -16	0 - 9	+ 7 - 2	+10 0		+15 + 6	- 20 - 34	- 14 - 28	- 7 - 21	0 -14	+ 7 - 7	+14
acima de até	3 6	- 20 - 32	-10 -22	0 -12	+ 9 - 3	+13 + 1		+20 + 8	- 30 - 48	- 20 - 38	- 10 - 28	0 -18	+ 9 - 9	+18
acima de	6	- 25	-13	0	+10	+16	+21	+25	- 40	- 25	- 13	0	+11	+22
até	10	- 40	-28	-15	+ 5	+ 1	+ 6	+10	- 62	- 47	- 35	-22		0
acima de	10	- 32	-16	0	+12	+19	+25	+30	- 50	- 32	- 16	0	+14	+27
até	18	- 50	-34	-18	- 6	+ 1	+ 7	+12	- 77	- 59	- 43	~27	-13	0
acima de	18	- 40	-20	0	+13	+23	+29	+36	- 65	- 40	- 20	0	+17	+33
atē	30	- 61	-41	-21	- 8	+ 2	+ 8	+15	- 98	- 73	- 53	-33	-16	0
acima de	30	- 50	-25	0	+15	+27	+3 <u>4</u>	+42	- 80	- 50	- 25	0	+20	+39
ate	50	- 75	-50	-10	-25	+ 2	+ 9	+17	-119	- 89	- 64	-39	-19	
acima de	50	- 60	-30	0	+18	+32	+41	+50	-100	- 60	- 30	0	+23	+46
até	80	- 90	-60	-30	-12	+ 2	+11	+20	-146	-106	- 76	-46	-23	0
acima de	80	- 72	-36	0	+20	+38	+48	+58	1	- 72	- 36	0	+27	+54
até	120	-107	-71	-35	-15	+ 3	+13	+23		-126	- 90	-54	-27	0
acima de	120	- 85	-43	0	+22	+43	+55	+67	-145	- 85	- 43	0	+32	+63
ate	180	-125	-83	-40	-18	+ 3	+15	+27	-208	-148	-106	-63	-31	0

Ø em mm	Qualidade 9	Qualidade 10	Qualidade 11
, cm mm	d 9 e 9 h 9 j 9 k 9	d 10 h 10 j10 k 10	d 11 h 11 j 11 k 11
até 3	- 20 - 14 0 +13 + 25 - 45 - 39 - 25 -12 0	- 20	- 20
acima de 3	- 30 - 20 0 +15 + 30	- 30 0 +24 + 48	- 30 0 + 38 + 75
até 6	- 60 - 50 - 30 -15 0	- 78 - 48 -24 0	-105 - 75 - 37 0
acima de 6	- 40 - 25 0 +18 + 36	- 40 0 +29 + 58	- 40 0 + 45 + 90
até 10	- 76 - 61 - 36 -18 0	- 98 - 58 -29 0	-130 - 90 - 45 0
acima de 10	- 50 - 32 0 +22 + 43	- 50 0 +35 + 70	- 50 0 + 55 +110
ate 18	- 93 - 75 - 43 -21 0	-120 - 70 -35 0	-160 -110 - 55 0
acima de 18	- 65 - 40 0 +26 + 52	- 65 0 +42 + 84	- 65 0 + 65 +130
ate 30	-117 - 92 - 52 -26 0	-149 - 84 -42 0	-195 -130 - 65 0
acima de 30	- 80 - 50 0 +31 + 62	- 80 0 +50 +100	- 80 0 + 80 +160
até 50	-142 -112 - 62 -31 0	-180 -100 -50 0	-240 -160 - 80 0
acima de 50	-100 - 60 0 +37 + 74	-100 0 +60 +120	-100 0 + 95 +190
até 80	-174 -134 - 74 -37 0	-220 -120 -60 0	-290 -190 - 95 0
acima de 80 até 120		-120 0 +70 +140 -260 -140 -70 0	-340 -220 -110 0
acima de 120		-145 0 +80 +160	-145 0 +125 +250
até 180		-305 -160 -80 0	-395 -250 -125 0


CBC

As POLIAS são rodas destinadas a transmitir o movimento de rotação aos xos por intermedio de CORREIAS (fig. 1).

São construidas de ferro fundido, aluminio ou madeira, sendo fixadas aos ei xos por pressão, chavêta ou parafuso.

Os diâmetros das polias são calculados de acôrdo com a relação de velocidades desejadas.

Por exemplo, no caso da figura 1, sendo o diâmetro da polia motriz o dôbro do diâmetro da polia conduzida, esta dã duas voltas enquanto a polia motriz dã uma volta desde que não haja perda




sensível por deslizamento entre a correia e a superfície da polia.

Para correias planas, utilizam-se sempre polias com a superfície de contato ligeiramente abaulada, evitando desta forma o deslocamento da correia sobre a polia durante o movimento de rotação.

As *CORREIAS* são peças continuas ou emendadas, de couro, tecido de lona, tecido de pelo de camelo, de seda ou de matéria plástica ou metálica, que transmitem movimento de rotação entre dois eixos por intermédio das polias. As correias podem ser planas e trapezoidais (ou em V).

Quando emendadas, usam-se umas colas especiais (nas correias de couro) ou grampos articulados (emenda tipo "jacare") (fig. 2).






Fig. 2

COD. LOCAL:

Diferença de tensões nas partes livres da correia - Durante o movimento, a parte livre "ativa" fica esticada sob grande tensão, enquanto que a parte livre, ao contrário, sofre um afrouxamento (fig. 3).

Aderência da correia às polias: As melhores condições de aderência são:

1 quando a correia for muito flexível;
2 quando a área de contato da correia
sobre a polia for a maior possível;

OBSERVAÇÃO

Como se verifica pela fig. 3, as melho res condições de atrito da correia sôbre a polia se verificam quando ambas





Fig. 3

as polias estão na horizontal e as piores condições quando estão na vertical. Pela prática, é aconselhado nunca exceder a uma inclinação de 450, a menos que se use esticador.

- 3 quando o arco de contato (ou enrolamento) for o máximo;
- 4 quando for grande a tensão inicial da correia;
- 5 quando for menor a velocidade linear.


Sentido da rotação - Com correia reta, o sentido de rotação é o mesmo em ambas as polias (figs. 1 e 3); com correia cruzada, o sentido da rotação se inverte (figura 4).

Transmissão de rotação entre eixos rão paralelos. A transmissão mais comum em tais casos é entre eixos perpendiculares (figu-




periferia de uma polia com o plano medio da outra polia. A inversão da rotação so é possível com o deslocamento de uma polia em relação a outra: de outra maneira, a correia escapa.

Deslizamento - Por maior aderência que ha ja, o deslizamento da correia nas polias ē inevitāvel, do que resulta uma pequena alteração na relação de velocidades.



11g. 4



3/3

COD. LOCAL:


CBC

POLIAS E CORREIAS EM "V"

Seu uso vem merecendo preferência em certos tipos de transmissão, pelas seguintes vantagens que apresenta:

- l praticamente não têm deslizamento;
- 2 possibilitam maior aumento ou maior redução de rotações que as correias planas; $\frac{Y}{|W|} | \frac{Z}{|Z|}$
- 3 permitem o uso de polias bem próximas;
- 4 eliminam os ruídos e os choques que são típicos das correias emendadas com grampos.

As dimensões normalizadas mais comuns das correias em "V" constam



O perfil dos canais das polias em "V" influi na eficiência da transmissão e na duração das correias. A tabela que se segue inclui alguns elementos normalizadores para o dimensionamento das polias em "V" (fig. 7).




Fig. 7

PERFIL PADRÃO	DIĀMETRO EXTERNO	ANGULO DO	MEDIDAS EM MILIMETROS								
DA CORREIA	DA POLIA(mm)	CANAL	Т	S	W	Y	Z	Н	K	X	
Α	75 a 170	340	9,5	15	13	3	2	13	5	5	
	Acima de 170	380	3,5		13		-	'3			
В -	130 a 240	340	11,5	19	17	3	2	17	6,5	6,25	
	Acima de 240	380	11,5		''		-	' '		0,23	
С	200 a 350	340	15,25	25 5	22 5	1	3	22	9,5	8,25	
_	Acima de 350	380	13,23	20,5	22,5	*	•	~~	3,5	0,25	
D	300 a 450	340	22	36,5	32	6	1 5	20	12,5	11	
	Acima de 450	380	2.2	. 30,3	\ \frac{1}{2}	٦	7,5	20	12,3	, 	
E	485 a 630	340	27,25	44 5	39 5	ρ	6	33	16	13	
	Acima de 630	380	£1,£0	, 44,5	38,5	٥	١	33	10	13	

CUIDADOS - As correias devem estar sempre protegidas para evitar acidentes.

As emendas das correias devem ser feitas de modo perfeito, a fim
de evitar batidas nas polias e vibrações na maquina.

• . . •

CBC

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: LUBRIFICAÇÃO

(SISTEMAS E CANAIS)

REFER.:FIT.080

1/3

COD. LOCAL:

O lubrificante e uma substância untuosa (oleosidade) de origem mineral, ve getal ou animal, utilizado entre dois metais em movimento, para assegurar a conservação dos orgãos de maquinas contra a corrosão, diminuir os desgastes das peças submetidas ao atrito e facilitar o deslizamento.

- 1 Constituição física
- a Oleos minerais, vegetais e animais, em estado líquido (fluidez).
- b Graxa e gordura animal em estado pastoso (aderência).
- c Grafite em estado sólido (resistência ao calor).
- 2 Características dos lubrificantes
- a *Viscosidade* É a resistência interna de um fluido ao movimento de uma camada em relação a outra.

A viscosidade deve ser suficiente para manter uma película de oleo entre um mancal e seu eixo, quando em movimento, e não deve ser excessiva, porque provoca consumo desnecessário de potência.

A fig. 1 mostra um eixo em rotação sem lubrificante; consequentemente, o eixo encos ta no mancal resultando, com o atrito, o desgaste rapido das peças.

Na fig. 2, o eixo esta girando sob uma película de oleo lubrificante, cuja viscosidade não permite o roçamento direto no man cal, diminuindo o atrito e o desgaste, sua




Fig. 1

Fig. 2.

vizando o movimento em função da untuosidade do lubrificante.

b Untuosidade (oleosidade) - Proporciona maior deslizamento da película do oleo sobre a fricção do eixo no mancal. Oleos de mes ma viscosidade e temperatura podem ter diversos graus de deslizamento; o que for mais untuoso será de melhor qualidade lubrifican te.

A viscosidade do oleo lubrificante diminui à medida que aumenta sua temperatura nos orgãos em movimento.

- 3 Indice de viscosidade dos lubrificantes
- a Nos órgãos sujeitos a choques, a grandes esforços e ao esmagamento, devemos usar óleos viscosos. Quanto maior for a rotação

REFER.: FIT.080

2/3

COD. LOCAL:

e a precisão dos encaixes deslizantes, menor serã a viscosidade a ser empregada.

A classificação mais conhecida dos lubrificantes e a da viscosida de S.A.E. representada adiante por números que começam pelo menor grau de viscosidade.

S.A.E. - 5W Para lubrificar mecanismosque

S.A.E. - 10W funcionam em baixa temperatu-

S.A.E. - 20W ra.

S.A.E. - 10 Para orgãos de maquinas e mo-

S.A.E. - 20 tores em temperaturas ambien-

S.A.E. - 30 tes que não ultrapassem a

S.A.E. - 40 100° C.

S.A.E. - 50

S.A.E. - 80 Para orgãos de baixa rotação

S.A.E. - 90 com ajuste de encaixes gros-

S.A.E. - 140 seiros e engrenagens para

S.A.E. - 250 transmissão de grandes esfo<u>r</u> cos.

OBSERVAÇÃO

O indice correto dos lubrificantes deve ser sempre indicado pelos fornecedores especializados.

4 Ranhuras de lubrificação

As ranhuras de lubrificação asseguram a distribuição do oleo para manter uma película lubrificante na área de pressão máxima dos mancais e corrediças dos carros e mesas das maquinas.

a *O perfil* das ranhuras deve ser semi-circular con cantos arredondados. As figs. 3, 4 e 5 nos indicam as ranhuras de acordo com o sentido de rotação do eixo.




Fig. 3

b *Chanfros* - Nos mancais bipartidos ou de quatro partes, as arestas devem ser sempre chanfradas em forma de cunha, de 3 a 15mm de altura (até 10mm das extremidades do casquilho), isto porque, sob


COD. LOCAL:


a influência das rotações, aumenta a temperatura e as partes casquilho curvam as arestas contra o eixo, impedindo a circulação

do oleo; para evitar o engripamen to proveniente da dilatação, deve mos ainda raspar a folga 0,1 x 3mm de compr.) na zona indi cada pela seta na figura 6.



5 Aplicações de runhura: e chanfros:






media)



Ranhuras auxi liares na base para grande pressão



Lubrificação inter mi ten te



Engraxadeira



Engrax. de pressão



Almotolia Pavio




Vareta




Conta-Almotolia gotas de pressão


7 Sistema de lubrificação continua:



Anel



Banho




Forçada com bomba

OBSERVAÇÃO

Para manter uma lubrificação adequada das máquinas é necessário ter um lugar determinado na oficina, com os diversos catálogos dos fornecedores, almotolias e engraxadeiras.

O contrôle deve ser feito por intermédio de uma ficha que indique a data de renovação do lubrificante.



CBC

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: TÔRNO MECÂNICO HO-RIZONTAL (NOMENCLATURA, CA-RACTERÍSTICAS E ACESSORIOS)

REFER.: FIT. 081

1/5

COD. LOCAL:

E a maquina-ferramenta usada para trabalhos de torneamento, principalmente de metais que, atraves da realização de operações, permite dar as peças as formas desejadas.

As figs. l e 2 apresentam um torno mecânico horizontal do tipo comum com o motor eletrico e transmissão colocados externamente.




Fig. 1 Torno mecânico horizontal. Vista frontal

- A Barramento
- B Cabecote fixo
- C Carro
- D Cabecote movel
- 1 Pés
- 2 Caixa de acessório
- 3 Caixa de câmbio ou Caixa Norton
- 4 Caixa engrenagens da grade
- 5 Alavanca de veloci dade do fuso e da vara
- 6 Alavanca de inversão de marcha
- 7 Polia em degraus (em "V")
- 8 Eixo principal
- 9 Placa de castanhas independentes

- 10 Mesa do carro prin
- 11 Porta-ferramenta
- 12 Carro superior
- 13 Carro transversal
- 14 Volante
- 15 Manivela do carro superior
- 16 Trava do carro principai
- 17 Contraponta
- 18 Mangote
- 19 Manipulo de fixação
- 20 Volante do cabeçote movel
- 21 Cremalheira
- 22 Fuso
- 23 Bandeja
- 24 Alavanca de engate do fuso

- 25 Alavanca de engate da vara
- 26 Avental
- 27 Volante do carro principal
- 28 Fundo da caixa
- 29 Vara
- 30 Cava e calço da c<u>a</u> va.


INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: TÔRNO MECÂNICO HO-RIZONTAL (NOMENCLATURA, CA-RACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS)


REFER.: FIT.081

2/5

COD. LOCAL:

A fig. 3 mostra a vista lateral de outro torno, no qual o motor e a transmissão se acham na caixa do pe, não havendo assim polias ou partes moveis salientes, que constituem perigo para o operador.





Torno mecanico horizontal Fig. 2 com transmissão externa. Vista la teral

Fig. 3 Tôrno mecânico horizontal com transmissão interna. Vista la teral.

- 1 Motor eletrico
- 2 Polia em "V"
- 3 Alavanca de afrouxamento da correia
- 4 Engrenagem de dobrar o torno
- 5 Alavanca de dobrar o torno
- 6 Furo do eixo principal
- 7 Alavanca de inversão de marcha
- 8 Alavancas de velocidades do fuso e vara
- 9 Bandeja



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: TÔRNO MECÂNICO HO-RIZONTAL (NOMENCLATURA, CA-RACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS)

REFER.:FIT.081

81 3/5

COD. LOCAL:

Os tornos modernos tendem a construir-se cada vez mais blindados, com quase todos os mecanismos alojados no interior das estruturas do cabeçote fixo e do pe correspondente (figs. 4 e 5).




Fig. 4 Torno mecanico horizontal. Vista frontal.

Fig. 5 Vista lateral.

CARACTERISTICAS DO TÔRNO HORIZONTAL

- Distância máxima entrepontas (D, na fig. 4)
- 2 Altura das pontas em relação ao barramento (A, na fig. 4)
- 3 Altura da ponta em relação ao fundo da cava
- 4 Altura da ponta em relação à mesa do carro principal
- 5 Diâmetro do furo do eixo principal
- 6 Passo do fuso
- 7 Número de avanços automáticos do carro
- 8 Número de rôscas de passos em milimetros (caixa Norton)
- 9 Número de rôscas de passos em polegadas (caixa Norton)
- 10 Número de rôscas módulo e diametral Pitch (caixa Norton)
- 11 Número de velocidades do eixo principal
- 12 Potência do motor




INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: TÔRNO MECÂNICO HO-RIZONTAL (NOMENCLATURA, CA-RACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS)

REFER.:FIT.081


4/5

COD. LOCAL:


ACESSORIOS DO TORNO



Ponta e cone redutor



Arrastadores



Ponta giratória




Placa arrastadora




Placa lisa




Placa de castanhas independentes




Placa universal




Luneta fixa




Luneta movel




Mandril



Porta-ferramentas



Copiador para peças cônicas



Indicador de entradas



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: TÔRNO MECÂNICO HO-RIZONTAL (NOMENCLATURA, CA-

REFER.: FIT.081

5/5

RACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS)

COD. LOCAL:

RESUMO

TÔRNO: Maquina-ferramenta para torneamento

Componentes mais importantes

barramento cabecote fixo carro

cabeçote movel

Características principais

distância entrepontas

altura da lao fundo da cava

ao barramento ponta

lao carro

diâmetro do furo do eixo principal

Acessorios principais


placas pontas lunetas

porta-ferramentas

VOCABULARIO TECNICO

CARRO SUPERIOR espera EIXO PRINCIPAL ārvore

CARRO PRINCIPAL carro longitudinal CARRO TRANSVERSAL espera transversal



PLACA UNIVERSAL DE TRÊS CASTANHAS


REFER.:FIT.082

1/4

COD. LOCAL:

É o acessório do torno no qual se fixa o material, por aperto simultaneo dæ guia da castanha

castanhas, que permite uma centragem imediata de materiais, cuja seja circular ou poligonal regular com un número de lados múltiplo do número de castanhas (fig. 1).



CONSTITUIÇÃO

A placa universal se compõe das partes indicadas na figura 1.

Fig. 1

As placas universais são adaptadas ao eixo principal do tôrno por meio de um flange com rôsca (fig. 2) ou cone normalizado (fig. 3).




Fig. 2




Fig. 3

FUNCIONAMENTO

No interior da placa está encaixado um disco, em cuja parte anterior existe uma ranhura, de secção quadrada, formando uma espiral. Nesta se adaptam os dentes das bases das castanhas. parte posterior do disco hã uma coroa cônica, na qual se engrenam tres pinhões, cujo giro e dado por uma chave.

\$ C

PLACA UNIVERSAL DE TRES CASTANHAS

COD. LOCAL:

O giro da chave determina a rotação do pinhão que, engrenado na coroa, produz o giro do prato. Como a ranhura da parte anterior do prato é em espiral e os dentes das castanhas estão encaixados nela, esta faz com que as castanhas sejam conduzidas para o centro da placa, simultânea e gradualmente, quando se gira no sentido dos ponteiros do relogio.

Para desapertar, gira-se em sentido contrário. As castanhas são numeradas segundo a ordem, 1 2 e 3; cada castanha deve ser encaixada unicamente na sua ranhura respectiva (fig. 4). Para isso, é necessário girar o pinhão até aparecer o início da rosca espiral no alojamento 1.

Introduzida a castanha no alojamento nº 1, procede-se de igual modo para alojar as castanhas de números 2 e 3.





Fig. 4

CONDIÇÕES DE USO

- <u>a</u> Ao montar a placa, limpar e lubrificar as roscas do eixo principal e do flange.
- <u>b</u> Usar unicamente a chave para prender o material; os braços da chave ja estão calculados para o apêrto suficiente.
- <u>c</u> Peças fundidas em bruto, barras irregulares ou conicas não de vem ser ajustadas na placa universal; nesta somente devem ser prêssas peças bem uniformes, a fim de que a placa não se danifique.






Fig. 6

d As peças de grandes diâmetros devem ser presas com castanhas invertidas (fig. 5), de modo que estas fiquem o mais dentro possível da placa, para permitir um maior contato dos dentes com a ros ca espiral.

	_
(CD)	1
IL BU	
	-

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: PLACA UNIVERSAL DE TRÊS CASTANHAS

REFER:FIT.082

3/4

COD. LOCAL:

<u>e</u> A parte saliente da peça	(fig. 6) deverã	ser	igual	ou	menor	que
o triplo do diâmetro (A ≦	3d).						

<u>f</u> O barramento deve ser protegido com calço de madeira, ao montar ou desmontar a placa do tôrno.

CONSERVAÇÃO

- <u>a</u> Ao trocar as castanhas, deve-se limpar o alojamento, a rosca es piral da placa e as guias e os dentes de cada castanha.
- <u>b</u> Quando houver alguma anormalidade no funcionamento da placa deve-se desmonta-la e limpar todas as peças do seu mecanismo.
- <u>c</u> Os pinhões e a coroa da placa devem ser lubrificadas com graxa, após qualquer desmontagem.

PLACA UNIVERSAL

Acessório do tôrno para prender peças cilíndricas e prismáticas triangulares e hexagonais regulares.

Permite auto-centragem por apêrto simultâneo das castanhas.

Adapta-se ao torno por meio de flange com cone normalizado

Compõe-se de: coroa pinhão castanhas

FUNCIONAMENTO

A chave faz girar o pinhão

O pinhão movimenta a coroa

A coroa movimenta as castanhas, por meio da rôsca espiral.

COD. LOCAL:

CONDIÇÕES DE USO

Limpeza e lubrificação das rôscas do eixo principal e do flange.

Uso somente da chave para o apêrto.

Fixação de peças bem uniformes.

Utilização das castanhas invertidas para grandes diâmetros.

Uso de calços de madeira sobre o barramento, ao montar ou desmontar a placa.

Parte externa da peça ≤ 3d.

CONSERVAÇÃO

limpeza por troca de castanhas;

limpeza por anormalidade de funcionamento;


lubrificação das partes alojadas na parte interior do corpo.


INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: FERRAMENTAS DE CORTE (NOÇÕES GERAIS DE FIXAÇÃO NO TÔRNO)

REFER.: FIT.083 1/2


COD. LOCAL:

As ferramentas de corte podem ser presas diretamente no porta-ferramentas do carro superior (fig. 1) ou através de porta-ferramentas diversos (figura 2).






As figuras 3, 4 e 5 apresentam os tipos mais comuns de porta-ferramentas de carro superior.



Para se obter a altura desejada da ferramenta é usual o emprêgo de um ou mais calços de aço,con forme indicado na figura 6.

A ponta da ferramenta deve ficar a altura do centro da contraponta. Os angulos a e ç (fig. 7) devem ser conservados quando se fixam as ferramentas nos diferentes tipos de portaferramentas.







Fig. 7

COD. LOCAL:

O valor do ângulo formado pela aresta de corte da ferramenta com a superfície de corte da peça é variável, conforme a operação. Na operação de desbas tar, por exemplo, êste ângulo varia de 30º até 90º, (fig. 8), conforme a rigidez do material; quanto mais rigido o material, menor serã o ângulo. Para facear, o ângulo varia de 0º a 5º (fig. 9).







Fig. 9

Para que uma ferramenta seja fixada rigidamente é necessario que sobressaia o menos possível do porta-ferramentas (balanço - figs. 10 e 11).






Fig. 11

E necessario ainda observar se a placa de aperto esta nivelada para que haja completo contacto entre sua base inferior e a face superior da ferra menta.




Fig. 12

FERRAMENTAS DE CORTE PARA TÔRNO (PERFIS E APLICAÇÕES)

REFER.: FIT.084


1/6

COD. LOCAL:


São ferramentas de aço rápido ou de carbonêto metálico, empregadas nas ope-

rações de torneamento, para cortar por des

prendimento de cavacos (fig. 1).



Estas ferramentas se constituem de um corpo de aço rapido com uma das tremidades afiada convenientemente (fig. 2) ou de um corpo de aço ao carbono preparado para receber o elemento a ser afiado (fig. 3).



PERFIS E APLICAÇÕES

- As ferramentas para o torno são preparadas de acordo como átipo de mater. rial e a operação a realizar; as mais usadas são as seguintes:

desbastar:

facear;

tornear interno;

roscar;

de forma;

sangrar e cortar.


2/6

COD. LOCAL:


a Ferramenta de desbastar (figs. 4 a 7).

E utilizada para remover o cavaco mais grosso possível (cavaco de maior secção), tendo-se em conta a resistência da ferramenta e a potência da máquina.


As figuras 4, 5, 6 e 7 mostram exemplos de ferramentas de aço rápido e a figura 8 mostra ferramenta de carboneto metalico.




Ferramenta reta de desbastar à direita.



Ferramenta reta de desbas tar a esquerda.



Ferramenta curva de desbastar a direita.



Ferramenta curva de desbas tar a esquerda.




Fig. 8 Para desbastar.



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: FERRAMENTAS DE CORTE PARA TÔRNO (PERFIS E APLICAÇÕES)

REFER.: FIT. 084 3/6

COD. LOCAL:

b Ferramentas de faceur

Podem ser usadas tanto para desbaste como para acabamento. As figs. 9,10,12 e 13 mostram ferramentas de facear do centro para a periferia; a fig. 11 mostra um faceado em sentido inverso.




Fig. 9
Ferramenta reta de facear à direita.




Fig. 10

Ferramenta reta de facear a esquer da.




Fig. 11
Ferramenta curva de facear à direita.




Fig. 12 Ferramenta curva de facear a esquerda.




Fig. 13 Ferramenta de carbonêto para facear do centro para a periferia.

c Ferramentas para torneamento interno.

Com essas ferramentas se torneiam, interiormente, tanto superficies cilindricas como cônicas, faceadas ou perfiladas.

COD. LOCAL:

As figuras 14 a 17 mostram algumas aplicações das ferramentas em operações de torneamento interno. A figura 18 mostra uma ferramenta de carbonêto.




Fig. 14 Ferramenta para cilindrar.




Fig. 15 Ferramenta para facear.




Fig. 16 Ferramenta para roscar.




Fig. 17 Ferramenta para perfilar.




Fig. 18 Ferramenta para broquear.

FERRAMENTAS DE CORTE PARA TÔRNO (PERFIS E APLICAÇÕES)

REFER.: FIT. 084

5/6

COD. LOCAL:

d Ferramentas para sangrar.

Com essas ferramentas se torneiam ranhuras, rasgos ou se cortam materiais. As figuras 19, 20 e 21 mostram alguns tipos e aplicações.




Fig. 19 Ferramenta de sangrar (para canais).





Fig. 20 Ferramenta de cortar (sangrar).



Ferramenta para sangrar.

e Ferramentas paro roswar.

As ferramentas para roscar são preparadas de acôrdo com o tipo de rôsca que se deseja executar na peça. As figuras 22 a 26 mostram algumas ferramentas mais usadas em rôscas triangular, quadrada e transzoidal.




Fig. 22 Ferramenta para roscar triangular externa.




Fig. 23 Ferramenta para roscar triangular interna.

CBC


INFORMAÇÃO TECNOLOGICA:


FERRAMENTAS DE CORTE PARA TÔRNO (PERFIS E APLICAÇÕES)


REFER.:FIT.084

6/6

COD. LOCAL:











Fig. 26 Ferramenta para rôsca trapezoi-dal.

f Ferramenta de forma.

No torneamento de peças de perfil variado, e conveniente usar fer ramentas cujas arestas de corte tenham a mesma forma do perfil que se deseja dar a peça, como se ve na fig. 27.



CBC

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA:

VELOCIDADE DE CORTE NO TÔRNO

REFER.:FIT.085

1/2

COD. LOCAL:

(TABELAS)

A velocidade de corte no torno, e a que tem um ponto da superfície que se corta quando esta gira. Mede-se em metros por minuto e o valor correto se consegue fazendo com que o torno gire nas rotações adequadas.

A velocidade de corte depende, entre outros, dos seguintes fatôres:

- o material a tornear;
- o diametro desse material.
- o material da ferramenta:
- a operação a executar-se.

Conhecidos esses fatores, tabelas como as que seguem, permitem determinar, a ve locidade de corte para cada caso, e com ela encontrar, por cálculos, ou em tabe la a velocidade de rotação (r.p.m.).

TABELA DE VELOCIDADES DE CORTE (V) PARA O TÓRNO (em metros por minuto)

	Ferra	mentas de Aç	Ferramentas de <u>Carbonêto-Metālico</u>			
Materiais	Desbaste	Acabamento	Roscar Recartilhar	Desbaste	Acabamento	
Aço 0,35%C	25	30	10	200	300	
Aço 0,45%C	15	20	8	120	160	
Aço Extra Duro	12	16	6	40	60	
Ferro Fundido Maleavel	20	25	8	70	85	
Ferro Fundido Gris	15	20	8	65	95	
Ferro Fundido Duro	10	15	6	30	50	
Bronze	30	40	10-25	300	380	
Latão e Cobre	40	50	10-25	350	400	
Aluminio	60	90	15-35	500	700	
Fibra e Ebonite	25	40	10-20	120	150	



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: VELOCIDADE DE CORTE NO TORNO

(TABELAS)

REFER.: FIT:: 085 2/2

COD. LOCAL:

TABELA DE ROTAÇÕES POR MINUTO (rpm)

Diametro do material em milimetros												
٧				allie CTO							1	
m/min.	6	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
6	318	191	96	64	48	38	32	27	24	21	19	16
šĮ	477	287	144	96	72	57	48	41	36	32	29	24
12	636	382	191	127	96	76	64	54	48	42	38	32
15	794	477	238	159	119	96	80	68	60	53	48	40
19	1108	605	303	202	152	121	101	86	76	67	60	50
21	1114	669	335	223	168	134	112	95	84	74	67	56
24	1272	764	382	255	191	152	128	109	96	85	76	64
28	1483	892	446	297	223	178	149	127	112	99	89	75
30	1588	954	477	318	238	190	159	136	119	106	95	80
36 36	1908	1146	573	382	286	230	191	164	143	127	115	96
40	2120	1272	636	424	318	254	212	182	159	141	127	106
45	2382	1431	716	477	358	286	239	205	179	159	143	120
50	2650	1590	795	530	398	318	265	227	199	177	159	133
54	2860	1720	860	573	430	344	287	245	215	191	172	144
60	3176	1908	954	636	477	382	318	272	239	212	191	159
65	3440	2070	1035	690	518	414	345	296	259	230	207	173
72	4600	2292	1146	764	573	458	382	327	287	255	229	191
	4475	2710	1355	903	678	542	452	386	339	301	271	226
85	6352	3816	1908	1272	954	764	636	544	477	424	382	318
120		h .	1	2583	1938	1550	1292	1105	969	861	775	646
243	12.900	7750	3875	2363	1330	1550	1232	1103		55.		

Utilização das Tabelas


Exemplo: Para desbastar aço de 0,45%C, de 50mm de diâmetro, com ferramenta de aço rapido, procede-se do seguinte modo:


- l Localiza-se na Tabela de Velocidade de Corte, na coluna relati va ao material, o aço de 0,45%C.
- 2 Em seguida, na coluna de Desbaste com ferramenta de aço rapido, determina-se o valor que esta em correspondência com o aço de 0,45%C, isto e, 15 m/min.
- 3 Passa-se, então, à Tabela de Rotações por minuto localizando, na coluna relativa à velocidade de corte, o valor determinado anteriormente, ou seja, 15 m/min.
- 4 No cruzamento das colunas correspondentes à velocidade de corte (15 m/min.) e ao diâmetro do material (50mm) obtem-se o número de rotações do eixo principal do tôrno, isto e, 96 rotações minuto.

OBSERVAÇÃO

Não havendo entre os números correspondentes as rotações do tôrno, o encontrado na tabela torna-se o mais proximo inferior .

É uma broca especial que serve para fazer furos de centro. Os tipos mais comuns são indicados a seguir: broca de centrar simples (fig. 1) e broca de centrar com chanfro de proteção (fig. 2).






São fabricadas de aço rápido; devido à sua forma, executam, numa só operação, o furo cilindrico, o cone e, ainda, o escareado (figs. 3 e 4).

TIPOS USUAIS DE CENTROS

O mais comum e o CENTRO SIMPLES, (fig. 3), que e executado pela broca apresentada na figura 1.



Outro tipo é o CENTRO PROTEGIDO indicado na figura 4, que é executado pela broca da figura 2.



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: BROCA DE CENTRAR

REFER.: FIT. 086 | 2/2

COD. LOCAL:

As medidas dos centros devem ser adotadas em proporção com os diâmetros das peças (fig. 5) baseadas na tabela abaixo.

DIĀMETROS DAS PEÇAS A CENTRAR	MEDII		DAS BI	ROCAS	DIÂMETRO MÂXI MO DO ESCAREÃ DO (E)
(mm)	d	D	ľ	L	(mm)
5 a 15	1,5	5	2	40	4
16 a 20	2	6	3	45	5
21 a 30	2,5	8	3,5	50	6,5
31 a 40	3	10	4	55	7,5
41 a 60	4	12	5	66	10
61 a 100	5	14	6,5	78	12,5




Fig. 5

RESUMO

Broca de centrar - broca especial para fazer furo de centro.

Tipos

para fazer centros simples

para fazer centros protegidos

E de aço rápido

Executa-se, em uma so operação, o furo cilindrico, o come e o escareado de proteção.

É escolhida em função do diâmetro do material, conforme tabela.




INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: TÔRNO MECÂNICO HORIZONTAL (CABECOTE MÓVEL)

REFER. FIT .087 1/3

COD. LOCAL:

E a parte do torno, deslocavel sobre o barramento (fig. 1) e oposta ao cabe çote fixo. A contraponta esta situada na mesma altura da ponta do eixo prin cipal e ambas determinam o eixo de rotação da superfície torneada. Cumprem as seguintes funções:



- servir de suporte à contraponta, destinada a apoiar um dos extremos da peça a ser torneada;
 - servir para fixar o mandril de haste conica para furar com bro ca no tôrno;
 - -servir de suporte direto de fer ramentas de corte, de haste conica, como sejam brocas, alarga dores e machos:
 - deslocar lateralmente a contraponta para tornear peças de pequena conicidade.


TÔRNO MECÂNICO HORIZONTAL (CABEÇOTE MÓVEL)

REFER.:F I T . 087

2/3

COD. LOCAL:

CONSTITUIÇÃO



- 1 Base
- 2 Corpo
- 3 Contraponta
- 4 Trava do mangote
- 5 Mangote
- 6 Parafuso de deslocamento
 - do mangote
- 7 Volante
- 8 Manipulo
- 9 Porca

- 10 Parafuso de fixação
- 11 Guia do barramento do torno
- 12 Guia de deslocamento lateral
 - do cabeçote
- 13 Parafuso de deslocamento la
 - teral do cabeçote
- 14 Barramento do torno
- 15 Buchas de apêrto do mangote
- 16 Placas de fixação
- a *O cabeçote movel* pode ser fixado ao longo do barramento, seja por meio dos parafusos, porcas e placas (fig. 3) ou por meio de uma alavanca com excêntrico.
- b A base \tilde{e} feita de ferro fundido cinzento, apoia-se no barramento e serve de apoio ao corpo.

TÔRNO MECÂNICO HORIZONTAL (CABEÇOTE MÓVEL) REFER.: F I T.087

3/3

COD. LOCAL:

c-0 corpo também de ferro fundido cinzento, onde se encontra to

do mecanismo do cabeçote movel, pode ser deslocado lateralmente a fim de permitir o alinhamento ou o desalinhamento da contraponta (fig. 4).




Fig. 4

d-*O mangote* constituído de aço, desloca longitudinalmente por meio do parafuso e do volante (fig. 2), o elemento nêle adaptado: ferramentas e pontas de centro.

e-*A trava do mangote* serve para fixar o mangote, para que êste não se movimente durante o trabalho.

CONDIÇÕES DE USO

a - Conservar as guias da base e o mecanismo do cabeçote movel \lim pos e lubrificados.

b-Ao alojar o mangote aproximã-lo de modo que não se choque com o parafuso, evitando assim danificar as roscas.

RESUMO

Cabeçote móvel parte do torno que se desloca ao longo do barramento.

Serve para

Prender ferramentas e pontas de centro Deslocá-las longitudinalmente Determinar simetria


Partes principais


base mangote parafuso volante trava do mangote

peças de apêrto

CONDIÇÕES DE USO

limpeza e lubrificação. cuidado com as rôscas.





INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: TÔRNO MECÂNICO HORI-ZONTAL (FUNCIONAMENTO - MATERIAIS -CONDIÇÕES DE USO)

REFER: FIT.088

1/2

COD. LOCAL:

FUNCIONAMENTO (Exemplo)

O funcionamento do torno mecanico (fig. 1) faz-se comunicando, através de correias, o movimento de rotação do motor (1) a uma transmissão intermediária (2) e desta ao eixo principal (3). Do eixo principal (3) o movimento passa ao mecanismo de inversão da marcha do fuso (4), movimentando o trem de engrenagens (5) que, por sua vez, movimenta a caixa Norton (6), chegando ao fuso (7) e a vara (8). Por intermédio da vara ou do fuso, faz-se movimentar o carro longitudinal (9) e o carro transversal (10).




Fig. 1

FUNÇÕES DOS MECANISMOS DO TORNO

Seguindo as indicações das letras, na figura, pode-se distinguir:

- A Correia para transmissão do movimento do motor elétrico à polia inferior de velocidades:
- B Correia para transmissão do movimento ao eixo principal do torno, entre polias, que permitem mudanças de velocidades;
- C Mecanismo de redução da velocidade do eixo principal, permitindo obter o dôbro de velocidade nesse eixo;
- D Mecanismo de inversão da marcha do fuso do tôrno;
- E Trem de engrenagens da grade;



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA:TÔRNO MECÂNICO HORI-ZONTAL (FUNCIONAMENTO - MATERIAIS -CONDIÇÕES DE USO)

REFER.:FIT.088

2/2

COD. LOCAL:

F Mecanismo de variação rápida das velocidades de rotação do fuso ou da vara, que permite a variação da velocidade de deslocamen to do carro e, portanto, da ferramenta. Este mecanismo é conhecido como caixa Norton;

- G Mecanismo do movimento manual do carro;
- H₁ Mecanismo de movimento automático de avanço do carro transve<u>r</u> sal do torno, estando o carro longitudinal parado;
- H2 Mecanismo do movimento de avanço automático do carro principal;
- I Mecanismo de avanço do carro principal, para roscar;
- J Mecanismo de movimento manual do carro superior.

MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO DO TÔRNO MECÂNICO E DE SEUS ACESSÓRIOS

O ferro fundido cinzento é o elemento principal da estrutura do tôrno mecânico e seus acessórios, porque é um material fácil de ser obtido, por fundição, tem boa durabilidade ao desgaste e não deforma fácilmente. Em geral, as peças que constituem os mecanis mos, são de aço e seus eixos e parafusos de comando deslizam em bronze, para se obter maior durabilidade dos mesmos.

CONDIÇÕES DE USO

Para um bom funcionamento, o torno mecânico deve estar bem nivela do e com os apoios dessa base ou pes bem assentados.

O torno e seus acessorios devem estar sempre limpos, ajustados e lubrificados para que se obtenha um bom trabalho.

CUIDADOS A OBSERVAR

_ <u>a</u>	Verificar se o carro se move livremente ao longo das guias do
 ba	rramento, antes de ligar a máquina.
Ь	
	materiais pesados.
С	Determinar lugar apropriado para as ferramentas e instrumen-
t	os de medir. Evitar sua localização sôbre o barramento.
٨	Manter os acessorios do tôrno em lugar adequado.

CBC

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA:

TORNO MECÂNICO HORIZONTAL (CARRO PRINCIPAL)


REFER.: FIT.089

1/3

COD. LOCAL:

E a parte do tôrno que se desloca sôbre o barramento, manual (através do volante) ou automàticamente (através do fuso - fig. 1).

> E constituído de: sela avental carro transversal carro superior porta-ferramentas.



SELA


Sua estrutura é de ferro fundido cinzento, ajustado nas guias pris máticas externas do barramento do tôrno; realiza o avanço longitudinal, aproximando ou afastando a ferramenta para tornear o material e suporta o avental, o carro transversal e o carro superior. AVENTAL

E uma caixa de ferro fundido cinzento, fixa na parte dianteira do carro principal (fig. 1).

CARRO TRANSVERSAL.

Na_parte superior do carro principal, desliza, por guias transversais, o carro.

Na parte inferior do carro transversal esta o parafuso de movimento que se conjuga a uma por ca, determinando o deslocamento transversal do mesmo. Este des locamento se faz manualmente, pe lo volante, ou automaticamente, através do mecanismo do avental, conforme será explicado adiante. Um anel graduado, no eixo do vo-



lante, permite deslocamento micrométrico do carro transversal.
CARRO SUPERIOR

O carro superior é a parte que serve de base ao porta-ferramentas (fig. 2). O deslocamento se faz girando o volante, que move um parafuso conjugado a uma porca existente na mesma. Um anel graduado, no eixo do volante, facilita a execução manual de avanços micrométricos da ferramenta de corte. A base do carro superior é de forma cilindrica, com uma graduação angular, para indicar qualquer



TORNO MECÂNICO HORIZONTAL (CARRO PRINCIPAL) REFER.:FIT.089 2/3

COD. LOCAL:

inclinação da direção de avanço da ferramenta em relação ao eixo da peça que está sendo torneada.

PORTA-FERRAMENTAS

O porta-ferramentas é o órgão superior que suporta e prende a ferramenta de corte, mediante parafusos de apêrto.

FUNCIONAMENTO GERAL

O furo e a vara recebem o movimento de rotação da caixa Norton ou da grade do tôrno e transmite êsse movimento ao mecanismo do aven tal para realizar:


o avanço longitudinal automático para ambos os sentidos ao longo do barramento do carro principal;

o avanço transversal automático do carro transversal para ambos os sentidos;

o avanço manual radial (qualquer ângulo) do carro superior, controllado pelo anel graduado para tornear cônico; na sua face superior está fixado o porta-ferramenta para fixar a ferramenta necessária, de acôrdo com o trabalho a realizar-se.

MECANISMOS DO AVENTAL

As figuras 3 e 4 ilustram os mecanismos de todo o avental do tôrno.





TÔRNO MECÂNICO HORIZONTAL (CARRO PRINCIPAL)

COD. LOCAL:

REFER.: FIT.089

1 Movimento manual do carro

Estando o pinhão P1 desligado (alavanca A2), gira-se o volante V. A rotação do pinhão P2 faz girar R1 e o pinhão P3, que, engrenado na cremalheira, produz o deslocamento longitudinal do carro.

2 Avanço automático do carro através do fuso (para abertura de roscas)

Move-se a alavanca Al. Os pinos das metades da porca aberta movem-se nos rasgos do disco D e fecham a porca, engrenando-a com o fuso. A rotação do fuso determina o avanço longitudinal do carro.

- 3 Avanço automático do carro através da vara Estando a porca aberta, move-se a alavanca A2, para a posição que produz o acoplamento das luvas L1. A rotação da vara determina as rotações de R2, R3, P (parafuso sem-fim), R4 (roda helicoidal),P1, R1 e P3. Estando P3 engrenado na cremalheira, o carro se move ao longo do barramento.
- 4 Avanço automático do carro transversal
 Estando a porca aberta, move-se a alavanca A2 para a posição que,
 desligando as luvas L1, acopla ao mesmo tempo as luvas L2. A rota
 ção do fuso não se transmite ao pinhão P1, por estar desligado e,
 assim, o carro do torno não se move. Através, porém, de R2, R3, P
 e R4, a rotação se transmite a R5 que engrena com o pinhão P4, mon
 tado no tôpo do parafuso de deslocamento do carro transversal.

CUIDADO

- a As guias dos avanços e seus parafusos de comando dos carros de vem ser periodicamente limpos e constantemente lubrificados.
- b Ao tornear ferro fundido cinzento, proteja adequadamente os me canismos dos carros e o barramento do torno.

ACCEPTANCE OF THE STATE OF THE




TÜRNO MECÂNICO HORIZONTAL (CABEÇOTE FIXO)

REFER.:FIT .090 1/2

COD. LOCAL:

E a parte do torno, cujo eixo principal recebe a rotação do motor elétrico, através de um jôgo de polias ou engrenagens. No eixo principal está adaptado um jogo de engrenagens ABCD (fig. 1) a fim de obter as velocidades reduzi das para tornear o material.

· Na outra extremidade do eixo principal está disposto o mecanismo de inversão (F)(fig. 1) do movimento de rotação ao jôgo de engrenagens da grade, pa ra realizar, simultâneamente com a rotação do eixo principal, os diversos avanços do carro para a ferramenta cortar o material.



- Engrenagens da grade 1
- 2 Mecanismo de inversão da marcha
- 3 ?orca
- 4 Bucha de bronze
- 5 Anéis
- 6 Rolamento de encôsto
- 7 Polia em degraus
- Luva de acoplamento

- 10 Manca₁
- 11 Eixo principal
- 12 Rosca para fixação da placa
- 13 Encôsto da placa
- 14 Mecanismo de redução de velocida de do eixo principal.

CONSTITUIÇÃO

a) Cabeçote fixo - Estrutura de ferro fundido, fixado firmemente na extremidade esquerda do barramento, com a linha de centro eixo principal do torno rigorosamente paralela as guias do barramento e na mesma altura com o centro do cabeçote movel.

Nele estão alojados os mecanismos de rotação para tornear o material, o mecanismo de inversão dos avanços da grade para movimentar o carro e as tabelas das velocidades e avanços apropriados pa ra tornear os materiais.



TÔRNO MECÂNICO HORIZONTAL (CABEÇOTE FIXO) REFER: FIT.090

2/2

COD. LOCAL:

b) Eixo principal do tôrno (fig. 2) - Além de movimentar o material na rotação adequada de encontro ã ferramenta, recebe a rotação do motor elétrico pela polia ou engrenagem e transmite os movimentos a todos os demais mecanismos do tôrno. É constituído de aço liga, endurecido e retificado, com um furo que permite a passagem de material comprido a ser usinado. Na extremidade direita, possui rôsca com encôsto para fixar as placas e, no furo, um encaixe cônico padronizado para fixar bucha de redução, pontas, mandris, brocas, alargadores e pinças. Na extremidade esquerda, possui rôsca para permitir a regulagem da folga longitudinal do eixo entre os mancais.




Fig. 2

O eixo principal do torno e apoiado em mancais de bronze fosforoso ou rolamentos com ajuste de rotação suave, o bastante para que não vibre ao tornear o material.

PRECAUÇÕES


- 1 Manter todo o mecanismo do cabeçote fixo constantemente lubrificado.
- 2 Os mancais do eixo principal devem ser periodicamente ajustados, permitindo um movimento de rotação suave, devendo ser, tambem, permanentemente lubrificados.
- 3 Quando o cabeçote fixo tiver caixa de câmbio de engrenagem, as mudanças devem ser feitas com o torno desligado.

PLACA ARRASTADORA E ARRASTADOR

REFER.: FIT .091 1/2

COD. LOCAL:

São accessórios do tôrno que servem para transmitir o movimento de do eixo principal em peças a serem usinadas entrepontas (fig. 1).



CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO

Sua construção tem forma de disco, de ferro fundido cinzento, com uma rosca interior para sua fixação no eixo principal do torno. O arrastador é feito de aço e é fixado na peça a ser usinada.

TIPOS

1 - Placa com ranhuras (fig. 2), para ser usado arrastador com has te curva (fig. 3).




Fig. 3

2-Placa de pino (fig. 4), para ser usado arrastador com haste reta (fig. 5).




Fig. 4




Fig. 5




PLACA ARRASTADORA E ARRASTADOR

COD. LOCAL:

- 3 Placa de segurança (fig. 6), que permite alojar o arrastador para proteger o operador.
- 4 Arrastador com dois parafusos, indicado para realizar passes profundos (fig. 7).



5 - Arrastador conjugado (fig. 8), utilizado na fixação de peças com grandes diâmetros.



RECOMENDA ÇÕES

Proteger o barramento na montagem e desmontagem da placa arrastadora.

Escolher um arrastador em cujo orificio a peça tenha pequena folga; evitar o emprego de um arrastador que tenha diâmetro interno muito maior que o da peça a tornear.

Fixar firmemente o parafuso do arrastador na superfície da peça; o apêrto deve ser tal que impeça o deslizamento do arrastador, quando se da a pressão do corte da ferramenta.

Ao colocar a peça entrepontas com o arrastador nela adaptado, deve-se pôr o pino da placa em contato com a haste do arrastador, Para colocar entrepontas uma peça que já tenha superfície usinada no local de adaptação do arrastador, deve-se proteger essa parte usinada, com chapa de cobre ou de outro material macio.

TÔRNO MECÂNICO HORIZONTAL (PONTA E CONTRAPONTA DO TÔRNO) REFER.:FIT.092

1/2

COD. LOCAL:

A ponta e contraponta (fig. 1) são utilizadas para apoiar as extremidades do

material a ser torneado externamente e manter a linha de referência dos centros das percas a ser usinadas em cadeia com outras máquinas.






Fig. 1

CONSTITUIÇÃO

A ponta (fig. 2) tem a forma de cones duplos, de aço temperado e retificado, ajustada na bucha de redução (fig. 1) e no cone do ei xo principal. A contraponta monta-se no mangote do cabeçote môvel, para o torneamento entrepontas (fig. 1) ou entre placa e ponta (fig. 3). A haste tem cone "Morse" padronizado e, a ponta, um angulo de 60°, que corresponde ao angulo de escarear da broca de centrar.



1 Contraponta rebaixada (fig. 4)





TÔRNO MECÂNICO HORIZONTAL (PONTA E CONTRAPONTA DO TÔRNO) REFER.: FIT.092


2/2

COD. LOCAL:

Este tipo de contraponta serve para facilitar o completo faceamen to do topo das peças montadas entrepontas. Somente nos casos de faceamento, aconselha-se o uso da contraponta rebaixada.

É um acessorio cuja ponta, por suas medidas reduzidas, quebra facilmente em trabalhos mais pesados.

2 Ponta rotativa (fig. 5)



Neste tipo de ponta, que e adaptado no mangote do cabeçote movel, ela gira com a peça.

E montada dentro de uma bainha, cuja parte posterior e em cone Morse, para se adaptar no furo do mangote. Entre a bainha e a haste da ponta rotativa se instalam três rolamentos, um dos quais de encôsto. Assim, a ponta gira suavemente, suportando esforços radiais e axiais ou longitudinais. E utilizada para desbastes profundos em peças seriadas.

INFLUÊNCIA DO CALOR DE ATRITO-DILATAÇÃO DA PEÇA

A peça bem montada entre a ponta e a contraponta deve girar sem folga, mas também sem estar pressionada. Ao ser desbastada, porém, a peça se aquece, quer pelo atrito da ponta da ferramenta, quer, no centro, pelo atrito com a contraponta. O calor produz a dilatação da peça.

Estando ela sem folga, resulta pressão sôbre as pontas, capaz de provocar deformação na peça e danificar a contraponta do tôrno.

COD. LOCAL:

Recartilha e uma ferramenta que possui uma ou duas roldanas de aço temperado (figs. 1 e 2), com dentes, que penetram por meio de pressão, na superfície







Fig. 1

Fig. 2

do material, executando sulcos paralelos ou cruzados; permitem,assim, melhor aderência manual, evitando o deslizamento da mão no seu manuseio das peças (figs. 3 e 4), dando-lhes também melhor aspecto, ou nos casos de encaixe entre um eixo de aço com alumínio ou fibra.



TIPOS

- Os tipos de roldanas mais utilizados estão representados nas figuras 5 e 6.
- De acordo com a necessidade do recartilhado, as roldanas são classificadas nos tipos apresen tados nas figuras 7 a 11.




Fig. 5

Fig. 6

Fig. 10



Fig. 11



Fig. 8



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: RECARTILHA

REFER.: FIT.093

2/2

COD. LOCAL:

OBSERVAÇÃO

A ferramenta de recartilhar penetra por compressão, sem cortar a peça; portanto, o diâmetro da peça não influi; podemos então recartilhar peças de qualquer diâmetro com a mesma ferramenta.

Tabela para l'ecartilhar

Levam-se em conta o material e as dimensões das peças, para dar boa aparência ao recartilhado. Eis uma pequena tabela que especifica dimensões.

MEDIDAS (n	DE PEÇA m)	RECARTILHADO SIMPLES	RECARTILHADO CRUZADO			
DIÂMETRO	LARGURA	P (mm)	P (mm) latão	P(mm)		
D	L	(qualquer matéria)	Aluminio-Fibra	Aço		
Ate 8mm	Qualquer	0,5	0,5	0,6		
8 a 16mm	Qualquer	0,5 ou 0,6	0,6	0,6		
De 16mm	Até 6mm	0,5 ou 0,6	0,6	0,8		
a 32mm	Até 6mm	0,8	0,8			
De 32mm Até 6mm 6 a 14mm Acima de 14mm		0,6	0,5	0,8		
		0,8	0,8	1		
		1	1	1,2		
De 64mm a 100mm	Até 6mm 6 a 14mm 14 a 30mm Acima de 30mm	0,8 0,8 1 1,2	0,8 0,8 1 1,2	0,8 1 1,2 1,6		

v - para materiais macios: 8 a 10 m/min; avanço: 1/5 do passo da roldana.

Antes de terminar a operação de acabamento da peça, devemos reduzir o diâmetro na superfície a ser recartilhada, em uma medida igual a metade do passo do dente da roldana a usar-se. Exemplo: devemos recartilhar uma peça de 30 mm de diâmetro com um recartilhado médio de 1 mm de passo. Qual será o diâmetro a ser desbastado?

Dados:

$$Passo = 1 mm$$

Metade do passo
$$\frac{1 \text{ mm}}{2} = 0.5 \text{ mm}$$

Diametro da peça a tornear =
$$30 - 0.5 = 29.5 \text{mm}$$

Avanço = $\frac{1}{5}$ do passo das roldanas = $\frac{1 \text{ mm}}{5} = 0.2 \text{ mm}$.

v - para materiais duros: 6 m /min.

TORNO MECANICO HORIZONTAL (PLACA DE CASTANHAS INDEPENDENTES)

REFER.: FIT. 094

1/2

COD. LOCAL.

Serve para possibilitar a fixação de peças com formato circular, prismático ou irregular, por meio de apêrto individual de suas castanhas.

CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO

a) Corpo - de ferro fundido cinzento, em forma circular, com rosca para fixar na extremidade do eixo principal (fig. 1) e na outra face tem canaletas que se cruzam a 90º para orientar o deslocamento das quatro castanhas. Possui, também, rasgos radiais para a fixação de peças com parafusos (fig. 2). Algumas placas possuem, na face, circunferências concêntricas para facilitar a centragem aproximada de peças cilindricas.






Fig. 1



b) Castanhas - feitas de aço temperado ou cementado e sua base tem dentes com o perfil igual ao da rosca do parafuso, possibili-

tando assim o seu deslocamento. Na outra face, possui degraus para a fixação da peça. Pode-se inverter a posição das castanhas para possibilitar a fixação de peças de dimensões maio res; em ambos os casos, a ação de fixar as castanhas pode ser em direção ao centro ou em direção à periferia da placa, confor me a peça (figs. 2 e 3).





TÔRNO MECÂNICO HORIZONTAL (PLACA DE CASTANHAS INDEPENDENTES) REFER.: FIT.094

2/2

COD. LOCAL:

c) *Quatro parafusos* - de aço cementado e com um orificio (ou haste) quadrado na sua extremidade, para embutir a chave de aperto.

d) Chave de apêrto - constituída de aço, com a ponta (ou encaixe) quadrada, endurecida, e que serve para movimentar individualmente os parafusos que movem as castanhas.

PRECAUÇÕES

- a Ao montar a placa, limpe e lubrifique as rôscas do eixo principal do tôrno e a do corpo da placa.
- b Proteja o barramento com calços de madeira, ao montar ou desmon tar a placa no eixo principal do tôrno,

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: CALCULO DAS ENGRENAGENS DA GRADE

PARA ROSCAR NO TORNO

REFER.: FIT.095

1/3


COD. LOCAL:

É determinar um jôgo disponível de engrenagens da grade ou dispor as alavancas da caixa "Norton" para determinar o avanço da ferramenta igual ao passo da rosca a abrir no material a ser roscado.

> A disposição das engrenagens para os avanços do carro nas operações de desbaste e acabamento é indicada pela tabela da "Norton".

Os tornos sem caixa "Norton" têm um grupo de engrenagens de 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 63, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 97, 100, 110, 120 e 127 dentes. De modo especial, a roda de 127 dentes é em pregada na grade sempre que se necessita abrir rôsca de passo inglês com fuso de passo métrico, ou então abrir rôsca de passo métrico com fuso de passo ingles.

> Finalidade da engrenagem na transmissão de movimento na grade do tôrno (fig. 1).



- Motriz (m), que transmite o movimento de rotação partindo do eixo principal do tôrno.
- Intermediária (i), que recebe e transmite, ao mesmo Þ as rotações à engrenagem conduzida.
- Conduzida (c), que recebe as rotações da engrenagem motriz.
- Para calcular as engrenagens da grade do torno, devemos conhecer o passo da rôsca a abrir (Pr) e o passo da rôsca do fuso (Pf).

Engrenagem da grade =
$$\frac{Passo da rosca}{Passo do fuso} = \frac{Pr}{Pf}$$

COD. LOCAL:

Exemplos

10) Determinar as engrenagens da grade do torno para abrir uma ros ca com 2,5 mm de passo num torno que tem 5 mm de passo no fuso.

$$\frac{Pr}{Pf} = \frac{2.5}{5} = \frac{1}{2}$$
 (o qual representa a relação de transmissão).

Multiplicamos a relação 1:2 por um coeficiente de multiplicação (X) cujo produto determina o nº de dentes das engrenagens. As mesmas devem ser iguais às disponíveis no tôrno mecânico.





Fig. 2

$$\frac{Pr}{Pf} = \frac{2.5}{5} = \frac{1}{2} = \frac{1 \times 20}{2 \times 20} = \frac{20}{40} \text{ ou } \frac{1 \times 30}{2 \times 30} = \frac{30}{60} \frac{\text{motriz}}{\text{conduzida}}$$

20) Achar as engrenagens para abrir uma rosca de $\frac{1"}{16}$ de passo num fuso de $\frac{1"}{4}$ de passo.

$$\frac{Pr}{Pf} = \frac{\frac{1"}{16}}{\frac{1"}{4}} = \frac{1"}{16} \times \frac{4}{1"} =$$

$$= \frac{4}{16} = \frac{4 \times 5}{16 \times 5} = \frac{20}{80} = \frac{\text{motriz}}{\text{conduzida}}$$



30) Achar as engrenagens para abrir uma rôsca de 2 mm de passo num fuso de 8 fios/1" 8 fios = $\frac{1}{8}$

de passo =
$$25,4 \times \frac{1}{8}$$
.

$$\frac{Pr}{Pf} = \frac{2}{25,4 \times \frac{1}{8}} = \frac{2 \times 8}{12,7 \times 2}$$





Fig. 4

COD. LOCAL:

49) Achar as engrenagens para abrir uma rosca de 12 fios/1" num fu so com 4 f/1".

$$Pr = 12 \text{ fios/1"} = \frac{1"}{12}$$

$$Pf = 4 fios/1" = \frac{1"}{4}$$



$$\frac{1"}{Pf} = \frac{12}{1"} = \frac{1"}{12} \times \frac{4}{1"} = \frac{4 \times 5}{12 \times 5} = \frac{20}{60} \quad \frac{motriz}{conduzida}$$

Quando a relação é em fios/1" podemos proceder da seguinte maneira:

Fios do fuso
$$\frac{\text{Ff}}{\text{Fios da rosca}} = \frac{4}{\text{Fr}} = \frac{4 \times 5}{12 \times 5} = \frac{\text{motrizes}}{\text{conduzidas}}$$

59) Abrir uma rôsca modulo (m) num tôrno com $\frac{1}{4}$ de passo no fuso.


$$(\pi = 3,1416 \stackrel{\sim}{=} \frac{22}{7}; m = 2)$$

a Com engrenagem de 127

$$\frac{Pr}{Pf} = \frac{m.\pi}{25,4.P} = \frac{2 \times 3, 1416}{25,4 \times \frac{1"}{4}} = \frac{m!}{25,4 \times \frac{1"}{4}}$$

$$= \frac{2 \times 22 \times 4}{25,4 \times 7} = \frac{8 \times 22}{25,4 \times 7} =$$

$$= \frac{40 \times 110}{127 \times 35} = \frac{\text{motrizes}}{\text{conduzidas}}$$



Com engrenagem de 97 dentes e o fuso em fios/l".

$$\frac{Pr}{Pf} = \frac{m.1}{\frac{25.4}{4}} = \frac{2 \times 3,14 \times 4}{25,4} = \frac{8 \times 3,14 \times 3,82}{25,4 \times 3,82} \approx \frac{8 \times 12}{1 \times 97} = \frac{40 \times 60}{25 \times 97} = \frac{motrizes}{conduzidas}$$





INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: TÔRNO MECÂNICO HORIZONTAL (MECANISMOS DE INVERSÃO DO FUSO E DA GRADE)

REFER.:FIT .096 1/3


COD. LOCAL:

Mecanismo de inversão e o jogo de engrenagens intermediário, entre a engrenagem montada na árvore do torno e o trem de engrenagens da grade, para inverter o sentido de rotação.

Mecanismo da grade

A grade é um suporte em que se monta um jôgo de engrenagens para obter um avanço automático, préviamente determinado, do carro do tôrno.

Para obter os diversos avanços, a grade tem disponível um jogo de engrenagens. Os trens de engrenagens que se montam na grade, têm um número de rodas de acordo com as necessidades de cada caso. O sentido de giro desse trem, pode inverter-se ou interromperse, manobrando-se o mecanismo de inversão enquanto o eixo do carro continua girando no mesmo sentido.



Funcionamento do mecanismo da inversão.

Nas figuras 2 e 4, a alavanca exterior manobra um suporte \underline{P} , que se desloca em torno do eixo do inversor e leva o conjunto das \underline{ro} das R2 e R3 a uma das posições seguintes:

Posição I - R3 engrena com R1. Em virtude de R2, a rotação de R4 tem sentido contrário ao de R1.




Fig. 2 Marcha invertida

Fig. 3 Derivação da marcha



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: TÔRNO MECÂNICO HORIZONTAL (MECANISMOS DE INVERSÃO DO FUSO E DA GRADE)

REFER.:FIT .096 2/3

..

COD. LOCAL:

Posição 2 - R2 e R3 não engrenam com R1. O sistema estã em "ponto morto". Não transmite, pois, a rotação ao eixo do inversor, que co manda o mecanismo de avanço do carro (fig. 4).

Posição 3 - R2 engrena com R1. Como R3 fica desengatada, o conjunto funciona apenas com 3 engrenagens e, em consequência, R1 e R4 giram no mesmo sentido (fig. 5).




Fig. 4




Fig. 5

Como R1 e R4 têm o mesmo número de dentes, o eixo do inversor gira à mesma velocidade do eixo principal do tôrno.

PRECAUÇÃO

O inversor é manobrado sempre com o torno parado.

Funcionamento do mecanismo da grade.

Grade e um suporte de ferro fundido cinzento com encaixe no man cal do eixo (A) (fig. 6) podendo ser fixada no rasgo (F) pela por ca (P) em diferentes posições. O rasgo longitudinal (E) serve para montagem de uma ou mais engrenagens intermediárias, por meio de parafusos com buchas e porcas.

3/3


cobacote

COD. LOCAL:

eixo

principal

Com um jogo determinado de engrena gens, faz-se a transmissão entre o eixo de inversão (I) fig. 6 e o ei xo (A), que pode ser o de entrada da caixa de avanços, ou o parafuso padrão, se o torno não tem caixa.



Exemplo de transmissão sem alterar a velocidade entre os eixos \underline{I} e \underline{A} (figura 6). Basta montar no eixo \underline{I} do inversor e no eixo \underline{A} duas rodas R5 e R8 com o mesmo número de dentes. Neste caso, R8, R5, R4 e o eixo principal têm a mesma velocidade.

Caso de alteração da velocidade de rotação — Basta que as rodas, que substituírem R5 e R8, tenham números de dentes diferentes, para se dar mudança de rotação. Por exemplo: roda de 60 dentes na posição R5 e roda de 120 dentes na posição R8. Resultado: o eixo A terã metade da rotação do eixo I. As rodas intermediárias não alteram a rotação. Outro meio de modificar a rotação consiste em montar na grade, em um mesmo eixo, duas rodas de números de dentes diferentes (fig. 7). Mesmo que as rodas extremas R5 e R8 tenham o mesmo

número de dentes, hã mudança de rotação. Tomemos o exemplo da fig. 7. Segundo a regra, a redução se obtém dividindo o produto dos números de dentes das rodas condutoras pelo produto dos das conduzidas:


Redução = $\frac{40 \times 30}{60 \times 40} = \frac{1}{2}$

Fig. 6

A rotação do eixo \underline{A} \overline{e} , então, a metade da rotação do eixo I.

Fig. 7

arade



TŌRNO MECÂNICO HORIZONTAL

(CAIXA NORTON)


REFER.: FIT.097

1/1

COD. LOCAL:

E o mecanismo que permite fazer várias mudanças rápidas, entre a grade e o fuso ou vara, de avanços adequados ao carro do tôno.


E constituída de uma caixa de ferro fundido cinzenta com um eixo no qual estão fixadas diversas rodas den tadas (fig. 1). Pelo mane jo da alavanca exterior, estas rodas se combinam com uma roda de outro ei xo, produzindo mudanças mudança



FUNCIONAMENTO

A figura 2 apresenta uma gos caixa Norton que permite seis rotações diferentes transmitidas individualmen te pela alavanca de mudanças ao fuso e à vara do carro.


No eixo \underline{A} de avanços estão montadas 6 rodas dentadas diferentes. No eixo \underline{D} , pa



ralelo ao eixo \underline{A} e com rasgo de chavêta, está a roda R1 que, devido a uma chavêta deslizante, desloca-se entre as posições l a 6. A cada uma dessas posições corresponde um pequeno encaixe no rasgo externo da caixa, por onde passa o punho da alavanca de mudança.

CUIDADOS

- a Ao desmontar ou montar as engrenagens da grade ou deslocar as alavancas da caixa "Norton", fazê-lo com o tôrno parado.
- b Manter limpas e lubrificadas as rodas dentadas da grade e o me canismo da caixa "Norton".



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: CÂLCULO DO DESALINHAMENTO DA CONTRAPONTA PARA TORNEAR SUPERFÍCIE CÔNICA


REFER.: FIT.098

1/2

.

COD. LOCAL:

É determinar o desalinhamento da contraponta com a linha de referência do e \underline{i} xo principal do tôrno, para tornear cônico externo entrepontas (fig. 1).



Este sistema \tilde{e} aplicado somente em peças de cones externos de pouca conicidade de (até 100 de conicidade), de grandes comprimentos e em roscas externas.

Para achar o desalinhamento da contraponta, multiplica-se a metade da diferença dos diâmetros (D-d) pelo comprimento total da peça (L) e divide-se pelo comprimento da parte cônica (c).


Fórmula

$$\chi = \frac{\emptyset \text{ maior } - \emptyset \text{ menor}}{2} \times \frac{\text{comp. total da peça}}{\text{comp. do cone}} = \frac{(D - d) L}{2.c}$$

Exemplo

Calcular o desalinhamento do cabeçote movel, para tornear conico na peça da figura 2.

$$X = \frac{(D-d) L}{2.c} = \frac{(30-26) 180}{2 \times 100} = \frac{4}{2} \times \frac{9}{5} = \frac{36}{10} = 3.6 \text{ mm}$$



O desalinhamento será de 3,6 mm do corpo do cabeçote movel na sua base (fig.3). Quando a peça for toda conica, acha-se a

distância do desalinhamento do cabeçote na sua base, pela diferença dos diâmetros dividida por dois.

 $X = \frac{D - d}{2}$




Fig. 3

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA CĂLCULO DO DESALINHAMENTO DA CONTRAPONTA PARA TORNEAR SUPERFÍCIE CÔNICA

REFER.:FI T098


2/2

COD. LOCAL:

Conicidade dada em porcentagem (%)

Quando a conicidade e dada em porcentagem, basta multiplicar o da porcentagem pelo comprimento total da peça.

 $x = \frac{\text{conicidade}}{2} \times \text{comprimento da peça = porcentagem } x \cdot \text{comprimento.}$






Fig. 4

Fig. 5

Exemplo

Calcular o desalinhamento do cabeçote movel para tornear a peça da figura 5.

$$10\% = \frac{10}{100} = 0.1$$
 (conicidade)

$$X = \frac{0.1}{2} \times 200 = 0.05 \times 200 = 10 \text{ mm}$$

Conclusão

Se em 100 mm de comprimento, o diâmetro menor da peça diminui em 10 mm (10%) em 200 mm o diâmetro menor serã 20 mm menor.




RÔSCAS DE TUBOS E PERFILS QUADRADO E REDONDO

REFER.: F 1 T 099


1/1

COD. LOCAL:



Cone	da	rosca	=	3/4	X	Pe	-	Inclinação	=	יו	47	24"


Rosca Whitworth para Tubos e Acessorios								
d	= D	d,	nQ de	h	r	1,	В	
Pol.	nen	mm	fios	mm	mm	trátu	mm	
1/8	9,729	8,567	28	0,581	0,125	8	20	
1/4	13,158	11,446	19	0,856	0,184	9	25	ļ
3/8	16,663	14,951	19	0,856	0,184	11	30	
1/2	20,956	18,632	14	1,162	0,249	14	35	1
5/8	22,,912	20,588	14	1,162	0,249	14	35	
3/4	26,442	24,119	14	1,162	0,249	16	40	
7/8	30,202	27,878	14	1,162	0,249	16	40	
1	33,250	30,293	11	1,479	0,317	19	45	
1 1/4	41,912	38,954	11	1,479	0,317	21	50	
1 1/2	47,805	44,847	11	1,479	0,317	21	55	L
1 3/4	53,748	50,791	11	1,479	0,317	24	60	_
2	59,616	56,659	11	1,479	0,317	24	60	
2 1/4	65,712	62,755	11	1,479	0,317	27	65	
2 1/2	75,185	72,230	11_	1,479	0,317	27	65	
2 3/4	81,537	78,580	11	1,479	0,317	30	70	
3	87,887	84,830	11	1,479	0,317	30	70	
3 1/2	100,334	97,376	11	1,479	0,317	32	80	
4	113,034	110,077	11	1,479	0,317	36	85	
4 1/2	125,735	122,777	11	1,479	0,317	36	85	
5	138,435	135,478	11_	1,479	0,317	38	90	
5 1/2	151,136	148,178	11	1,479	0,317	40	100]
6	163,836	160,879	11	1,479	0,317	42	100	L



 $P = \frac{1"}{\text{no fios}} h = \frac{\nu}{2} + 0,125$

 $f = \frac{P}{2} + 0.02$ a = 0.125 a 0.130mm O passo também é calculado em mm

Rôsca redond.




Fõrmulas

$$= 30^{\circ}$$
 R = 0,255.P

$$h = 0.5.P$$
 $R_1 = 0.221.P$

$$r = 0,238.P$$
 $a = 0,05.P$





INFORMAÇÃO TECNOLOGICA. TÔRNO MECÂNICO HURIZONTAL (MECANISMO DE REDUÇÃO DO EIXO PRINCIPAL

REFER.:FIT.100

1/2

COD. LOCAL:

E um conjunto de engrenagens e polias que permite variar a rotação do eixo principal com o objetivo de ajustar a velocidade de corte ao material a ser torneado quando esta é muito lenta.

Existem varios sistemas de mecanismos de redução no cabeçote; os mais empregados são descritos a seguir.

1 Redutor de velocidade do eixo principal manobrado por excentrico.




Fig. 1 - Vista do cabeçote, por cima.

Nos tornos antigos, \tilde{e} este o tipo de mecanismo redutor mais comum. O exame da fig. I faz compreender o funcionamento. A polia em degraus, ligada solidariamente a roda dentada \underline{A} , forma um conjunto que gira livre no eixo principal ("polia louca"). Um pino de engate liga a roda dentada \underline{D} a polia em degraus ou as desliga. A roda \underline{D} e prêsa ao eixo principal.

Pela alavanca \underline{E} se gira uma bucha de furo excêntrico, o que faz o conjunto das rodas \underline{B} e \underline{C} engrenar nas rodas \underline{A} e \underline{D} ou, ao contrário, desengrenar.

Na posição indicada na fig. 1, as quatro rodas estão engrenadas e o pino de engate solto. A rotação da polia em degraus se transmite por \underline{A} , através das rodas \underline{B} e \underline{C} , \overline{a} roda dentada \underline{D} , resultando marcha reduzida da \overline{a} rvore j \overline{a} que nos dois pares de engrenagens, as duas condutoras (A e C) são menores que as conduzidas (B e D).

Acionando-se a alavanca do excêntrico \underline{E} em sentido contrario, a rodas \underline{B} e \underline{C} se desengrenam de \underline{A} e \underline{D} . Move-se o pino de engate, que prende a roda \underline{D} a polia em degraus, e a marcha será direta, tendo então a arvore a mesma rotação da polia em degraus.


INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: TORNO MECÂNICO HORIZONTAL (MECANISMO DE REDUÇÃO DO EIXO PRINCIPAL)

REFER.:FIT.100

2/2

COD. LOCAL:

2 Redutor de velocidade do eixo principal por meio de luva de acoplamento (fig. 2).



- l Caixa da grade
- 2 Mecanismo de inversão de marcha
- 3 Porca e contraporca
- 4 Bucha de bronze fosforoso
- 5 Anēis
- 6 Rolamento de encosto

- 7 Polia em degraus
- 8 Luva de acoplamento
- 9 Anēis
- 10 Mancal
- 11 Rosca para fixação da placa
- 12 Encostos da placa
- 13 Mecanismo de redução de velocidade da árvore

A polia \underline{P} gira livremente no eixo principal do torno e esta fixada na roda \underline{A} e a parte esquerda da luva \underline{L} de acoplamento. A parte direita desta luva se desloca longitudinalmente, no eixo principal, o suficiente para que, ao acionar-se uma alavanca exterior, ela se una a parte esquerda ou dela se afaste. A fig. 2 mostra a luva aberta.

As rodas \underline{B} e \underline{C} (ligadas por uma bucha e deslizantes no seu eixo \underline{E}) se desengrenam das rodas \underline{A} e \underline{D} (deslocamento para a esquerda) quando a luva de acoplamento se fecha. Neste caso, produz-se marcha direta.

Na marcha reduzida, o acionamento da alavanca exterior engrena as rodas \underline{B} e \underline{C} com as rodas \underline{A} e \underline{B} (fig. 2).

OBSERVAÇÃO

Quando a polia tem 4 degraus, com o mecanismo de redução obtemos 4 marchas diretas no eixo principal e 4 reduzidas (torno dobrado).

1/2

COD. LOCAL:

As lunetas são acessórios do torno que têm a finalidade de apoiar peças com pridas a fim de evitar curvatura ou flexão, sob a ação do esforço da ferramenta de corte.

Existem dois tipos de luneta: fixa e movel.

A luneta fixa e montada no barramento do tôrno, de acôrdo com o comprimento da peça; a luneta móvel e fixada no carro do tôrno e desloca-se ao longo da peça a medida que a ferramenta avança.

LUNETA FIXA




Fig. 1

No torneamento de peças muito flexíveis, sobretudo quando a flexão se da até pelo proprio peso da peca, \tilde{e} aconselhavel o uso de luneta fixa (fig. 1).

Por meio de um parafuso com porca e de uma sapata, a luneta é fixada transversalmente ao barramento. Pelo exame da figura le se compreende como a luneta serve de apoio e de guia à peça a tornear. Deve haver centragem rigorosa; os três contactos (ou castanhas), de bronze ou de ferro fundido, podem deslizar em ranhuras e ter suas posições regulares por meio de parafusos. Para centrar com correção as castanhas, é necessário tornear antes uma pequena parte da peça, onde terão elas seus pontos de contato. As extremidades das castanhas devem tocar levemente a peça, e não apertá-la; a peça tem que girar suavemente, mas sem folga, entre as castanhas.

COD. LOCAL:

LUNETA MÖVEL

Para possibilitar o movimento desta luneta al longo da peça, sua fixação se da no carro do torno, como mostra a fig. 2. Em geral, esta luneta possui apenas duas castanhas, a superior e a lateral,

que ficam sempre do lado oposto da ferramenta. O gume da ferramenta passa a constituir, por assim dizer, a terceira castanha de contato.

A ponta da ferramenta ataca sempre a peça bem próximo da zona de contato das castanhas, estando adiante delas no máximo 5 mm. A medida que progride o corte ao longo da peça,




Fig. 2

as castanhas, em contato suave com a parte ja cilindrada, vão oferecendo a resistência necessária à ferramenta, para que a peça não se flexione.


OBSERVAÇÃO

Os contatos das castanhas devem ser mantidos lubrificados com graxa constantemente.

1/2

A retificadora portátil é um acessório destinado a retificar peças externas ou internas de formatos variáveis, por intermédio de um motor elétrico que movimenta, em uma extremidade, o eixo em que está fixo o rebôlo (fig.1). Pode

ser adaptada, não số ao tôr no, mas a outras maquinas ferramentas. Em geral, a re tificadora portātil ē forne cida com jogos de polias de diferentes diâmetros, permitem variação de veloci dade conforme os rebolos a empregar ou tipos de opera ções a executar. Também se fornecem eixos do rebôlo de diferentes tipos, providos todos de rolamentos e desti hados a facilitar certas mo dalidades de operações. E o caso, por exemplo, da reti ficação interna de um furo profundo, que exige a monta



gem do rebolo no topo de um eixo comprido e de pequeno diâmetro.

MONTAGEM DA RETIFICADORA PORTÁTIL NO TÔRNO.

A retificadora portátil é fixada, por meio de parafusos e dispositivos adequados, no carro superior. Dessa forma, o rebolo pode ser disposto segundo variadas direções. Além disso, os avanços do rebolo poderão ser controlados pelos anéis graduados do carro su perior e do carro transversal.


RETIFICADORA PORTATIL

COD. LOCAL:

CONDIÇÕES DE USO DAS RETIFICADORAS PORTÁTEIS NO TÔRNO.

1 O eixo geométrico do rebôlo e o eixo geométrico da peça têm que estar situados no mesmo plano horizontal (figs. 2 e 3).

2 Na operação de retificação externa, os sentidos de rotação do rebolo e da peca devem ser os mesmos (fig. 2).



- 3 Na operação de retificação interna, os sentidos devem ser con trārios (fig. 3).
- 4 Para cada operação e tipo de material, devem ser observados as rotações (r.p.m.) tanto para a peça como para o rebolo. Estas r. p.m. são dadas, em geral, pelos catálogos dos fabricantes de rebo los.
- 5 A velocidade de corte para o rebolo da retificadora e dada em metros por segundo e a velocidade de corte na peça a ser retifica da é dada em metros por minuto. O avanço longitudinal do rebolo para retificar a peça varia de 25% a 75% da espessura do mesmo por volta da peça.

Exemplo:

Para retificar aço até 0,35% C, um rebôlo gira com 25 m/seg. de velocidade de corte; a velocidade de corte da peça e de 12 m/min; 1000 v o número de r.p.m. é dado pela formula n = A largura do rebôlo sendo de 20 mm, o avanço será a metade da espessura (20 ÷ 2 = 10 mm por rotação da peça).

OBSERVAÇÕES:

- a Consulte tabela da velocidade de corte para as retificadoras.
- b Proteja o barramento do torno das fagulhas e po de esmeril, quando empregar a retificadora.
- c Use oculos apropriados.



CALCULO DO ANGULO DE INCLINAÇÃO DO

COD. LOCAL:


REFER.: FIT. 103 |

1/2

CARRO SUPERIOR PARA TORNEAR CÔNICO

E indicar o ângilo de inclinação para desviar em graus na base do carro superior de acordo com a conicidade da peça (fig. 1).


Este sistema é :argamente aplicado para tornear peças conicas, curtas, externas e internas, em qualquer conicidade.



1 0 número de graus para desviar o carro superior α (fig. 2), \bar{e} dado pela formula tg $\frac{\alpha}{2} = \frac{D-d}{2}$

Observação:

Neste sistema, o comprimen to total da peça não influi no calculo.



Exemplos

a) A peça da fig. 2 tem D = 43mm, d = 27mm e C = 65mm. Calcular o angulo de inclinação.

tg
$$\frac{\alpha}{2} = \frac{D-d}{2.c} = \frac{43-27}{2 \times 65} = \frac{16}{130} = 0,123$$


Consultando a tabela das tangentes, o valor 0,123 corresponde a 7º.

b) Calcular o desvio em graus do carro superior para tornear o co ne interno da fig. 3, dados:

$$D = 17,78, d = 14,53, C = 65,1$$

tg
$$\frac{\alpha}{2} = \frac{D-d}{2.c} = \frac{17,78-14,53}{2 \times 65,1} = \frac{3,25}{130,2} = 0,0249$$

Consultando a tabela das tangentes, 0,0249 corresponde aproximadamente ao desvio de 1º 30'.



CALCULO DO ANGULO DE INCLINAÇÃO DO

CARRO SUPERIOR PARA TORNEAR CONICO

REFER.:FIT. 103 | 27.

COD. LOCAL:

2 Calculo ao angulo de inclinação do carro superior, para valêres até 10º no máximo sem o uso da tabela de tangentes.

Como a maioria dos cones usuais e de pouca conicidade, exigindo ne nos de 10º para inclinação do carro superior, convem o conhecimento da formula prática aproximada. Sua aplicação da resultado em graus e frações decimais do grau. A formula e a seguinte, quando se conhecem D. d. C: angulo $\alpha = 57.3 \times \frac{D-d}{2 \times C}$

Exemplos

a) Dados: D = 43 mm, d = 27 mm e C = 65 mm, temos:

$$\alpha = 57,3 \times \frac{43-27}{2\times65} = 57,3 \times 0,123 = 70,04.$$

Vê-se que 7 graus e 4 centésimos é um resultado muito aproximado do que se encontrou empregando a tabela de tangentes.

b) Dados: D = 76 mm, d = 39,5 mm e C = 125 mm, temos:
$$\alpha = 57,3 \times \frac{76-39,5}{2\times 125} = 57,3 \times 0,146 = 8,360$$
.

Para comparação, segue-se a conversão da parte decimal em minutos. Tem-se $0.36^\circ = 0.36 \times 60^\circ = 21.60$ minutos ou 22' aproximadamente. O Valor achado, pela aplicação da tabela de tangentes, foi $\alpha=8^\circ$ 22'.

3 Caso em que é dada apenas a conicidade em percentagem. Aplica-se a formula: $\alpha = 57,3 \times (conicidade \div 2)$

.Exemplo

Determinar o ângulo de inclinação $\underline{\alpha}$ para tornear um cone de 25% de conicidade. Tem-se 25% = 0,25 ---- Resulta:

 α = 57,3 x (0,25 ± 2) = 57,3 x 0,125 = 70,16 ou convertendo os decimais 0,16 x 60' = 9',6 ; α = 70 10' aproximadamente.



CALCULO DO DESVIO DA REGUA-GUIA


DO APARELHO CONIFICADOR

REFER.:FIT.104

1/3

COD. LOCAL:

É determinar a inclinação da regua-guia do conificador para reproduzí-la automáticamente pelo afastamento da ferramenta na parte cônica do material a ser torneada (fig. 1).



Esse sistema é indicado para usinagem de peças em série, cones precisos, rôs cas cônicas, cujo comprimento seja igual ao curso da régua-guia, não ultra-passando de 15º de conicidade.

- Quando a régua-guia se desloca no pino central (fig. 1), podemos calcular:
 - a) para graduação em graus da regua-guia, pela formula:

$$tg \alpha = \frac{D - d}{C}$$

Exemplo

Uma peça deve ser torneada cônica com os seguintes dados:

$$D = 9,04$$
, $d = 6,4$ e $C = 60,8$

Solução

$$tg \alpha = \frac{D - d}{C} = \frac{9,04 - 6,4}{60,8} = 0,043$$

Consultando a tabela de tangente, temos $\alpha = 20 30^{\circ}$.

Observação

Quando o calculo for feito pela metade da conicidade $(\frac{\alpha}{2})$ devemos

CÁLCULO DO DESVIO DA REGUA-GUIA

DO APARELHO CONIFICADOR

REFER.: FIT. 104

2/3

COD. LOCAL:

multiplicar por 2 para obter a conicidade, pois o pino central faz a divisão.

b) para graduação em polegadas da regua-guia, pela formula:

$$\alpha = \frac{D-d}{C} \times 12$$
" (As divisões são iguais a 1/16" por pē; lpē=12").


Exemplo

Calcular o nº de divisões em polegada da peça da figura 2.

Dados:

$$D = 11/16$$
", $d = 1/2$ ", $C = 2 1/2$ "

$$tg \alpha = \frac{D - d}{C} \times 12" =$$






Fig. 2

número de divisões: 0,9 aproximadamente 1 divisão de 1/16".

Outro exemplo:

Quantos graus devemos desviar a regua-guia para a peça da fig. 3?

Conicidade:
$$\frac{\alpha}{2} \times 2$$

R Fig. 3

O desvio, neste caso, e igual à conicidade da peça; porem, como no desembo està indicado somente a l

no desenho está indicado somente a metade da conicidade. teremos que multiplicar por dois:

O desvio da regua sera de 20 50'.

2 Quando a régua-guia não possui o pino central e as divisões do suporte estão em milimetros, emprega-se a seguinte formula:

desvio =
$$\frac{(D-d) C}{2. C}$$
 mm

Neste caso, o comprimento <u>C</u> será sempre o comprimento do accessório (fig. 4) e não o comprimento da peça.




Fig. 4

COD. LOCAL:

Exemplo

Determine o desvio da regua-guia para o cone da fig. 5

Dados:

$$D = 50$$
, $d = 40$, $c = 200$,

$$C = 600(regua-guia, fig. 4)$$
.

Desvio =
$$\frac{(D-d) C}{2 c}$$
 =

$$= \frac{(50 - 40) \cdot 600}{2 \times 200} = \frac{10 \times 600}{2 \times 200} = 15 \text{ mm}$$




Fig. 5

Para calcular o ângulo de inclinação no conificador da fig. 4, utilizamos a mesma fórmula para o desvio do carro superior do tôrno.

$$tg \quad \frac{\alpha}{2} = \frac{D - d}{2.c}$$

Exemplo

Determinar o desvio em graus da regua-guia (fig. 4), para as dimensões da fig. 6.

Dados:
$$D = 17$$
, $d = 14$, $c = 68$

Formula: tg
$$\frac{\alpha}{2} = \frac{D-d}{2c} = \frac{17-14}{2 \times 68} = \frac{3}{136} = 0,022$$




Fig. 6

Na tabela das tangentes 0,022 corresponde a $\alpha = 10 20^{\circ}$.

Outro exemplo:

Calcular o desvio da régua-guia da fig. 7.

$$\frac{\text{conicidade}}{2} = \frac{50}{2} = 20 \text{ 30}^{\circ} \text{ de}$$

$$\text{desvio.}$$




Fig. 7

OBSERVAÇÃO

A ponta da ferramenta deve ser sempre na altura de centro com contraponta.


. • •


TABELAS DE CONES NORMALIZADOS (MORSE E AMERICANO) REFER.:FIT.105


1/1


COD. LOCAL:

Para facilitar ao torneiro na solução de calculos, a tabela abaixo nos indica os comes normalizados mais comumente empregados nas maquinas-ferramentas.









Cone "Americano"

CONES "MORSE"									
NQ	0	1	2	3	4	5	6		
D	9,045	12,065	17,78	23,825	31,267	44,4	63,348		
D 1	9,212	12,240	17,98	24,051	31,543	44,731	63,759		
<u>d</u>	6,401	9,731	14,533	19,759	25,907	37,468	53,749		
d ₁	5,5	8	13	18	24	35	50		
d ₂		6	10	12	14	16	20		
d ₃	6,115	8,972	14,059	19,182	25,154	36,547	52,419		
d ₄	6,7	9,7	14,9	20,2	26,5	38,2	54,8		
L ₁	49,8	53,5	64	80,5	102,7	129,7	181,1		
L ₂	53	57	68	85	108	136	189		
L3	56,3	62	74,5	93,5	117,7	149,2	209,6		
L,	59,5	65,5	78,5	98	123	155,5	217,5		
L ₅	51,9	55,5	66,9	83,2	105,7	134,5	187,1		
L ₆	49	52	63	78	98	125	117		
a	3,2	3,5	4	4,5	5,3	6,3	7,9		
<u> </u>	3,9	5,2	6,3	7,9	11,9	15,9	19		
С	6,1	9,5	11,1	14,3	15,9	19	28,6		
8	4,1	_5,4	6,6	8,2	12,2	16,2	19,3		
h	14,5	18,5	22	27,5	32	37,5	47,5		
f	2,5	3	4	4	5	6	7		
Inclin. α/2	1029'26"	1025'43"	1025'50"	1026'14"	1029 14"	1030'25"	1029'34"		

CONES STANDARD AMERICANOS

CONICIDADE = 7/24

Designação	D_1	Tol. H12	d ₂ min	L ₁	min	11	10:	g	zı
Nº 30 (1 1/4")	31,75	17,4	17	70	73	50	3	12	1,6
Nº 40 (1 3/4")	44,45	25,32	17	95	100	67	5	16	1.6
Nº 45 (2 1/4")	58	31,5	18	118	120	88		16	2
Nº 50 (2 3/4")	69,85	39,6	27	130	140	102	8	24	3,2

. . .

CBC

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA:

ROSCAS TRAPEZOIDAIS NORMALIZADAS (METRICA, ACME, DENTE DE SERRA) REFER.:FIT.106

1/2

COD. LOCAL:

Formulas

Rôsca "Métrica" Rôsca "ACME"

$$h = 0,5P+a$$

$$h = 0,5P+0,254$$

$$h_1 = 0,5P + 2a - b$$
 $h_1 = h$

$$c = 0,366P$$

$$c = 0,3707P$$

$$f = P.0365-0,135$$
 $f = 0,3707P-0,732$

$$d_1 = d-2h$$

$$d_{I} = d-2h$$

$$d_2 = d-0.5P$$

$$d_2 = d - \frac{P}{2}$$

$$D = d + 2a$$

$$D = d+0,508$$

$$D_1 = d-2h+2b$$
 $D_1 = d-P$
 $tgi = \frac{p}{m}$

Parafuso

Porca

Obs.: A rôsca "ACME" não é arredondada Os valores das fórmulas e tabelas são dados em mm

RÕSCA TRAPEZOIDAL "MÉTRICA" (Normalizada)

Parafuso								Porca		
P	h	dη	d2	f	С	a-r	Ь	hj	D	Di
2	1,20	d-2,4	d-1	0,62	0,73	0,20	0,30	1,10	d+0,4	d-1,8
3	1,75	d-3,5	d-1,5	0,96	1,10	0,25	0,50	1,50	d+0,5	d-2,5
4	2,25	d-4,5	d-2	1,33	1,46	0,25	0,50	2,00	d+0,5	d-3,5
5	2,75	d-5,5	d-2,5	1,70	1,83	0,25	0,75	2,25	d+0,5	d-4
6	3,25	d-6,5	d-3	2,06	2,20	0,25	0,75	2,75	d+0,5	d-5
8	4,25	d-8,5	d-4	2,79	2,93	0,25	0,75	3,75	d+0,5	d-7
10	5,25	d-10,5	d-5	3,53	3,66	0,25	0,75	4,75	d+0,5	d-9
12	6,25	d-12,5	d-6	4,26	4,39	0,25	0,75	5,75	d+0,5	d-11
16	8,50	d-17	d-8	5,59	5,86	0,50	1,50	7,50	d+1	d-14
20	10,50	d-21	d-10	7,05	7,32	0,50	1,50	9,50	d+1	d-18

RÔSCA	TRAPEZOIDA	L "ACME"	(Americana)

Nº de fios	Р	h	d]	d ₂	f	С	a = b	hj	D	Dl
10	2,54	1,52	d-3,04	d-1,27	0,81	0,94	0,254	1,52	d+0,508	d-2,54
9	2,83	1,66	d-3,32	d-1,41	0,91	1,04	u u	1,66	d+ "	2,83
8	3,175	1,84	d-3,68	d-1,587	1,04	1,17	**	1,84	d+ "	3,175
7	3,628	2,06	d-4,12	d-1,814	1,21	1,34	"	2,06	d+ "	3,628
6	4,233	2,36	d-4,72	d-2,116	1,43	1,56	13	2,36	d+ "	4,233
5	5,080	2,79	d-5,58	d-2,54	1,75	1,88	51	2,79	d+ "	5,080
4	6,350	3,42	d-6,84	d-3,175	2,22	2,55	и	3,42	d+ "	6,350
3	8,466	4,48	d-8,96	d-4,233	3,00	3,13	et .	4,48	d+ "	8,446
2	12,700	6,60	d-13,20	d-6,35	4,57	4,70	"	6,60	d+ "	12,700
11/3	19,02	9,78	d-19,56	d-9,51	6,93	7,06	H	9,78	d+ "	19,02
1	25,4	12,95	d-25,9	d-12,70	9,28	9,41	"	12,95	d+ ."	25,4



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: RÕSCAS TRAPEZOIDAIS NORMALIZADAS (METRICA, ACME, DENTE DE SERRA)

2/2

COD. LOCAL:


REFER.:FIT.106

RÔSCA DENTE DE SERRA Tabela baseada no DIN 513

$$h = h_1 + b$$
 $d_1 = 1 - 2h$
 $h_1 = 0,75.P$ $D_1 = 1 - 2h_1$
 $b = 0,11777.P$ $d_2 = D - 0,68191.P$

c = 0,26384.P r = 0,12427.P

 $tgi = \frac{P}{\pi d_2}$



Para	fuso	Parafuso e Porca							
1 = D	dη	h	Р	r	c	b	d ₂	Dı	
mm	mm	ımı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
22	13,322	4,339	5	0,621	1,319	0,589	18,590	14,5	
24	15,322	4,339	5	0,621	1,319	0,589	20,590	16,5	
26	17,322	4,339	5	0,621	1,319	0,589	22,590	18,5	
28	19,322	4,339	5	0,621	1,319	0,589	24,590	20,5	
30	19,586	5,207	6	0,746	1,583	0,707	25,590	21	
32	21,586	5,207	6	0,746	1,583	0,707	27,909	23	
(34)	23,586	5,207	6	0.746	1,583	0,707	29,909	25	
36	25,586	5,207	6	0,746	1,583	0,707	31,909	27	
(38)	25,852	6,074	7	0,870	1,847	0,824	33,227	27,5	
40	27,852	6,074	7	0.870	1,847	0,824	35,227	29,5	
(42)	29,852	6,074	7	0,870	1,847	0,824	37,227	31,5	
44	31,852	6,074	7	0,870	1,847	0,824	39,227	33,5	
(46)	32,116	6,942	8	0,994	2,111	0,942	40,545	34	
48	34,116	6,942	8	0,994	2,111	0,942	42,545	36	
50	36,116	6,942	8	0,994	2,111	0,942	44,545	38	
52	38,116	6,942	8	0,994	2,111	0,942	46,545	40	
55	39,380	7,810	9	1,118	2,375	1,060	48,863	41,5	
(58)	42,380	7,810	9	1,118	2,375	1,060	51,863	44,5	
60	44,380	7,810	9	1,118	2,375	1,060	53,863	46,5	
65	47,644	8,6/8	10	1,243	2,375	1,178	58,181	50	
68	50,644	8,678	10	1,243	2,638	1,178	61,181	53	
70	52,644	8,678	lio	1,243	2,638	1,178	63,181	55	
(72)	54,644	8,678	10	1,243	2,638	1,178	65,181	57	
75	57,644	8,678	10	1,243	2,638	1,178	68,181	60	
(78)	60,644	8,678	10	1,243	2,638	1,178	71,181	63	
`80′	62,644	8,678	10	1,243	2,638	1,178	73,181	65.	
(82)	64,644	8,678	10	1,243	2,638	1,178	75,181	67	
`85 ′	64,174	10,413	12	1,491	3,166	1,413	76,817	67	
(88)	67,174	10,413	12	1,491	3,166	1,413	79,817	70	
(90)	69,174	10,413	12	1,491	3,166	1,413	81,817	72	
`95 ′	74,174	10,413	12	1,491	3,166	1,413	86,817	77	
9 8	77,174	10,413	12	1,491	3,166	1,413	89,817	80 82	
100	79,174	10,413	12	1,491	3,166	1,413	91,817	- 62	

CBC

INFORMAÇÃO TECNOLOGICA:

ROSCAS MULTIPLAS

REFER.: FIT . 107 1/1

COD. LOCAL:

São roscas que possuem duas ou mais entradas, a fim de realizar maior ço axial em cada volta completa do parafuso.

São utilizadas em todos os casos em que hã necessidade de um avanço rápido no deslocamento de peças ou orgãos de maquinas.


A vantagem do uso de roscas multiplas, ao inves de roscas simples com passos longos, e que as dimensões do filête são proporcionais ao passo e isso ocasionaria rôscas com filêtes de grande profundidade (fig. 1).


No caso de rôscas com uma entrada, o avanço ē igual ao passo, isto e, o deslo camento axial em uma volta é igual ao passo.

Para roscas de duas.ou mais entradas, o avanço serã o produto do passo pelo número de entradas.

Por exemplo, uma rosca de 5 mm de passo com 4 entra das, o seu avanço sera de $5 \times 4 = 20 \text{ mm}$.

A figura 2 mostra uma ros ca de duas entradas com passo de 5 mm; como se po de observar, esta rôsca tem um avanço de 10mm com os filêtes de dimensões reduzidas.





A figura 3 ilustra uma rôsca de 4 entradas.

O avanço, isto e, o passo da helice, e o elemento basico para calcular o angulo de inclinação do filête e o trem de engrenagens para construí-lo, no torno ou na fresadora.





Fig. 3



REFER.:FIT . 108 1/2

COD. LOCAL:

Os parafusos de rôsca sem-fim são elementos que funcionam acoplados às engre nagens fixadas em eixos que se cruzam, geralmente a 90°, possibilitando gran de redução na relação de transmissão de movimentos.

A rôsca sem-fim é feita na fresadora ou no tôrno.

As figuras 1 e 2 mostram a montagem de uma engrenagem com um parafuso semfim.




Fig. 1

Módulo: é a relação existente entre o diâmetro primitivo (dp) e o número de dentes da roda.

As dimensões do parafuso sem-fim são determinadas em função do modulo (fig. 3).




Fig. 3



INFORMAÇÃO TECNOLOGICA: RÔSCA SEM-FIM

(SISTEMA MODULO)

REFER.FIT .108 2/2

COD. LOCAL:

O ângulo de filête pode ser de 290, 300 ou 400, variando de acordo com o ângulo de pressão da engrenagem.

Atualmente, os ângulos de pressão 14º 30' e 15º estão sendo abolidos, utilizando-se o ângulo de 20º que da maior resistência aos dentes das engrenagens.

Características e Fórmulas (Para ângulo de preseão 15º)

Ang. do flanco do filête =	300
P = passo normal =	М я
M = modulo	<u>P</u>
f = largura no fundo do filête =	0,9403M
h = altura total do filête =	2,167 M
D _e = Diâmetro externo =	$D_p + 2 M$
D _p = Diâmetro primitivo =	8 a 16M
D _i = Diametro interno ou nucleo =	De - 2 h
e = espessura do filête no D _p =	P 2
i = angulo da hélice = tg i= P = M Dp ¶ Dp	·
LR = comp. da parte roscada = 4 a 6P	

Pax.= Passo axial é a distância entre dois filêtes consecutivos, medida sôbre uma geratriz do cilindro, tal como se considera os passos dos parafusos comuns.

T = extremos sem rosca = P

Pax. =
$$\frac{M\pi}{\text{Sen i}}$$

PASTILHAS DE CARBONÊTO METALICO

REFER.: FIT. 109

1/2

COD. LOCAL:

As pastilhas de carbonêto são pequenas peças de material extremamente duro e que se apresentam, no comercio, com formas variadas, para diferentes fina lidades. A moderna e mais eficiente ferramenta de corte tem soldada, em sua extremidade util, uma pastilha de carbonêto, que é material de corte por ex celência, devido à sua dureza e resistência à ação do calor.

COMO SE FABRICA O CARBONÊTO

A fig.1 apresenta um esquema simples do pro cesso de fabricação. As pastilhas são aglo merados de COBALTO e CARBONETOS de metais como o TUNGSTÊNIO e, por vêzes,o TITÂNIO ou o TÂNTALO. Preparam-se submetendo a mistura das matérias primas a altas temperaturas e pressões (fig. 1).

1. fase - PREPARAÇÃO DO CARBONÊTO Depois de pulverizados, o tungstênio e o car vão são misturados e submetidos à alta tempe ratura.

2ª fase - PULVERIZAÇÃO E MISTURA DE CARBONE TO E COBALTO

Ambos são reduzidos a po finissimo e, em se guida, misturados e peneirados.

3. fase - MOLDAGEM DA MISTURA Feita em prensas a alta pressão, cêrca de 4.000 kg/cm², preparando as peças nos forma tos, por exemplo, da fig.2.








Fig. 3

4. fase - 19 AQUECIMENTO a 8000C mais ou menos, com hidrogênio.

5. fase - 29 AQUECIMENTO Esta fase é a de SINTERIZAÇÃO. A uma temperatura entre 1450º e 1500ºC, produz-se uma vitrificação. O cobalto se funde e serve de aglutinante das partículas de carbonêto. Produzem-se peças de grande du reza (quase igual à do diamante) e que resistem extraordinariamente ao des gaste e ao calor. Dā-se uma sensivel contração das pastilhas moldadas pressão, quando são submetidas ã sinterização. Essa redução de volume é mais ou menos nas proporções indicadas nas figs. 2 e 3.

MARCAS COMERCIAIS

São variadas e de procedências diversas. Tembem os processos de fabricação e de composição apresentam variantes. Exemplos de marcas comerciais: 1) Ale mas: VIDIA - BOHLERITA - TITANITA - REINITA;

PASTILHAS DE CARBONETO METÁLICO

REFER.: FIT. 109 | 2/2

COD. LOCAL:

2) Americanas: CARBOLOY - KENNAMETAL - TECOEXCELLO.

Hā tambēm pastilhas de fabricação nacional de marcas comerciais diversas.

STELLITE

E uma liga e não uma mistura como os carbonetos.Compõe-se de 50% de *COBALTO*, 33% de *CROMO*, 10% de *TUNGSTÊNIO* e 2% de *CARBONO*. Prepara-se no forno eletrico. E inferior, em dureza e resistência, aos carbonetos. Serve para a usina gem do ferro fundido. Para cortar aço, porém, não é tão boa quanto o carbonêto metalico.

CERÂMICA

Também moldada em pastilhas, a cerâmica é um aglomerado de maior dureza e melhor rendimento do corte que os carbonetos metálicos. Constitui-se de uma mistura de *OXIDO DE ALUMÍNIO* com *OXIDO DE CÁLCIO* e pequenas percentagens dos *OXIDOS DE SÓDIO*, *DE POTÁSSIO E DE SILÍCIO*. Há um tipo de cerâmica, de marca "BSA-SINTOX", que contém ainda pequena quantidade de *OXIDO DE CROMO*.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS CARBONETOS METÁLICOS.

Têm côr cinzenta metálica, densidade 14,6 e dureza 9,7 na escala de Mons (na qual o diamante, o corpo mais duro, é 10). Os carbonetos metálicos mantêm sua dureza até cêrca de 1000°C. São, porém, frágeis e podem rachar-se até por simples variação de temperatura. Não podem ser forjados nem trabalhados por ferramentas comuns de corte. Sômente se usinam em rebolos especiais de carbonêto de silício ou de diamante.

A adição de TITÂNIO, ou de TÂNTALO, ou dos dois materiais juntos, cria o tipo chamado CARBONÊTO COMBINADO, empregado na usinagem dos aços. Os carbonetos de tungstênio simples servem para cortar ferro fundido e metais não ferrosos.

FERRAMENTAL DE CORTE COM PASTILHAS DE CARBONÊTO

São hastes de aço semi-duro, em cuja extremidade útil, devidamente prepara da, se soldam as pastilhas de carbonêto. As figuras abaixo apresentam exemplos de ferramentas com pastilhas de carbonêto.



1/2




TORNO MECÂNICO HORIZONTAL (PLACA LISA E ACESSORIOS)

COD. LOCAL:


REFER.: FIT. 110

Possibilitam a fixação de peças de formatos especiais que não possam ser tor neados com o emprego das placas com castanhas, mas sim por meio de cantonei ras, chapas ranhuradas, grampos, calços e parafusos.

O corpo da placa lisa é feito de ferro fun dido cinzento, com forma de disco,cujo raío máximo é menor que a distância entre o eixo principal e o barramento. E fixada no eixo principal do torno e possui, na face oposta, uma superfície plana com diversas ranhuras radiais que permitem deslocar os parafusos de fixação (fig. 1).



Acessorios para montayem de peças na placa lisa (figs. 2 a 9).








Fig. 2- Cantoneira

Fig. 3- Chapa ranhurada

Fig. 4- Grampo

Fig. 5-Calço paralelo.



de encosto.




de medida.





Fig. 8- Parafusos.



de montagem.


Fig. 9-Cabeçote

2 A chapa ranhurada (fig. 3) e o bloco de apoio cilindrico (fig. 6) servem de encôsto e também de apoio das peças no esquadro. O calço paralelo (fi gura 5) tem a finalidade de somente apoiar as pe ças.

REFER.: FIT. 110 2/2

COD. LOCAL:

3 O grampo permite a fixação da peça, sendo apertado contra esta por meio de parafusos e com o auxílio de calços (figs. 10 a 12).








Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

- 4 A vareta e o bloco são padrões de medida rigorosamente acab<u>a</u> dos e que determinam na placa, com precisão, certas medidas para localização da peça.
- 5 O cabeçote de montagem se prende nas ranhuras ou nos furos da placa. Na sua parte superior hã um parafuso que regula o apêrto da cabeça de contato contra a peça que se fixa na placa.

EXEMPLOS DE MONTAGEM NA PLACA.

As figuras 10, 11 e 12 apresentam exemplos de montagem, na placa, de peças de forma complexa, com o emprêgo de alguns dos acessórios.

PRECAUÇÕES

- a Ao montar a placa lisa, limpe e lubrifique as roscas do eixo principal do torno e a do corpo da placa.
- b Proteja o barramento com calço de madeira ao montar ou desmuntar a placa no eixo principal do tôrno.